



Ystad-Österlenregionens  
miljöförbund

# PROJEKT

## FTI:s

# ÅTERVINNINGSTATIONER

Rapport avseende tillsyn 2023



**Ystad-Österlenregionens miljöförbund**

Gladanleden 2, 273 36 TOMELILLA, telefon: 0417-57 35 00, e-post: [exp@ystadosterlenmiljo.se](mailto:exp@ystadosterlenmiljo.se)  
hemsida: [www.ystadosterlenmiljo.se](http://www.ystadosterlenmiljo.se)

## Syfte och mål samt begränsningar

Syftet med arbetet har varit att genomföra en genomgång av och utföra ordinarie tillsyn på de återvinningsstationer som finns inom Tomelillas-, Simrishamns- och Ystads kommuner och som Förpacknings- och tidningsinsamlingen, fortsättningsvis FTI, ansvarar för.

Tillsynen har inte begränsats till någon enskild del utan fokus har legat på en helhetssyn av stationen. Se vidare nedan under ”bakgrund” för inspektionernas omfattning.

## Bakgrund

Enligt miljöförbundets taxa för tillsyn och provning enligt miljöbalken är kommunernas återvinningsstationer klassade enligt kod 90.4002. Denna kod har följande lydelse; ”Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för allmänheten”, med en årlig tillsynstid om 1 timme och ett tillsynsintervall på vart fjärde år.

De huvudsakliga frågeställningarna idag gällande återvinningsstationerna är såklart skötsel och städning, tillräcklig tömningsfrekvens samt tillgänglighet, både lokaliseringsmässigt samt skickmässigt.

I de tre kommuner som ingår i Ystad-Österlenregionens ansvarsområde finns i dagsläget 44 återvinningsstationer. Inspektioner utfördes under två dagar i april 2023. Frågor som beaktades särskilt under besöken var;

- Stämmer uppgifterna för återvinningsstation med FTI:s hemsida?
- Finns information på FTI:s hemsida om vilka förpackningar som får lämnas?
- Återvinningsstationens ID-nummer?
- Hur är skyltarnas skick?
- Hur är behållarnas skick?
- Är plastläpparna hela på glasinsamlingen?
- Finns insamling för batterier?
- Finns skylt på behållare för insamling av batterier?
- Förekommer värmeljus på bild som exempel på metallföremål som kan lämnas?
- Visar informationsskylten för metall att värmeljushållare inte får slängas i behållaren?
- Hur är stationens tillgänglighet och skick?
- Är stationen städad (inget skräp på marken som t.ex. glasbitar, plast, mm)?
- Finns avskärmning?
- Finns det några defekter på avskärmningen?

## Genomförande

Arbete utfördes som ordinarie tillsynsbesök i det löpande arbetet. Ingen tidsbokning genomfördes då det vid tillsynsbesöken inte var nödvändigt att träffa någon ansvarig för stationen på plats. Syftet med besöket var ju att se dagsläget.

Efter besöken på plats har en inspektionsrapport sammanställts för stationerna. En bedömning har gjorts om att en sammanställande rapport är att föredra istället för att 44 olika utskick sker till samma mottagare under en begränsad tidsperiod.

## Resultat

- Generellt stämmer uppgifterna på FTI:s hemsida överens med vilka förpackningar som får lämnas på stationerna.
- Skyltarnas skick var överlag skadade eller slitna på flertalet stationer.
- Insamlingskärlens skick var godtagbara på de flesta stationer, undantag var att fem stationer hade slitna glaskärl.
- För stationer som har en nyare skylt på behållaren för metallinsamling ska en kompletterande bild finnas som tydligt visar att värmeljuskoppar inte ska slängas i denna behållare. Miljöförbundet har tidigare fått information från FTI om att värmeljuskoppar inte ska slängas i behållaren för metall utan dessa ska lämnas på ÅVC som metallskrot. Därför bör det tydligt framgå att dessa inte ska slängas i på FTI:s ÅVS överhuvudtaget.
- Generellt för de flesta stationer framkom att gummiunderläggen samt plastläpparna på behållarna ska ses över och åtgärdas om de är trasiga.
- Generellt är städningen ett problem på många stationer. Denna behöver förbättras och bli mer noggrann. Skräp som kan härledas från verksamheten men som inte ligger just på stationen ska också ingå.

## Slutsats

Miljöförbundet anser att det är positivt att FTI:s stationer finns och hjälper kommuninvånarna att på ett enkelt sätt kunna sortera ut sitt avfall. Avseende de brister som uppmärksammats vid miljöförbundets tillsynsprojekt har rapport om dessa meddelats FTI. Många av de brister som påtalats är ögonblicksbilder (exempelvis aktuell grad av nedskräpning) vilka kanske inte hade varit ett problem om den aktuella stationen hade besökts vid ett senare eller tidigare tillfälle.

Dock fanns det vissa brister, exempelvis otillräcklig skyltning eller skadade/slitna skyltar på behållarna, som ju är en brist oavsett när besöket görs. En ordentlig skyltning på behållarna skulle också underlätta för kommuninvånarna att lägga rätt material på rätt plats. Vidare var nedskräpning en relativt stor brist på de flesta stationer. Nedskräpningen bestod främst av glasskärvor, plast, papper och kartong samt metallavfall. På åtta stationer observerades batterier på marken i nära anslutning till batteribehållaren. Sopsäckar som var fyllda med diverse typer av avfall observerades på sju stationer där de var placerade intill ett insamlingskärl. Slutligen förekom varierande avfallstyper, exempelvis lysrör, porslin, möbler, textilier samt bildäck på olika stationer. På ÅVS 17054 i Ystad fanns en särskilt stor mängd skräp på marken omkring insamlingskärlen.

FTI meddelade miljöförbundet efter de erhållit inspektionsrapporten att skyltarna ska folieras om och korrekt skyltning kommer åtgärdas av kommunen vid årsskiftet då kommunen tar över ansvaret för stationerna. Därmed kommer någon åtgärd inte ske av FTI. Vidare meddelade FTI att insamlingskärlen som inte är funktionsdugliga kommer åtgärdas av dem, medan de insamlingskärl som fortfarande är funktionsdugliga inte kommer åtgärdas eftersom kommunen köper befintliga kärl till restvärde. Av den anledningen kommer inte slitna eller avsaknad av plastläppar åtgärdas av FTI. Slutligen informerade FTI att inspektionsrapporten från tillsynen kommer skickas till deras städentreprenör för åtgärd utöver vanlig städning. I nuläget är det behovet som styr och uppföljning sker löpande. Städarna tar foto på stationerna innan och efter städning är utförd. I nuläget städas stationerna i Ystad 2-3 gånger i veckan, Tomelilla 1-2 gånger i veckan och Simrishamn 1-3 gånger i veckan.

*Kort sammanfattning;*

- Skyltarnas skick behöver åtgärdas.
- För att minska olägenhet från buller ska gummiunderlägg och plastläppar vara hela.
- Städningen är ett problem på många stationer som behöver förbättras.

## **Tillämplig lagstiftning och information**

- Miljöbalken (SFS 1998:808)
- Avfallsförordningen (2020:614)

*Vid pennan; Frida Paulsson, Miljöinspektör*