

5-års besiktning av oljeavskiljare

5-års besiktningen syftar till att kontrollera oljeavskiljarens skick och om den är tät. Därigenom kan ni som verksamhetsutövare säkerställa att inga läckage har skett till omkringliggande mark m.m. 5-års besiktning sker lämpligen i samband planerad tömning av oljeavskiljaren då tömning vanligen krävs för besiktningen.

Vi ser helst att ett företag som är ackrediterat av SWEDAC väljs för att utföra kontrollen då de här företagen, utöver utbildning, även kontrolleras av SWEDAC att 5-års besiktningen sker på rätt sätt. SWEDAC ackrediterade utförare hittar du här:

<http://search.swedac.se/sv/ackrediteringar?s=oljeavskiljare>

Det kan finnas andra bolag som kan bedömas vara likvärdiga kunskapsmässigt och som vi kan acceptera som utförare. Huvudsaken är att de ska ha utbildningen i 5-års besiktning och att kontrollerna utförs enligt standard SS EN 858. Det är ni som verksamhetsutövare som ska kunna visa att utföraren har den utbildning som krävs om en icke-ackrediterad utförare väljs.

5 års besiktningen bör minst omfatta:

- Systemets täthet, täthet på rörledningar, slam-och oljeavskiljare.
- Hållfasthetsmässigt skick, har materialet åldersvagheter?
- Inre beläggningar, finns avlagringar på ingående delar?
- Skick på inbyggda delar, sitter rör och andra delar fast?
- Skick på elektriska enheter och installationer
- Kontroll av inställning för automatisk avstängningsenhet

I samband med besiktningen kan ofta information om oljeavskiljarens dimensioner erhållas. Det kan då vara lämpligt att se över om belastningen förändrats sedan installation och om oljeavskiljaren är rätt dimensionerad för dagens belastning.