

Ystad-Österlenregionens
miljöförbund

PROJEKT

Asylboende och boende för ensamkommande flyktingbarn

Rapport avseende tillsynsprojekt 2016



Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Gladanleden 2, 273 36 TOMELILLA, telefon: 0417-57 35 00, e-post: exp@ystadosterlenmiljo.se
hemsida: www.ystadosterlenmiljo.se

Syfte och mål

Syftet med projektet var att identifiera aktuella verksamheter samt genomföra tillsyn inom områdena hälsoskydd och miljöskydd. De aktuella verksamheterna för detta tillsynsprojekt asylboende och boende för ensamkommande flyktingbarn.

Bakgrund

Boende av olika slag där ibland asylboende och boende för ensamkommande flyktingbarn tillhör inte kategorin anmälningspliktiga verksamheter. Däremot föreskriver miljöbalkens förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 45 att kommunen, förutom vad som framgår av miljötillsynsförordningen (2011:13), ska ägna särskild uppmärksamhet åt byggnader som innehåller en eller flera bostäder samt tillhörande utrymmen.

2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande.

Enligt miljöförbundets långsiktiga verksamhetsplan ska tillsyn utföras vartannat år på dessa verksamheter.

Vid tillsyn av själva boendet ligger tyngdpunkten oftast på frågor rörande hälsoskydd såsom ventilation, fukt, kontroll av varmvattentemperatur, radonmätning mm. För verksamheten i stort görs även tillsyn på miljöfrågor som kemikalier, cisterner, energieffektivisering mm.

Vid inspektionerna användes en checklista med huvudrubriker långsiktigt underhåll, ventilation, fukt, buller, radon, temperatur varmvatten, skadedjur, städning, PCB, köldmedia, avfall, kemikaliehantering, cisterner, avlopp, energieffektivisering samt egenkontroll.


Genomförande

Verksamheterna tillskrevs via e-post eller brev där verksamhetsutövarna informerades om projektet. Information om tidsbokning, egenkontroll och checklista bifogades.

Tillsyn på asylboende och boende för ensamkommande började med en sittning tillsammans med verksamhetsutövaren där checklistan gick igenom. Därefter gjordes en rundvandring i verksamheten varefter tillsynen avslutades med att sammanfatta de huvudsakliga intrycken och bristerna för verksamhetsutövaren.

Efter tillsynen skickades en inspektionsrapport verksamhetsutövarna.


Brister asylboende



Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Gladanleden 2, 273 36 TOMELILLA, telefon: 0417-57 35 00, e-post: exp@ystadosterlenmiljo.se
hemsida: www.ystadosterlenmiljo.se

Brister ensamkommande



Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Gladanleden 2, 273 36 TOMELILLA, telefon: 0417-57 35 00, e-post: exp@ystadosterlenmiljo.se
hemsida: www.ystadosterlenmiljo.se

Resultat

Totalt inspekterades 13 asylboende och 8 boende för ensamkommande flyktingbarn. I ovanstående två diagram sammanfattas de viktigaste bristerna/påpekanden som noterades vid tillsynen gällande hälsoskydd och miljöskydd inom respektive boendeform.

I nedanstående text sammanfattas de viktigaste bristerna och påpekanden som noterades vid miljö- och hälsoskyddstillsynen av 21 verksamheter.

- 15 verksamheter (71%) saknade rutin för kontroll av varmvattnet och på 5 boende (24%) påträffades varmvattentemperatur under 50°C, vilket ger en risk för legionella.
- Radonmätning saknades på 15 verksamheter (71%).
- 12 av verksamheterna (57%) saknade protokoll från OVK (obligatorisk ventilationskontroll) samt 16 (76%) hade bristfällig **ventilation** som exempelvis avsaknad av tilluft eller/och frånluftsventilation.
- Städrutiner saknades på 6 verksamheter (28%) och på 6 verksamheter (28%) påträffades undermålig städning.
- På 5 verksamheter (24%) påträffades fuktskada/mögel.
- **Säkerhetsdatablad** för kemikalier med varningssymbol saknades hos 10 av verksamheterna (48%).

Slutsats

I våra tre kommuner gjordes tillsyn vid 13 asylboende och 8 boende för ensamkommande flyktingbarn, totalt 21 verksamheter inspekterades. Resultatet från tillsynen visar på en del brister inom både miljö- och hälsoskyddsområdet vilket understryker att regelbunden tillsyn är nödvändig.

Vid inspektionerna noterades att dusch- och toaletter används intensivt och 3 av verksamheterna kommer att få uppföljande inspektioner 2016 samt 4 verksamheter ska inkomma med kompletterande uppgifter som OVK och radonmätning.

Miljöförbundet bedömer att tillsyn vartannat år är ett rimligt tillsynsintervall.

Författare: Jon Hall, Ulf Olsson och Åsa Ekberg