



Ystad-Österlenregionens  
miljöförbund

# PROJEKT

## Gym och idrottsanläggningar

Rapport avseende tillsynsprojekt 2017



**Ystad-Österlenregionens miljöförbund**

Gladanleden 2, 273 36 TOMELILLA, telefon: 0417-57 35 00, e-post: [exp@ystadosterlenmiljo.se](mailto:exp@ystadosterlenmiljo.se)  
hemsida: [www.ystadosterlenmiljo.se](http://www.ystadosterlenmiljo.se)

## Syfte och mål

Syftet med projektet var att identifiera aktuella gym/idrottsanläggningar och genomföra tillsyn inom områdena hälsoskydd och miljöskydd.

## Bakgrund

Gym tillhör inte kategorin anmälningspliktiga verksamheter. Däremot föreskriver miljöbalkens förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 45 att kommunen, förutom vad som framgår av förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, ska ägna särskild uppmärksamhet åt idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor. Vid tillsyn av gym/idrottsanläggningar ligger tyngdpunkten oftast på frågor rörande hälsoskydd såsom ventilation, städning, kontroll av varmvattentemperatur, rutiner för smittspridning mm.

Vid inspektionerna användes ett tillsynskort med huvudrubriker Lokalens utformning och inomhusmiljö, Byggnad, Städning, Rengöring av utrustning, Smittspridning, Energikartläggning, Buller, Ventilation, Dusch och toaletter, Varmvattentemperatur, Kemikalier, Köldmedia, Skadedjur och Avfall.

Verksamheten fick muntlig och skriftlig information om smittspridning av MRSA (*Meticillinresistent Staphylococcus aureus*) och vikten av information till besökare och rengöring av träningsredskap.

## Genomförande


Enligt miljöförbundets långsiktiga verksamhetsplan ska tillsyn utföras vartannat år på gym/idrottsanläggningar. Objekten tillskrevs via e-post eller brev där verksamhetsutövarna informerades om projektet. Information om tidsbokning, egenkontroll och checklista.

Inspektion utfördes tillsammans med verksamhetsutövaren och började med en sittning där checklistan gick igenom. Därefter företogs inspektion av aktuella lokaler och inspektionen avslutades med att sammanfatta de huvudsakliga intrycken och bristerna för verksamhetsutövaren. Efteråt lämnades tillsynskort till verksamhetsutövarna på plats, där eventuella brister påpekades.

## Resultat

Totalt inspekterades 19 anläggningar. I nedanstående diagram sammanfattas de viktigaste bristerna/påpekanden som noterades vid tillsynen gällande hälsoskydd och miljöskydd.

## Brister och påpekanden (totalt 19 objekt)



Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Gladanleden 2, 273 36 TOMELILLA, telefon: 0417-57 35 00, e-post: exp@ystadosterlenmiljo.se  
hemsida: www.ystadosterlenmiljo.se

I nedanstående text sammanfattas de viktigaste bristerna och påpekanden som noterades vid miljö- och hälsoskyddstillsynen, se ovanstående diagram.

- 12 av verksamheterna saknade protokoll från OVK (obligatorisk ventilationskontroll) samt 5 hade bristfällig ventilation som exempelvis avsaknad av tilluft eller/och frånluftsventilation.
- För låg temperatur på varmvattnet och påträffades vid 5 inspektioner och 2 verksamheter saknade rutin för kontroll av varmvattnet.
- Säkerhetsdatablad för kemikalier med varningssymbol saknades hos 4 av verksamheterna.
- Städ rutin behöver kompletteras på 3 av verksamheterna samt på 3 verksamheter fanns dålig rengöring av till-och frånluftsdon.
- På 2 verksamheter saknas rutin för hög ljudnivå.
- På 1 verksamhet påträffades fukt/mögelskada.
- Rutin för hög ljudnivå och transport av farligt avfall saknas på 1 verksamhet samt 1 verksamhet använde flergångshanddukar. På 1 verksamhet saknas avfallstunnor på fastigheten.

## Slutsats

I våra tre kommuner gjordes tillsyn på 19 gym/idrottsanläggningar. Resultatet från tillsynen visar på en del brister inom både miljö- och hälsoskyddsområdet vilket understryker att regelbunden tillsyn är nödvändig.

De verksamheter som saknade OVK vid inspektionen ska skicka in dessa till miljöförbundet.

Under 2017/2018 kommer 6 verksamheter att följas upp eftersom det påträffades så pass allvarliga brister att uppföljning inte bör vänta till nästföljande tillsyn.

Det huvudsakliga intrycket är dock att verksamheterna håller god ordning och strävar efter god hygien.

Miljöförbundet bedömer att tillsyn vartannat år är ett rimligt tillsynsintervall.

Författare: Jon Hall, Ulf Olsson och Åsa Ekberg