

Ystad-Österlenregionens
miljöförbund

PROJEKT

Strandbad

Rapport avseende tillsynsprojekt 2023



Inspektionerna ägde rum i juli 2023. Detta inom ramen för den återkommande planerade tillsynen enligt Miljöbalken (MB).

Syfte och mål

Miljöförbundets tillsyn grundar sig på miljöbalkens 2 kapitel (allmänna hänsynsregler) och 26 kapitel 19 § (egenkontroll), Badvattenförordningen 2008:218, Havs och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14) samt myndighetens vägledning kring EU-bad (2016-05-12). Kommunerna är som verksamhetsutövare skyldig att uppfylla dessa regelverk.

Tillsynen riktas mot strandbad som finns med i Havs- och Vattenmyndighetens badregister, oavsett om badet är ett beslutat EU-badvatten eller inte.

Tillsynen omfattade:

- Besiktning av badplatsen
- Kontroll av sophantering
- Inspektion av hygienutrymmen
- Kontroll av badvattenresultat och klassificering av badvattnet.

Dessa punkter kontrollerades vid inspektionstillfället. Inspektionerna utfördes oanmälda genom besök på respektive badplatser. I Ystad kommun inspekterades 8 stycken strandbadplatser och i Simrishamns kommun – 10 stycken.

Brister noterades gällande livbojar. Detta ingår dock inte i miljöbalkstillsyn.

Säkerhetsanordningar (livbojar) ska finnas tillgängliga och vara funktionsdugliga vid varje badstrand.

Resultat

Totalt inspekterades 18 strandbad och nedan redovisas resultatet i förenklade sammanfattningar för varje tillsynsområde för båda kommunerna (Ystad och Simrishamn) tillsammans.

Besiktning av badplatsen

Informationstavla som anger information till allmänheten om larmnummer, vattenkvalitet, farliga undervattensströmmar, hund- och hästförbud var det som hade mest skillnad från kraven på de flesta stränderna.

Simrishamns kommun har monterat nya informationstavlur som anger all kravinformation men vid Viks Fiskeläge, Tobisviks strandbad, Baskemöllas strandbad och Gyllebosjöns strandbad

saknades informationstavlor. Vid **Viks Fiskeläge** strandbad fanns en informationsskylt som angav att badet inte är en EU-badplats men enligt Havs- och vattenmyndighetens websida som angav tre stjärnor ”Badplatsen” är en EU-badplats. Vid **Tobisviks** strandbad fanns en informationsskylt som angav tre stjärnor men enligt Havs-och vattenmyndighetens websida ”Badplatsen” har strandbadet två stjärnor. Vid **Baskemöllas och Gyllebosjöns** strandbad saknas informationsskylt. Detta ska åtgärdas.



Ystad kommun har monterat nya informationstavlor som anger all kravinformation men bara vid **Gjuteriets strandbad** har flera provresultat under sommaren varit otjänliga eller tjänliga med anmärkning. Verksamheten bör därför hålla strandbadet under uppsikt och noga följa utvecklingen under kommande år.

Kontroll av sophantering

De flesta stränderna var rena och soptunnor fanns tillgängliga.

Inspektion av hygienutrymmen


Toaletter fanns på varje strandbad och de var rena och utrustade med toalettpapper och tvål.

Kontroll av badvattenresultat och klassificering av badvattnet.

Vattenkvalitetskontroll har utförts av respektive kommun och resultaten finns att läsa på badplatsernas hemsida (<https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten.html>).

Strandbad som inspekterades under juli 2023:

Badplats	Klassificering	EU-bad
Ryssvägens	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Ja
Fel! Hittar inte referensälla.	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Nej
Löderups strandbad	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Nej
Fel! Hittar inte referensälla.	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Ja
Gjuteriets	★ ★ Bra kvalitet	Nej
Baskemölla strandbad	Saknas/åtgärdas	Ja
Gyllebosjön	Saknas/åtgärdas	Ja
Fel! Hittar inte referensälla.	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Ja
Fel! Hittar inte referensälla.	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Ja
Fel! Hittar inte referensälla.	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Nej
Kyhl, Borrby strand	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Ja
Fel! Hittar inte referensälla.	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Ja
Rörium, Knäbäckshusen	★ ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Ja
Fel! Hittar inte referensälla.	★ ★ Tillfredsställande kvalitet	Ja
Fel! Hittar inte referensälla.	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Ja
Tobisvik, Stranden	★ ★ Bra kvalitet	Ja
Viks fiskeläge	★ ★ ★ Utmärkt kvalitet	Ja
Vitemölla	★ ★ Bra kvalitet	Ja



Inspektion av säkerhetsanordningar

Varje strand var mer eller mindre utrustad med säkerhetsanordningar i form av livbojar. Livbojarna var tillgängliga på alla badstränder förutom på **Rörums strandbad/Knäbäckshusen**. Livbojarna var trasiga och behöver åtgärdas.

Författare: Manal Hasan