

fastighet: **CERES 1, hus A.**
adress: Västerportstorg 5.
ålder: 1750-tal, del av magasin ombyggt till bostad 1895, renoverat 1974.
arkitekt / byggm: Nilsson & Persson (1974).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2½
sockel: Natursten.
väggar: Korsvirke, svart timra och rött tegel i facken, gul spritputs mot söder.
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Vita 2-lufts spröjsade fönster. Blå pardörr med fönster och skurna speglar i gotiskt ornamentik. Blå glasad paneldörr med överljus. Plåtklädda svarta kupor och svarta träbalkonger åt söder. Övre del av gavel klädd med röd brädpanel. Yttertrappa i kalksten.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 1(gata) 3(gård), M = 1.**
miljömässigt (M): Sydsidan hårt renoverad, balkonger och kupor är främmande tillägg. Norrsidan är välbevarad.



CERES 1 A från NO



CERES 1 A från N



CERES 1 A från NO, GAVEL



CERES 1 A från N, DÖRR

fastighet:

CERES 1, hus A.

forts.



CERES 1 A från SO

fastighet:

CERES 1, hus B.

adress:

Västerportstorg 5.

ålder:

1750-tal, renoverat 1974.

arkitekt / byggm:

Nilsson & Persson (1974).

användning:

Bostäder.

antal våningar:

2½

sockel:

Natursten.

väggar:

Korsvirke med svart timra och rött tegel, åt gård gulslammat tegel i facken. Gul spritputs och röd brädpanel åt söder.

tak:

Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.

detaljer:

Små tvådelade vita fönster, mot söder fyrdelade. Blå pardörr med liggande fjällpanel. Två kupor mot öster, klädda med svart plåt.

värdering

K = 3, M = 2.

kulturhistoriskt (K)

Kraftigt restaurerad. Det mesta av timran är bytt mot sågade balkar och en stor del av teglet är utbytt.

miljömässigt (M):



CERES 1 B från O



CERES 1 B från SV, gavel



CERES 1 B från SV