

ALMEN 1 - 7, hus A.



ALMEN 1 – 7 A från S.



ALMEN 1 – 7 A från NO.

fastighet:	ALMEN 1, hus A.
adress:	Surbrunnsvägen 10.
ålder:	1937. Ombyggt 1941, 1945, 1982.
arkitekt / byggm:	Karl Erikson. Johan Persson (1941), Tore Json (1945), Börje Johnzon (1982).
användning:	Bostäder och liten affär.
antal våningar:	3½, 4 i norra delen.
sockel:	Gråmålad betong.
väggar:	Gulrött fasadtegel i bottenvåning, gulvit plåt i övrigt.
tak:	Sadeltak, valmat över norra delen, röd trapetsplåt.
detaljer:	Bruna 2- och 3-lufts fönster. Fernissade ramdörrar med fönster och överljus åt väster, brunmålade ramdörrar med spegel och spröjsat fönster åt öster. Utkragande dörrumfattningar, mot väster av rött smaltegel. Yttertrappor av röd klinker. Trappa till affär av grå betong. Rundade balkonger med räcken av gråvit trapetsplåt, fem dubbla mot väster, tre större runt nordvästra hörnet och tre piskbalkonger mot öster. Två små kupor mot öster, klädda med röd plåt.
värdering	K = 3, M = 2.
kulturhistoriskt (K)	
miljömässigt (M)	



ALMEN 1 A från NV.

fastighet: **ALMEN 1, hus B.**
adress: Surbrunnsvägen 10.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Skärmtak för cyklar.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Svart järnstativ.
tak: Vålvt, grön korrugerad plåt.
detaljer:
värdering **K = 5, M = 5.**
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)



ALMEN 1 B från N.



ALMEN 1 GRILLPLATS.

fastighet: **ALMEN 3.**
adress: Surbrunnsvägen 8.
ålder: 1937. Ombyggt 1940, 1982.
arkitekt / byggm: Karl Erikson. Johan Persson (1940), Börje Johnzon (1982).
användning: Bostäder.
antal våningar: 3½
sockel: Gråmålad betong.
väggar: Rött fasadtegel i bottenvåning, gulvit plåt i övrigt.
tak: Sadeltak, röd trapetsplåt.
detaljer: Bruna 2-lufts fönster. Fernissade ramdörrar med fönster och överljus åt väster, brunmålade ramdörrar med spröjsat fönster åt öster. Utkragande dörr-omfattningar mot väster av grå ädelputs. Stickbågar i bottenvåning. Yttertrappor av röd klinker. Rundade balkonger med räcken av gråvit trapetsplåt, fyra dubbla mot väster och två piskbalkonger mot öster. Tre små och en större kupa mot öster, klädda med röd plåt.
värdering **K = 3, M = 2.**
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)



ALMEN 3 A från NV.

fastighet: **ALMEN 5.**
adress: Surbrunnsvägen 6.
ålder: 1937. Ombyggt 1940, 1982.
arkitekt / byggm: Karl Erikson. K. E-n (1940), Börje Johnzon (1982).
användning: Bostäder.
antal våningar: 3½
sockel: Gråmålad betong.
väggar: Rött fasadtegel i bottenvåning, gulvit plåt i övrigt.
tak: Sadeltak, röd trapetsplåt.
detaljer: Bruna 2-lufts fönster. Fernissade ramdörrar med fönster och överljus åt väster, brunmålade ramdörrar med spröjsat fönster åt öster. Utkragande dörr-omfattningar mot väster av grå sågad sandsten. Stickbågar i bottenvåning. Yttertrappor av röd klinker. Rundade balkonger med räcken av gråvit trapetsplåt, fyra dubbla mot väster och två piskbalkonger mot öster. Tre små och en större kupa mot öster, klädda med röd plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 2.



ALMEN 5 A från SV.

fastighet: **ALMEN 7.**
adress: Surbrunnsvägen 4.
ålder: 1936. Ombyggt 1940, 1982.
arkitekt / byggm: Karl Erikson. K. E-n (1940), Börje Johnzon (1982).
användning: Bostäder.
antal våningar: 3½, 4 i södra delen.
sockel: Gråmålad betong.
väggar: Gulrött fasadtegel i bottenvåning, gulvit plåt i övrigt.
tak: Sadeltak, valmat över södra delen, röd trapetsplåt.
detaljer: Bruna 2- och 3-lufts fönster. Fernissade ramdörrar med fönster och överljus åt väster, brunmålade ramdörrar med spegel och spröjsat fönster åt öster. Utkragande dörr-omfattningar, mot väster av grå ädelputs. Yttertrappor av röd klinker. Rundade balkonger med räcken av gråvit trapetsplåt, fem dubbla mot väster, tre större runt sydvästra hörnet och tre piskbalkonger mot öster. Två små kupor mot öster, klädda med röd plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 2.



ALMEN 7 A från SV.