

fastighet: **BÄVERN 1, hus A. Solgården.**  
 adress: Österportstorg 5, Regementsgatan 1.  
 ålder: 1928.  
 arkitekt / byggm: Carl Wennerholm.  
 användning: Bostäder.  
 antal våningar: 4½  
 sockel: Mörkgrå målad puts.  
 väggar: Vit puts, i bottenvåning ljusgrå. Vitslammat tegel mot öster.  
 tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
 detaljer: Vita korsdelade fönster. Bruna portar med fönster, överljus och stående panel. Stor frontespis mot öster över något utkragande mittparti. Små halvrunda fönster i gavelspetsar och frontespis. Tre burspråk mot väster och två mot söder med tak av grå falsad plåt. Kraftig avtrappad gesims. Profilerat gördelband. På bottenvåningen bandrustik och markerade bröstningsplattor. Hörnkedjor. Avtrappade solbänkar på översta våningen. Kraftiga dörrromfattningar i ljusgrå puts, vid mittingången kannelerad. Mot gården sex piskbalkonger med grå järnräcken. Liten kupa mot öster, klädd med brun plåt. Tre små frontespiser mot gården, över trapphusen. Spegeldörrar med spröjsade råglasfönster och utskurna blommor i trapphuset. Hisskorgen är troligen original med speglar i ek.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 1.**  
 Gediget hus med många fina detaljer. Mycket viktigt för miljön vid Österportstorg.



BÄVERN 1 A från S.



BÄVERN 1 A från SV.



BÄVERN 1 A från NV.



BÄVERN 1 A från SO  
 GAVELSPETS.



BÄVERN 1 A från V PORT.

fastighet:

**BÄVERN 1, hus A. Solgården**

forts.



BÄVERN 1 A från NO GRIND.



BÄVERN 1 A från N.



BÄVERN 1 A från NO.

fastighet:

**BÄVERN 1, hus B.**

adress:

Munkgatan 2.

ålder:

1940. Ombyggt 1961.

arkitekt / byggm:

Karl Erikson (även 1961).

användning:

Garage.

antal våningar:

1

sockel:

Vit puts.

väggar:

Flackt sadeltak, svart papp.

tak:

detaljer:

Två röda garageportar av liggande panel.  
Hörnkedjor. Grind till gården av svart smide, med  
dekor av spjutspetsar.

**värdering**

**kultuhistoriskt (K)**

**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 4.**



BÄVERN 1 B från NO.

fastighet: **BÄVERN 1, hus C.**  
adress: Munkgatan 2.  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Cykelförvaring.  
antal våningar: 1  
sockel:  
väggar: Laserat trä i stående panel med flätverk överst.  
tak: Flackt pulpettak, svart papp.  
detaljer:  
**värdering** **K = 5, M = 4.**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

fastighet: **BÄVERN 2, hus A.**  
adress: Regementsgatan 3.  
ålder: 1937. Ombyggt 1943, 1981, 1994.  
arkitekt / byggm: Karl Erikson. Sven Ivar Lind (1943), Nilsson & Persson (1981), Kjell Persson (1994).  
användning: Bostäder, butik och restaurang.  
antal våningar: 4½  
sockel: Grå målad puts.  
väggar: Grov mörkröd puts, mot norr gul spritputs och rött tegel i bottenvåning.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Vita hela 2- och 3-lufts fönster. Glasad ekport med snidad mittstolpe och överljus med elegant dekorlist av ek. Vit glasad aluminiumdörr mot norr. Två rektangulära burspråk. Stor indragen inglasad balkong i vindsvåningen. Portomfattning i grå konststen. Sju balkonger mot norr med räcken av grön trapetsplåt. Mot gården en utbyggnad i en våning, i rött tegel och med platt tak, som innehåller köket till restaurangen.  
**värdering** **K = 4, M = 3.**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**



BÄVERN 2 A från SV.



BÄVERN 2 A från SO.



BÄVERN 2 A från NO.



BÄVERN 2 A från V SKYLTT.

fastighet: **BÄVERN 2, hus B.**  
adress: Mungatan 4.  
ålder: 1937 och 1945. Ombyggt 1957.  
arkitekt / byggm: Karl Erikson (1937 och 1957), A. Jönsson (1945).  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel: Svartmålad puts.  
väggar: Gul spritputs.  
tak: Pulpettak, svart papp och svart falsad plåt.  
detaljer: Tre garageportar och en lucka i mörkröd stående panel. Fyra vita garageportar i stående panel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**



BÄVERN 2 B från N.



BÄVERN 2 B från S.

fastighet: **BÄVERN 2, hus C.**  
adress: Mungatan 4.  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Cykelförvaring.  
antal våningar: 1  
sockel:  
väggar: Laserade stående brädor.  
tak: Pulpettak, röd trapetsplåt.  
detaljer:

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**

fastighet: **BÄVERN 3, hus A.**  
adress: Regementsgatan 5.  
ålder: 1942.  
arkitekt / byggm: HSB.  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 4  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Ljusgul spritputs, mot norr beige.  
tak: Sadeltak, troligen rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Vita hela 2- och 3-lufts aluminiumfönster. Vita glasade aluminiumportar. Två burspråk mot söder, klädda med ljusgrå plåt. Portomfattningar av grågul sågad marmor. Tre balkonger mot öster med vit trapetsplåt. Två franska balkonger mot norr med vita järnräcken.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 3.**



BÄVERN 3 A från SO.



BÄVERN 3 A från N.

fastighet: **BÄVERN 3, hus B.**  
adress: Munkgatan 6.  
ålder: 1954.  
arkitekt / byggm: Bertil Sandin.  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel: Grå puts.  
väggar: Rött tegel, vitmålad betong över dörrarna. Gul puts mot norr.  
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.  
detaljer: Åtta garageportar av blå liggande panel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 5.**



BÄVERN 3 B från NO.

fastighet: **BÄVERN 3, hus C.**  
adress:  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Soprum.  
antal våningar: 1  
sockel:  
väggar: Gul locklistpanel.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Vita dörrar av stående panel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**



BÄVERN 3 C från SV.