

fastighet: **CEDERN 8, hus A.**  
 adress: Regementsgatan 7.  
 ålder: 1912. Ombyggt 1944, 1945, 1983.  
 arkitekt / byggm: Henrik Nilsson, byggmästare E. Olsson. Karl Erikson (1944), Tore Json (1945), Nilsson & Persson (1983).  
 användning: Bostäder, restauranger i bottenvåningen.  
 antal våningar: 4½, mot gården 5.  
 sockel: Grå skivor av konststen.  
 väggar: Vit spritputs, mot gården rött tegel.  
 tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
 detaljer: Vita hela 1-, 2- och 3-lufts fönster med tvärspröjs. Stora rundade skyltfönster i bottenvåning. I trapphuset mot gården röda 2-lufts fönster med rundad överbåge och blyspröjsat, färgat glas med blommotiv. Ljust bruna ekdörrar med speglar och fönster, en med rundat, spröjsat överljus. Fyra runda burspråk, med tak av svart falsad plåt, och ett avfasat med elegant kupa över. Detta uppbärs av cementkonsoler med dekor av blomranka, vapensköld och kläppar. Överst en fronton med gulmålade akantusblad. Rikt profilerad gesims, mot gård avtrappad. Bågformat, profilerat gördelband över bottenvåningen, krönt av svart plåt. I hörnet en fronton med årtal "1912", gulmålad sol och blomdekor. Enkla kornischer, fönsteromfattningar och bröstningsplattor i slätputs. Rundat hörn. En balkong mot söder och sex mot gården, med svarta järnräcken, på smideskonsoler. Stickbågar mot gården.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 1.**  
 Ett fint exempel på 1910-talets hyreshus. Mycket viktigt för Regementsgatans miljö.



CEDERN 8 A från SV



CEDERN 8 A från S



CEDERN 8 A från NV



CEDERN 8 A från SV  
 HÖRNBURSPRÅK

fastighet:

**CEDERN 8, hus A**

forts.



CEDERN 8 A från SO PORT



CEDERN 8 A från S  
PORTDEKOR



CEDERN 8 A från S  
BURSPRÅK



CEDERN 8 A från S  
HÖRNBURSPRÅK

fastighet:

**CEDERN 8, hus A**

forts.



CEDERN 8 A från NO



CEDERN 8 A TRAPPSTOLPE



EDERN 8 A TRAPPRÄCKE

fastighet:

**CEDERN 8, hus B.**

adress:

ålder:

arkitekt / byggm:

användning:

antal våningar:

sockel:

väggar:

tak:

detaljer:

**värdering**

**kulturhistoriskt (K)**

**miljömässigt (M)**

1983.

Nilsson & Persson.

Soprum, cykelförvaring.

1

Rosa stående panel.

Pulpettak, rött flattegel.

**K = 5, M = 5.**



CEDERN 8 B från NO

fastighet: **CEDERN 9, hus A.**  
 adress: Regementsgatan 9.  
 ålder: 1911. Ombyggt 1951, 1984.  
 arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Erikson (1951), Nilsson & Persson (1984).  
 användning: Bostäder.  
 antal våningar: 4½  
 sockel: Grå huggen granit.  
 väggar: Ljusgrå spritputs, mot gård rött tegel.  
 tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel, mot norr grå falsad plåt.  
 detaljer: Vita korsdelade och 1-lufts fönster med överbåge. Stora rundade 4- och 6-delade i bottenvåning. Blyspröjsade med färgat glas i trapphuset mot gården. Brunmålade rundade portar med snidade speglar, spröjsade rundade fönster och tandsnittsfris på karm. Överljus med vackert svängt ljustinsläpp, spröjsat färgat råglas och infälld text "No 9". Ett runt burspråk i två våningar på putsade konsoiler med dekor av blomrankor. Ett avfasat burspråk i tre våningar, uppburet av putskonsol med blomma och kläppar, krönt av halvrund fronton med blomdekor. Större kupa med sadeltak i tegel, klädd med gråbrun plåt, över burspråket. Tre mindre kupor med gråbrun plåt mot söder. Profilerad gesims, bröstningspartier med blinderingar och fönsteromfattningar, allt i gulvit slätputs. Bågformat, profilerat gördelband över bottenvåningen, krönt av vit plåt. Rundat mittparti mot gården. Två stora kupor mot norr, klädda med grå falsad plåt. Tre större och tre mindre balkonger mot norr, med räcken av gulvit trapetsplåt. Avtrappad gesims och stickbågar mot gård.  
 Trapphuset har kakelgolv i svart, vitt och gult med blommor. Lägenhetsdörrar med speglar, råglasfönster och runda fönster med blyspröjsat, färgat glas i blommönster. Sirligt trappräcke i smide med snidad stolpe, dekorerad med blomranka och årtalet "1911".  
**K = 2, M = 1.**  
 Ett fint exempel på 1910-talets hyreshus. Mycket viktigt för Regementsgatans miljö.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**



CEDERN 9 A från SV



CEDERN 9 A från SV KUPA



CEDERN 9 A från SO PORT



CEDERN 9 A från SO  
PORTDETALJ



CEDERN 9 A från S DEKOR

fastighet:

**CEDERN 9, hus A**

forts.



CEDERN 9 A från N

fastighet:

**CEDERN 9, hus B.**

adress:

Regementsgatan 9.

ålder:

1911. Ombyggt 1951, 1984.

arkitekt / byggm:

Henrik Nilsson. Karl Erikson (1951), Nilsson & Persson (1984).

användning:

Bostäder.

antal våningar:

4

sockel:

väggar:

Rött tegel, mot öster och norr röd puts.

tak:

Pulpettak, grå falsad plåt.

detaljer:

Vita 4- och 6-delade fönster. Röda spegeldörrar med överljus och röda lamelldörrar med stående panel. Vita dekorrande mot öster och norr. Rundat trapporn med igenmurade fönsteröppningar. Avtrappad gesims och stickbågar. Ståndränna.

**värdering**

**kulturhistoriskt (K)**

**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 3.**

fastighet:

**CEDERN 9, hus C.**

adress:

Regementsgatan 9.

ålder:

1984.

arkitekt / byggm:

Nilsson & Persson.

användning:

Soprum och cykelförvaring.

antal våningar:

1

sockel:

väggar:

Rödbrun och rosa panel, stående och liggande.

tak:

Lågt sadeltak, grå falsad plåt.

detaljer:

Rödbrun lamelldörr med stående panel.

**värdering**

**kulturhistoriskt (K)**

**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**



CEDERN 9 C från NO

fastighet: **CEDERN 11, hus A.**  
adress: Borgmästargatan 8 B.  
ålder: 1965.  
arkitekt / byggm: HSB.  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 4  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Rött fasadtegel.  
tak: Lågt sadeltak, troligen plåt.  
detaljer: Vita hela fönster. Vita glasade aluminiumdörrar.  
Gulvit trapetsplåt i takfot och gavelspets. Åtta balkonger mot söder med vit hel formplåt, några är inglasade.  
**K = 3, M = 3.**

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**



CEDERN 11 A från SV

fastighet: **CEDERN 11, hus B.**  
adress: Borgmästargatan 8.  
ålder: 1965.  
arkitekt / byggm: HSB.  
användning: Skärmtak för cykelförvaring.  
antal våningar: 1  
sockel: Röda stående brädor, öppet upptill.  
väggar: Pulpettak, grå trapetsplåt på vita stolpar.  
tak: Pulpettak, grå trapetsplåt på vita stolpar.  
detaljer: Röda stående brädor, öppet upptill.  
**K = 5, M = 4.**

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**



CEDERN 11 B från SV

fastighet: **CEDERN 11, hus C.**  
adress: Sektersgatan 1, 3 och 5.  
ålder: 1965.  
arkitekt / byggm: HSB.  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 3  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Rött fasadtegel.  
tak: Lågt sadeltak, troligen plåt.  
detaljer: Vita hela 1- och 2-lufts fönster. Vita glasade aluminiumdörrar. Gulvit trapetsplåt i takfot och gavelspets. 24 balkonger mot väster med vit hel formplåt i räcken.  
**K = 3, M = 3.**

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**



CEDERN 11 C från NV



CEDERN 11 C från N

fastighet: **CEDERN 11, hus D.**  
adress: Borgmästargatan 2, 4, 6 och 8 A.  
ålder: 1965.  
arkitekt / byggm: HSB.  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 3  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Rött fasadtegel.  
tak: Lågt sadeltak, troligen plåt.  
detaljer: Vita hela 2-lufts fönster. Vita glasade aluminiumdörrar. Gulvit trapetsplåt i takfot och gavelspetsar. 21 balkonger mot öster med vit hel formplåt. Vita putspartier mot gatan.  
**K = 3, M = 3.**

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**



CEDERN 11 D från SO

fastighet: **CEDERN 11, hus E.**  
adress: Oskarsgatan 8 och 10.  
ålder: 1965.  
arkitekt / byggm: HSB.  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 3  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Rött fasadtegel.  
tak: Lågt sadeltak, troligen plåt.  
detaljer: Vita 1- och 2-lufts hela fönster. Vita glasade aluminiumdörrar. Gulvit trapetsplåt i takfot och gavelspets. 12 balkonger mot söder med vit hel formplåt. Vita putspartier mot gatan. Vidbyggt soprum, byggt 1992, av röd lockpanel, med pulpettak av svart plåt och vita fönster, dörr och knutar.  
**K = 3, M = 3.**

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**



CEDERN 11 E från NV



CEDERN 11 E från SO