

fastighet: **COLLIANDER 1.**  
adress: Vassgatan 23, Dragaregatan 1.  
ålder: 1990.  
arkitekt / byggm: Nilsson & Persson.  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 2  
sockel:  
väggar: Gulmålade betongelement.  
tak: Delvis valmat sadeltak, gråröd betongpanna.  
detaljer: Vita hela fönster med tvärspröjs. Vit slät lamelldörr med sidoljus. Gavelspetsar mot söder och öster klädda med vitt skivmaterial. Gördelband av vit plåt. Vit avtrappad gesims av skivmaterial. Fransk balkong med grått järnräcke mot väster. Indragen entré klädd med gul klinker.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 4.**



COLLIANDER 1 från N



COLLIANDER 1 från V



COLLIANDER 1 från S

fastighet: **COLLIANDER 2.**  
adress: Vassgatan 21.  
ålder: 1930.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Ljust gråmålad puts.  
väggar: Vit slätputs.  
tak: Sadeltak, gult 1-kupigt tegel.  
detaljer: Vita hela fönster med lös spröjs, indelade till 2-lufts med småspröjsad överbåge. Vit lamelldörr med spegellister, spröjsat fönster och överljus. Grå dörr- och fönsteromfattningar. Avtrappad gesims i rött tegel. Solbänkar av rött tegel. Ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 4.**



COLLIANDER 2 från V

fastighet: **COLLIANDER 3, hus A.**  
adress: Vassgatan 19.  
ålder: 1930.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Mörkröd puts.  
väggar: Gul puts.  
tak: Sadeltak, röda eternitplattor.  
detaljer: Mörkröda hela fönster, delade till 2- och 3-lufts.  
Mörkröd lamelldörr med halvrunt spröjsat fönster  
och spegelmönster. Vita utkragande knutar och  
dörr- och fönsteromfattningar. Avtrappad gesims  
av rött tegel. Ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 4.**



COLLIANDER 3 A från NV



COLLIANDER 3 A från N

fastighet: **COLLIANDER 3, hus B.**  
adress: Vassgatan 19.  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Förråd.  
antal våningar: 1  
sockel:  
väggar: Röd fjällpanel.  
tak: Sadeltak, röd betongpanna.  
detaljer: Vita knutar, vindskivor och takfot.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 4.**



COLLIANDER 3 B från NV

fastighet: **COLLIANDER 4, hus A.**  
adress: Vassgatan 17, Björklidsgatan 11.  
ålder: 1933. Ombyggt 1939, 1962.  
arkitekt / byggm: S. Persson. O. Nilsson (1939), Kai Krüger (1962).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Mörkgrå slätputs.  
väggar: Grå spritputs.  
tak: Sadeltak, svart plåt i tegelform.  
detaljer: Vita 2- och 3-lufts fönster med småspröjsad överbåge. Vit lamelldörr med spröjsat fönster och mönster av stående panel. Frontespis mot öster med halvrunt spröjsat fönster högst upp. Kupor åt väster och öster med sadeltak, klädda med svart plåt med facettdekor. Profilerad vit gesims. Knutar med kvadermönster, små solbänkar och dörr- och fönsteromfattningar, allt i vit slätputs. Grå putsad mur i tomtgränsen mot norr och öster, krönt av svarta 1-kupiga tegelpannor.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 3.**



COLLIANDER 4 A från O



COLLIANDER 4 A från NO



COLLIANDER 4 A från V



COLLIANDER 4 A från V KUPA

fastighet: **COLLIANDER 4, hus B.**  
adress: Vassgatan 17.  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Förråd.  
antal våningar: 1  
sockel:  
väggar: Grå fjällpanel.  
tak: Pulpettak, grå korrugerad plåt.  
detaljer:

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**



COLLIANDER 4 B från O

fastighet: **COLLIANDER 5, hus A.**  
adress: Dragaregatan 3.  
ålder: 1935.  
arkitekt / byggm: M. Severin.  
användning: Bostad.  
antal våningar: 2  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Ljust grå puts.  
tak: Mansardtak, röda eternitplattor.  
detaljer: Blå spröjsade 2- och 3-lufts fönster med gamla beslag. Blåmålad slät dörr med lister i spegelmöns- ter. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Vita knutar. Profilerad vit gesims.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 3.**



COLLIANDER 5 A från NV



COLLIANDER 5 A från N  
VERANDA

fastighet: **COLLIANDER 5, hus B.**  
adress: Dragaregatan 3.  
ålder: 1968.  
arkitekt / byggm: Kjell-Åke Göransson.  
användning: Garage, förråd.  
antal våningar: 1  
sockel: Gult tegel.  
väggar: Sadeltak, grå korrugerad plåt.  
tak: Sadeltak, grå korrugerad plåt.  
detaljer: Brun garageport av stående panel. Brun dörr med fönster och stående panel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**



COLLIANDER 5 B från SV

fastighet: **COLLIANDER 6, hus A.**  
adress: Dragaregatan 5.  
ålder: 1935. Ombyggt 1944, 1949.  
arkitekt / byggm: M. Severin. S. Persson (1944), Bertil Sandin (1949).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 2  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Gul sprutputs.  
tak: Mansardtak, röda eternitplattor.  
detaljer: Vita spröjsade 2- och 3-lufts fönster. Vit lamelldörr med ovalt, etsat fönster. Vita slätputsade knutar och dörr- och fönsteromfattningar. Profilerad gesims i vit slätputs. Balkong åt öster med räcke av gul korrugerad plåt.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 3.**



COLLIANDER 6 A från SV

fastighet: **COLLIANDER 6, hus B.**  
adress: Dragaregatan 5.  
ålder: 1970.  
arkitekt / byggm: Ulf Söderman.  
användning: Garage, förråd.  
antal våningar: 1  
sockel: Gul puts.  
väggar: Platt tak.  
tak: Platt tak.  
detaljer: Två bruna garageportar av stående panel. Vita knutar och dörrumfattning.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**



COLLIANDER 6 B från SV

fastighet: **COLLIANDER 7.**  
adress: Dragaregatan 7.  
ålder: 1932.  
arkitekt / byggm: S. Persson.  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Grå puts.  
väggar: Grå puts.  
tak: Sadeltak, röda eternitplattor.  
detaljer: Bruna 2-lufts fönster, några med tvärspröjs. Mörkbrun lamelldörr med stående panel. Frontespis mot väster med halvrunt spröjsat fönster högst upp. Kupa åt väster, klädd med grå plåt med facettkor. Profilerad gesims. Ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 3.**



COLLIANDER 7 från NV



COLLIANDER 7 från S



COLLIANDER 7 från S KUPA

fastighet: **COLLIANDER 8, hus A.**  
adress: Björklidsgatan 9.  
ålder: 1932. Ombyggt 1936.  
arkitekt / byggm: S. Persson (1936).  
användning: Bostad. Parhus med nr. 9.  
antal våningar: 2  
sockel: Grå puts.  
väggar: Ljusgul puts.  
tak: Mansardtak, röda eternitplattor.  
detaljer: Mörkbruna 3-lufts fönster. Brun lamelldörr med spröjsat fönster och mönster av stående panel. Vita knutar. Utkragande vita dörr- och fönsteromfattningar. Profilerad vit gesims.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 3.**



COLLIANDER 8 A från N

fastighet: **COLLIANDER 8, hus B.**  
adress: Björklidsgatan 9.  
ålder: 1961.  
arkitekt / byggm: Aug. Nilsson.  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel: Grå puts.  
väggar: Gult tegel.  
tak: Sadeltak, röd korrugerad eternit.  
detaljer: Brun garageport av stående panel. Gavelspets av mörkbrun lockpanel.



COLLIANDER 8 B från NO

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)** **K = 5, M = 4.**

fastighet: **COLLIANDER 9, hus A.**  
adress: Björklidsgatan 7.  
ålder: 1932. Ombyggt 1936, 1944, 1973, 1980.  
arkitekt / byggm: S. Persson (1936), G. Pålman (1944), Christer Persson (1980).  
användning: Bostad. Parhus med nr. 8.  
antal våningar: 2  
sockel: Grå puts.  
väggar: Ljusbult puts.  
tak: Mansardtak, röda eternitplattor.  
detaljer: Mörkbruna osymmetriskt delade 2-lufts fönster. Brun lamelldörr av ädelträ med fönster och rektangelmönster. Vita knutar. Utkragande vita dörr- och fönsteromfattningar. Profilerad vit gesims.



COLLIANDER 9 A från O

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)** **K = 3, M = 3.**

fastighet: **COLLIANDER 9, hus B.**  
adress: Björklidsgatan 7.  
ålder: 1959.  
arkitekt / byggm: Kaj Sune Krüger.  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel: Grå puts.  
väggar: Gult tegel.  
tak: Sadeltak, gråsvart papp i plattmönster.  
detaljer: Brun garageport av stående panel. Gavelspets av mörkbrun lockpanel.



COLLIANDER 9 B från NO

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)** **K = 5, M = 4.**

fastighet: **COLLIANDER 10, hus A.**  
adress: Björklidsgatan 5.  
ålder: 1931. Ombyggt 1982.  
arkitekt / byggm: Magnus Johansson. Göran Johansson (1982).  
användning: Bostad. Parhus med nr 11.  
antal våningar: 2½  
sockel: Svartmålad puts.  
väggar: Gul puts.  
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Vita fönster, dels små 2-lufts, dels 3-lufts med överbåge. Ljusbrun lamelldörr av ädelträ med spröjsat fönster och spegelmönster. Vita knutar och dörr- och fönsteromfattningar. Profilerad vit gesims. Balkong mot norr på vita pelare, med räcke av sirligt svart smide. Kupa mot väster.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 3.**



COLLIANDER 10 A från NO



COLLIANDER 10 A från NO  
BALKONG

fastighet: **COLLIANDER 10, hus B.**  
adress: Björklidsgatan 5.  
ålder: 1962.  
arkitekt / byggm:  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel:  
väggar: Gul puts.  
tak: Sadeltak, grå korrugerad eternit.  
detaljer: Vit garageport av stående panel. Gavelspets av svart lockpanel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**



COLLIANDER 10 B från NO



fastighet: **COLLIANDER 11, hus A.**  
adress: Björklidsgatan 3.  
ålder: 1931. Ombyggt 1975.  
arkitekt / byggm: Magnus Johansson. Edit Berntson (1975).  
användning: Bostad. Parhus med nr 10.  
antal våningar: 2½  
sockel: Svartmålad puts.  
väggar: Gul puts.  
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Vita fönster, delade till 3-lufts med överbåge, mitt-  
delen öppningsbar. Vit lamelldörr med spröjsat  
fönster, spegelmönster och överljus. Vita halvpela-  
re vid sidan av dörr. Vita knutar och fönsteromfatt-  
ningar. Profilerad vit gesims. Avtrappade vita sol-  
bänkar. Balkong mot söder på vita pelare, med  
räcke av vita stående brädor. Kupa mot öster,  
klädd med svart plåt.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 3.**



COLLIANDER 11 A från O

fastighet: **COLLIANDER 11, hus B.**  
adress: Björklidsgatan 3.  
ålder: 1975.  
arkitekt / byggm: Edit Berntson.  
användning: Carport, förråd.  
antal våningar: 1  
sockel:  
väggar: Svart panel, svarta trästolpar.  
tak: Pulpettak.  
detaljer:

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**

fastighet: **COLLIANDER 12, hus A.**  
adress: Bruksgatan 26, Dragaregatan 9.  
ålder: 1935. Ombyggt 1949.  
arkitekt / byggm: S. Persson. Bertil Nordström (1949).  
användning: Bostäder och frisörsalong.  
antal våningar: 2  
sockel: Brunmålad puts.  
väggar: Gul puts.  
tak: Mansardtak, röda eternitplattor.  
detaljer: Brunsvarta hela fönster med lös spröjs, delade till 2- och 3-lufts. Brun dörr av stående panel med fönster och överljus. Kupa åt norr, klädd med brun falsad plåt. Avtrappad gesims. Avtrappade solbänkar.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 3.**



COLLIANDER 12 A från S



COLLIANDER 12 A från NV



COLLIANDER 12 A från S  
MANSARDFÖNSTER

fastighet: **COLLIANDER 12, hus B.**  
adress: Dragaregatan 9.  
ålder: 1982.  
arkitekt / byggm:  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel:  
väggar: Mörkbrun liggande panel.  
tak: Platt tak.  
detaljer: Mörkbrun garageport av plåt, med mönster av stående panel. Låda runt takfoten av liggande brun panel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**



COLLIANDER 12 B från SV

fastighet: **COLLIANDER 13.**  
adress: Bruksgatan 24.  
ålder: 1934. Ombyggt 1947.  
arkitekt / byggm: M. Severin. Rune Welin (1947), Nils Selander (också 1947).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 2  
sockel: Grå slätputs.  
väggar: Grå slätputs.  
tak: Mansardtak, röda eternitplattor.  
detaljer: Bruna hela fönster, med tunna spröjsar i mansardvåningen. Gröna spröjsade 1- och 2-lufts fönster mot öster. Brun lamelldörr med fönster och mönster av rektanglar. Balkong mot öster på betongpelare, med räcke av grön korrugerad plåt. Avtrappad gesims. Enkla solbänkar.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 3.**



COLLIANDER 13 från O

fastighet: **COLLIANDER 14, hus A.**  
adress: Bruksgatan 22, Björklidsgatan 1.  
ålder: 1931. Ombyggt 1939, 1959.  
arkitekt / byggm: Erik Nilsson (1939), And. Severin (1959).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Vit puts.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Bruna 2- och 3-lufts fönster. Brun lamelldörr av ädelträ med spröjsat fönster och mönster av stående panel. Inbyggd veranda mot väster. Balkong över denna med räcke av ståndare i gult tegel och fyllningar i gråvit korrugerad plåt. Ljusgrå knutar med kvaderstensmönster. Avtrappad ljusgrå gesims. Profilerade ljusgrå solbänkar. Kupa mot söder, klädd med svart lockpanel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 3.**



COLLIANDER 14 A från SV



COLLIANDER 14 A från SO

fastighet: **COLLIANDER 14, hus B.**  
adress: Björklidsgatan 1.  
ålder: 1954.  
arkitekt / byggm: Bertil Sandin.  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel:  
väggar: Grå puts.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Mörkbrun garageport av liggande panel med fönster. Ljusbrun dörr med stående panel och fönster. Solfångare på hela södra sidan av taket. Vita vindskivor.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 4.**



COLLIANDER 14 B från O