

fastighet: **FORTMEJER 1, hus A.**
adress: Bruksgatan 25, Dragaregatan 11.
ålder: 1937.
arkitekt / byggm: Svante Leely.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Grå puts.
väggar: Ljust gråmålad puts.
tak: Sadeltak, mörkgrått 1-kupigt glaserat tegel.
detaljer: Vita spröjsade 2-lufts fönster. Vit lamelldörr med spegelmönster och överljus. Två små smala och ett halvrunt, spröjsat fönster på gaveln. Två runda, spröjsade fönster mot norr vid entrén, med dekorativa halva omfattningar. Homeja mot norr av grå plåt och med halvrunt spröjsat fönster. Avtrappad gesims. Utkragande vita dörr- och fönsteromfattningar. Skärmtak mot norr av vitt trä och plåt. Yttertrappa av rött tegel. Uterum åt söder, med vit lockpanel och pulpettak.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



FORTMEJER 1 A från NV



FORTMEJER 1 A från NV
HOMEJA



FORTMEJER 1 A från N
DEKORFÖNSTER

fastighet: **FORTMEJER 1, hus B.**
adress: Bruksgatan 25.
ålder: 1986.
arkitekt / byggm: JABO.
användning: Carport, förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Vita stolpar och vit stående panel.
tak: Platt tak.
detaljer: Låda runt takfoten av vita liggande brädor.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.

fastighet: **FORTMEJER 2, hus A.**
adress: Bruksgatan 23.
ålder: 1936. Ombyggt 1986.
arkitekt / byggm: Åke Persson.
användning: Bostad och rörelse (revisionsfirma).
antal våningar: 2½
sockel: Mörkbrun puts.
väggar: Svagt rosa puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Brun 2-lufts fönster. Brun lamelldörr med fönster och stående panel. Profilerad vit gesims. Vita dörr- och fönsteromfattningar.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



FORTMEJER 2 A från NV



FORTMEJER 2 A från N

fastighet: **FORTMEJER 2, hus B.**
adress: Bruksgatan 23.
ålder: 1965.
arkitekt / byggm: K. Göransson.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel: Mörkgrå puts.
väggar: Vit puts.
tak: Platt tak.
detaljer: Svart garageport av stående panel. Svart kant runt takfoten.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.

fastighet: **FORTMEJER 3, hus A.**
adress: Bruksgatan 21.
ålder: 1936. Ombyggt 1991.
arkitekt / byggm: M. Severin.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Brunmålad puts.
väggar: Vit puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Bruna 2- och 3-lufts fönster. Brun lamelldörr med fönster och stående panel. Frontespis mot söder med valmat rött plåttak. Balkong åt väster med räcke av brun trapetsplåt. Profilerad gesims. Uterum åt söder av brun stående panel och med pulpettak.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



FORTMEJER 3 A från NV



FORTMEJER 3 A från NO

fastighet: **FORTMEJER 3, hus B.**
adress: Bruksgatan 21.
ålder: 1965.
arkitekt / byggm:
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel: Brunmålad puts.
väggar: Vit puts.
tak: Platt tak.
detaljer: Brun garageport av stående panel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



FORTMEJER 3 B från NV

fastighet: **FORTMEJER 4, hus A.**
adress: Bruksgatan 19.
ålder: 1936.
arkitekt / byggm: Folke Mårtensson.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Mörkt gråmålad puts.
väggar: Vit puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Brun spröjsade 2- och 3-lufts fönster. Brun slät dörr med råglasfönster. Veranda åt öster med balkong på putsade pelare över, balkongräcke av bruna stående brädor. Profilerad gesims. Profilerade solbänkar.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



FORTMEJER 4 A från NV



FORTMEJER 4 A från N

fastighet: **FORTMEJER 4, hus B.**
adress: Bruksgatan 19.
ålder: 1975.
arkitekt / byggm: Christer Persson.
användning: Carport, förråd.
antal våningar: 1
sockel: Brun fjällpanel.
väggar: Platt tak.
tak: Platt tak.
detaljer: Brun dörr med fönster och stående panel. Låda runt takfoten av brun fjällpanel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



FORTMEJER 4 B från NV

fastighet: **FORTMEJER 5, hus A.**
adress: Bruksgatan 17.
ålder: 1935.
arkitekt / byggm: S. Persson.
användning: Bostäder.
antal våningar: 2½
sockel: Brun puts.
väggar: Gulvit sprutputs.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Brunna hela fönster, i ovanvåningen med lös spröjs.
Brun lamelldörr med mönster av stående brädor, spröjsat fönster och spröjsat överljus. Uttragande dörromfattningar med kornischer. Avtrappad gesisms. Profilerade solbänkar. Balkong åt norr med brunt järnräcke. Uterum åt söder med gul stående panel och pulpettak av vit plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



FORTMEJER 5 A från NO



FORTMEJER 5 A och B från NV

fastighet: **FORTMEJER 5, hus B.**
adress: Bruksgatan 17.
ålder: 1954.
arkitekt / byggm: T. Billgren.
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel: Brun puts.
väggar: Gulvit sprutputs.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Brunna hela fönster. Brun garageport av stående panel i källarvåningen.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.

fastighet: **FORTMEJER 5, hus C.**
adress: Bruksgatan 17.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Ljust brunbetsad fjällpanel.
tak: Pulpettak, brun plåt.
detaljer:

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



FORTMEJER 5 C från NV

fastighet: **FORTMEJER 6, hus A.**
adress: Videgatan 24.
ålder: 1939.
arkitekt / byggm: Johan Mårtensson.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Grå puts.
väggar: Ljust grå sprutputs.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 1- och 2-lufts fönster. Vit lamelldörr med spegelmönster och halvrunt, spröjsat fönster. Vita slätputsade fönsteromfattningar. Avtrappad vit gesims. Liten kupa mot söder, klädd med röd plåt. Skärmtak åt väster av ljusbrunt trä. Yttertrappa av trä.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



FORTMEJER 6 A från SV



FORTMEJER 6 A från SO

fastighet: **FORTMEJER 6, hus B.**
adress: Videgatan 24
ålder: 1941 (norra delen), 1980 (södra delen).
arkitekt / byggm: H. Malmberg (norra delen).
användning: Garage, förråd, uterum.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Brun liggande panel.
tak: Platt tak.
detaljer: Vita hela fönster. Brun garageport av stående panel. Låda runt takfoten av brun liggande panel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.

fastighet: **FORTMEJER 7.**
adress: Videgatan 22.
ålder: 1937. Ombyggt 1938, 1939, 1949.
arkitekt / byggm: S. Persson (även 1939). Ove Nilsson (1949).
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Grå puts, brun åt öster.
väggar: Grå puts.
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Brun 2- och 4-lufts fönster. Mörkbrun lamelldörr med fönster. Avtrappad gesims. Balkong åt väster med räcke av mörkbruna stående brädor. Avtrappade solbänkar. Yttertrappa med röd klinker.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



FORTMEJER 7 från S



FORTMEJER 7 från SO

fastighet: **FORTMEJER 8, hus A.**
adress: Videgatan 20.
ålder: 1937.
arkitekt / byggm: Folke Mårtensson.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Orange puts.
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Blå 2- och 3-lufts fönster. Brun lamelldörr med runt fönster och mönster av stående panel. Profilerad vit gesims. Balkong åt öster med svart järnräcke. Altan åt väster med räcke av blå lockpanel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



FORTMEJER 8 A från SO



FORTMEJER 8 A från SV

fastighet: **FORTMEJER 8, hus B.**
adress: Videgatan 20.
ålder: 1966.
arkitekt / byggm: K. Göransson.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Orange puts.
tak: Platt tak.
detaljer: Vit garageport av plåt med mönster av liggande panel. Södra ytterväggen, liksom mur fram till bostadshuset, krönt av brunt 1-kupigt taktegel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



FORTMEJER 8 B från S

fastighet: **FORTMEJER 9.**
adress: Videgatan 18.
ålder: 1936. Ombyggt 1950, 1953.
arkitekt / byggm: Folke Mårtensson. T. Billgren (1953).
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Grå puts.
väggar: Grå puts.
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita spröjsade 2- och 3-lufts fönster. Vit lamelldörr med spegelmönster och spröjsat fönster. Profilerad gesims. Veranda mot öster med balkong över, under renovering.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



FORTMEJER 9 från SO



FORTMEJER 9 från SV

fastighet: **FORTMEJER 14, hus A.**
adress: Videgatan 16.
ålder: 1935.
arkitekt / byggm: Sture Persson.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Grå puts.
väggar: Grå puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Brunna hela fönster med lösa spröjsar, delade till 9 och 6 rutor. Brun lamelldörr med spegelmönster och spröjsat fönster. Avtrappad vit gesims. Stor balkong åt norr, med räcke av brun stående panel, och inglasat uterum under. Veranda åt väster i grå puts och brun panel, med sadeltak av taktegel. Yttertrappa med gul klinker.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



FORTMEJER 14 A från SV



FORTMEJER 14 A från SO

fastighet: **FORTMEJER 14, hus B.**
adress: Videgatan 16.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Carport.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Vita stolpar, vit stående panel.
tak: Pulpettak, grå korrugerad plåt.
detaljer:

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



FORTMEJER 14 B från SO