

fastighet: **LÄRKAN 1, hus A.**
adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1.
ålder: 1923.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson.
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Mörkt gråmålad puts.
väggar: Gul spritputs.
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2-lufts och 3-lufts spröjsade fönster.
Mörkbrun spegeldörr med två fönster. Vit lamelldörr med spegelmönster och halvrunt fönster. Burspråk mot väster med balkong och frontespis över. Balkongen har räcke med balusterdockor och kraftiga kannelerade stolpar. Rund vit utsparning i frontespisens topp. Murad veranda mot norr med valmat tegeltak, profilerad vit gesims och rundade valv. Kraftiga hörnkedjor, profilerad gesims och solbänkar, allt i vit slätputs. En yttertrappa i grönaktig konststen, en med rödbrun klinker.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.



LÄRKAN 1 A från SV



LÄRKAN 1 A från NO



LÄRKAN 1 A från SV BALKONG



LÄRKAN 1 A från N ENTRÉ

fastighet: **LÄRKAN 1, hus B.**
adress: Salomon Smiths väg 7.
ålder: 1928.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel: Mörkt gråmålad puts.
väggar: Gul slätputs.
tak: Pulpettak, svart papp.
detaljer: Två rundade, spröjsade stallfönster. Två mörkbruna garageportar av stående panel. Enkelt gördelband. Fasaden mot gatan är förhöjd med en taktegelkrönt mur.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 4.



LÄRKAN 1 B från NO



LÄRKAN 1 B från NO FÖNSTER

fastighet: **LÄRKAN 2, hus A.**
adress: Fridhemsgatan 6.
ålder: 1925. Ombyggt 1959.
arkitekt / byggm: Rune Welin (1959).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Blågråmålad puts.
väggar: Vit spritputs.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 1-lufts och 2-lufts spröjsade fönster. Grön lamelldörr med rutmönster och två fönster. Brun lamelldörr med rutmönster. Burspråk mot väster med balkong och frontespis över. Balkongen har murat räcke, frontespisen ett trekantigt fönster i spetsen. Halvrunda fönster i gavelspetsarna. Grå dörromfattning av mosaik. Grågröna fönsterluckor vid några fönster. Avtrappad gesims. Liten kupa mot öster, med tegeltak och klädd med svart plåt. Skärmtak mot öster, täckt med röda takpannor. Yttertrappa med rödbrun klinker.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 4.



LÄRKAN 2 A från NV



LÄRKAN 2 A från V DÖRR

fastighet:

LÄRKAN 2, hus A.

forts.



LÄRKAN 2 A från SO



LÄRKAN 2 A från O INGÅNG



LÄRKAN 2 A från SO KUPA

fastighet: **LÄRKAN 2, hus B.**
adress: Salomon Smiths väg 9.
ålder: 1929.
arkitekt / byggm:
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Vit puts.
tak: Pulpettak, svart trapetsplåt.
detaljer: Parti med glasblock. Rödbrun garageport av stående panel. Fasaden mot öster, väster och norr är förhöjd med en taktegelkrönt mur.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 4.



LÄRKAN 2 B från NO



LÄRKAN 2 B från SO

fastighet: **LÄRKAN 2, hus C.**
adress: Fridhemsgatan 6.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Uterum.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Grönt glasat ramverk mot norr och väster.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Gavelspetsar i vit stående panel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



LÄRKAN 2 C från NV

fastighet: **LÄRKAN 3, hus A.**
adress: Fridhemsgatan 4.
ålder: 1922. Ombyggt 1944, 1957.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson (1944), Johan Persson (1957).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Grå puts.
väggar: Vit puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2-lufts spröjsade fönster. Rödbrun pardörr med skurna speglar och spröjsat överljus. Burspråk mot söder med blyspröjsade fönster med färgat glas, balkong med räcke av kopparplåt över. Kupor mot väster och öster, med tegeltak och klädda med brun plåt. Altan mot väster med räcke av vitmålat tegel. Dörromfattning vid altandörr av ljusgrå marmor. Murad veranda vid entrén med rundade valv och valmat tegeltak. Runda spröjsade fönster i gavelspetsarna. Litet fönster mot norr med utkragande omfattning och kornisch på konsoler. Avtrappad gesims. Bruna fönsterluckor.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



LÄRKAN 3 A från NV



LÄRKAN 3 A från SV GAVEL



LÄRKAN 3 A från V ENTRÉ



LÄRKAN 3 A från V FÖNSTER



LÄRKAN 3 A från O

fastighet: **LÄRKAN 3, hus B.**
adress: Salomon Smiths väg 11.
ålder: 1953.
arkitekt / byggm: Bertil Sandin.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel: Grå puts.
väggar: Vit puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Blå hela fönster. Blå garageport med stående panel.



LÄRKAN 3 B från NO

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.

fastighet: **LÄRKAN 4, hus A.**
adress: Fridhemsgatan 2.
ålder: 1911.
arkitekt / byggm: A. L. Korf & Madsen.
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Vit puts.
tak: Brutet tälttak, svart glaserat 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 1-lufts och 3-lufts småspröjsade fönster. Grå pardörr med skurna speglar och småspröjsade fönster. Rundade mansardfönster med profilerad ovankant i svart och vit plåt. Utbyggt entréparti med mjukt svängt tak av svart plåt, namn "GRANEBO" över dörren. Rundad frontespis över med profilerad gesims och grå putsdekor i form av en mussla över fönstren. Runt burspråk mot söder med balkong, som har cementrücke med balusterdockor. Gråmålade blomgirlander som gördeband. En altan mot söder har räcke som balkongen. Enkel rak gesims. Avtrappat bröstningsband. Yttertrappa flankerad av två cementlejon.



LÄRKAN 4 A från SV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 1, M = 1.
Ett unikt hus med vackra proportioner och en mängd välbevarade detaljer.



LÄRKAN 4 A från V ENTRÉ



LÄRKAN 4 A från V ENTRÉTAK

fastighet:

LÄRKAN 4, hus A.

forts.



LÄRKAN 4 A från V DEKOR



LÄRKAN 4 A från NV LEJON



LÄRKAN 4 A från S



LÄRKAN 4 A från S BALKONG



LÄRKAN 4 A från S GÖRDELBAND

fastighet:

LÄRKAN 4, hus A.

forts.



LÄRKAN 4 A från SO



LÄRKAN 4 A från SO
MANSARDFÖNSTER



LÄRKAN 4 A från SO SKORSTEN

fastighet:

LÄRKAN 4, hus B.

adress:

Fridhemsgatan 2.

ålder:

arkitekt / byggm:

Förråd.

användning:

1

antal våningar:

sockel:

Gråmålad puts.

väggar:

Vit puts.

tak:

Platt tak.

detaljer:

Vita småspröjsade stallfönster. Taktegelkrönt mur med grå parport av panel i fiskbensmönster.



LÄRKAN 4 B från SO

värdering

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M)

K = 3, M = 4.



LÄRKAN 4 B från V PORT