

fastighet: **MORSING 1, hus A.**
adress: Björklidsgatan 6.
ålder: 1931. Ombyggt 1933, 1981.
arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1933), Göran Johansson (1981).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel:
väggar: Vit puts.
tak: Sadeltak, svarta betongpannor.
detaljer: Vita spröjsade 2- och 3-lufts fönster, bruna i kupa. Vit spegeldörr med fönster. Vit lamelldörr med fönster och stående panel. Balkong åt söder, med räcke av vita stående ribbor, buren av tre smäckra järnpelare med sirliga kapitäl. Kupor åt öster och väster, klädda med svart locklistpanel. Hörnlisener, profilerad gesims och solbänkar. Vindskivor, stuprör och plåtdetaljer av koppar.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



MORSING 1 A från SV



MORSING 1 A från NV



MORSING 1 A från SV BALKONG



MORSING 1 A från SV
BALKONGFÄSTE

fastighet: **MORSING 1, hus B.**
adress: Sävgatan 2.
ålder: 1987.
arkitekt / byggm: Anders Edlund.
användning: Carport, förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Vita stolpar, vita stående brädor.
tak: Pulpettak.
detaljer: Vit ramdörr med fönster.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



MORSING 1 B från NV

fastighet: **MORSING 1, hus C.**
 adress:
 ålder:
 arkitekt / byggm:
 användning: Altan.
 antal våningar: ½
 sockel:
 väggar: Vitputsad mur mot söder, räcke av vit stående panel mot norr och väster.
 tak:
 detaljer: Grind av vit stående panel. Muren krönt av svarta takpannor.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 5, M = 3.**

fastighet: **MORSING 2, hus A.**
 adress: Sävgatan 4.
 ålder: 1932. Ombyggt 1948, 1950, 1978.
 arkitekt / byggm: Tore Johansson (1948), Tage Billgren (1950), Christer Persson (1978).
 användning: Bostad.
 antal våningar: 1½
 sockel: Gråmålad puts.
 väggar: Rött fasadtegel.
 tak: Sadeltak, svarta eternitplattor.
 detaljer: Bruna spröjsade 2- och 3-lufts fönster. Brun lamelldörr av ädelträ med fönster och diagonalmönster. Frontespis mot norr med svart plåt på sidorna. Liten kupa mot norr, klädd med svart plåt. Gavelspetsar i svart lockpanel. Ståndränna. Yttertrappa i brunt trä.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 4, M = 3.**



MORSING 2 A från NV



MORSING 2 A från NV KUPA

fastighet: **MORSING 2, hus B.**
 adress: Sävgatan 4.
 ålder: 1974.
 arkitekt / byggm:
 användning: Carport, förråd.
 antal våningar: 1
 sockel:
 väggar: Bruna stolpar, brun stående panel.
 tak: Platt tak.
 detaljer: Låda runt takfoten av brun fjällpanel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 5, M = 4.**



MORSING 2 B från N

fastighet: **MORSING 3.**
adress: Sävgatan 6.
ålder: 1932. Ombyggt 1947.
arkitekt / byggm: Sture Persson. Tore Johansson (1947).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, samt inredd vind.
sockel: Ljust gråmålad puts.
väggar: Rosa puts.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Bruna hela fönster med lösa spröjsar, delade till 6 och 4 rutor. Brun lamelldörr av ädelträ med spröjsat fönster och panelmönster. Två kupor åt norr och en åt söder, klädda med svart falsad plåt. Profilerad vit gesims. Bruna fönsterluckor. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



MORSING 3 från NO



MORSING 3 från NV

fastighet: **MORSING 4, hus A.**
adress: Sävgatan 8, Norra Ånggatan 7.
ålder: 1934. Ombyggt 1939.
arkitekt / byggm: M. Severin (även 1939).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Gul spritputs.
tak: Sadeltak, svarta betongpannor.
detaljer: Vita hela fönster med lösa spröjsar, delade till 4 rutor. Vit lamelldörr med fönster. Mörkbrun lamelldörr med fiskbenspanel. Liten veranda åt väster, sadeltak med svarta takpannor på vita trästolpar. Skärmtak åt norr med takpannor på vita stolpar. Vita slätputsade dörr- och fönsteromfattningar. Vita vindskivor och takfotsbrädor.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



MORSING 4 A från NV



MORSING 4 A från SO



MORSING 4 A från NV VERANDA

fastighet: **MORSING 4, hus B.**
adress: Sävgatan 8.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel: Grå betong.
väggar: Gul lockpanel.
tak: Sadeltak, mörkgrå betongpannor.
detaljer: Svart garageport av stående panel. Vita vindskivor.



MORSING 4 B från N

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 4, M = 4.**

fastighet: **MORSING 5, hus A.**
adress: Björklidsgatan 4.
ålder: 1931.
arkitekt / byggm: J. Tjernberg.
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Ljust grå puts.
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Bruna hela fönster. Brun lamelldörr med fönster. Balkong åt söder på stolpar, med räcke av grå stående brädor. Vita fönsteromfattningar. Avtrappad vit gesims.



MORSING 5 A från SV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 4, M = 3.**

fastighet: **MORSING 5, hus B.**
adress: Björklidsgatan 4.
ålder: 1973.
arkitekt / byggm: Marie Mårtensson (?)
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Vit puts.
tak: Sadeltak, mörkgrå tegelformad plåt.
detaljer: Brun garageport av stående panel. Gavelspets i mörkbrun lockpanel.



MORSING 5 B från SV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M) **K = 5, M = 4.**

fastighet: **MORSING 5, hus C.**
adress: Björklidsgatan 4.
ålder: 1984.
arkitekt / byggm: Uterum, förråd.
användning: 1
antal våningar: Rött tegel.
sockel: Platt tak.
väggar: Vita hela aluminiumfönster. Vita, helt glasade
tak: skjutdörrar. Låda runt takfoten av brun liggande
detaljer: panel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 5.



MORSING 5 C från SV

fastighet: **MORSING 6.**
adress: Bruksgatan 20, Björklidsgatan 2.
ålder: 1930. Ombyggt 1931, 1992.
arkitekt / byggm: Marie Mårtensson (1992).
användning: Bostad.
fastighet: 1½
sockel: Grå puts.
väggar: Gult fasadtegel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Bruna 2- och 3-lufts fönster, på frontespisen 1-lufts med överbåge. Brun ramdörr med speglar, fönster och överljus. Dörr med fönster och garageport i stående panel. Frontespis mot söder med halvront, spröjsat fönster högst upp. Portik med balkong, pelare och kolonner med doriska kapitäl, balkongräcke med balusterdockor, allt i huggen sten (granit?). Yttertrappa i granit med profilerade steg, rött och vitt kakel på trappavsatsen. Kupa åt norr, klädd med brun plåt. Gavelspetsar i mörkbrun lockpanel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.

Portiken och balkongen är ursprungliga och mycket eleganta, men inklädningen och tillbyggnaden skämmer huset.



MORSING 6 från S



MORSING 6 från NV



MORSING 6 från S
BALKONGDEL

fastighet: **MORSING 7, hus A.**
adress: Bruksgatan 18.
ålder: 1930. Ombyggt 1958.
arkitekt / byggm: Göran Johansson (1958).
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Ljust gul puts.
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Bruna korsdelade fönster. Mörkbrun dörr med skuret spegelmönster och halvrunt spröjsat överljus. Brun dörr med fönster och stående panel. Hörnlisener, avtrappad gesims och solbänkar. Liten kupa mot norr, klädd med svart plåt. Yttertrappa med mur, dels putsad, dels av granit.



MORSING 7 A från S

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.

fastighet: **MORSING 7, hus B.**
adress: Bruksgatan 18.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Grön stående panel.
tak: Osymmetriskt sadeltak, svart trapetsplåt.
detaljer: Vitt helt fönster. Vit garageport av stående panel med fönster.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.

fastighet: **MORSING 8, hus A.**
adress: Bruksgatan 16.
ålder: 1931. Ombyggt 1983.
arkitekt / byggm: S. Persson. Börje Johnzon (1983).
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Brunmålad puts.
väggar: Gul puts.
tak: Mansardtak, röda betongpannor.
detaljer: Bruna 2- och 3-lufts fönster, där rutan i mitten är indragen. Brun lamelldörr av ädelträ med spröjsat fönster och spegelmönster. Avtrappad kornisch över dörren. Avtrappad gesims. Gavelspetsar av brun stående panel. Liten kupa mot norr.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



MORSING 8 A från O



MORSING 8 A från SV

fastighet: **MORSING 8, hus B.**
adress: Bruksgatan 16.
ålder: 1961.
arkitekt / byggm: K. Ericsson.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel: Gul puts.
väggar: Platt tak.
tak: Platt tak.
detaljer: Brun garageport av liggande panel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



MORSING 8 B från SO

fastighet: **MORSING 9.**
adress: Bruksgatan 14, Norra Änggatan 5.
ålder: 1934. Ombyggt 1967.
arkitekt / byggm: Oscar Isberg. Rolf Larsson (1967).
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Grå puts.
väggar: Rött fasadtegel.
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Bruna spröjsade 2- och 3-lufts fönster. Brun lamelldörr med fönster och stående panel. Tillbyggnad åt norr i en våning med väggar i rött tegel och pulpettak. Veranda åt väster med väggar av grå puts. Balkong åt väster på pelare, med räcke av bruna stående brädor. Bruna fönsterluckor.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



MORSING 9 från S



MORSING 9 från SO



MORSING 9 från O TILLBYGGNAD