

fastighet: **SOLDALEN 1, hus A.**
adress: Bellevuevägen 20.
ålder: 1905. Ombyggt 1953.
arkitekt / byggm: B.Lindén (1953).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, grå eternitplattor.
detaljer: Vita hela och korsdelade fönster. Brun teakdörr med mönster av stående ribbor. Kupor åt nordost och sydväst, klädda med svart falsad plåt. Stickbågar. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



SOLDALEN 1 från O



SOLDALEN 1 från V



SOLDALEN 1 från NV

fastighet: **SOLDALEN 1, hus B.**
adress: Bellevuevägen 20.
ålder:
arkitekt / byggm: Lusthus.
användning: 1
antal våningar:
sockel:
väggar: Röd liggande panel.
tak: Sadeltak, svart papp.
detaljer: Vitt korsdelat fönster. Brun dörr med fönster och panel i fiskbensmönster. Veranda framför huset med vita stolpar och vitt räcke av figursågade brädor. Vita vindskivor.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 2.

fastighet: **SOLDALEN 2, hus A.**
adress: Krogdammsvägen 19.
ålder: 1906. Ombyggt 1953.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Ove Nilsson (1953).
användning: Bostad. Parhus med nr. 3.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Halvvalmat sadeltak, grå eternitplattor.
detaljer: Gröna 3-lufts fönster med överbåge. Grön lamelldörr med rutmönster och över- och sidoljus av råglas. Kupa åt sydväst med valmat sadeltak, klädd med ljusgrå plåt. 7-kantigt uterum åt nordväst med gråbrun putsad underdel, vit stående panel, gröna fönster och svart plåttak. Avtrappad gesims. Stickbågar. Ståndränna. Yttertrappa med konststen. Rött plank av Ystadmodell mot gatan.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 3.



SOLDALEN 2 A från NO



SOLDALEN 2 A från NV



SOLDALEN 2 A från SV



SOLDALEN 2 A från NV UTERUM

fastighet: **SOLDALEN 2, hus B.**
adress: Krogdammsvägen 19.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Lekstuga.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Röd stående panel.
tak: Sadeltak, grön korrugerad plåt.
detaljer: Vita korsdelade fönster. Grön och röd plankdörr i spegelmönster. Vita knutar. Vita formsågade vindskivor.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 4.

fastighet: **SOLDALEN 3, hus A.**
adress: Krogdammsvägen 17.
ålder: 1906. Ombyggt 1923, 1925, 1958.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Henrik Nilsson (1923 och 1925), Karl Ericsson (1958).
användning: Bostad. Parhus med nr. 2.
antal våningar: 1½
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Halvvalmat sadeltak, grå eternitplattor.
detaljer: Vita hela fönster med överbåge. Ljusbrun teakdörr med fönster och mönster av stående panel. Kupor åt nordost och sydväst, klädda med ljus gråmålad plåt, den södra har valmat eternittak. Avtrappad gesims. Stickbågar. Solbänkar i brunt glaserat kakel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



SOLDALEN 3 från NO



SOLDALEN 3 från NO GESIMS

fastighet: **SOLDALEN 3, hus B.**
adress: Krogdammsvägen 17.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Röd locklistpanel.
tak: Pulpettak, svart papp.
detaljer: Röd garageport av stående panel. Svarta dekorband på porten.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 5.

fastighet: **SOLDALEN 4, hus A.**
adress: Krogdammsvägen 15.
ålder: 1905. Ombyggt 1966.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. R. Jonasson (1966).
användning: Bostad. Parhus med nr. 5.
antal våningar: 1½
sockel: Brunmålad puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, grå betongpanna.
detaljer: Vita hela fönster med lösa spröjsar. Brun teakdörr med spegelmönster, fönster och sidoljus. Frontespis delad med nummer 5, med utsparning i grå puts. Kupa mot sydväst. Avtrappad gesims av formtegel. Dekorband av formtegel. Stickbågar. Ståndränna. Yttertrappa med svart skiffer.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



SOLDALEN 4 A från NV



SOLDALEN 4 A från NO

fastighet: **SOLDALEN 5, hus A.**
adress: Krogdammsvägen 13.
ålder: 1905. Ombyggt 1970.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Lars Olofsson (1970).
användning: Bostad. Parhus med nr. 4.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, grå falsad plåt.
detaljer: Gröna korsdelade fönster. Grön spegeldörr med överljus. Kupa mot sydväst, klädd med gråbrun plåt. Frontespis delad med nummer 4, med utsparning i grå puts. Avtrappad gesims av formtegel. Dekorband av formtegel. Stickbågar. Ståndränna. Yttertrappa med konststen.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 3.



SOLDALEN 4 A och 5 A från NO
FRONTESPIS



SOLDALEN 5 A från NO

fastighet:

SOLDALEN 5, hus A.

forts.



SOLDALEN 5 A från O



SOLDALEN 5 A från O DÖRR



SOLDALEN 5 A från O GESIMS

fastighet: **SOLDALEN 6, hus A.**
adress: Krogdammsvägen 11.
ålder: 1905. Ombyggt 1938.
arkitekt / byggm: Peter Boisen.
användning: Bostad. Parhus med nr. 7.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, grå falsad plåt.
detaljer: Gröna korsdelade fönster. Grön pardörr med speglar och överljus. Frontespis delad med nummer 7, med utspärning. Kupa mot öster, klädd med grå plåt. Avtrappad gesims av formtegel. Dekorband av formtegel. Stickbågar. Ståndränna. Yttertrappa med konststen. Rött plank av Ystadmodell mot gatan.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 3.



SOLDALEN 6 A från NO



SOLDALEN 6 A från O DÖRR

fastighet: **SOLDALEN 6, hus B.**
adress: Krogdammsvägen 11.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Carport.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Rött Ystadplank.
tak: Pulpettak, grå falsad plåt.
detaljer: Garageport i rött Ystadplank.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 4.

fastighet: **SOLDALEN 7, hus A.**
adress: Krogdammsvägen 9.
ålder: 1905. Ombyggt 1947, 1948.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Tore Johansson (1947), U. B. Andersson (1954).
användning: Bostad. Parhus med nr. 6.
antal våningar: 1½
sockel: Vitmålad puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, grå eternitplattor.
detaljer: Bruna korsdelade fönster. Brun dörr med mönster av smala stående ribbor, fönster och överljus. Frontespis delad med nummer 6, med utsparning. Kupor mot öst och väst, klädda med grå plåt. Avtrappad gesims av formtegel. Dekorband av formtegel. Stickbågar. Ståndränna. Carport i söder av brun stående panel med platt tak.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 3.



SOLDALEN 7 A från SO



SOLDALEN 7 A från V

fastighet: **SOLDALEN 7, hus B.**
adress: Krogdammsvägen 9.
ålder: 1921, byggt som slakteri. Ombyggt (till tvättstuga) 1935.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. S. Persson (1935).
användning: Förråd.
antal våningar: 1
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Vit puts.
tak: Pulpettak.
detaljer: Rött spröjsat järnfönster. Röd slät ramdörr. Enkel gesims. Solbänk.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.

Byggt som slakteri, ett exempel på de näringar som ursprungligen fanns i Soldalen.



SOLDALEN 7 B från S

fastighet: **SOLDALEN 7, hus C.**
adress: Krogdammsvägen 9.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Förråd, uterum.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Brun locklistpanel.
tak: Pulpettak.
detaljer: Litet brunt helt fönster. Brun pardörr med spröjsade fönster. Bruna plankdörrar.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



SOLDALEN 7 C från NO

fastighet: **SOLDALEN 8, hus A.**
adress: Krogdammsvägen 7.
ålder: 1906. Ombyggt 1939, 1942.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. S. Persson (1939 och 1942).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. På frontespis rödbrunt glaserat flattegel.
detaljer: Röda 2- och 3-lufts fönster, spröjsade till korsdelade. Röd slät dörr med fönster. Frontespis mot öster. Dörromfattning av brunt tegel. Avtrappad gesims. Stickbågar. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.

Har stor betydelse för miljön med sitt läge vid vägkorsningen.



SOLDALEN 8 A från S



SOLDALEN 8 A från S FRONTESPIS

fastighet: **SOLDALEN 8, hus B.**
adress: Krogdammsvägen 7.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Carport.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Röd stående panel mot gatan.
tak: Platt tak.
detaljer:

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 5.

fastighet: **SOLDALEN 9, hus A.**
adress: Krogdammsvägen 5.
ålder: 1906. Ombyggt 1915, 1930.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Henrik Nilsson (1915), Axel Olsson (1930).
användning: Bostad. Parhus med nr. 10.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Gult fasadtegel.
tak: Halvvalmat sadeltak, grå eternitpannor.
detaljer: Bruna korsdelade fönster. Brun lamelldörr med mönster av stående panel och överljus. Kupa mot söder, klädd med svart plåt, med valmat sadeltak med spira. Rundad kupa mot nordväst i svart falsad plåt. Yttertrappa med konststen.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.
Vacker takkupa, men det gula fasadtegllet skämmer huset.



SOLDALEN 9 A från O



SOLDALEN 9 A från O KUPA

fastighet: **SOLDALEN 9, hus B.**
adress: Krogdammsvägen 5.
ålder: 1961.
arkitekt / byggm: Garage.
användning: 1
antal våningar: Gråmålad puts.
sockel: Gult fasadtegel.
väggar: Platt tak, troligen svart papp.
tak: Svart garageport av stående panel med kraftiga hängslor. Mur krönt av brun 1-kupiga betongpannor mellan hus A och hus B. Rundad svart port av stående panel i muren.
detaljer:

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



SOLDALEN 9 B från O

fastighet: **SOLDALEN 10, hus A.**
adress: Krogdammsvägen 3.
ålder: 1906. Ombyggt 1912, 1915, 1931.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Henrik Nilsson (1912, 1915 och 1931).
användning: Bostad. Parhus med nr. 9.
antal våningar: 1½
sockel: Grå, delvis vitmålad puts.
väggar: Gult fasadtegel.
tak: Halvvalmat sadeltak, grå eternitpannor.
detaljer: Brunna korsdelade fönster. Brun lamelldörr med mönster av stående panel och överljus. Kupa mot söder, klädd med svart plåt, med valmat sadeltak med spira. Rundad kupa mot nordväst i svart falsad plåt.



SOLDALEN 10 A från S

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.
Vacker takkupa, men det gula fasadteglet skämmer huset.

fastighet: **SOLDALEN 10, hus B.**
adress: Krogdammsvägen 3.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Gult fasadtegel, långsidor i vit puts.
tak: Platt tak, troligen svart papp.
detaljer: Svart garageport av stående panel med kraftiga hängslor. Mur krönt av brun 1-kupiga betongpannor mellan hus A och hus B. Rundad svart port av stående panel i muren.



SOLDALEN 10 B från S

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.

fastighet: **SOLDALEN 11, hus A.**
adress: Bellevuevägen 6, Krogdammsvägen 1.
ålder: 1979.
arkitekt / byggm: Åsedahus.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Grå cement.
väggar: Rödsvarf fasadtegel.
tak: Sadeltak, mörkgrå 2-kupig betongpanna.
detaljer: Mörkbruna hela fönster. Mörkbrun lamelldörr med
mönster av stående panel. Kupa mot nordväst
med sadeltak, klädd med brun stående panel.
Skärmtak mot nordost av mörkbrun panel.
Rundad yttertrappa av konststen.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



SOLDALEN 11 A från O



SOLDALEN 11 A från V

fastighet: **SOLDALEN 11, hus B.**
adress: Krogdammsvägen 1.
ålder: 1979.
arkitekt / byggm: Åsedahus.
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Mörkbrun stående panel.
tak: Sadeltak, mörkgrå 2-kupig betongpanna.
detaljer: Mörkbrun garageport av stående panel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



SOLDALEN 11 B från S

fastighet: **SOLDALEN 13, hus A.**
adress: Bellevuevägen 8.
ålder: 1905. Ombyggt 1950, 1956.
arkitekt / byggm: Peter Boisen.
användning: Bostad. Parhus med nr. 14.
antal våningar: 1½
sockel: Vitmålad puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, grå eternitplattor.
detaljer: Ljusgröna 2- och 3-lufts fönster. Ljust brun slät dörr med fönster och spröjsat överljus. Frontespis delad med nummer 14, med utsparning i vitmålad puts. Gesims och dekorband i formtegel. Stickbågar över dörr och frontespisfönster. Ståndränna.



SOLDALEN 13 A från SV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 3.

fastighet: **SOLDALEN 13, hus B.**
adress: Bellevuevägen 8.
ålder: Ombyggt 1931, 1973.
arkitekt / byggm:
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Gråmålad puts.
tak: Pulpettak, troligen plåt.
detaljer: Ljusgrönt spröjsat fönster. Ljusgrön garageport av stående panel. Ljusgrön ramdörr med fönster.



SOLDALEN 13 B från SV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 4.

fastighet: **SOLDALEN 14, hus A.**
adress: Bellevuevägen 10.
ålder: 1905. Ombyggt 1948.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Tage Billgren (1948).
användning: Bostad. Parhus med nr. 13.
antal våningar: 1½
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, svart falsad plåt.
detaljer: Mörkgröna fönster, hela, 2-lufts och 3-lufts med överbåge. Mörkgrön lamelldörr med spröjsat fönster och överljus. Frontespis delad med nummer 13, med utsparning i vitmålad puts. Gesims och dekorband i formtegel. Kupa mot väster, klädd med svart plåt. Stickbågar. Ståldränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 3.



SOLDALEN 14 A från NV



SOLDALEN 14 A från SV

fastighet: **SOLDALEN 14, hus B.**
adress: Bellevuevägen 10.
ålder: 1954.
arkitekt / byggm: Börje Johnzon.
användning: Förråd.
antal våningar: 1
sockel: Grå och gulmålad puts.
väggar: Grå och gulmålad puts.
tak: Sadeltak, grå korrugerad plåt.
detaljer: Röd slät dörr.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



SOLDALEN 14 B från V

fastighet: **SOLDALEN 15, hus A.**
adress: Bellevuevägen 12.
ålder: 1905. Ombyggt 1915, 1946.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Henrik Nilsson (1915).
användning: Bostad. Parhus med nr. 16.
antal våningar: 1½
sockel: Rödmålad puts.
väggar: Rött tegel, gavel i gul puts.
tak: Osymmetriskt sadeltak, grå falsad plåt.
detaljer: Gröna 3-lufts fönster med överbåge. Grön spegeldörr med överljus. Frontespis med valmat plåttak och enkel gesims. Dörromfattning i gul puts. Ståndränna. Yttertrappsteg av rödbrun klinker.



SOLDALEN 15 A från SV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.

fastighet: **SOLDALEN 15, hus B.**
adress: Bellevuevägen 12.
ålder: 1954.
arkitekt / byggm: Börje Johnzon.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel: Gul puts.
väggar: Sadeltak.
tak: Brun och vit garageport med stående ribbor.
detaljer:



SOLDALEN 15 B från SV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.

fastighet: **SOLDALEN 16, hus A.**
adress: Bellevuevägen 14.
ålder: 1905. Ombyggt 1912, 1917, 1925, 1955.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Henrik Nilsson (1917 och 1925), Börje Johnzon (1955).
användning: Bostad. Parhus med nr. 15.
antal våningar: 1½
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel, gavel i gul puts.
tak: Osymmetriskt sadeltak, grå falsad plåt.
detaljer: Vita 2- och 3-lufts fönster, delvis med överbåge. Vit lamelldörr med spröjsat fönster och spegelmönster. Frontespis med valmat plåttak och enkel gesims. Dörromfattning i gul puts. Ståndränna.



SOLDALEN 16 A från NV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.

fastighet:

SOLDALEN 16, hus A.

forts.



SOLDALEN 16 A från SV

fastighet:

SOLDALEN 16, hus B.

adress:

Bellevuevägen 14.

ålder:

arkitekt / byggm:

användning:

antal våningar:

sockel:

väggar:

tak:

detaljer:

Garage.

1

Gul puts.

Platt tak.

Brun garageport av stående panel. Rött Ystadplank mot gården.



SOLDALEN 16 B från V

värdering

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.

fastighet:

SOLDALEN 17.

adress:

Bellevuevägen 16.

ålder:

1906. Ombyggt 1938.

arkitekt / byggm:

Peter Boisen. S. Persson (1938).

användning:

Bostad. Parhus med nr. 18.

antal våningar:

1½

sockel:

Ljust grågrön puts.

väggar:

Ljust grågrön puts.

tak:

Mansardtak mot väster och sadeltak mot öster, svart papp i plattmönster.

detaljer:

Vita 2- och 3-lufts fönster, med överbåge i bottenvåningen. Ljust grå lamelldörr med fönster. Veranda mot väster, sadeltak med mörkgrå betongpanna och vit lockpanel i räcken och gavelspets. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Vit enkel gesims och vitt dekorband. Ståndränna. Rött Ystadplank mot gården.



SOLDALEN 17 från SV

värdering

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.

fastighet: **SOLDALEN 18, hus A.**
adress: Bellevuevägen 18.
ålder: 1906. Ombyggt 1935.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Oscar Isberg (1935).
användning: Bostad. Parhus med nr. 17.
antal våningar: 1½
sockel: Ljust gråmålad puts.
väggar: Ljust gulrosa puts.
tak: Mansardtak mot väster och sadeltak mot öster, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2- och 3-lufts fönster, med överbåge i bottenvåningen. Brun teakdörr med mönster av stående panel, över- och sidoljus. Dörr- och fönsteromfattningar i vit stuckatur med växtornament i jugendstil. Enkel gesims. Dekorband i puts. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 3.



SOLDALEN 18 A från V



SOLDALEN 18 A från V DÖRR



SOLDALEN 18 A från V FÖNSTER

fastighet: **SOLDALEN 18, hus B.**
adress: Bellevuevägen 18.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Lekstuga.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Grön stomme med rosa fyllningar av stående panel och masonit.
tak: Sadeltak, svart papp.
detaljer: Gröna spröjsade fönster. Vit och grön spegeldörr. Grön figursågad gavelspets med flaggstång.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



SOLDALEN 18 B från SV