

fastighet: **SYLVAN 1, hus A.**  
adress: Skolgatan 20, Bruksgatan 3.  
ålder: 1913. Ombyggt 1968.  
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson.  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 2  
sockel: Grå puts.  
väggar: Grå ädelputs.  
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Vita fönster, dels hela, dels osymmetriskt delade 2-lufts. Ljusbruna teakdörrar med brädmönster, varav en med över- och sidoljus. Frontespiser mot norr och väster, den norra har en liten spira på taket. Runda spröjsade fönster i gavelspetsar och på en frontespis. Enkel rak gesims. Ståndränna. Balkong mot sydost med svart järnräcke.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 2.**



SYLVAN 1 A från NO



SYLVAN 1 A från SV



SYLVAN 1 A från N  
GAVELSPETSFÖNSTER

fastighet: **SYLVAN 1, hus B.**  
adress: Bruksgatan 3.  
ålder: 1963.  
arkitekt / byggm: R. Malm.  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel: Vitmålad puts.  
väggar: Vitmålad puts.  
tak: Pulpettak.  
detaljer: Två bruna garageportar av stående panel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**



SYLVAN 1 B från N

fastighet: **SYLVAN 2, hus A.**  
adress: Surbrunnsvägen 21, Bruksgatan 1.  
ålder: 1911. Ombyggt 1925, 1943, 1960, 1963.  
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (även 1925). K. Hansson (1943), R. Malm (1963).  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 1½  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Gult fasadtegel.  
tak: Halvvalmat sadeltak, röd 1-kupig takpanna.  
detaljer: Vita fönster i olika storlekar med småspröjsade överbågar. Bruna brädmönstrade teakdörrar med sidoljus. Frontespis mot öster, övre delen i gul puts. Avtrappad vit gesims.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 2.**



SYLVAN 2 A från SO



SYLVAN 2 A från O



SYLVAN 2 A från N



SYLVAN 2 A från V

fastighet: **SYLVAN 2, hus B.**  
adress: Bruksgatan 1.  
ålder: 1953 (östra delen), 1963 (västra delen).  
arkitekt / byggm: Börje Svensson (1953), R. Malm (1963).  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Gul puts.  
tak: Pulpettak.  
detaljer: Två vita garageportar av plåt, med kvadratmönster.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**



SYLVAN 2 B från NV

fastighet: **SYLVAN 3.**  
 adress: Skolgatan 18.  
 ålder: 1910. Ombyggt 1924, 1944, 1948.  
 arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Tage Billgren (1944 och 1948).  
 användning: Bostad. Parhus med nr. 5.  
 antal våningar: 1½  
 sockel: Byggplattor med rödaktig singel.  
 väggar: Gul huggen Mexisten.  
 tak: Sadeltak åt väster och mansardtak åt öster, rött flattegel.

detaljer: Röda korsdelade fönster. Röd spegeldörr med spröjsat fönster. Dörromfattning i gult fasadtegel. Balkong i nordväst med räcke av svart korrugerad plåt. Kupa åt väster, klädd med svart plåt. Solbänkar av stående Mexisten. Ståndränna.



SYLVAN 3 från NV

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 2.**

fastighet: **SYLVAN 4, hus A.**  
 adress: Surbrunnsvägen 19.  
 ålder: 1910. Ombyggt 1920, 1943.  
 arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (även 1920). Thorsten Mattisson (1943).  
 användning: Bostad. Parhus med nr. 6.  
 antal våningar: 2  
 sockel: Gråmålad puts.  
 väggar: Grå puts.  
 tak: Mansardtak, grå falsad plåt i övre delen. Undre delen f. n. papp, ska kläs med svarta skifferplattor.

detaljer: Mörkblå korsdelade fönster i bottenvåningen, vitt sexdelat i ovanvåning. Svart pardörr med överljus och snidade speglar med kvadrater och musslor. Elegant mansardfönster i grå plåt med rundad ovan del, profilerad takkant, facetter och utsparningar. Frontespis, som delas med nr. 6, har putsdekorer och är krönt av litet torn med spira och flöjel märkt "1910". Vita profilerade dörr- och fönsteromfattningar. Avtrappade solbänkar. Grå profilerad gesims. Ståndränna.



SYLVAN 4 A och B från NO

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 1, M = 2.**

Mycket välbevarat parhus, bland de äldsta i Egnahem.



SYLVAN 4 A från NO DÖRR

fastighet:

**SYLVAN 4, hus A**

forts.



SYLVAN 4 A och 6 från NO  
FRONTESPIS



SYLVAN 4 A och 6 från SO  
FLÖJEL

fastighet:

**SYLVAN 4, hus B.**

adress:

Surbrunnsvägen 19.

ålder:

2005.

arkitekt / byggm:

Bostad, garage.

användning:

2

antal våningar:

sockel:

Grå puts.

väggar:

Grå puts.

tak:

Mansardtak, grå falsad plåt i övre delen, undre delen svarta skifferplattor.

detaljer:

Vitt sexdelat fönster. Brun garageport av plåt, med mönster av rektanglar. Pulpettak över garageporten, grå falsad plåt. Elegant mansardfönster i grå plåt med rundad ovandel, profilerad takkant, facetter och utsparningar. Grå avtrappad gesims. Ståndränna.



SYLVAN 4 B från NO NY KUPA

**värdering**

**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 1, M = 2 (övre delen).**

Mycket välanpassad nybyggnation, där man kopierat de flesta av huvudbyggnadens dekorelement.

**K = 4, M = 2 (undre delen).**

Garagedelen verkar malplacerad och klumpig.

fastighet: **SYLVAN 5.**  
 adress: Skolgatan 16.  
 ålder: 1910. Ombyggt 1959.  
 arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Rosemarie Danielsson (1959).  
 användning: Bostad. Parhus med nr. 3.  
 antal våningar: 1½  
 sockel: Byggplattor med rödaktig singel.  
 väggar: Gul huggen Mexisten.  
 tak: Sadeltak åt väster och mansardtak åt öster, rött flattegel.

detaljer: Vita, med lös spröjs korsdelade fönster. Mörkbrun lamelldörr med fönster och diagonalmönster. Dörrromfattning i gult fasadtegel. Balkong i sydväst med svart järnräcke. Solbänkar av stående Mexisten. Ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 2.**



SYLVAN 5 från SV



SYLVAN 5 från SV BALKONG

fastighet: **SYLVAN 6.**  
 adress: Surbrunnsvägen 17.  
 ålder: 1910. Ombyggt 1920, 1981, 1993.  
 arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (även 1920). Christer Persson (1981).  
 användning: Bostad. Parhus med nr. 4.  
 antal våningar: 2  
 sockel: Grågrön målad puts.  
 väggar: Grå puts.  
 tak: Mansardtak, grå falsad plåt i övre delen, undre delen grå skifferplattor.

detaljer: Bruna korsdelade fönster, 3-lufts i mansardfönstret och hela i verandan. Brun dörr med stående panel och överljus. Elegant mansardfönster i grå plåt med rundad ovan del, profilerad takkant, facetter och utsparningar. Frontespis, som delas med nr. 4, har putsdekorer och är krönt av litet torn med spira och flöjel märkt "1910". Vita profilerade dörr- och fönsteromfattningar. Avtrappade solbänkar. Grå profilerad gesims. Ståndränna. Yttertrappa med rödbrun klinker. Veranda åt söder med balkong över, klädd med vit stående panel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 2.**

Mycket välbevarat parhus, bland de äldsta i Egnahem. Verandan i söder känns dock påklistrad.



SYLVAN 6 från O



SYLVAN 6 från SO GESIMS



SYLVAN 4 A och 6 från SO FLÖJEL

fastighet: **SYLVAN 7.**  
adress: Skolgatan 14.  
ålder: 1910. Ombyggt 1947.  
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Tore Johansson (1947).  
användning: Bostad. Parhus med nr. 9.  
antal våningar: 1½  
sockel: Grå puts.  
väggar: Vit stänkputs.  
tak: Halvvalmat sadeltak, rött flattegel.  
detaljer: Blå korsdelade fönster. Brun teakdörr med bräd-  
mönster och över- och sidoljus. Utkragande slät-  
putsade fönsteromfattningar. Slätputsad profilerad  
gesims. Kupa mot väster, klädd med svart plåt.  
Stådränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 2.**



SYLVAN 7 från NV

fastighet: **SYLVAN 8, hus A.**  
adress: Surbrunnsvägen 15.  
ålder: 1910. Ombyggt 1946, 1961.  
arkitekt / byggm: Olsson & Jönsson. Nils Selander (1946), Sven Göran Johansson (1961).  
användning: Bostad. Par med nr. 10.  
antal våningar: 2  
sockel: Rödmålad puts.  
väggar: Rött tegel.  
tak: Mansardtak, svart papp (?) i form av takpannor.  
detaljer: Vita fönster, spröjsade till fyra delar. Mörkbrun slät dörr med överljus. Mansardfönster klätt med svart plåt, rundat i ovankant och med facett. Balkong åt norr på gjutjärnsstolpar, med sadeltak av svart trapetsplåt över, och med räcke av svart stående panel. Litet skärmtak på svarvade konsoler över ingången. Avtrappad gesims. Stickbågar. Yttertrappa med röd klinker.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 2.**



SYLVAN 8 A från NO



SYLVAN 8 A från NO BALKONG



SYLVAN 8 A från O  
BALKONGSTOLPE



SYLVAN 8 A från NO SKÄRM-  
TAKSKONSOL

fastighet: **SYLVAN 8, hus B.**  
adress: Surbrunnsvägen 15.  
ålder: 1963.  
arkitekt / byggm: K. Ericsson.  
användning: Garage, förråd, carport.  
antal våningar: 1  
sockel:  
väggar: Rött tegel.  
tak: Sadeltak, svarta eternitplattor.  
detaljer: Klarlackerad garageport av liggande fjällpanel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 4.**

fastighet: **SYLVAN 9.**  
 adress: Skolgatan 12.  
 ålder: 1910. Ombyggt 1989.  
 arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Nilam Glasservice (1989).  
 användning: Bostad. Parhus med nr. 7.  
 antal våningar: 1½  
 sockel: Gråmålad puts.  
 väggar: Gråmålad puts.  
 tak: Halvvalmat sadeltak, svart plåt i takpanneform.  
 detaljer: Bruna korsdelade fönster. Svart lamelldörr med panelmönster, halvrunt, spröjsat fönster och överljus. Vita utkragande slätputsade dörr- och fönsteromfattningar. Vit profilerad gesims. Kupa mot väster, klädd med svart plåt.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 2.**



SYLVAN 9 från SV



SYLVAN 9 från SV GESIMS

fastighet: **SYLVAN 10.**  
 adress: Surbrunnsvägen 13.  
 ålder: 1910. Ombyggt 1919, 1946, 1948, 1959.  
 arkitekt / byggm: Olsson & Jönsson. Henrik Nilsson (1919), Nils Selander (1946), Tore Johansson (1948), K. Ericsson (1959).  
 användning: Bostad. Par med nr. 8.  
 antal våningar: 2  
 sockel: Rödmålad puts.  
 väggar: Rött tegel.  
 tak: Mansardtak, svart papp (?) i form av takpannor.  
 detaljer: Vita hela fönster. Brun teakdörr med överljus. Mansardfönster klädda med svart plåt, rundade i ovkant och med facett. Balkong åt söder på gjutjärnsstolpar, med skärmtak av korrugerad plast över, och med räcke av grön stående panel. Avtrappad gesims. Stickbågar. Yttertrappa med brun klinker.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 2.**



SYLVAN 10 från O



SYLVAN 10 från O KUPA



fastighet: **SYLVAN 11.**  
 adress: Videgatan 4, Skolgatan 10.  
 ålder: 1923. Ombyggt 1926, 1965.  
 arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. K. Göransson (1965).  
 användning: Bostäder.  
 antal våningar: 2½  
 sockel: Grå puts.  
 väggar: Vit huggen Mexisten.  
 tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel.  
 detaljer: Ljusbruna hela fönster. Klarlackad teakdörr med diagonalmönster. Runda fönster i gavelspetsarna. Solbänkar av Mexisten på högkant.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 2.**



SYLVAN 11 från SV



SYLVAN 11 från O

fastighet: **SYLVAN 12, hus A.**  
 adress: Surbrunnsvägen 11, Videgatan 2.  
 ålder: 1913. Ombyggt 1932, 1961, 1966.  
 arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Kai Krüger (1961 och 1966).  
 användning: Bostäder.  
 antal våningar: 2  
 sockel: Gråmålad puts.  
 väggar: Gråmålad sprutputs.  
 tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. Flygel mot väster har halvvalmat sadeltak.  
 detaljer: Röda hela fönster. Röd ribbmönstrad lamelldörr med över- och sidoljus. Frontespis mot öster med spira. Dekor i korsvirkesmönster målat i rött på frontespis och gavelspets mot söder. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Profilerad vit gesims, en del med liten tandsnittsbård. "1913" i smide på vit putsutsparning. Ankarjärn. Två små kupor mot söder. Yttertrappa av granit. Ståndränna mot söder.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 2.**



SYLVAN 12 A från SO



SYLVAN 12 A från NO

fastighet:

**SYLVAN 12, hus A**

forts.



SYLVAN 12 A från NO  
FRONTESPIS



SYLVAN 12 A från SO GAVEL-  
SPETS



SYLVAN 12 A från SO GESIMS



SYLVAN 12 A från SO KUPA



SYLVAN 12 A från SO SPIRA

fastighet: **SYLVAN 12, hus B.**  
adress: Videgatan 2.  
ålder: 1963.  
arkitekt / byggm: Kai Krüger.  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Grå stänkputs.  
tak: Pulpettak.  
detaljer: Två röda garageportar av stående panel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**



SYLVAN 12 B från SO