

fastighet: **WENDT 1, hus A.**  
adress: Körlings väg 9.  
ålder: 1951.  
arkitekt / byggm: Tage Billgren.  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 2  
sockel: Grå cement.  
väggar: Grågrön sprutputs.  
tak: Valmat lågt sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Ljusgröna 2-lufts fönster. Grön glasad ståldörr.  
Två inglasade balkonger mot väster, grönt stolpverk med ljusgröna fyllningar och pulpettak med grön låda. Stort uterum mot väster med väggar och tak som balkongerna. Skärmtak mot öster av ljusgrön plåt. Avtrappad gesims. Mur av gult tegel, krönt med taktegel, runt hela tomten.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 3.**



WENDT 1 A från SV



WENDT 1 A från SO



WENDT 1 A från O

fastighet: **WENDT 1, hus B.**  
adress: Körlings väg 9.  
ålder: 1959. Ombyggt 1969.  
arkitekt / byggm: Bertil Sandin (även 1969).  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel: Grå cement.  
väggar: Gult tegel.  
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.  
detaljer: Ljusinsläpp av glasblock. Två gröna garageportar med liggande träpanel. Grön lamelldörr med stående panel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**



WENDT 1 B från V

fastighet:

**WENDT 1, hus B.**

forts.



WENDT 1 B från S

fastighet:

**WENDT 1, hus C.**

adress:

Körlings väg 9.

ålder:

arkitekt / byggm:

Uterum, förråd.

användning:

1

antal våningar:

sockel:

Grå cement.

väggar:

Gult tegel.

tak:

Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.

detaljer:

Ljusgrön ramdörr.

**värdering**

**kulturhistoriskt (K)**

**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 3.**



WENDT 1 C från SV

fastighet:

**WENDT 2, hus A.**

adress:

Körlings väg 11.

ålder:

1949.

arkitekt / byggm:

Bertil Sandin.

användning:

Bostad.

antal våningar:

2

sockel:

väggar:

Gult tegel.

tak:

Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel.

detaljer:

Vita hela perspektivfönster. Två delvis inglasade balkonger med räcken av gulvit korrugerad plåt. Utskjutande trapptorn mot öster. Dörromfattning av rött tegel. Avtrappad gesims.

**värdering**

**kulturhistoriskt (K)**

**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 3.**



WENDT 2 A från SV



WENDT 2 A från NO

fastighet: **WENDT 2, hus B.**  
adress: Körlings väg 11.  
ålder: 1960.  
arkitekt / byggm: Karl Ericsson.  
användning: Garage, förråd.  
antal våningar: 1  
sockel:  
väggar: Gult tegel.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Blå garageport med fönster.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**

fastighet: **WENDT 3, hus A.**  
adress: Körlings väg 13.  
ålder: 1949.  
arkitekt / byggm: Rune Welin.  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Grå puts.  
väggar: Gult tegel.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Vita hela fönster av olika storlek, några med mittspröjs. Brun diagonalmönstrad teakdörr med fönster. Utbyggnad mot väster. Uterum i glas och stående vit panel med pulpettak av grå plåt. Balkong mot söder med räcke av grön korrugerad plåt. Två kupor åt öster och en åt väster med tegeltak, klädda med svart plåt. Utkragande dörromfattning med plåttak. En utkragande fönsteromfattning mot öster.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 3.**



WENDT 3 A från V



WENDT 3 A från SV



WENDT 3 A från NV

fastighet:

**WENDT 3, hus A.**

forts.



WENDT 3 A från SV UTERUM



WENDT 3 A från O



WENDT 3 A från O KUPOR

fastighet:

**WENDT 3, hus B.**

adress:

Körlings väg 13.

ålder:

1965.

arkitekt / byggm:

Sven Göran Johansson.

användning:

Garage och gästrum.

antal våningar:

1½

sockel:

väggar:

Vitmålat tegel.

tak:

Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.

detaljer:

Vita fönster av varierande form och storlek. Brun lamelldörr med fönster och stående panel. Gavelspetsar klädda med brun lockpanel.

**värdering**

**kulturhistoriskt (K)**

**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 3.**



WENDT 3 B från SO

fastighet: **WENDT 4, hus A.**  
adress: Körlings väg 15.  
ålder: 1963.  
arkitekt / byggm: Sven Göran Johansson.  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Rött tegel, vitmålat mot väster och öster.  
tak: Sadeltak, grårött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Vita 2-lufts fönster av olika former och storlekar, delvis spröjsade. Brun kvadratmönstrad teakdörr. Utkragande dörrumfattning. Yttertrappa med klinker.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 4.**



WENDT 4 A från SV



WENDT 4 A från NV



WENDT 4 A från NO

fastighet: **WENDT 4, hus B.**  
adress: Körlings väg 15.  
ålder: 1963.  
arkitekt / byggm: Sven Göran Johansson.  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Vitmålat tegel.  
tak: Sadeltak, grårött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Brun garageport med liggande panel. Vit lamelldörr med fönster. Gavelspetsar i brun locklistpanel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**



WENDT 4 B från NV



WENDT 4 B från SO

fastighet: **WENDT 5, hus A.**  
adress: Körlings väg 17.  
ålder: 1963.  
arkitekt / byggm: Sven Göran Johansson.  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Grå cement.  
väggar: Rött tegel med mörka fogar.  
tak: Sadeltak, grått 1-kupigt tegel.  
detaljer: Vita 1- och 2-lufts fönster, delvis spröjsade. Brun teakdörr med fönster, mönster av stående panel. Något indragen terrass mot väster med vitmålade väggar. Kupor i kopparplåt mot väster och öster. Trekantiga ventiler i gavelspetsarna. Skärmtak av korrugerad plast mot öster. Yttertrappa med röd klinker.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 4.**



WENDT 5 A från SV



WENDT 5 A från NO KUPA

fastighet: **WENDT 5, hus B.**  
adress: Körlings väg 17.  
ålder: 1963.  
arkitekt / byggm: Sven Göran Johansson.  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel: Vitmålat tegel.  
väggar: Osymmetriskt sadeltak, grå papp i skiffermönster mot väster, svart papp mot öster.  
tak: Brun garageport av liggande panel.  
detaljer:

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**



WENDT 5 B från V



WENDT 5 B från NO

fastighet: **WENDT 6, hus A.**  
adress: Körlings väg 19.  
ålder: 1949. Ombyggt 1963, 1970, 1996.  
arkitekt / byggm: Rune Welin. Sven Görän Johansson (1963).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Grå puts.  
väggar: Gult tegel.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Bruna 2-lufts fönster. Kupor åt norr och söder, klädda med kopparplåt. Utbyggnad mot söder med platt tak med låda i rödbrun liggande fjällpanel. Balkong mot öster med räcke av grönsvart trapetsplåt. Uterum mot sydväst i gult tegel och rödbrun stående panel och med pulpettak.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 3.**



WENDT 6 A från V



WENDT 6 A från SV

fastighet: **WENDT 6, hus B.**  
adress: Körlings väg 19.  
ålder: 1954.  
arkitekt / byggm: Bertil Sandin.  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel: Gult tegel.  
väggar: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
tak: 8-kantigt fönster mot söder. Brun garageport av stående panel.  
detaljer:

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**



WENDT 6 B från SO