

fastighet: **BJÖRNEN 1, hus A.**  
adress: Surbrunnsvägen 2.  
ålder: 1936. Ombyggt 1941.  
arkitekt / byggm: Paul Jeppsson. Johan Persson (1941).  
användning: Bostäder och en affär.  
antal våningar: 3  
sockel: Grå konststen, åt öster ljusgrå puts.  
väggar: Gult tegel.  
tak: Valmat sadeltak, grått 1-kupigt tegel.  
detaljer: 2- och 3-lufts fönster, svarta mot väster och söder, gröna mot öster och norr. Bruna dubbeldörrar av ek med spröjsade fönster och spröjsat överljus med snidad blomma i mitten. Utkragande portomfattningar i grå ädelputs med blomdekor och små skärmtak i svart plåt. Indragna entréer mot öster. Avtrappat gördelband i rött tegel. Rundade balkonger med räcken av grå korrugerad plåt. Små rundade kupor i svart falsad plåt, tre åt väster, två mot öster och en mot vardera norr och söder. Yttertrappor av granit. Två dekorplattor av ädelputs i relief mot söder, en sjöjungfru och en häst. Mur mot norr och söder av gult tegel, krönt av svart 1-kupigt taktegel, med svarta smidesgrindar.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 2.**  
Gediget hus med många genomarbetade detaljer.



BJÖRNEN 1 A från SV



BJÖRNEN 1 A från NO



BJÖRNEN 1 A från SV KUPA



BJÖRNEN 1 A från NO  
SKORSTEN



BJÖRNEN 1 A från V  
PORTDEKOR

fastighet:

**BJÖRNEN 1, hus A**

forts.



BJÖRNEN 1 A från V PORT



BJÖRNEN 1 A från S DEKOR  
HÄST



BJÖRNEN 1 A från S DEKOR  
SJÖJUNGFRU

fastighet: **BJÖRNEN 1, hus B.**  
adress: Oskarsgatan.  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Skärmtak för cyklar.  
antal våningar: 1  
sockel:  
väggar: Tegelmur och grön eller brun stående panel, öppet på en sida.  
tak: Pulpettak, grön korrugerad plåt.  
detaljer:  
**värdering** **K = 5, M = 5.**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

fastighet: **BJÖRNEN 2, hus A.**  
adress: Munkgatan 3.  
ålder: 1943. Ombyggt 1984.  
arkitekt / byggm: Åke Pettersson. SCG Konstruktionskontor (1984).  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 3  
sockel: Brunmålad puts  
väggar: Gul fasadsten (typ Plegel).  
tak: Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Vita hela fönster med mittspröjs. Bruna glasade ståldörrar. Gördelband av stående sten. Vid entréer soprum och skärmtak av rödbrun plåt. 18 balkonger med gulvit trapetsplåt mot väster. Rödbrun stående panel över fönsterparti vid balkonger.  
**värdering** **K = 4, M = 4.**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**



BJÖRNEN 2 A från NV



BJÖRNEN 2 A från NO

fastighet: **BJÖRNEN 2, hus B.**  
adress: Munkgatan 3.  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Elcentral.  
antal våningar: ½  
sockel:  
väggar: Rödgrå konststen.  
tak: Platt tak, grå betong.  
detaljer:  
**värdering** **K = 5, M = 4.**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**



BJÖRNEN 2 B från SV

fastighet: **BJÖRNEN 3, hus A.**  
adress: Sektorsgatan 2.  
ålder: 1943. Ombyggt 1949, 1984, 1993.  
arkitekt / byggm: Sven Wallander. Tage Billgren (1949), Arnold Skoog (1984 och 1993).  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 3  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Gult fasadtegel.  
tak: Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Vita hela fönster med mittspröjs. Bruna lamelldörrar med mönster av stående panel och sidoljus. Utkragande portomfattningar och små skärmtak av vit plåt. Gördelband av ett stående tegelskift. 24 inglasade balkonger/uterum av glas och grön stående lockpanel, takkant av vit trapetsplåt. Mot norr och söder grönt trästaket med formsågade spjälor.  
**värdering** **K = 4, M = 3.**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**



BJÖRNEN 3 A från NO



BJÖRNEN 3 A från NV

fastighet: **BJÖRNEN 3, hus B.**  
adress: Munkgatan 5.  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Soprum.  
antal våningar: 1  
sockel: Grå betong.  
väggar: Grön lockpanel.  
tak: Lågt valmat sadeltak, svart papp.  
detaljer: Högsittande hela aluminiumfönster. Grön lamell-  
dörr med stående panel.  
**K = 5, M = 4.**  
**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**



BJÖRNEN 3 B från N