

fastighet: **ARESKOUG NORRA 1.**
adress: Österportstorg 1.
ålder: 1885. Ombyggt 1904, 1923, 1947, 1982.
arkitekt / byggm: Peter Boisen (1904), Henrik Nilsson (1923), Tage Billgren (1947), Nilsson & Persson (1982).
användning: Restaurang, danslokal. Byggt som Folkets Hus med samlings-salar och kontorsrum.
antal våningar: 2
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Gråvit och ljus gråblå slätputs.
tak: Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita korsdelade fönster, åt gård vita 2- och 3-lufts, spröjsade i trapporn. Gråvit pardörr med speglar. Gråvit glasad dubbeldörr med överljus. Två grå glasade ramdörrar. Glasad aluminiumdörr. Lisener i ovanvåning. Enkel snedställd gesims, enkelt gördelband. Avskuret hörn mot nordväst. Dörromfattning åt väster av rött tegel. Halvrunt trapporn mot gård. Yttertrappor av granit. Blå markiser mot väster.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 2 .**
miljömässigt (M) Även stort socialhistoriskt värde, byggt som Folkets Hus.



ARESKOUG N. 1 från SV



ARESKOUG N. 1 från NV



ARESKOUG N. 1 från NO



ARESKOUG N. 1 från SO

fastighet: **ARESKOUG NORRA 2.**
adress: Föreningsgatan 3.
ålder: 1885. Ombyggt 1938, 1948.
arkitekt / byggm: Olander Gröffell (1938), C. Sjöholm (1948).
användning: Samlingslokal.
antal våningar: 1
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Ljust gråmålad slätputs, på gavel beige.
tak: Sadeltak, brun falsad plåt.
detaljer: Vita 2-lufts fönster. Grå dubbeldörr med stående panel och överljus. Profilerad gesims, mot gård avtrappad. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



ARESKOUG N. 2 från SV

fastighet: **ARESKOUG NORRA 3, hus A.**
adress: Regementsgatan 6.
ålder: Ombyggt 1915, 1945, 1948.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1915), Frälsningsarmén Ritkontoret (1945), Rune Welin (1948).
användning: Samlingssal (kyrksal) och kontor.
antal våningar: 2
sockel: Gulvit puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, svart falsad plåt.
detaljer: Gröna 2-lufts fönster. I kyrksalen stora gröna 4-delade blyspröjsade fönster, två av dem sexkantiga. Brun glasad parport, brun pardörr med stående panel. Sydfasaden har vit puts på lisener och taklist med tandsnittsmönster. Vitputsad risalit mot söder med frontespis, dekorerad med band i strömskift. Profilerad vit gesims, avtrappad mot norr. Vackra svarta ankarjärn. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2 (sydfasad) 3 (norrfasad), M = 3.



ARESKOUG N. 3 A från NV



ARESKOUG N. 3 A från SV



ARESKOUG N. 3 A från SO
FÖNSTER

fastighet: **ARESKOUG NORRA 3, hus A** forts.



ARESKOUG N. 3 A från S
FRONTESPIS

fastighet: **ARESKOUG NORRA 3, hus B.**
adress: Regementsgatan 6.
ålder: 1961.
arkitekt / byggm: Karl Erikson.
användning: Kontor.
antal våningar: 2
sockel: Grå puts.
väggar: Gråmålad cementblock, rött tegel på gaveln.
tak: Pulpettak, brun plåt.
detaljer: Gröna hela fönster. Brun glasad ramdörr med stående panel. Balkong mot öster med räcke av grön korrugerad plåt. Yttertrappa av kalksten.



ARESKOUG N. 3 B från NO

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.

fastighet: **ARESKOUG NORRA 3, hus C.**
adress: Regementsgatan 6.
ålder: 1961.
arkitekt / byggm: Karl Erikson.
användning: Garage och förråd.
antal våningar: 1
sockel: Rött tegel.
väggar: Rött tegel.
tak: Pulpettak, svart papp.
detaljer: Bruna ramdörrar med stående panel, brun garageport med liggande panel.



ARESKOUG N. 3 C och 4 A

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.
Är nu rivet, ersatt av nybyggnad.

fastighet: **ARESKOUG NORRA 4, hus A.**
adress: Regementsgatan 8.
ålder: 1884. Ombyggt 1886, 1912, 1942, 1945, 1957, 1963, 1974, 1997.
arkitekt / byggm: Troligen Peter Boisen. Henrik Nilsson (1912), Åke Pettersson (1942), Åke Persson (1945). Karl Erikson (1957), Kai Krüger (1963), Stellan Andersson (1997).
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Grå puts.
väggar: Gult tegel, gul stående träpanel i överbyggnad.
tak: Lågt sadeltak, valmat i hörn, svart falsad plåt.
detaljer: Vita hela fönster med överbåge, 3-lufts mot norr. Vit lamelldörr med spegelmönster och överljus. Gulputsad, avtrappad gesims. Avskuret hörn.
anm: Byggt som målarverkstad, men redan efter två år ändrades en del till bostad.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 4.



ARESKOUG N. 4 A från NO

fastighet: **ARESKOUG NORRA 4, hus B.**
adress: Föreningsgatan 7.
ålder: 1972.
arkitekt / byggm: Bjerne Nyander.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Gult tegel.
tak: Pulpettak, grå korrugerad plåt.
detaljer:

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.
Syns bara som mur.



ARESKOUG N. 4 A från SO