

fastighet: **BERGMAN NORRA 2, hus A.**
adress: Regementsgatan 12.
ålder: Ombyggt 1918, 1928 (tillbyggnad av gårdsflygel m.m.), 1943, 1946, 1971, 1994.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918 och 1928), Berndt Grufstedt (1943), Åke Pettersson (1946), Lars Olofsson (1971), Roger Stigsson (1994).
användning: Affärer och bostad.
antal våningar: 2
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Rosa puts, mot gård ljusgrå puts.
tak: Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel svart plåt.
detaljer: Bruna stora skyltfönster i bottenvåning, 1- och 2-lufts spröjsade i ovanvåning. Bruna glasade lamelldörrar, en med över- och sidoljus. Frontespis med tympanon och triangulärt fönster. Profilerad vit gesims. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Indragen entré med svart smidesgrind, golv och trappsteg i klinker. Balkong mot söder med räcke av ljusbrunt trä.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 2.
De stora skyltfönstren förvanskar huset.



BERGMAN N. 2 A från NO



BERGMAN N. 2 A från NO
FRONTESPIS



BERGMAN N. 2 A från SO

fastighet: **BERGMAN NORRA 2, hus B.**
adress: Föreningsgatan 9.
ålder: 1956.
arkitekt / byggm: Karl Erikson.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Mörkbrun lockpanel.
tak: Sadeltak, grå papp.
detaljer: Mörkbrun garageport med stående panel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



BERGMAN N. 2 B från SO

fastighet: **BERGMAN NORRA 3, hus A.**
 adress: Regementsgatan 14.
 ålder: Ombyggt 1911, 1928, 1983.
 arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1911), Nilsson & Persson (1983).
 användning: Banklokaler och bostad.
 antal våningar: 2, mot gård 3.
 sockel: Gråmålad puts.
 väggar: Aprikosfärgad slätputs i bottenvåning, spritputs i ovanvåning..
 tak: Sadeltak, grå eternit. Mansardtak mot söder, kopparplåt.
 detaljer: Bruna hela skyltfönster i bottenvåning. Vita korsdelade fönster i ovanvåning, mot gård hela. Ljusbrun glasad metalledörr med dekorerade fyllningar. Rundat burspråk med kupoltak av kopparplåt med knapp. Liten halvrund frontespis. Bandrustik i bottenvåning. Vit profilerad gesims och vitt avtrappat gördelband. Utkragande fönsteromfattningar i vit slätputs i ovanvåning. Två små balkonger mot söder med vita räcken, ett i trä och ett i järn.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2 (gata) 3 (gård), M = 2 (gata) 4 (gård).



BERGMAN N. 3 A från N



BERGMAN N. 3 A från N
 BURSPRÅK TAK



BERGMAN N. 3 A från N
 BURSPRÅK NEDRE



BERGMAN N. 3 A från NO DÖRR



BERGMAN N. 3 A från S

fastighet: **BERGMAN NORRA 3, hus B.**
 adress: Föreningsgatan 11.
 ålder: 1985.
 arkitekt / byggm: Nilsson & Persson.
 användning: Förråd.
 antal våningar: 1
 sockel: Grå betong.
 väggar: Grå lockpanel med liggande fjällpanel överst. Gulröd puts mot väster.
 tak: Sadeltak, grå korrugerad plåt.
 detaljer: Två små trekantiga fönster. Grå dörr av stående lockpanel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



BERGMAN N. 3 B från SO

fastighet: **BERGMAN NORRA 4, hus A.**
 adress: Regementsgatan 16.
 ålder: 1882 (osäker uppg.) Ombyggt 1909 (påbyggnad av ovanvåning), 1921, 1935, 1972, 1992, 1994.
 arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1909 och 1921), G. A. Hansson (1935), Elitbygg (1992 och 1994).
 användning: Affärslokal, bostad.
 antal våningar: 2½
 sockel: Svartmålad puts.
 väggar: Mörkröd slätputs, mot gård röd locklistpanel.
 tak: Mansardtak, rött 2-kupigt tegel på övre del, svart papp i plattmönster på undre del.
 detaljer: Vita hela skyltfönster i bottenvåning, bruna 1-lufts spröjsade fönster i ovanvåning. Vit glasad ramdörr. Elegant frontespis, krönt av tornak i svart plåt med knopp, spira och flöjel med året 1909, och med vitt, ovalt, spröjsat fönster. Vit profilerad gesims, även i mansardbrytning och över mansardfönster. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Yttertrappa med steg av marmor.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 1, M = 2.



BERGMAN N. 4 A från NV



BERGMAN N. 4 A från NV MANSARD



BERGMAN N. 4 A från NV KUPOL

fastighet:

BERGMAN NORRA 4, hus A

forts.



BERGMAN N. 4 A från NV FLOJEL

fastighet:

BERGMAN NORRA 4, hus B.

adress:

Föreningsgatan 13.

ålder:

arkitekt / byggm:

Bostäder.

användning:

2

antal våningar:

sockel:

Svartmålad puts.

väggar:

Mörkröd slätputs.

tak:

Mansardtak, rött 2-kupigt tegel på övre del, svart papp i plattmönster på undre del.

detaljer:

Bruna 1-lufts spröjsade fönster. Fernissad lamell-dörr med sidoljus. Vit avtrappad gesims. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Portgång genom huset med svart, genombruten plåtdörr.

värdering

K = 2, M = 2.

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M)



BERGMAN N. 4 B från SV



BERGMAN N. 4 B från S PORT

fastighet: **BERGMAN NORRA 5, hus A.**
adress: Regementsgatan 18.
ålder: Troligen 1882. Ombyggt 1912, 1917, 1931, 1940.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1912, 1917 och 1931), Karl Erikson (1940).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Gulvit spritputs, åt gård vitslammat tegel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Svarta 1-lufts spröjsade fönster. Mörkbrun lamell-dörr med speglar och sidoljus. Vit enkel gesims. En liten och en större kupa mot söder, klädda med brun plåt med facettdekor, och med sadeltak av tegel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.



BERGMAN N. 5 A från NO



BERGMAN N. 5 A från S KUPOR

fastighet: **BERGMAN NORRA 5, hus B.**
adress: Föreningsgatan 15.
ålder: 1913.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson.
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Vitslammat tegel.
tak: Pulpettak, brun falsad plåt.
detaljer:

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.

fastighet: **BERGMAN NORRA 6.**
adress: Regementsgatan 20.
ålder: 1886. Ombyggt 1899, 1901, 2002.
arkitekt / byggm: Krister Arvidsson (2002).
användning: Bostad.
antal våningar: 1, delvis 2 mot gård.
sockel: Grå puts.
väggar: Ljusgrön målad puts.
tak: Valmat sadeltak, grå 1-kupig lättbetongpanna.
detaljer: Bruna och vita hela fönster med överbåge. Mörkbrun pardörr med speglar och fönster. Profilerade vita dörr- och fönsteromfattningar med kornischer och solbänkar. Profilerad vit och grön gesims och gördellist. Horisontella dekorlinjer i putsen. Avskuret hörn. Yttertrappa av kalksten.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 2.**
miljömässigt (M) Huset är under renovering, färger på fasaden kan ändras.



BERGMAN N. 6 från NO



BERGMAN N. 6 från NO
KORNISCH



BERGMAN N. 6 från N
DÖRRDETALJ



BERGMAN N. 6 från SO

fastighet: **BERGMAN NORRA 7, hus A.**
adress: Regementsgatan 10 A.
ålder: 1978.
arkitekt / byggm: Kommunaltekniska Systemvillor AB.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Gul spritputs.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Bruna 1-lufts spröjsade fönster. Brun lamelldörr med speglar. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Vitmålad takfotskant. Indragen entré med klinkergolv, brun bjälke över. Två kupor mot norr och en stor mot söder, alla klädda med svart plåt. Balkong mot söder med brunt träräcke.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



BERGMAN N. 7 A och 8 A från NO



BERGMAN N. 7 A och 8 A från SV

fastighet: **BERGMAN NORRA 7, hus B.**
adress: Föreningsgatan 7 A.
ålder: 1978.
arkitekt / byggm: Kommunaltekniska Systemvillor AB.
användning: Garage och förråd.
antal våningar: 1
sockel: Grå betong.
väggar: Mörkbrun lockpanel.
tak: Lågt sadeltak, svart papp.
detaljer: Svart garageport med mönster av kvadrater.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



BERGMAN N. 7 B och 8 B från SV

fastighet: **BERGMAN NORRA 8, hus A.**
adress: Regementsgatan 10 B.
ålder: 1978.
arkitekt / byggm: Kommunaltekniska Systemvillor AB.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Gul spritputs.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Bruna 1-lufts spröjsade fönster. Brun lamelldörr med speglar. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Vitmålad takfotskant. Indragen entré med klinkergolv, brun bjälke över. Två kupor mot norr och en stor mot söder, alla klädda med svart plåt. Balkong mot söder med brunt träräcke.

Bild, se Bergman Norra 7, hus A

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.

fastighet: **BERGMAN NORRA 8, hus B.**
adress: Föreningsgatan 7 B.
ålder: 1978.
arkitekt / byggm: Kommunaltekniska Systemvillor AB.
användning: Garage och förråd.
antal våningar: 1
sockel: Grå betong.
väggar: Mörkbrun lockpanel.
tak: Lågt sadeltak, svart papp.
detaljer: Brun garageport med mönster av liggande panel.

Bild, se Bergman Norra 7, hus B

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.

fastighet: **BERGMAN NORRA 9.**
adress: Föreningsgatan 17.
ålder: 1892. Ombyggt 1929 (påbyggnad mansardvåning), 2002.
arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1929), Börje Johnzon (2002).
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Gulvit spritputs.
tak: Mansardtak, ljusgrå 1-kupig lättbetongpanna.
detaljer: Mörkgrå spröjsade fönster med småspröjsad överbåge. Mörkgrå pardörr med speglar. Vit slätputs i dörr- och fönsteromfattningar. Avtrappad gesims. Rundad yttertrappa av huggna cementblock.



BERGMAN N. 9 från SO

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 4.

fastighet:

BERGMAN NORRA 9

forts.



BERGMAN N. 9 från SO TRAPPA