

fastighet: **BERGMAN SÖDRA 7, hus A.**
adress: Engelbrektsgatan 23.
ålder: 1883. Ombyggt 1956, 1958.
arkitekt / byggm: S. Johansson (1956 och 1958).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster. Brun teakdörr med fönster.
Dörromfattning med vit spritputs. Avtrappad
gesims. Kupa mot söder med brun stående panel
och tegeltak. Yttertrappa med klinker.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



BERGMAN S 7 A från SV

fastighet: **BERGMAN SÖDRA 7, hus B.**
adress: Föreningsgatan 24.
ålder: 1958.
arkitekt / byggm: S. Johansson.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel: Vitmålad puts.
väggar: Vitmålad puts.
tak: Pulpettak, svart papp.
detaljer: Blå garageport med stående panel. Brun
locklistpanel över port.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



BERGMAN S 7 B från NV

fastighet: **BERGMAN SÖDRA 10, hus A.**
adress: Engelbrektsgatan 15.
ålder: Ombyggt 1919, 1982.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1919), Toni Nordström (1982).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Ljust brunmålad puts.
väggar: Gult tegel.
tak: Sadeltak, röd eternit.
detaljer: Bruna 2-lufts spröjsade fönster. Brun lamelldörr
med sidoljus. Avtrappad gesims med strömskift.
Stickbågar. Två kupor mot norr med brun
locklistpanel och svart papptak. Ståndränna.
Yttertrappa av kalksten.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.



BERGMAN S 10 A från SV

fastighet: **BERGMAN SÖDRA 10, hus B.**
adress: Engelbrektsgatan 15.
ålder: 1927.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1, 2 i halva huset.
sockel:
väggar: Gul puts.
tak: Pulpettak och mansardtak, svart papp och grå plåt.
detaljer: Fönster och dörrar ej synliga. Plank mot norr av röd locklist.



BERGMAN S från NO PLANK

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

Kan ej bedömas från gatan.

fastighet: **BERGMAN SÖDRA 11, hus A.**
adress: Engelbrektsgatan 17 – 19.
ålder: Ombyggt 1908.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel: Grå puts.
väggar: Ljusgrå spritputs.
tak: Sadeltak, röd eternit, mot norr grå eternit.
detaljer: Brun 2-lufts fönster. Brun lameldörr med sidoljus. Profilerad vit gesims. Vita slätputsade dörr- och fönsteromfattningar. Ståndränna.



BERGMAN S 11 A från SO

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.

fastighet: **BERGMAN SÖDRA 11, hus B.**
adress: Föreningsgatan 18.
ålder: 1907.
arkitekt / byggm: Peter Boisen.
användning: Bostadskomplement.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Röd locklistpanel.
tak: Pulpettak, grå eternit.
detaljer: Fönster och dörrar ej synliga. Plank mot norr av röd locklist.
anm: Boisen ritade en tvättstuga i tegel som skulle byggas här. Går ej att se om denna finns kvar, i så fall starkt ombyggd, eller om det befintliga huset är senare.

Bild, se Bergman Södra 10, hus B

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

Kan ej bedömas från gatan.

fastighet: **BERGMAN SÖDRA 12, hus A.**
adress: Engelbrektsgatan 21.
ålder: 1881. Ombyggt 1902, 1905, 1987.
arkitekt / byggm: Peter Boisen (1902), Erikson (1905), Börje Johnzon (1987).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, mot gård 2.
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel, mot gård gult tegel.
tak: Osymmetriskt sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Bruna 2-lufts fönster. Brun lamelldörr med sidoljus och små fönster. Avtrappad gesims. Kupa åt söder, klädd med svart plåt. Breda markiser. Yttertrappa med klinker.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



BERGMAN S 12 A från SO

fastighet: **BERGMAN SÖDRA 12, hus B.**
adress: Föreningsgatan 22.
ålder: 1969.
arkitekt / byggm: Ulf Söderman.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Tre bruna garageportar med liggande panel. Rundad port i mur med svart järngrind.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 4.



BERGMAN S 12 B från NO

fastighet: **BERGMAN SÖDRA 15, hus A.**
adress: Engelbrektsgatan 13.
ålder: Ombyggt 1949, 1973, 1990.
arkitekt / byggm: Ove Nilsson (1949).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, mot gård 2.
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel, på ovanvåning mot norr grå puts.
tak: Osymmetriskt sadeltak, rött 2-kupigt tegel, mot norr plåt.

detaljer: Bruna 2-lufts fönster, på ovanvåning 1-lufts. Brun lamelldörr i teak med speglar och sidoljus. Avtrappad gesims med strömskift. Stickbågar. Tre kupor åt söder, klädda med svart plåt. Ståldränna. Yttertrappa av kalksten. Gavel mot Sektorsgatan visar tydligt påbyggnaden av ovanvåningen mot norr och att två fönster murats igen.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2 (gata) 4 (gavel, gård), M = 2 (gata)**
miljömässigt (M) **4 (gavel, gård).**



BERGMAN S 15 A från SV



BERGMAN S 15 A från SV
GAMMALT OCH NYTT



BERGMAN S 15 A från SV GESIMS

fastighet: **BERGMAN SÖDRA 15, hus B.**
adress: Föreningsgatan 12.
ålder: Ombyggt 1973, 1990.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Gulrött tegel.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster. Vit lamelldörr med spegelmönster och spröjsat fönster. Gesims i rött tegel, avtrappad med strömskift. Dekorränder och stickbågar i rött tegel. Ståldränna. Tillbyggt garage i ljusrött tegel, med bred vit garageport.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2 (västra delen) 4 (östra delen), M = 3.**
miljömässigt (M)



BERGMAN S 15 B från NV



BERGMAN S 15 B från NV TAKFOT

fastighet: **BERGMAN SÖDRA 15, hus C.**
adress:
ålder: 1910. Ombyggt 1973, 1990.
arkitekt / byggm:
användning: Bostadskomplement.
antal våningar: 1
sockel: Grå puts.
väggar: Ljusrött tegel.
tak: Platt.
detaljer: Bruna små hela fönster. Brun port till gården,
stående träpanel. Avtrappad gesims med
strömskift. Stånränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



BERGMAN S 15 C från SV