

fastighet: **CRONHOLM SÖDRA 1, hus A.**
adress: Engelbrektsgatan 27.
ålder: 1882.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, grå eternit.
detaljer: Vita 2-lufts spröjsade fönster. Vit lamelldörr med spegelmönster och små glasrutor. Avtrappad gesims. Dekorränder och stickbågar i gult tegel. Tre takfönster mot söder. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.



CRONHOLM S. 1 A från SV



CRONHOLM S. 1 A från S
VÄGGDEKOR

fastighet: **CRONHOLM SÖDRA 1, hus B.**
adress: Föreningsgatan 28.
ålder: 1883.
arkitekt / byggm:
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel: Grå puts.
väggar: Gulmålad puts.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2-lufts spröjsade fönster. Vit spegeldörr i parti av vit stående panel. Vit garageport i plåt med mönster av liggande ränder. Avtrappad gesims.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



CRONHOLM S. 1 B från NO

fastighet: **CRONHOLM SÖDRA 2, hus A.**
adress: Engelbrektsgatan 29.
ålder: 1882. Tillbyggt med gårdslänga 1962. Ombyggt 1974, 1977.
arkitekt / byggm: Kurt Olsson (1974).
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel: Brunmålad puts.
väggar: Gult tegel.
tak: Sadeltak, röd korrugerad eternit.
detaljer: Bruna hela fönster. Brun glasad slät trädörr. Avtrappad brunmålad gesims. Gråbrunt kakel i dörrnisch. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 4, M = 3.**
miljömässigt (M) Fasadtegllet drar ner värdet.



CRONHOLM S. 2 A från SO

fastighet: **CRONHOLM SÖDRA 2, hus B.**
adress: Föreningsgatan 30.
ålder: 1885.
arkitekt / byggm: Bostad.
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Vitmålat fogstruket tegel.
tak: Sadeltak, mörkgrå eternit.
detaljer: Bruna 1-lufts spröjsade fönster. Brun port med fönster och överljus, av stående smalandig panel med nedre delen plåtklädd. Mittparti med port något utkragande. Avtrappad gesims med tandsnitt. Stickbågar. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 1, M = 2.**
miljömässigt (M)



CRONHOLM S. 2 B från NO



CRONHOLM S. 2 B från N GESIMS

fastighet: **CRONHOLM SÖDRA 3, hus A.**
adress: Engelbrektsgatan 31.
ålder: 1884. Ombyggt 1947, 1971.
arkitekt / byggm: Nils Selander (1947), Ulf Söderman (1971).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Grå skifferplattor.
väggar: Vit mexisten.
tak: Sadeltak, svart 1-kupigt glaserat tegel.
detaljer: Bruna 2-lufts spröjsade fönster. Brun lamelldörr i teak med sidoljus av röd glasbetong. Två kupor mot söder, i svart lockpanel och med tegeltak. Hängränna och plåtningar av koppar. Bruna smala fönsterluckor. Yttertrappa med skifferplattor.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 4, M = 3.**
miljömässigt (M) Skalan är viktig.



CRONHOLM S. 3 A från SV

fastighet: **CRONHOLM SÖDRA 3, hus B.**
adress: Föreningsgatan 32.
ålder: 1885. Ombyggt till garage 1965.
arkitekt / byggm:
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel: Brunmålad puts.
väggar: Vit mexisten.
tak: Sadeltak, svart 1-kupigt glaserat tegel.
detaljer: Tre bruna garageportar med liggande panel.
Ljusbrun dubbelport med stående panel.



CRONHOLM S. 3 B från NO

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.
Skalan är viktig.

fastighet: **CRONHOLM SÖDRA 4, hus A.**
adress: Engelbrektsgratan 33.
ålder: 1963.
arkitekt / byggm: A. Gustafsson.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Mörkt gråmålad puts.
väggar: Vit spritputs.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2-lufts spröjsade fönster. Vit lamelldörr med spegelmönster och halvrunt spröjsat fönster. Vita slätputsade dörr- och fönsteromfattningar. Tre kupor mot söder, klädda med svart plåt. Yttertrappa med klinker.



CRONHOLM S. 4 A från SV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.

fastighet: **CRONHOLM SÖDRA 4, hus B.**
adress: Föreningsgatan 34.
ålder: 1963.
arkitekt / byggm: A. Gustafsson.
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel: Brunmålad puts.
väggar: Vit spritputs.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Två vita garageportar. Vit lamelldörr med stående panel.



CRONHOLM S. 4 B och 5 B från NO

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.

fastighet: **CRONHOLM SÖDRA 5, hus A.**
adress: Engelbrektsgatan 35.
ålder: 1963.
arkitekt / byggm: A. Gustafsson.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Puts, målad mörkt blå.
väggar: Gul spritputs.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2-lufts spröjsade fönster.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



CRONHOLM S. 5 A från SO

fastighet: **CRONHOLM SÖDRA 5, hus B.**
adress: Föreningsgatan 36.
ålder: 1963.
arkitekt / byggm: A. Gustafsson.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel: Puts, målad mörkt blå.
väggar: Gul spritputs.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Fyra vita garageportar med stående panel. Vit ramdörr med stående panel och kraftiga svarta hängslor av gammal typ. Mörkblå parlucka i gavelspets mot öster.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.

Bild, se Cronholm Södra 4, hus B

fastighet: **CRONHOLM SÖDRA 6.**
adress: Engelbrektsgatan 27.
ålder: Ombyggt 1974, 1978.
arkitekt / byggm: J. O. Svensson (1974), Bo Bergsten (1978).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Nej.
väggar: Gul puts.
tak: Valmat sadeltak, brun 1-kupig betongpanna.
detaljer: Brunna 2-lufts fönster. Brun spegeldörr. Brun rundad port med stående panel i mur till gården. Kupa mot söder med brun lockpanel och svart plåttak. Avtrappad och sneddad gesims. Avskuret hörn. Rundad yttertrappa i betong. Stor kupa mot norr med brun lockpanel. Takterrass mot norr med brunt glest träräcke.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 2.



CRONHOLM S. 6 från SV

fastighet: **CRONHOLM SÖDRA 7.**
adress: Borgmästargatan 11, Föreningsgatan 26.
ålder: 1884. Ombyggt 1979.
arkitekt / byggm: Bo Bergsten (1979).
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel: Grå puts.
väggar: Gulgrått tegel.
tak: Sadeltak, grå eternit.
detaljer: Vita korsdelade fönster. Vita lamelldörrar med spegelmönster, en med sidoljus. Utkragande hörn och entréparti. Avtrappad gesims. Enkelt utkragande gördelband. Stickbågar. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K) K = 1, M = 2.
miljömässigt (M) Mur K =5, M =5.



CRONHOLM S. 7 från NV



CRONHOLM S. 7 från N TAKFOT



CRONHOLM S. 7 från N
DÖRRPARTI