

fastighet: **HAAK SÖDRA 1, hus A.**
adress: Tobaksgatan 31.
ålder: 1884. Ombyggt 1924, 1931, 1939, 1968, 1977.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1924), Kaj Björkqvist (1968).
användning: Bostad.
antal våningar: 1, 2 mot gård.
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel, mot gård grov, grå puts.
tak: Osymmetriskt sadeltak, grå 2-kupig betongpanna.
detaljer: Bruna hela fönster. Mörkbrun lamelldörr med sidoljus. Dörromfattning av vit Mexisten. Uterum mot norr av glas och brunt trä, tak av korrugerad plast.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



HAAK S. 1 A från SV



HAAK S. 1 A från SO



HAAK S. 1 A från V

fastighet: **HAAK SÖDRA 1, hus B.**
adress: Lilla Engelbrektsgratan 14.
ålder: 1968.
arkitekt / byggm: Kaj Björkqvist.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel: Grå betong, på gavel grov, grå puts.
väggar: Sadeltak, grå korrugerad eternit.
tak: Fyra bruna garageportar och en dörr, alla med liggande panel.
detaljer:

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.



HAAK S. 1 B från NV



HAAK S. 1 B från NV PUTSVÄGG

fastighet: **HAAK SÖDRA 7, hus A.**
adress: Tobaksgatan 33.
ålder: 1885. Ombyggt 1904, 1968.
arkitekt / byggm: Peter Boisen (1885 och 1904).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, 2 mot gård.
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel. Mot gård vit Mexisten i bottenvåning och svart lockpanel i ovanvåning.
tak: Sadeltak, svart 2-kupig betongpanna.
detaljer: Vita hela perspektivfönster. Mörkbrun lamelldörr med sidoljus av glasstenar. Gavel klädd med svart lockpanel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



HAAS S. 7 A från SO



HAAS S. 7 A från V

fastighet: **HAAK SÖDRA 7, hus B.**
adress: Lilla Engelbrektsgratan 16.
ålder: 1886.
arkitekt / byggm: Peter Boisen (troligen).
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Fogstruket tegel, målat i aprikosfärg.
tak: Sadeltak, svart 2-kupig betongpanna.
detaljer: Mörkbruna 2-lufts spröjsade fönster med bukigt glas. Mörkbrun lamelldörr med stående panel och sidoljus. Mörkbrun parport med stående panel och överljus. Gavel mot öster i vit puts. Avtrappad gesims med tandsnitt. Stickbågar. Ankarjärn.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



HAAS S. 7 B från NO



HAAS S. 7 B från NV GESIMS

fastighet: **HAAK SÖDRA 8, hus A.**
adress: Tobaksgatan 35.
ålder: 1896. Ombyggt 1986.
arkitekt / byggm: Nilsson & Persson (1986).
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Gul puts i bottenvåning, rött tegel i ovanvåning. Gul puts mot gård.
tak: Sadeltak, svart papp.
detaljer: Vita 2-lufts fönster med överbåge. Vit pardörr med speglar och överljus. Bandrustik i bottenvåning. Dörr- och fönsteromfattningar i bottenvåning är i vit puts, indragna och har rundad överdel med tandsnitt. Ovanvåningen har utkragande fönsteromfattningar i vit puts med profilerade kornischer. Rikt profilerad gesims. Profilerade bröstnings- och gördellister. Hörnkedjor i vit puts med stort tandsnitt. Yttertrappa av kalksten. Mot gård utkragande trapptorn och vita fönsteromfattningar.



HAAK S. 8 A från SO



HAAK S. 8 A från SO KORNISCH

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K =1, M =2.



HAAK S. 8 A från S
FÖNSTERDEKOR



HAAK S. 8 A från N

fastighet: **HAAK SÖDRA 8, hus B.**
adress: Lilla Engelbrektskatan 18.
ålder: 1980.
arkitekt / byggm:
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Vit puts.
tak: Platt tak.
detaljer: Gulvit garageport i plåt, mönster av liggande ränder. Mot gatan plank av vit lockpanel med dörr.



HAAK S. 8 B från NO

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 4.

fastighet: **HAAK SÖDRA 9, hus A.**
 adress: Tobaksgatan 37.
 ålder: 1884. Ombyggt 1984.
 arkitekt / byggm: Peter Boisen. Linie (1984).
 användning: Bostad.
 antal våningar: 1½
 sockel: Gråmålad grov spritputs.
 väggar: Gråmålad spritputs med vita dekorelement.
 tak: Sadeltak, mörkgrå 2-kupig betongpanna.
 detaljer: Vita korsdelade fönster. Vit lamelldörr med spegelmönster och spröjsat överljus. Indragen entré. Kraftiga profilerade dörr- och fönsteromfattningar. Profilerade kornischer, den över dörr på volutkonsoler. Solbänkar på konsoler. Profilerad gesims med tät tandsnittslist. Enkla sockel- och gördelband. Svag bandrustik. Yttertrappa med skiffer. Kupa mot söder, klädd med svart plåt. Bred frontespis mot norr, fönster och balkongdörr med rundade överbågar. Burspråk, klätt med vit stående panel, har balkong med sirligt svart järnräcke. Vit profilerad gesims och enkla vita fönsteromfattningar mot norr.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K =1, M =2.



HAAK S. 9 A från S



HAAK S. 9 A från S KORNISCH



HAAK S. 9 A från SO SOLBÄNK



HAAK S. 9 A från N

fastighet: **HAAK SÖDRA 9, hus B.**
 adress: Lilla Engelbrektskatan 20.
 ålder: 1969.
 arkitekt / byggm: Garage, förråd.
 användning: 1
 antal våningar: 1
 sockel: Gråmålad puts.
 väggar: Pulpettak, svart trapetsplåt.
 tak: Grå hela fönster. Grå garageport, liggande panel.
 detaljer: Vita dörr- och fönsteromfattningar. Vit taklist av trä.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 4.

fastighet: **HAAK SÖDRA 10, hus A.**
adress: Lilla Engelbrektsgratan 22.
ålder: 1957. Ombyggt 1986.
arkitekt / byggm: Rune Welin. Nilsson & Persson (1986).
användning: Bostäder.
antal våningar: 3½
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel. Gavel mot väster röd puts.
tak: Sadeltak, troligen rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster. Brun glasad ramdörr med sidoljus. Dörromfattning av gult tegel. Sex inglasade balkonger mot söder, aluminiumprofiler med grå plåtfyllningar. Tre franska balkonger mot söder. En stor och en mindre kupa mot söder, klädda med brun och röd plåt. En balkong mot öster, räcke av grå plåt. Tre små kupor åt norr, klädda med röd plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 3, M = 5.**
miljömässigt (M) Med sina 3½ våningar avviker huset från resten av Östra Förstaden.



HAAK S. 10 A från SV



HAAK S. 10 A från O



HAAK S. 10 A från SO GAVEL



HAAK S. 10 A från NO

fastighet: **HAAK SÖDRA 10, hus B.**
adress: Lilla Engelbrektskatan 22.
ålder: 1986.
arkitekt / byggm: Nilsson & Persson
användning: Soprum, förråd.
antal våningar: 1
sockel: Vit fjällpanel.
väggar: Vit locklistpanel.
tak: Pulpettak, svart papp.
detaljer: Tre vita dörrar av stående panel med kraftiga svarta hängslor. Korrugerat skärmtak för cykelparkering.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 5, M = 4.**
miljömässigt (M)



HAAK S. 10 B från O