

fastighet: **JÖNSSON NORRA 1, hus A.**
adress: Engelbrektskatan 8.
ålder: 1977. Ombyggt 1991.
arkitekt / byggm: Kommunaltekn. Systemvillor AB. Peter Stoltz (1991).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Röd klinker.
väggar: Gult tegel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Mörkbruna 2-lufts spröjsade fönster. Mörkbrun lamelldörr. En kupa mot norr och två mot söder, alla klädda med röd falsad plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



JÖNSSON N. 1 A från NO

fastighet: **JÖNSSON NORRA 1, hus B.**
adress: Lilla Engelbrektskatan 7.
ålder: 1977.
arkitekt / byggm: Kommunaltekn. Systemvillor AB.
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Mörkbrun lockpanel.
tak: Sadeltak, svart papp.
detaljer: Garageport av röd plåt. Svart järngrind mot gård.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 3.

fastighet: **JÖNSSON NORRA 2, hus A.**
adress: Engelbrektskatan 10.
ålder: 1878. Tillbyggnad (hus C) 1913. Ombyggt 1949, 1962.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Ove Nilsson (1949), R. Malm (1962).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Gul spritputs.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Mörkbruna 3-lufts fönster. Brun lamelldörr med överljus. Vita fönsteromfattningar. Dörromfattning i gult tegel, vitmålat mot gatan. Avtrappad vit gesims. Stor kupa mot söder, klädd med ljusbrun falsad plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



JÖNSSON N. 2 A från NO

fastighet: **JÖNSSON NORRA 2, hus B.**
adress: Lilla Engelbrektskatan 9.
ålder: 1878. Ombyggt 1965.
arkitekt / byggm:
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Gul puts, svart lockpanel mot öster, brun masonit mot väster.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Liten rött helt fönster. Tre röda garageportar med liggande panel. Brun glasad ramdörr med stående panel. Liten avtrappad gesims. Vindflöjel i form av en drake.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.



JÖNSSON N. 2 B från SV

fastighet: **JÖNSSON NORRA 3, hus A.**
adress: Engelbrektskatan 12.
ålder: 1882. Ombyggt 1967.
arkitekt / byggm: Johansson (1967).
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel: Brunmålad betong.
väggar: Gult tegel.
tak: Sadeltak, grå 2-kupig eternit.
detaljer: Bruna hela fönster. Brun glasad teakdörr med stående panel. Ståndränna.



JÖNSSON N. 3 A från NO

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.

fastighet: **JÖNSSON NORRA 3, hus B.**
adress: Lilla Engelbrektskatan 11.
ålder: 1977.
arkitekt / byggm: Tage Larsson.
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Grön locklistpanel.
tak: Sadeltak, svart 2-kupig betongpanna.
detaljer: Brun garageport med stående panel.



JÖNSSON N. 3 B från SO

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 3.

fastighet: **JÖNSSON NORRA 9, hus A.**
adress: Engelbrektskatan 14.
ålder: 1882, hus C 1885. Ombyggt 1914, 1977.
arkitekt / byggm: Peter Boisen (troligen). Henrik Nilsson (1914), Johansson (1977).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, 2 mot gård.
sockel: Grå betong.
väggar: Vit huggen mexisten.
tak: Osymmetriskt sadeltak, svart 2-kupig betongpanna.
detaljer: Bruna spröjsade 1-lufts fönster. Brun pardörr med skurna speglar och överljus. Två kupor mot norr med tak av betongpannor och klädda med mörkbrun träpanel. Rundad yttertrappa av klinker.



JÖNSSON N. 9 A från NO

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.

fastighet: **JÖNSSON NORRA 9, hus B.**
adress: Lilla Engelbrektskatan 13.
ålder: 1977.
arkitekt / byggm: Johansson.
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel: Grå puts.
väggar: Vit huggen mexisten.
tak: Sadeltak, svart 2-kupig betongpanna.
detaljer: Brun garageport med liggande panel. Brun rundad ramdörr, med spröjsat fönster, i mur till gård.



JÖNSSON N. 9 B från SO

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 3.

fastighet: **JÖNSSON NORRA 10, hus A.**
adress: Engelbrektskatan 16.
ålder: 1883. Ombyggt 1934, 1990.
arkitekt / byggm: Peter Boisen (troligen). Karl Erikson (1934), Matts Persson (1990).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, delvis 2 mot gård.
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Gul sprutputs.
tak: Valmat tak, delvis mansard mot gård. Svart 2-kupig betongpanna, svart falsad plåt på mansardtak.
detaljer: Vita spröjsade 1-lufts fönster. Röd pardörr med små speglar och fönster. Profilerad vit gesims. Solbänkar i puts. Yttertrappa av kalksten. Avskuret hörn.



JÖNSSON N. 10 A från NO

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 2.
Viktigt för gathörnet.



JÖNSSON N. 10 A från SO
MANSARD

fastighet: **JÖNSSON NORRA 10, hus B.**
adress: Borgmästargatan 14.
ålder: 1882.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Gul sprutputs.
tak: Sadeltak, svart plåt.
detaljer: Vita spröjsade 2-lufts fönster. Röd rundad port i mur med stående panel och stora hängslor i gammal stil. Profilerad vit gesims.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



JÖNSSON N. 10 B från SO

fastighet: **JÖNSSON NORRA 11, hus A.**
adress: Engelbrektsgratan 4.
ålder: 1977.
arkitekt / byggm: Kommunaltekn. Systemvillor AB.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad betong.
väggar: Gult tegel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Mörkbruna 2-lufts spröjsade fönster. Mörkbrun lamelldörr. Rundad yttertrappa av klinker. Gavelspets i mörkbrun lockpanel. Fönsterluckor åt väster, bruna i bottenvåning och knallgula i ovanvåning. Två kupor åt söder, klädda med brun falsad plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



JÖNSSON N. 11 A från NV



JÖNSSON N. 11 A och 12 A från SV

fastighet: **JÖNSSON NORRA 11, hus B.**
adress: Lilla Engelbrektskatan 3.
ålder: 1977.
arkitekt / byggm: Kommunaltekn. Systemvillor AB.
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel: Gråmålad betong.
väggar: Mörkbrun lockpanel.
tak: Sadeltak, svart papp.
detaljer: Två svarta järngrindar.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 3.



JÖNSSON N. 11 B, 12 B och 1B
från SV

fastighet: **JÖNSSON NORRA 12, hus A.**
adress: Engelbrektskatan 6.
ålder: 1977.
arkitekt / byggm: Kommunaltekn. Systemvillor AB.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Grå betong.
väggar: Gult tegel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Mörkbruna 2-lufts spröjsade fönster. Mörkbrun lamelldörr. Yttertrappa med klinker. Kupa åt norr, klädd med röd plåt. Två kupor åt söder, klädda med ljusbrun plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.



JÖNSSON N. 12 A från NV

Se bild Jönsson Norra 11A från sydväst

fastighet: **JÖNSSON NORRA 12, hus B.**
adress: Lilla Engelbrektskatan 5.
ålder: 1977.
arkitekt / byggm: Kommunaltekn. Systemvillor AB.
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel: Grå betong.
väggar: Mörkbrun lockpanel.
tak: Sadeltak, svart papp.
detaljer: Garageport och dörr, klädda med brun stående trapetsplåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 5, M = 3.

Se bild Jönsson Norra 11, hus B
från sydväst

fastighet: **JÖNSSON NORRA 12, hus C.**
adress: Engelbrektsgatan 6.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Gult tegel.
tak: Pulpettak, svart papp.
detaljer:

värdering Kan ej bedömas från gatan.
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)