

fastighet: **JÖNSSON SÖDRA 8, hus A.**  
adress: Tobaksgatan 19.  
ålder: Ombyggt 1916, 1933, 1972.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Gulmålad puts.  
väggar: Rött tegel.  
tak: Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Röda 1-lufts spröjsade fönster. Röd lamelldörr med spegelmönster och halvrunt fönster. Dörrömfattning i rött tegel, något utkragande. Yttertrappa av kalksten. Rött plank mot väster av stående locklistpanel.

**värdering**  
**kulturarhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 3.**



JÖNSSON S. 8 A från SV

fastighet: **JÖNSSON SÖDRA 8, hus B.**  
adress: Lilla Engelbrektsgratan 2.  
ålder: 1972.  
arkitekt / byggm:  
användning: Garage, förråd.  
antal våningar: 1  
sockel: Gulmålad puts.  
väggar: Vit puts, åt väster rött tegel.  
tak: Lågt sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Två röda garageportar med spegelmönster. Röd rundad port av stående panel. Portömfattning i rött tegel. Takfotslåda av grön panel. Röd lockpanel i gavelspets.

**värdering**  
**kulturarhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 3.**



JÖNSSON S. 8 B från NV

fastighet: **JÖNSSON SÖDRA 9, hus A.**  
adress: Tobaksgatan 21.  
ålder: Ombyggt 1883, 1905, 1935, 1949, 1962.  
arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), S. Persson (1935), Ove Nilsson (1949), K. Ericsson (1962).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1  
sockel: Svartmålad puts.  
väggar: Vit grov spritputs.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Svarta breda 1-lufts spröjsade fönster. Mörkbrun teakdörr med speglar. Dörromfattning av rött tegel. Profilerad slätputsad gesims. Yttertrappa av kalksten. Ståndränna. Liten kupa mot norr, klädd med brun plåt.



JÖNSSON S. 9 A från SV

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 3.**

fastighet: **JÖNSSON SÖDRA 9, hus B.**  
adress: Lilla Engelbrektsgatan 4.  
ålder: Ombyggt 1962.  
arkitekt / byggm: K. Ericsson (1962).  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel: Vit puts, åt norr vit trapetsplåt.  
väggar: Vit puts, åt norr vit trapetsplåt.  
tak: Pulpettak, svart papp.  
detaljer: Garageport. Mur åt norr, klädd med vit trapetsplåt. Mörkbrun gångport av stående panel i muren.



JÖNSSON S. 9 B från NV

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 4.**

fastighet: **JÖNSSON SÖDRA 10, hus A.**  
adress: Tobaksgatan 23.  
ålder: Före 1876. Ombyggt 1887, 1946, 1985.  
arkitekt / byggm: Peter Boisen (1887), Bertil Sundin (1946), Linie (1985).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½, mot gården 2.  
sockel: Grågrönmålad puts.  
väggar: Ljusgrön slätputs.  
tak: Osymmetriskt sadeltak, rött 2-kupigt tegel.  
detaljer: Mörkbruna 2-lufts fönster, mot gård 1-lufts. Ljusbrun lamelldörr med stående panel och halvrunt fönster. Dörromfattning i rött tegel. Yttertrappa med gulbeige klinker. Röd stående panel på gavel mot väster.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 3.**



JÖNSSON S. 10 A från SV

fastighet: **JÖNSSON SÖDRA 10, hus B.**  
adress: Lilla Engelbrektsgatan 6.  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel: Grå betong.  
väggar: Ljusgrön slätputs.  
tak: Pulpettak, svart trapetsplåt.  
detaljer: Röd garageport med stående panel. Grönt plank mot norr av stående lockpanel. Röd slät dörr i planket.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 4.**



JÖNSSON S. 10 B från NO

fastighet: **JÖNSSON SÖDRA 11, hus A.**  
adress: Tobaksgatan 25.  
ålder: Ombyggt 1941, 1943, 1954, 1978.  
arkitekt / byggm: Åke Pettersson (1941 och 1943), Bertil Sandin (1954), S. Petersson (1978).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½, 2 mot gård.  
sockel: Grå ädelputs.  
väggar: Rött tegel. Ljusgrå puts mot norr.  
tak: Osymmetriskt sadeltak, rött 1-kupigt tegel, mot norr svart papp.  
detaljer: Vita 1-lufts fönster mot söder, röda 2- och 3-delade mot norr. Brun lamelldörr i ädelträ med skuret mönster. Fasaden är murad med liggande och stående skift i korsvirkesmönster. Vitputsad taklist. Mot norr avtrappad vit gesims och vita fönsteromfattningar. Två kupor åt söder med tegeltak och klädda med svart plåt. Ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 3.**



JÖNSSON S. 11 A från SV



JÖNSSON S. 11 A från SV  
MÖNSTERMURNING

fastighet: **JÖNSSON SÖDRA 11, hus B.**  
adress: Lilla Engelbrektsgatan 8.  
ålder: 1913. Ombyggt 1927, 1941, 1978.  
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913 och 1927), Åke Pettersson (1941), S. Petersson (1978).  
användning: Bostad, förråd.  
antal våningar: 1½  
sockel:  
väggar: Ljusgrå puts.  
tak: Pulpettak, svart plåt.  
detaljer: Rödbruna 2-lufts fönster. Utkragande fönsteromfattningar. Avtrappad gesims.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 3.**

fastighet: **JÖNSSON SÖDRA 11, hus C.**  
adress: Lilla Engelbrektsgatan 8.  
ålder: 1978.  
arkitekt / byggm: S. Petersson.  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Vitmålad puts.  
tak: Pulpettak, svart papp.  
detaljer: Brun garageport. Rött plank av stående lockpanel mot norr.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 4.**



JÖNSSON S. 11 C från NV

fastighet: **JÖNSSON SÖDRA 12, hus A.**  
adress: Tobaksgatan 27.  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½, 2 mot gård.  
sockel: Vitmålad puts.  
väggar: Rosa spritputs.  
tak: Sadeltak, mörkgrå 2-kupig betongpanna.  
detaljer: Vita 2-lufts spröjsade fönster med bukiga rutor, mot gård bruna. Vit lamelldörr med spegelmönster och spröjsat fönster. Utkragande dörr- och fönsteromfattningar i vit slätputs. Vit taklist av panel. Tre kupor mot söder i vit lockpanel och med stora takutsprång. Yttertrappa av kalksten.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 3.**  
Kuporna med sina stora takutsprång minskar värdet.



JÖNSSON S. 12 A från SV



JÖNSSON S. 12 A från SV KUPA

fastighet: **JÖNSSON SÖDRA 12, hus B.**  
 adress: Lilla Engelbrektsgatan 10.  
 ålder:  
 arkitekt / byggm:  
 användning: Bostad, garage.  
 antal våningar: 1  
 sockel: Vitmålad puts, åt norr rosa.  
 väggar: Rosa spritputs, åt norr vit.  
 tak: Platt tak, svart plåt.  
 detaljer: Bruna 2-lufts spröjsade fönster. Bruna lamelldörrar. En vit halvdörr med panel i fiskbensmönster och ett diagonalsatt fönster. Vit garageport med spegelmönster. Vita dörr- och fönsteromfattningar, åt norr rosa. Hög takfotslist, klädd med vit byggplatta. Mur åt norr i vit puts med rosa sockel, krönt av betongpannor. I muren en rundad vit port av stående panel och en fönsteröppning med svart stallfönster av järn.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 4.**



JÖNSSON S. 12 B från NO

fastighet: **JÖNSSON SÖDRA 13, hus A.**  
 adress: Tobaksgatan 29.  
 ålder: Ombyggt 1951.  
 arkitekt / byggm: Karl Erikson (1951).  
 användning: Bostad.  
 antal våningar: 1½  
 sockel: Blågråmålad puts.  
 väggar: Vit slätputs.  
 tak: Sadeltak, grå skiffer, åt norr röd plåt.  
 detaljer: Blå hela fönster. Blå lamelldörr med spegelmönster och halvrunt fönster. Dörrumfattning och fönsteromfattningar mot norr i vitmålat, utkragande tegel. Profilerad gesims. Yttertrappa med rödbrun klinker. Två nyare och ett gammalt takfönster åt söder. Ankarjärn mot öster.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 3.**



JÖNSSON S. 13 A från SO



JÖNSSON S. 13 A från NO

fastighet: **JÖNSSON SÖDRA 13, hus B.**  
adress: Tobaksgatan 29.  
ålder: 1897, delvis. Ombyggt 1951.  
arkitekt / byggm: Karl Erikson (1951).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Blågråmålad puts.  
väggar: Vit slätputs.  
tak: Pulpettak, röd plåt.  
detaljer: Blå hela fönster. Fransk balkong med blått järnräcke. Vitputsad mur åt öster och norr, krönt av taktegel. I muren en mörkbrun port med panel i fiskbensmönster och en mörkbrun dubbelport med stående panel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 4.**