

WIHLBORG SÖDRA från sydväst



WIHLBORG S. från SV

fastighet: **WIHLBORG SÖDRA 1, hus A.**
adress: Österleden 21.
ålder: Ombyggt 1902, 1905, 1947, 1950.
arkitekt / byggm: Peter Boisen (1902 och 1905), Åke Lindén (1950).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Vit slätputs.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2- och 3-lufts fönster med brun karm. Brun ramdörr med råglasfönster och sidoljus. Gesims med strömskift. Yttertrappa med klinker. En kupa mot norr och tre mot söder, alla med tegeltak och klädda med brun plåt.



WIHLBORG S. 1 A från SV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 2.



WIHLBORG S. 1 A från SV
KUPOR

fastighet: **WIHLBORG SÖDRA 1, hus B.**
adress: Jennygatan 17.
ålder: Ombyggt 1902, 1905, 1939.
arkitekt / byggm: Peter Boisen (1902 och 1905).
användning: Affär.
antal våningar: 1
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Vitmålad puts, mot öster gult tegel.
tak: Sadeltak mednock i vinkel, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Brunna stora skyltfönster. Brun glasad ramdörr.
Avtrappad gesims med strömskift. Dekorränder av rött tegel mot öster. Stickbågar. Mot norr en tillbyggnad längs hela huset med sockel i gråmålad betong, vägg av röd locklistpanel och pulpettak av svart papp. Används som förråd.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 3.
Tillbyggnad mot norr K = 5, M = 4.



WIHLBORG S. 1 B från SV



WIHLBORG S. 1 B från NV



WIHLBORG S. 1 B från NO
GAVELDEKOR

fastighet: **WIHLBORG SÖDRA 1, hus C.**
adress: Jennygatan 17,
ålder: 1902. Ombyggt 1906.
arkitekt / byggm: Peter Boisen (1902 och 1906),
användning: Affär.
antal våningar: 1
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Vitmålad puts. Fasaden övergår i mur mot gatan.
tak: Valmat lågt sadeltak, svart papp.
detaljer: Ett brunt stort skyltfönster. Brun parport med speglar i muren. Profilerad gesims. Lisener med blinderingar och strömskift emellan.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.



WIHLBORG S. 1 C från V MUR



WIHLBORG S. 1 C från V PORT

fastighet:

WIHLBORG SÖDRA 1, hus C

forts.



WIHLBORG S. 1 C från V
MURDEKOR

fastighet:

WIHLBORG SÖDRA 2, hus A.

adress:

Österleden 23.

ålder:

Ombyggt 1947, 1961.

arkitekt / byggm:

Tore Johansson (1947), Kai Krüger (1961).

användning:

Bostad. Sammanbyggt med Wihlborg södra 3.

antal våningar:

1½

sockel:

Gråmålad puts.

väggar:

Vitmålat tegel.

tak:

Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.

detaljer:

Blå 2-lufts fönster med rundad ovkant. Avtrappad gesims med strömskift. Stickbågar. Kupa mot söder med tegeltak, klädd med röd plåt. Ståndränna. Plank av röda brädor med portar mot norr.

anm:

Hus B är under byggnation.

värdering

K = 2, M = 2.

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M)



WIHLBORG S. 2 och 3 från SV



WIHLBORG S. 2 från S
GESIMS



WIHLBORG S. 2 från N

fastighet: **WIHLBORG SÖDRA 3, hus A.**
adress: Österleden 25.
ålder: Ombyggt 1943, 1961.
arkitekt / byggm: G. Löfmark (1943), Kai Krüger (1961).
användning: Bostad. Sammanbyggt med Wihlborg södra 2.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Vitmålat tegel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Blå 2-lufts fönster med rundad ovkant, röda hela fönster mot gård. Blå lamelldörr med diagonal-mönster och sidoljus. Avtrappad gesims med strömskift. Stickbågar. Kupa mot söder med tegeltak, klädd med röd plåt. Ståndränna. Yttertrappa av kalksten.



WIHLBORG S. 2 och 3 från SV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.

fastighet: **WIHLBORG SÖDRA 3, hus B.**
adress: Lilla Hejdegatan 6.
ålder: Ombyggt (nybyggt?) 1943.
arkitekt / byggm: Åke Pettersson (1943).
användning: Förråd.
antal våningar: 1
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Vit slätputs.
tak: Pulpettak, svart papp.
detaljer: Rött litet helt fönster. Rödbruna dörrar i träpanel, en i fiskbensmönster med diagonalt fönster.



WIHLBORG S. 3 B från NV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.

fastighet: **WIHLBORG SÖDRA 4, hus A.**
adress: Österleden 27.
ålder: Ombyggt 1902, 1983.
arkitekt / byggm: Bostad.
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Grönmålad slätputs.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita fasta fönster, delade i 2-lufts med överbåge. Mot gård 2-lufts spröjsade fönster. Brun spegeldörr. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Profilerad gesims. Ståndränna. Yttertrappa av kalksten.



WIHLBORG S. 4 A från SV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 2, M = 2.

fastighet: **WIHLBORG SÖDRA 4, hus B.**
adress: Lilla Hejdegatan 8.
ålder: 1913.
arkitekt / byggm: Gösta Jönsson.
användning: Förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Vit slätputs.
tak: Pulpettak, svart trapetsplåt.
detaljer: Brunt helt fönster. Brun dörr med stående träpanel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 4.



WIHLBORG S. 4 B från NO

fastighet: **WIHLBORG SÖDRA 5, hus A.**
adress: Österleden 29.
ålder: Ombyggt 1943.
arkitekt / byggm: Per Jönsson (1943).
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel: Brunmålad puts.
väggar: Gulmålad slätputs.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Brunt 3-lufts fönster. Lamelldörr i teak med 4-delat fönster. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Vit profilerad gesims. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 2.



WIHLBORG S. 5 A från SO

fastighet: **WIHLBORG SÖDRA 5, hus B.**
adress: Lilla Hejdegatan 10.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Gulvit träpanel.
tak: Pulpettak, svart falsad plåt.
detaljer: Svart plank mot norr av lockpanel. Dörr och dubbelport till garage i planket.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 3.

fastighet: **WIHLBORG SÖDRA 6, hus A.**
adress: Österleden 31.
ålder: Ombyggt 1951.
arkitekt / byggm: Åke Lindén (1951).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Vit slätputs, mot gård gulvit.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Grå 1- och 2-lufts fönster, i kupa vita. Brun lamell-dörr i teak med diagonalmönster. Profilerad gesims. Kupa mot söder med tegeltak, klädd med brun plåt. Ståndränna. Yttertrappa av kalksten. Rött brädplank mot norr med dörr och dubbelpport till garage.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 4, M = 2.



WIHLBORG S. 6 A från SV

fastighet: **WIHLBORG SÖDRA 7, hus A.**
adress: Österleden 33.
ålder: 1866 (västra delen), 1877 (hörnet). Ombyggt 1888, 1933, 1948, 1971.
arkitekt / byggm: S. Persson (1933), Bertil Sandin (1948).
användning: Affär.
antal våningar: 1
sockel: Gråmålad och ljusbrun puts.
väggar: Gul och gråvit slätputs.
tak: Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Röda stora skyltfönster. Röda lamelldörrar med fönster, den ena med sidoljus. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Lätt utkragande lisener. Avskuret hörn. Vit profilerad gesims. En yttertrappa av kalksten och en med klinker. Blå- och vitrandiga markiser över alla fönster.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M)

K = 3, M = 2.
De stora skylfönstren minskar värdet.



WIHLBORG S. 7 A från SO



WIHLBORG S. 7 A från SV



WIHLBORG S. 7 A från SV DEL

fastighet:

WIHLBORG SÖDRA 7, hus A

forts.



WIHLBORG S. 7 A från SV
GESIMS

fastighet:

WIHLBORG SÖDRA 7, hus B.

adress:

Lilla Hejdegatan 14.

ålder:

1904. Ombyggt 1941, 1966.

arkitekt / byggm:

Peter Boisen. Nils Persson (1941), Ulf Söderman (1966).

användning:

Bostäder.

antal våningar:

2

sockel:

Ljust gråmålad puts.

väggar:

Rött tegel.

tak:

Valmat lågt sadeltak, röd falsad plåt.

detaljer:

Vita korsdelade fönster. Brun pardörr och 3-delad port med speglar, fönster och spröjsat överljus. Avskuret hörn. Dekorränder i grå ädelputs. Avtrappad gesims med rundat formtegel. Solbänkar. Sockellist i formtegel. Stickbågar. Yttertrappa av granit.



WIHLBORG S. 7 B från NO

värdering

K = 1, M = 4.

kulturhistoriskt (K)

Avviker från omgivningen.

miljömässigt (M)



WIHLBORG S. 7 B från NV



WIHLBORG S. 7 B från N PORT

fastighet:

WIHLBORG SÖDRA 7, hus B

forts.



WIHLBORG S. 7 B från N DÖRR