

fastighet: **FREDRIK 1, hus A.**
 adress: Stora Östergatan 37.
 ålder: Enl. uppgift 1803. Ombyggt 1918, 1930, 1961.
 arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918, 1930), Kaj Krüger (1961).
 användning: Affär och bostäder.
 antal våningar: 2½
 sockel: Brunmålad cementputs.
 väggar: Gul cementputs med vita dekorelement, spritputs
 åt gård.
 tak: Sadeltak, 1-kupigt gulrött tegel.
 detaljer: Röda 2-lufts spröjsade fönster. Stora skyltfönster i
 bottenvåning. Glasade fernissade ramdörrar med
 överljus. Profilerad kornisch på volutkonsoler över
 dörr. Lisener på ovanvåning. Kraftig profilerad
 gesims. Kupa mot gatan, klädd med vit falsad
 plåt, med rundat tak och facett. Två kupor åt gård.
 Yttertrappa av sten.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



FREDRIK 1 A från SV



FREDRIK 1 A från S DÖRRPARTI

fastighet: **FREDRIK 1, hus B.**
 adress: Vädergränd 1.
 ålder: 1896. Ombyggt 1913, 1918, 1930, 1968 (balkong
 mot gård).
 arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913, 1918, 1930).
 användning: Bostäder.
 antal våningar: 2, 2½ mot gård.
 sockel: Brunmålad cementputs.
 väggar: Gul cementputs med vitt gördelband, spritputs åt
 gård.
 tak: Sadeltak, 1-kupigt gulrött tegel.
 detaljer: Röda 2-lufts spröjsade fönster. Gammal pardörr
 med utskurna speglar och överljus, rödmålad. Tre
 röda plåtklädda kupor. Trädäck och altan mot
 gården.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



FREDRIK 1 B från NO



FREDRIK 1 B från O DÖRR

fastighet: **FREDRIK 2, hus A.**
adress: Stora Östergatan 35.
ålder: 1898. Ombyggt 1951 (ändring av fönster), 1987.
arkitekt / byggm: Peter Boisen, Åke Lindén (1951).
användning: Affärer och bostäder.
antal våningar: 3
sockel: Brunmålad cementputs.
väggar: Rött tegel med putsade vitmålade dekorelement, åt gård gult tegel.
tak: Sadeltak, röd plåt.
detaljer: Korsdelade vita fönster. Bruna spegeldörrar med överljus. Yttertrappa av sten. Rundbågar över port och fönster i bottenvåning, vilande på lisener. Vita profilerade fönsteromfattningar i övre våningar och en fronton över mittfönstret. Rundbågsfris och profilerad gesims under takfot. Dekorativa ankarjärn. Indragen entré med grind i smide. Ståndränna.
Mycket vackra ritningar från 1898.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 2.



FREDRIK 2 A från SV



FREDRIK 2 A från S FÖNSTER



FREDRIK 2 A från S TAKFRIS



FREDRIK 2 A från N

fastighet: **FREDRIK 2, hus B.**
adress: Stora Östergatan 35.
ålder: 1898. Ombyggt 1987.
arkitekt / byggm: Peter Boisen.
användning: Bostäder.
antal våningar: 3
sockel: Brunmålad puts.
väggar: Gult tegel.
tak: Ej synligt.
detaljer: Vita 4-delade fönster. Röd dörr med imiterade speglar. Nya balkonger och uteplatser i trä åt gården.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 3.



FREDRIK 2 AB från NV



FREDRIK 2 A DETALJ TRAPPHUS

fastighet: **FREDRIK 3.**
adress: Stora Östergatan 33.
ålder: Tillbyggt 1920, 1930, 1933, 1934. Fasadändrad 1936. Ombyggt till hotell 1953. Ombyggt för kemtvätt 1965.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1920, 1930), Karl Eriksson (1933, 1934, 1936), Åke Lindén (1953).
användning: Butiker, hotell.
antal våningar: 2
sockel: Klädd med ljus sten, marmor?
väggar: Grön mosaik i bottenvåning, rött tegel i ovanvåning.
tak: Sadeltak, grå eternitplattor.
detaljer: Bruna 3-delade fönster med gröna markiser, stora skyltfönster i bottenvåning. Glasade ramdörrar i brunt trä och aluminium.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 4, M = 4.

Bottenvåningen förvanskad av skyltfönstren och fasadmaterialet.



FREDRIK 3 från SO

fastighet: **FREDRIK 8.**
adress: Lilla Östergatan 38. Samma ägare som Fredrik 15.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Lusthus.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Gul träpanel med vita knutar.
tak: Sadeltak, grå plåt.
detaljer: Vita smårutade fönster. Vita vindskivor med snickarglädje. Trälucka ut mot Lilla Östergatan.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 4.**
miljömässigt (M): Litet, genuint lusthus – eller kiosk?



FREDRIK 8 från N



FREDRIK 8 från N GAVEL

fastighet: **FREDRIK 9.**
adress: Lilla Östergatan 40.
ålder: 1930.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Vit puts.
tak: Platt.
detaljer: 2 gröna garageportar.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 5, M = 4.**
miljömässigt (M):

fastighet: **FREDRIK 10.**
adress: Vädergränd 13, L. Östergatan 42.
ålder: 1812, enl. äldsta dokumenten. Ombyggt 1959, 1970, 1979.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svart puts.
väggar: Blå puts, åt gård korsvirke.
tak: Osymmetriskt sadeltak, svart plåt och grå eternit-plattor.
detaljer: Svarta 2-lufts spröjsade fönster. Blå glasad dörr. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Profilerad gesims. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 2.**
miljömässigt (M):



FREDRIK 10 från NO

fastighet: **FREDRIK 11.**
adress: Vädergränd 11.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1923 (mansardtak), 1987.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Mörkgråmålad cementputs.
väggar: Vit cementputs.
tak: Mansardtak, brun plåt.
detaljer: Grå 2-lufts fönster med överbåge. Grå glasad spegeldörr. Röda dörr- och fönsteromfattningar. Profilerad gesims.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



FREDRIK 11 från SO



FREDRIK 11 från O DÖRR

fastighet: **FREDRIK 12.**
adress: Vädergränd 9.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1947, troligen efter brand.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Vit puts.
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Blå spröjsade fönster. Blå pardörr med utsnidade speglar och spröjsat, blyinfattat glas. Grå dörr- och fönsteromfattningar. Trappsteg med klinker. Burspråk och takkupa. Ståndränna. Kraftigt ombyggt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.



FREDRIK 12 från SO



FREDRIK 12 från O DÖRR

fastighet: **FREDRIK 13.**
adress: Vädergränd 7.
ålder: 1800-talets mitt. Ombyggt 1889 (ny fasad), tillbyggt åt gård 1913 och 1975.

arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1, 2 åt gård.
sockel:
väggar: Gul puts, åt gård vit puts.
tak: Sadeltak, grå eternitplattor.
detaljer: Vita spröjsade fönster. Brun ramdörr med 6-kantigt glas. Vit profilerad gesims. Brun plåtklädd takkupa.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.



FREDRIK 13 från O

fastighet: **FREDRIK 14.**
adress: Vädergränd 5.
ålder: Tillbyggt 1923, 1946. Ombyggt 1996.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1923), Tore Johansson (1946).
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Grönmålad puts.
väggar: Ljusgrön cementspritputs.
tak: Flackt sadeltak, 1-kupigt tegel
detaljer: Bruna hela 3-lufts-fönster, ett spröjsat. Brunbet-sad glasad lamelldörr med överljus. Vita dörr-och fönsteromfattningar.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 3.



FREDRIK 14 från SO

fastighet: **FREDRIK 15, hus A.**
adress: Vädergränd 3.
ålder: 1800-tal (före 1875). Ombyggt 1896 (från stall till bostad), 1910 (inredning av vind), 1937.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1910).
användning: Bostad, en affärslokal.
antal våningar: 1½, frontespis åt gård.
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Vitmålad cementputs, vita dekorelement.
tak: Sadeltak, mansard åt gård, grå plåt
detaljer: 4-delade, blåa fönster, delvis nya i gammal modell åt gård. Ett mindre skyltfönster åt gata. Blå glasad spegeldörr med överljus. Blå träport med överljus. Utkragade dörr- och fönsteromfattningar med facetter och slutsten. Plåtavtäckta profilerade bröstningsband. Profilerad gesims. Yttertrappa av sten. Ståndränna med vackert utformade stuprörshuvuden. Två huggna stenar framför portens karm, för att förhindra påkörning.
Fin trädgård, som också omfattar Fredrik 8 med sitt lusthus.

värdering
kulturarhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 2.



FREDRIK 15 A från SO



FREDRIK 15 A från O FÖNSTER



FREDRIK 15 A från O FÖNSTERBESLAG

fastighet: **FREDRIK 15, hus B.**
adress: Vädergränd 3.
ålder: 1909. Ombyggt 1939.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson.
användning: Bostäder.
antal våningar: 1½
sockel: Grå puts.
väggar: Vit puts.
tak: Brutet pulpettak, grå eternitplattor.
detaljer: Nya, blåa fönster lika de förutvarande, halvbrunt fönster i gavel. Blå paneldörr med överljus. Två kupor åt söder.

värdering
kulturarhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.



FREDRIK 15 A från NO PORT



FREDRIK 15 A från SO STUPRÖR

fastighet: **FREDRIK 16, hus A.** ("Aurorahuset").
adress: Stora Östergatan 31.
ålder: 1937. Ombyggt 1985 (till konditori och bageri).
arkitekt / byggm: Hans Westman. Nilsson & Persson (1985).
användning: Affärer, bostäder.
antal våningar: 4, den översta indragen.
sockel: Bottenvåningen inklädd, dels med brun klinker, dels med gråvitmålad plåt.
väggar: Gult fasadtegel.
tak: Sadeltak.
detaljer: Vita, hela perspektivfönster. Stora skyltfönster i bottenvåningen. Glasade stålramdörrar och aluminiumport, entrén indragen mellan två affärer. 8 franska balkonger med grå järnräcken åt gatan. Balkong längs hela fjärde våningen, räcke av vitt trä med gula fyllningar.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 3, M = 3.**
miljömässigt (M): Har många kvalitéer, gediget 30-talshus. Tillför inte så mycket till gatumiljön.



FREDRIK 16 A från SO



FREDRIK 16 A från SV

fastighet: **FREDRIK 16, hus B.**
adress: Lilla Östergatan 36.
ålder: 1937.
arkitekt / byggm: Hans Westman.
användning: Tryckeri.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Gul puts.
tak: Platt.
detaljer: Bruna, hela fönster med överbåge. Brun glasad ramdörr.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 4, M = 4.**
miljömässigt (M):



FREDRIK 16 B och C från N

fastighet: **FREDRIK 16, hus C.**
adress: Lilla Östergatan 36.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Bageri, lager.
antal våningar: 1
sockel: Grå betong.
väggar: Gul liggande träpanel.
tak: Pulpettak, svart papp.
detaljer: Bruna ramdörrar. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 5, M = 4.**
miljömässigt (M):

fastighet: **FREDRIK 17, hus A.**
adress: Stora Östergatan 29.
ålder: 1826. Ombyggt 1878 (fasad), 1904, 1908, 1998-2001.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1908), NP – arkitekter (1998-2001).
användning: Affärslokaler och bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Gråmålad slätputs.
väggar: Gråmålad slätputs.
tak: Sadeltak, skiffer i två nyanser grått, lagt i mönster.
detaljer: 3-delade gröna fönster, åt gård 2-lufts spröjsade. Hela skyltfönster på bottenvåning. Glasade gröna ramdörrar. Profilerad gesims. Profilerade fönster- och dörrumfötningar med markerad slutsten. Enkelt bröstningsband. Profilerade kornischer i bottenvåningen. Yttertrappa av natursten. Fin kullerstensbelagd gård.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 1, M = 1.**



FREDRIK 17 A från SV



FREDRIK 17 A från SV TAK



FREDRIK 17 A från S FÖNSTER



FREDRIK 17 A från SV GAVEL



FREDRIK 17 A från N

fastighet: **FREDRIK 17, hus B.**
adress: Gåsegränd 2.
ålder: 1826. Ombyggt 1902, 1907, 1938 (takkupor), 1998-2001.
arkitekt / byggm: Peter Boisen (1907), Karl Eriksson (1938), NP – arkitekter (1998-2001).
användning: Bostäder.
antal våningar: 1
sockel: Gråmålad cementputs.
väggar: Gulmålad spritputs.
tak: Sadeltak; gammalt 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Röda 2-lufts spröjsade fönster. Röda spegeldörrar. Grön 3-delad spegelport med blyspröjsade fönster. Karmens överstycke är profilerat till en kornisch, och sidostyckena är kannelerade. Slätputsade fönsteromfattningar. Profilerad gesims. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 2, M = 1.**



FREDRIK 17 B från SV



FREDRIK 17 B från SV PORT

fastighet: **FREDRIK 17, hus C.**
adress: Gåsegränd 2.
ålder: 1903-1904. Tillbyggt 1927 (garage), ombyggt 1998-2001.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. NP – arkitekter (1998-2001).
användning: Bostäder.
antal våningar: 1½, delvis 2.
sockel: Gråmålad cementputs
väggar: Gulgrått tegel.
tak: Mansardtak, röd plåt.
detaljer: Gröna spröjsade fönster av olika utseende. Gröna spegeldörrar. Bred frontespis med runt blindfönster i spetsen. Stickbågar och dekorranden i rött tegel. Garaget omgjort till rum, med fönsterparti och grön träpanel. Avtrappad gesims.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 1, M = 1.**



FREDRIK 17 C från NV



FREDRIK 17 C från V GAVELSPETS

fastighet:

FREDRIK 17, hus C.

forts.



FREDRIK 17 C från V FÖNSTER-PARTI

fastighet:

FREDRIK 17, hus D.

adress:

Gåsegränd 2.

ålder:

1877. (Då stall, packhus och trädgårdsrum.). Ombyggt 1998-2001.

arkitekt / byggm:

NP – arkitekter (1998-2001).

användning:

Bostäder.

antal våningar:

1½

sockel:

Grå puts.

väggar:

Vit spritputs.

tak:

Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.

detaljer:

Olika gröna fönster. Gröna paneldörrar med överljus. Gröna fönsterluckor i den låga övre våningen. Runt blindfönster i gavelspets. Profilerad gesims. Yttertrappa av sten.

värdering

K = 2, M = 2.

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M):



FREDRIK 17 D från S



FREDRIK 17 D från S FÖNSTER



FREDRIK 17 D från V FÖNSTER

fastighet: **FREDRIK 17, hus E och F.**
adress: Gåsegränd 4, Lilla Östergatan 32.
ålder: 1998-2001.
arkitekt / byggm: NP – arkitekter.
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel:
väggar: Gul puts.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Röda 4-delade fönster, stora hela på bottenvåning
åt gård. Indragna entréer med röda paneldörrar.
Vackert utformat rött plank mot Gåsegränd och
Lilla Östergatan. Förrådsbyggnad på gården, rött
trä med platt tak.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 3, M = 2.**
miljömässigt (M): Nya hus, men väl anpassade både till miljön runt-
omkring och till de hus som fanns här förut.



FREDRIK 17 E från SV



FREDRIK 17 E och F PLANK



FREDRIK 17 F från NV



FREDRIK 17 E och F från S



FREDRIK 17 F från SV