

QVIST

Hela kvarteret består av välskötta, försiktigt renoverade hus från 1700- och 1800-talet. Undantaget är Saluhallen från 1907, som är ett av utrops-tecknen i Boisens stora produktion. Alla husen har mycket stor betydelse för gatumiljöerna på Stora Västergatan och Långgatan.



fastighet:
adress:
ålder:
arkitekt / byggm:
användning:
antal våningar:
sockel:
väggar:
tak:
detaljer:

QVIST 1, hus A.

Långgatan 24.

1700-tal. Ombyggt 1904, 1925, 1934, 1969.

Henrik Nilsson (1925), E. Olsson (1934), Rune Welin (1969).

Bostäder.

2

Svartmålad puts.

Korsvirke, svart timra med gulvita putsade fack, åt gård röd timra med rött tegel i facken.

Valmat utsvängt sadeltak, rött 1-kupigt tegel.

Röda 2-lufts spröjsade fönster. Röd pardörr, "Ystaddörr", med tio kvadratiska speglar omgivna av rosettblommor. Dörren används inte, men framför den finns en yttertrappa av kalksten. Röd lamelldörr med stående panel och överljus mot gården. Vit profilerad gesims i trä.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 1.



QVIST 1 A från NV



QVIST 1 A från V DÖRR



QVIST 1 A från NO

fastighet: **QVIST 1, hus B.**
adress: Stora Västergatan 19, Långgatan 24.
ålder: Ombyggt 1916, 1951, 1969.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1916), Åke Lindén (1951), Rune Welin (1969).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Svartmålad puts, mot gård grå.
väggar: Korsvirke, röd timra med vitslammade fack, åt gård röd timra med rött tegel i facken.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Röda 2-lufts spröjsade fönster. Röd pardörr, "Ystaddörr", med tio kvadratiska speglar omgivna av rosettblommor. Röda lamelldörrar med stående panel och överljus mot gården. Vit profilerad gesims i trä. Ovanvåningen kraftigt utkragande mot gården.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 1, M = 1.**



QVIST 1 B från NV



QVIST 1 B från N DÖRR



QVIST 1 B från SV

fastighet: **QVIST 1, hus C.**
adress: Långgatan 24.
ålder: Ombyggt 1969.
arkitekt / byggm: Rune Welin (1969).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2, delvis 1.
sockel: Svartmålad puts, grå mot gård.
väggar: Korsvirke, röd timra med vita putsade fack, bottenvåning helt vitputsad, åt gård röd timra med rött tegel i facken.
tak: Utsvängt sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Röda 1- och 2-lufts spröjsade fönster. Röda lamelldörrar med stående panel och överljus. Portgång genom huset. Loftgång mot gården av svart trä.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 1, M = 1.**



QVIST 1 C från SV



QVIST 1 C från NO



QVIST 1 C från SO

fastighet: **QVIST 1, hus D.**
adress: Långgatan 24.
ålder: 1969.
arkitekt / byggm: Rune Welin.
användning: Förråd, soprum.
antal våningar: 1
sockel: Grå cement.
väggar: Rött tegel.
tak: Pulpetak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Rött helt fönster. Röda glasade lamelldörrar med stående panel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 5, M = 4.**



QVIST 1 D från NO

fastighet: **QVIST 2, hus A.**
adress: Stora Västergatan 17.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1963, 1975.
arkitekt / byggm: Erik Lundberg (1963).
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Natursten.
väggar: Korsvirke av ek, brun timra och rött tegel, åt gård
rödbrun timra och gula putsade fack.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel, åt gård utsvängt tak
med gult tegel.
detaljer: Blågröna 2-lufts spröjsade fönster. Blågrön la-
melldörr. Mönstermurade fack. Taklist av sned-
ställd bräda. Tre små kupor mot gården, med röd
lockpanel och tegeltak.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 1.



QVIST 2 A från NO



QVIST 2 A från SO

fastighet: **QVIST 2, hus B.**
adress: Långgatan 22.
ålder: 1963.
arkitekt / byggm: Erik Lundberg.
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Röd locklistpanel.
tak: Troligen pulpettak, svart papp.
detaljer: Två garageportar av röda liggande brädor. Vå-
ningshögt plank på halva taket av röd locklistpa-
nel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 5, M = 2.



QVIST 2 B från SO

fastighet: **QVIST 3, hus A.**
adress: Stora Västergatan 15.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1906, 1910, 1942, 1966, 1985.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1910), Per Jönsson (1942), Nilsson & Persson (1985).
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Grå puts.
väggar: Ljusgrå puts.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2-lufts spröjsade fönster. Svart pardörr med profilerade speglar och små fyrklöverformade fönster. Vit profilerad gesims, bröstningslist och gördelband. Yttertrappa av kalksten. Hög frontespis mot gården.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 2, M = 2.**



QVIST 3 A från NO



QVIST 3 A från N DÖRR

fastighet: **QVIST 3, hus B.**
adress: Långgatan 20.
ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1966.
arkitekt / byggm: Rune Welin (1966).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Korsvirke, brun timra och gulvita slammade fack.
tak: Sadeltak, gult 1-kupigt tegel.
detaljer: Vitt 2-lufts spröjsat fönster. Brun brädport med gångdörr och mässingstrycke. Brun locklistpanel på gavelspets mot väster.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 1, M = 1.**



QVIST 3 B från SV

fastighet: **QVIST 4, hus A.**
adress: Stora Västergatan 11-13.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1969.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Rune Welin (1969).
användning: Restaurangkök och bostad.
antal våningar: 1
sockel: Gråmålad puts, åt gård natursten med breda cementfogar.
väggar: Ljusgrå puts, åt gård gult tegel.
tak: Utsvängt sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Gröna 2-lufts spröjsade fönster. Grön pardörr med speglar, delvis kannelerade, och vackert spröjsat överljus. Grön spegeldörr med överljus. Vit putsad profilerad gesims, åt gård avtrappad med strömskift.

värdering
kultuhistoriskt (K) **K = 2, M = 1.**
miljömässigt (M):



QVIST 4 A från NO



QVIST 4 A från N DÖRR



QVIST 4 A från N ÖVERLJUS



QVIST 4 A från S

fastighet: **QVIST 4, hus B.**
 adress: Långgatan 18.
 ålder: Tidigt 1800-tal.
 arkitekt / byggm:
 användning: Restaurang.
 antal våningar: 2½
 sockel: Natursten.
 väggar: Korsvirke av ek, brun timra med rött tegel i facken.
 tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
 detaljer: Gröna hela och 4-delade fönster. Bruna brädlockor i ovanvåningen. Gröna lamelldörrar, maskerade som bräddörrar. Smidda hängslor av gammal typ. Fem små takkupor i två nivåer, brädklädda med tegeltak, med gamla träluckor och beslag. Kraftigt utkragad ovanvåning på svartmålat timmer. Röd locklistpanel på gavelspets mot söder.
 Kullerstensbelagd gård, används som uteservering till restaurangen.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 1.



QVIST 4 B från S



QVIST 4 B från O



QVIST 4 B från N UTKRAGNING



QVIST 4 B från SO KUPOR



QVIST 4 B från SO KUPA

fastighet: **QVIST 4, hus C.**
adress: Långgatan 18.
ålder: 1700-tal.
arkitekt / byggm:
användning: Restaurang, förut maltfabrik med torkria.
antal våningar: 1
sockel: Natursten.
väggar: Korsvirke av ek, brun timra med rött tegel i facken.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Gröna 4-delade fönster. Svart lamelldörr och flera gamla bräddörrar och luckor med smidda beslag. Portgång till gården, svart port med liggande brädor och gångdörr. Utskjutande bjälkhuvuden med trätappar. Brädklädd takkupa med tegeltak, med gamla tråluckor och beslag. Tegelbyggd maltria med skorsten.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 1.



QVIST 4 C från SO



QVIST 4 C från SO MALTRIA



QVIST 4 C från SO LUCKOR



QVIST 4 C från S PORTGÅNG



QVIST 4 C från NV

fastighet: **QVIST 4, hus D.**
adress: Långgatan 18.
ålder: 1800-tal.
arkitekt / byggm:
användning: Förråd.
antal våningar: 2
sockel: Natursten.
väggar: Korsvirke av ek, brun timra med rött tegel i facken. Mot öster brungrå omålad timra och grå puts i facken.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Gröna fönster med olika spröjsning och gamla beslag, några av 1700-talstyp. Bruna brädluckor med smidda beslag i ovanvåning. Grön lamell-dörr med panel i fiskbensmönster. Bruna bräddörrar med smidda hängslor. I bottenvåningen ett öppet parti, som troligen varit vagnslider eller port.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 1, M = 1.**



QVIST 4 D från SV



QVIST 4 D från O

fastighet: **QVIST 6, hus A.**
adress: Stora Västergatan 7.
ålder: 1700-tal. Ombyggt 1990.
arkitekt / byggm: Nilsson & Persson (1990).
användning: Bostäder och tapetserarverkstad.
antal våningar: 2, 3 mot gård.
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Gul slätputs, mot gård vit.
tak: Osymmetriskt sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Röda, mot gård gröna, 2-lufts spröjsade fönster. Mörkbrun pardörr med profilerade lister och blommor i hörnen. Brun glasad pardörr. Grön glasad ramdörr, klädd med pärlspont, mot gården. Vit profilerad gesims. Vitt enkelt gördelband. Yttertrappor av kalksten. Trapphus med färgat glas i dörrarna, marmorerade väggar, svängd trätrappa och vitt trappräcke med svarvade ståndare.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 1, M = 1.**



QVIST 6 A från NO



QVIST 6 A TRAPPHUS



QVIST 6 A TRAPPHUSVÄGG



QVIST 6 A TRAPPRÄCKE



QVIST 6 A från S

fastighet: **QVIST 4, hus B.**
adress: Långgatan 18.
ålder: Tidigt 1800-tal.
arkitekt / byggm:
användning: Restaurang.
antal våningar: 2½
sockel: Natursten.
väggar: Korsvirke av ek, brun timra med rött tegel i facken.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Gröna hela och 4-delade fönster. Bruna brädlockor i ovanvåningen. Gröna lamelldörrar, maskerade som bräddörrar. Smidda hängslor av gammal typ. Fem små takkupor i två nivåer, brädklädda med tegeltak, med gamla träluckor och beslag. Kraftigt utkragad ovanvåning på svartmålat timmer. Röd locklistpanel på gavelspets mot söder.
Kullerstensbelagd gård, används som uteservering till restaurangen.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 1.



QVIST 6 B från SO



QVIST 6 B från O TRAPPA



QVIST 6 B från SV

fastighet: **QVIST 6, hus C.**
adress: Långgatan 14.
ålder: Mitten av 1800-talet. Ombyggt 1925, 1990.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1925), Nilsson & Persson (1990).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Grå puts, åt gård fotträ.
väggar: Korsvirke med brun timra och gulvita putsade fack, mot gård svart timra och gulputsade fack.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Gröna 2-lufts spröjsade fönster, mot gård även röda varav två med bruna träluckor. Två bruna brädportar. Lastintag med bruna brädluckor. Mot gård röda dörrar med liggande pärlspont. Många gamla smidda beslag och hängslor. Portgång till gården. Kraftigt utkragad ovanvåning mot gården på svartmålat timmer.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 1, M = 1.**



QVIST 6 C från SO



QVIST 6 C från SV LUCKA



QVIST 6 C från NV



QVIST 6 C från V LUCKA

fastighet: **QVIST 6, hus D.**
adress: Långgatan 14, Stora Västergatan 7.
ålder: 1890. Ombyggt 1990.
arkitekt / byggm: Nilsson & Persson (1990).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Puts, delvis svartmålad.
väggar: Korsvirke med röd timra och vitkalkade putsade fack.
tak: Pulpettak, röd plåt.
detaljer: Gröna 2-lufts spröjsade fönster. Gröna dörrar med liggande pärlspont. Taklist av rött trä. Yttertrappor av kalksten.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 1, M = 1.**
miljömässigt (M):



QVIST 6 D från SV



QVIST 6 D från SV DÖRRAR

fastighet: **QVIST 8.**
 adress: Stora Västergatan 1.
 ålder: 1907. Ombyggt 1959.
 arkitekt / byggm: Peter Boisen. K. Ericsson (1959).
 användning: Affärslokal, byggt som saluhall.
 antal våningar: 1
 sockel: Grå sandsten.
 väggar: Ljusgult glaserat tegel.
 tak: Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
 detaljer: Gröna stora rundbågade fönster, spröjsade till små rutor. Gröna ståldörrar, innanför dessa glasadade ramdörrar av stål. Två bruna portar mot söder, en med stående panel och en med rutemönster. Två portaler med kannelerade sandstenspilastrar och profilerade kapitäl, rundbågar med rikt skulpterade slutstenar i sandsten med voluter och växtornament. Ovanför dessa kraftiga segmentformade frontoner i sandsten med profilerade konsoler och texten SALUHALL i guldbokstäver. Mot öster en tornliknande del med kupoltak av kopparplåt. Fönsteromfattningar och dekorrande av gulbrunt glaserat tegel. Profilerad sandstensgesims. Mellan fönstren är muren markerad som en bred pilaster med sandstenskaptäl. Solbänkar av sandsten och en rad brunt formtegel med blommönster. Dekorativa svarta ankarjärn. Små trekantiga takkupor av kopparplåt med bladförsedda takknoppar. I lokalens södra del ett upphöjt loggialiknande parti med balustrad uppburen av kannelerade, volutförsedda pelare. Här finns ett gammalt väggur märkt "A. Wetterstrand" och taklampor av koppar i gammal stil. Några gamla ventilationsgaller sitter kvar i innertaket.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 1.



QVIST 8 från NO



QVIST 8 från NO HÖRNPARTI



QVIST 8 från SO ÖSTRA SIDAN



QVIST 8 från SO

fastighet:

QVIST 8.

forts.



QVIST 8 från NO PORTDEKOR



QVIST 8 från N KAPITÄL



QVIST 8 från NO SOLBÄNK



QVIST 8 från NO PORTAL

fastighet:

QVIST 8.

forts.



QVIST 8 från SO KUPOL



QVIST 8 från O KUPA



QVIST 8 från S ANKARJÄRN



QVIST 8 från S KUPA

fastighet:

QVIST 8.

INTERIÖR



QVIST 8 BALUSTRAD

fastighet:

QVIST 8.

INTERIÖR forts.



QVIST 8 BALUSTRADPELARE



QVIST 8 PELARDEKOR



QVIST 8 VÄGGUR



QVIST 8 TAKLAMPAN



QVIST 8 VENTILATION DÅ OCH NU

fastighet: **QVIST 9.**
 adress: Stora Västergatan 9.
 ålder: 1882. Ombyggt 1924, 1987, 1994.
 arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1924), Lars Wikström (1987), Peter Schönström (1994).
 användning: Hotell.
 antal våningar: 2
 sockel: Svartmålad puts.
 väggar: Gul puts, mot gård delvis synligt korsvirke med mörkbrun timra och gula putsade fack.
 tak: Sadeltak, grå skiffer.
 detaljer: Röda 2-lufts fönster med överbåge, mot gård vita. Två röda pardörrar med avlånga höga speglar och överljus. Blå lamelldörr med fönster och överljus mot gården. Vita profilerade fönsteromfattningar, i ovanvåningen med slutstenar. Vit profilerad gesims med tandsnittsfris. Profilerade gördelband och bröstningslister. Trekantsfrontoner över entréerna. Trappuppgång med ursprungliga väggmålningar och elegant trappräcke med svarvade ständare.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 1, M = 1.**



QVIST 9 från NO



QVIST 9 från N FRONTON



QVIST 9 från N FÖNSTER



QVIST 9 från N GESIMS



QVIST 9 från N PIEDESTAL

fastighet:

QVIST 9.

forts.



QVIST 9 TRAPPRÄCKE



QVIST 9 från SO

fastighet:

QVIST 10, hus A.

adress:

Långgatan 16.

ålder:

Tidigt 1800-tal. Ombyggt 1883, 1922, 1923, 1979.

arkitekt / byggm:

Alf Göranson (1922).

användning:

Hotell.

antal våningar:

2

sockel:

Svartmålad puts.

väggar:

Korsvirke med brun timra och gula putsade fack, åt gård vit puts med synlig timra i ovanvåningen.

tak:

Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.

detaljer:

Gröna 2-lufts spröjsade fönster, mot gård blåa med gamla beslag. Brun dörr med liggande panel. Brun port med liggande pärlspont och spröjsat överljus. Portgång till gården, nu omgjord till reception. Ovanvåningen något utkragande mot gatan.

värdering

K = 1, M = 1.

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M):



QVIST 10 A från SV



QVIST 10 A från SO FÖNSTER

fastighet:

QVIST 10, hus A.

forts.



QVIST 10 A från SV PORTGÅNG



QVIST 10 A från N

fastighet:

QVIST 10, hus B.

adress:

Långgatan 16.

ålder:

1800-tal. Ombyggt 1988.

arkitekt / byggm:

Britt-Marie Johnsson (1988).

användning:

Hotell.

antal våningar:

2

sockel:

Svartmålad puts.

väggar:

Korsvirke med brun timra och gula putsade fack.

tak:

Sadeltak.

detaljer:

Blå 2-lufts småspröjsade fönster. Blå dörrar med liggande pärlspont. Ett fönster med gammalt färgat glas i cirkelmönster och gamla beslag. Utbyggnad i trä, vitmålad panel, med balkong ovanpå.



QVIST 10 B från NV

värdering

K = 1, M = 1.

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M):



QVIST 10 B från NV FÖNSTER