

fastighet: **WILHELMINA 1.**
adress: Västra Vallgatan 20.
ålder: 1895. Ombyggt 1928, 1954, 1978.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Alf Göransson (1928), Karl Erikson (1954), Allan Carlsson (1978).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Grå puts.
väggar: Klarrött tegel, gult tegel mot gård.
tak: Sadeltak, grå papp i skiffermönster.
detaljer: Gröna 2-lufts fönster med överbåge, mot gård gröna korsdelade. Grön pardörr med överljus, speglar och tätt diagonalspröjsade fönster. Grön 3-delad port med överljus, kannelerade lister, profilerade speglar, tandsnittslist och tätt diagonalspröjsat fönster. Tre kraftiga segmentformade kornischer i bottenvåningen, profilerade med formtegel, över port, dörr och ett fönster. Tre raka kornischer med tandsnitt av formtegel i ovanvåningen. Avtrappad gesims med tandsnitt och strömskift i formtegel. Bröstningslister, sockellist och gördelband i formtegel och med strömskift. Dekorband av svart glaserat tegel. Stickbågar. Portgång genom huset med spegeldörrar, marmorerade väggfält och klinkergolv. Mot gården avtrappad gesims med dubbelt tandsnitt, dekorband och stickbågar av rött tegel. Två 5-kantiga trapporn. Balkong på stålpelare med räcken av brun plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 1, M = 1.**
miljömässigt (M): Balkongen mot gården förfular huset. Borde åtminstone få en bättre utformning.



WILHELMINA 1 från V



WILHELMINA 1 från N DÖRR



WILHELMINA 1 från N KORNISCH

fastighet:

WILHELMINA 1.

forts.



WILHELMINA 1 från V PORT



WILHELMINA 1 från V PORTDETALJ



WILHELMINA 1 från N PORT-
KORNISCH



WILHELMINA 1 från S GÅRD

fastighet:

WILHELMINA 1.

forts.



WILHELMINA 1 från SO TRAPP-
TORN



WILHELMINA 1 från SO GESIMS



WILHELMINA 1 INNERDÖRR

fastighet: **WILHELMINA 2.**
adress: Västra Vallgatan 22.
ålder: 1894. Ombyggt 1934, 1987.
arkitekt / byggm: Byggmästare J. E. Ekberg, arkitekt troligen Peter Boisen. Karl Erikson (1934), Peter Stoltz (1987).
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, röd plåt.
detaljer: Bruna 2-lufts fönster med överbåge. Brun pardörr med skurna fyllningar och lister, rundade fönster med sirliga järngaller och rundat överljus. Framspringande portparti med krönte pilastrar, lister av mönstertegel och med tandsnitt, runt rosettfönster med blyspröjsat färgat glas, frontespis med tre rundbågade fönster och årtalet 1894. Fönsteromfattningar och sockellist i rundat formtegel. Bröstningslister dels med mönstertegel i fyrklöverform, dels med facettstenar. Dekorlister med rundat formtegel. Avtrappad gesims med profiltegel, tandsnitt och strömskift. Stickbågar med strömskift. Dekorativa ankarjärn. Elegant utformad skorsten på gavelspets. Utbyggnad med delvis glasad veranda mot söder. Balkong mot öster med grått järnräcke.

värdering **K = 1, M = 1.**
kulturhistoriskt (K) Balkongen mot öster borde tas bort.
miljömässigt (M):



WILHELMINA 2 från NV



WILHELMINA 2 från NV PORTPARTI



WILHELMINA 2 från N DÖRR

fastighet:

WILHELMINA 2.

forts.



WILHELMINA 2 från N PORTALKRÖN



WILHELMINA 2 från N ROSETTFÖNSTER



WILHELMINA 2 från N FRONTESPIS



WILHELMINA 2 från NO BRÖSTNINGSLIST

fastighet:

WILHELMINA 2.

forts.



WILHELMINA 2 från NV GESIMS



WILHELMINA 2 från SO



WILHELMINA 2 från SO VERANDA



WILHELMINA 2 från SV

fastighet: **WILHELMINA 3, hus A.** Lingården.
adress: Lingränd 1, Stora Västergatan 18.
ålder: 1946.
arkitekt / byggm: Tore Johansson.
användning: Bostäder.
antal våningar: 3, delvis 4.
sockel: Grå puts, rostfri plåt mot gården.
väggar: Grå eller vit slätputs, ljusgrå mot gård.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela perspektivfönster. Bruna glasade ramdörrar med sido- och överljus. Portgång genom huset. Portomfattningar av brun klinker mot gården. Två burspråk mot söder. Tjugo balkonger mot öster, två mot söder, sex mot norr och fjorton mot väster, alla med räcken av vit trapetsplåt. Sex franska balkonger mot sydost.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.
Stor (men inte odelat positiv) betydelse för gaturummet genom sitt hörnläge vid St. Västergatan och Långgatan.



WILHELMINA 3 A från SO



WILHELMINA 3 A från SO HÖRN



WILHELMINA 3 A från NV GÅRD

fastighet: **WILHELMINA 3, hus B.**
adress: Lingränd 1.
ålder: 1956.
arkitekt / byggm: Sven Jonsson.
användning: Garage, förråd, soprum.
antal våningar: 1
sockel: Rostfri plåt.
väggar: Vitmålad lättbetong.
tak: Lågt sadeltak, svart asfaltapp.
detaljer: Små vita hela fönster. Vita lamelldörrar. Fem garageportar klädda med ljusbrun korrugerad plåt. Skärmtak åt öster av korrugerad plast på betongstolpar.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 5, M = 5.



WILHELMINA 3 B från N

fastighet: **WILHELMINA 9, hus A.**
adress: Stora Västergatan 22.
ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1910.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1910).
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel: Brunmålad puts.
väggar: Gul puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Gröna korsdelade fönster med spröjsade överbågar. Pardörr med speglar, fönster och spröjsat överljus, grön med röda lister. Vita utkragande dörr- och fönsteromfattningar i slätputs. Spetsig frontespis med det gamla husnumret 470. Kraftig profilerad vit gesims. Yttertrappa av granit. Vindflöjel med årtalet 1911. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 2.



WILHELMINA 9 A från SO



WILHELMINA 9 A från S DÖRR



WILHELMINA 9 A från SO FRONTE-
SPIS



WILHELMINA 9 A från N

fastighet:

WILHELMINA 9, hus A.

forts.



WILHELMINA 9 A TAKROSETT

fastighet:

WILHELMINA 9, hus B.

adress:

Stora Västergatan 22.

ålder:

arkitekt / byggm:

Bostad och förråd.

användning:

1½

antal våningar:

sockel:

Puts och natursten.

väggar:

Gul spritputs i södra delen, korsvirke med röd timra och gula putsade fack i norra delen.

tak:

Sadeltak, grå korrugerad eternit.

detaljer:

Gröna korsdelade fönster med spröjsade överbågar. Gröna bräddörrar. Profilerad vit gesims i södra delen. Utstickande bjälkhuvuden mot öster.

värdering

K = 1, M = 1.

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M):



WILHELMINA 9 B från SV



WILHELMINA 9 B från NV



WILHELMINA 9 B från NO

fastighet: **WILHELMINA 10, hus A.**
adress: Stora Västergatan 24.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1974.
arkitekt / byggm: Rune Welin (1974).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2, och en mezzaninvåning.
sockel: Gråmålad puts, kant av röda kalkstensplattor
längst ner..
väggar: Ljusgul puts.
tak: Osymmetriskt sadeltak, valmat i hörn, svart
papp.
detaljer: Grå 2-lufts fönster med överbåge. Bruna glasade
ramdörrar. Fasaden har bandrustik, kraftig i bot-
tenvåningen och svagare i ovanvåningen. Kraftig
vit profilerad gesims med täta konsoler. Kraftigt
vitt profilerat gördelband. Vitt band under mez-
zaninvåningen. Profilerade vita fönsteromfatt-
ningar. Ovanvåningens fönster har raka, profile-
rade kornischer. Tre av dem har frontoner, i
segment- eller trekantsform, med profilerade
lister, konsoler, tandsnitt och stiliserade blom-
mor. Här finns också pilastrar, vid ett fönster
kannelerade och med korintiska kapitäl, och
balustrader med balusterdockor, allt i vitmålad
puts. Välbevarat trapphus, trapppräge i trä med
sirliga ståndare av gjutjärn.

värdering **K = 1, M = 1.**
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):



WILHELMINA 10 A från SV



WILHELMINA 10 A från S



WILHELMINA 10 A från SO
BALUSTRAD



WILHELMINA 10 A från SO
PILASTRAR

fastighet:

WILHELMINA 10, hus A.

forts.



WILHELMINA 10 A från SO KAPITÄL



WILHELMINA 10 A från SO
FRONTON



WILHELMINA 10 A från NO



WILHELMINA 10 A från NV



WILHELMINA 10 A TRAPPRÄCKE

fastighet: **WILHELMINA 10, hus B.**
adress: Stora Västergatan 20.
ålder: 1788. Ombyggt 1974.
arkitekt / byggm: Rune Welin (1974).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2½
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Vit puts.
tak: Brutet sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Bruna 2-lufts fönster med överbåge. Brun rundad pardörr med djupt skurna speglar med bågar och tre- och fyrklöver. Brun parport i liknande utförande. Bruna lamelldörrar med stående panel. Utkragande fönsteromfattningar. Rundad frontespis mot gatan med tak av röd plåt. Kraftiga profilerade gördelband och gesims. Yttertrappa av kalksten. Portgång genom huset med korsvirke, röd timra och vitputsade fack. Balkong av rött trä mot gården.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 1.
Även person- och samhällshistoriskt viktig. Bohningshus i stor handelsgård, byggd 1788 av handelsman Lars Friis, och senare ägd av flera betydande grosshandlare.



WILHELMINA 10 B från SV



WILHELMINA 10 B från S DÖRR



WILHELMINA 10 B från SV PORT

fastighet:

WILHELMINA 10, hus B.

forts.



WILHELMINA 10 B från SV PORT-
DETALJ



WILHELMINA 10 B från NV

fastighet:

WILHELMINA 10, hus C.

adress:

Stora Västergatan 20.

ålder:

1800-tal. Ombyggt 1974.

arkitekt / byggm:

Rune Welin (1974).

användning:

Bostäder.

antal våningar:

1½

sockel:

Svartmålad puts.

väggar:

Ljusbeige slätputs.

tak:

Sadeltak, brunröd 2-kupig betongpanna, utbyggnad mot gård täckt med röd plåt.

detaljer:

Vita 2-lufts spröjsade fönster. Brun lamelldörr, stående panel, med över- och sidoljus. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Två kupor mot gatan, klädda med rödbrun plåt.

värdering

K = 2, M = 2.

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M):



WILHELMINA 10 C från S



WILHELMINA 10 C från N

fastighet: **WILHELMINA 10, hus D.**
adress: Pottmakargränd 2.
ålder: 1974.
arkitekt / byggm: Rune Welin.
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Mörkrött tegel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2-lufts spröjsade fönster. Bruna lamelldörrar med stående panel. Trappa till ovanvåning från gården med liten balkong, utförd i brunt trä.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 4, M = 3.**



WILHELMINA 10 D från NV



WILHELMINA 10 D från NO

fastighet: **WILHELMINA 10, hus E.**
adress: Pottmakargränd 2.
ålder: 1974.
arkitekt / byggm: Rune Welin.
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Korsvirke, röd timra och mörkrött tegel i facken.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 1- och 2-lufts spröjsade fönster. Gröna lamelldörrar med stående panel. Röd locklistpanel på gavelspetsarna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 3, M = 3.**



WILHELMINA 10 E från SO



WILHELMINA 10 E från S GAVEL

fastighet: **WILHELMINA 10, hus F.**
adress: Västra Vallgatan 14.
ålder: 1974.
arkitekt / byggm: Rune Welin.
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Gult tegel.
tak: Sadeltak, svart 2-kupig betongpanna.
detaljer: Vita 2-lufts fönster. Bruna lamelldörrar med stå-
ende panel. Gul locklistpanel på gavelspetsarna.
Loftgång mot öster av svart trä.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 3, M = 4.**



WILHELMINA 10 F från NO GAVEL



WILHELMINA 10 F från SO

fastighet: **WILHELMINA 10, hus G.**
adress:
ålder: 1974.
arkitekt / byggm: Rune Welin.
användning: Garage, förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Röd lockpanel.
tak: Sadeltak, svart korrugerad eternit.
detaljer: Två bruna garageportar av plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 5, M = 4.**



WILHELMINA 10 G från NV

fastighet: **WILHELMINA 10, hus H.**
adress: Stora Västergatan 20.
ålder: 1974.
arkitekt / byggm: Rune Welin.
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Korsvirke, röd timra och rött tegel i facken, längst i söder vitmålade fack.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Små bruna 2-lufts spröjsade fönster. Bruna lamelldörrar med liggande fjällpanel. Utstickande bjälkhuvuden. Balkong mot öster med räcke av rött trä.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 1.
Hus H, I och J är återuppbyggda efter brand på 1970-talet. Ritningar/uppmätningar av förut befintliga magasin har följts i görligaste mån, även om användningen ändrats till bostäder. De tre husen bildar ett lummigt, nätt gårdsrum med stora miljövärderna.



WILHELMINA 10 H från NV



WILHELMINA 10 H från NO



WILHELMINA 10 H från SO

fastighet: **WILHELMINA 10, hus I.**
adress: Stora Västergatan 20.
ålder: 1974.
arkitekt / byggm: Rune Welin.
användning: Bostäder.
antal våningar: 1
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Korsvirke, röd timra och rött tegel i facken.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Små bruna 2-lufts spröjsade fönster. Bruna lamelldörrar med liggande fjällpanel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 1.
Se hus H.



WILHELMINA 10 I från S

fastighet: **WILHELMINA 10, hus J.**
adress: Stora Västergatan 20.
ålder: 1974.
arkitekt / byggm: Rune Welin.
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Korsvirke, röd timra och rött tegel i facken.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Små bruna 2-lufts spröjsade fönster. Portgång genom huset. Delvis mönstermurade fack.

värdering **K = 2, M = 1.**
kulturhistoriskt (K) Se hus H.
miljömässigt (M):



WILHELMINA 10 J från NO



WILHELMINA 10 J från SV GAVEL