

fastighet: **YNGVE 1.**
adress: Klostergatan 8.
ålder: 1824. Ombyggt 1934, 1943, 1979.
arkitekt / byggm: Karl Eriksson (1934, 1943), Nilsson & Persson (1979).
användning: Samlingslokal. F.d. Lancasterskolan.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Gul slätputs.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Gröna korsdelade spröjsade fönster, några med beslag av 1800-talstyp, på ovanvåningen 2-lufts spröjsade. Grön pardörr med skurna speglar och överljus av två 1-lufts fönster. Mittpartiet mot väster är i spritputs och med kraftig bandrustik. Vita utkragande tresidiga fönsteromfattningar. Kraftig vit profilerad gesims. Vit takkant på gav-larna. Runt tvådelat fönster i gavelspets mot norr. Tresidig yttertrappa av kalksten. Kalkstensplatta i fasaden över ingången, har kanske haft inskrip-tion men den är i så fall helt bortnött.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 1, M = 1.**
miljömässigt (M): Viktig även socialhistoriskt. Byggt som Lancas-terskola redan 1824, använd för undervisning i olika former sedan dess.



YNGVE 1 från S



YNGVE 1 från SV



YNGVE 1 från SO



YNGVE 1 från N GAVELSPETS-FÖNSTER

fastighet: **YNGVE 3, hus A.**
adress: Sankt Petri Kyrkoplan 4.
ålder: 1955.
arkitekt / byggm: Rune Welin.
användning: Bostäder.
antal våningar: 2½, delvis 3 mot gård.
sockel: Grå cement.
väggar: Rött tegel med partier i vitmålad puts. Mot gård vitmålad puts.
tak: Sadeltak, gult 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster, med vita putspartier under och mellan. Brun glasad ramdörr med stort fönsterparti bredvid. Burspråk över entrén. Vita plåtklädda kupor, tre mot gatan och två mot gården. Fem små balkonger mot gården med räcken av ljusblå korrugerad plåt. Stor balkong av brunt trä på gavelspetsen mot öster.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 3, M = 2.**
Viktig inramning för S:t Petri kyrkoplan.



YNGVE 3 A från NV



YNGVE 3 A och B från V

fastighet: **YNGVE 3, hus B.**
adress: Bäckhästgränd 3.
ålder: 1955.
arkitekt / byggm: Rune Welin.
användning: Bostäder.
antal våningar: 2½, delvis 3 mot gård.
sockel: Grå cement.
väggar: Vitmålad puts.
tak: Sadeltak, gult 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster. Brun glasad ramdörr. Vit plåtklädd kupa mot gården.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 4, M = 3.**



YNGVE 3 B från NO

fastighet: **YNGVE 3, hus C.**
adress:
ålder: 1955.
arkitekt / byggm: Rune Welin.
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Vitmålad puts.
tak: Pulpettak, Svart papp.
detaljer: Fem blågröna garageportar.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 5, M = 4.**



YNGVE 3 C från NV

fastighet: **YNGVE 4, hus A.**
adress: Klostergatan 2.
ålder: Sent 1700-tal. Ombyggt 1936, 1965.
arkitekt / byggm: Karl Eriksson (1936), Rune Welin (1965).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Grå puts, röd puts mot gård.
väggar: Gul puts, på gaveln korsvirke med brun timra och rött tegel i facken.
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2- och 3-lufts fönster med överbåge, röda mot gården. Två gröna pardörrar med profilerade fyllningar och diagonalspröjsade fönster. Enkla profilerade fönsteromfattningar i bottenvåningen, raka kornischer på ovanvåningen. En rad små fönster under taklisten, vilande på profilerad list. Entréerna har profilerade dörrömfattningar och trekantsfrontoner, den östra med omgivande halvkolonner. Två svagt betonade risaliter med större fönster, krönta av trekantsfrontoner. Gjuten minnestavla om Skånska Privatbanken på fasaden.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 1.
Mycket viktig för gaturummet. Även av samhällshistorisk betydelse, här grundades 1831 Sveriges första enskilda bank som så småningom blev SE-banken.



YNGVE 4 A från S



YNGVE 4 A från N



YNGVE 4 A från S DÖRRPARTI



YNGVE 4 A från S DÖRR

fastighet: **YNGVE 4, hus B.**
adress: Klostergatan 2.
ålder: Ombyggt 1919, 1965.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1919), Rune Welin (1965).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2, 3 mot gård.
sockel: Mörkgrön puts.
väggar: Grön puts med kvadermönster.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Gröna hela fönster. Teakdörr. Dörromfattning i rött tegel. Fyra balkonger mot gården på trästolpar med träräcke, målade i mörkgrönt.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 3, M = 2.**
miljömässigt (M): Betydelsefull genom sitt hörnläge.



YNGVE 4 B från S



YNGVE 4 B från O

fastighet: **YNGVE 4, hus C.**
adress: Tvättorget 1.
ålder: Ombyggt 1965.
arkitekt / byggm: Rune Welin (1965).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Grå kalkstensplattor.
väggar: Korsvirke med brun timra och vitmålat tegel i facken, på gavel och mot gård rött tegel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 4-delade fönster. Teakdörrar med fönster. Gjutna yttertrappor med kalkstensplattor. Loftgång av mörkt trä mot gården. Originella gröna sopbehållare på gården, runda och med skifferliknande plattor som tak.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 1.**
miljömässigt (M):



YNGVE 4 C från O



YNGVE 4 C från N

fastighet: **YNGVE 4, hus D.**
adress: Bäckahästgränd 1.
ålder: Sent 1700-tal. Ombyggt 1942, 1965.
arkitekt / byggm: Rune Welin (1965).
användning: Samlingslokal för Frivilliga Brandkåren. Ursprungligen garveri.
antal våningar: 2
sockel: Fotträ.
väggar: Korsvirke, brun timra och putsade vitkalkade fack.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Små, gröna 2-lufts spröjsade fönster. Gröna brädportar och dörrar med gamla beslag. Avtrappad gesims. Ovanvåningen har en kraftig utkragning åt båda sidor, uppburen av snedstyvor. (Här hängdes de garvade hudarna på tork, och kunde droppa ner i Vassaån som flöt förbi.)

värdering
kultuhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 1, M = 1.**



YNGVE 4 D från N



YNGVE 4 D från SO



YNGVE 4 D från S



YNGVE 4 D från N UTKRAGNING



YNGVE 4 D från N FÖNSTER

fastighet:

YNGVE 4, hus D.

forts.



YNGVE 4 D från SO SKYLTT



YNGVE 4 D från V FÖNSTER



YNGVE 4 SOPKÄRL

fastighet: **YNGVE 5, hus A.**
adress: Klostergatan 6.
ålder: 1902. Ombyggt 1916, 1932, 1966, 1978.
arkitekt / byggm: Byggmästare Ahlström.
användning: Bostäder.
antal våningar: 2½
sockel: Kvadersten.
väggar: Bottenvåning kvadernmönstrad grå cementputs, ovanvåning gult tegel. Gavel och gårdsfasad i gult tegel.
tak: Sadeltak med brutet fall mot gård, grå 1-kupiga betongpannor.
detaljer: Bruna fönster med spröjsade överbågar, rundade på bottenvåning, på ovanvåning raka överstycken och med stickbågar över. Brun pardörr med speglar och överljus, portalen har halvkolonner och profillister. Rikt dekorerad fasad, där bottenvåningens kvaderstensmönster avslutas med en välvd, profilerad cementlist. Gördellist och fönsteromfattningar av puts. Gjutna cementplattor med dekor av blommor och byggmästarsymboler. Frontespis med voluter, strålar och en kerub. Vackert svängt burspråk på volutkonsoler. Två takkupor klädda med svart plåt mot gatan, två mot gården. Vackert trapphus med ursprungligt svart/vitt kakelgolv, kolonn, stentrappa med överljus och räcke med gjutjärnsståndare. Runt trapporn mot gården.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 1.



YNGVE 5 A från SV



YNGVE 5 A från SV BURSPRÅK



YNGVE 5 A från V BYGGMÄSTAR-
SYMBOL



YNGVE 5 A från NV FRONTESPIS

fastighet:

YNGVE 5, hus A.

forts.



YNGVE 5 A från V KERUB



YNGVE 5 A från V PORT



YNGVE 5 A från V FÖNSTER



YNGVE 5 A från V DEKOR



YNGVE 5 A från O

fastighet:

YNGVE 5, hus A.

TRAPPHUS



NEDRE HALL



TRAPPHUSGOLV



KOLONNKAPITÄL



TRAPPSTOLPE



TRAPPRÄCKE

fastighet: **YNGVE 5, hus B.**
adress:
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Förråd, f.d. cykelverkstad.
antal våningar: 1
sockel:
väggar:

tak: Pulpettak, grå 1-kupiga betongtakpannor.
detaljer: Bruna fönster, dels två spröjsade av trä, dels två äldre gjutjärnsfönster. Brun tvådelad port med spröjsade fönster. Rundade stickbågar över port och järnfönster. Frontespis med lastlucka av stående pärlspont med gamla beslag. Avtrappad röd tegelgesims. Ankarjärn.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 1, M = 1.**



YNGVE 5 B från N



YNGVE 5 B från N LASTINTAG



YNGVE 5 B från N FÖNSTER

fastighet: **YNGVE 6, hus A.**
 adress: Klostergatan 4.
 ålder: 1966. Fasaden från 1886.
 arkitekt / byggm: Rune Welin.
 användning: Bostäder.
 antal våningar: 2½, åt gård 3½.
 sockel: Rött tegel.
 väggar: Rött tegel med dekorelement av gråmålad puts, gårdssidan av rött tegel.
 tak: Svart plåt och svart papp.
 detaljer: Vita hela fönster med överbåge. Ursprunglig grön entréport med facettfyllningar, glasruta med smidesgaller och överljus. Fasaden är rikt dekorerad med lister, kvaderhörnkedjor, gördellister och gesims med tätt placerade konsoler i volutform. Profilerade fönsteromfattningar med slutsten, i ovanvåningen också kornischer. Mittpartiet betonas med en risalit på kraftiga volutkonsoler. Sex takkupor, klädda med ljusbrun plåt. Gårdssidan har fem röda, plåtklädda kupor och balkonger med räcken av korrugerad plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):
K = 1 (gata) 4 (gård), M = 1 (gata) 3 (gård).



YNGVE 6 A från SV



YNGVE 6 A från SV MITTPARTI



YNGVE 6 A från V PORT



YNGVE 6 A från V DÖRRDETALJ



YNGVE 6 A från V KONSOL

fastighet:

YNGVE 6, hus A.

forts.



YNGVE 6 A från V FÖNSTER



YNGVE 6 A från O

fastighet:

YNGVE 6, hus B.

adress:

ålder:

arkitekt / byggm:

användning:

antal våningar:

sockel:

väggar:

tak:

detaljer:

1960.

Bengt Kronsell.

Garage.

1

Vitmålad puts.

Pulpettak, svart papp.

Fyra ljusblå garageportar.

värdering

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M):

K = 5, M = 4.



YNGVE 6 B från NO