

fastighet: **ADOLF 2, hus A.**  
 adress: Stora Östergatan 45.  
 ålder: Ombyggt 1905, 1939.  
 arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Karl Eriksson (1939).  
 användning: Affärer och bostäder.  
 antal våningar: 3, mot norr 2½.  
 sockel: Brunmålad cementputs.  
 väggar: Beige spritputs.  
 tak: Platt tak.  
 detaljer: Vita 2- och 3-delade fönster. Bruna stora skyltfönster i bottenvåning. Brun, glasad ramdörr. Brun pardörr med speglar och spröjsade fönster. Grön spegeldörr med spröjsat fönster och spröjsat överljus mot norr. Enkla gördelband och gesims. Yttertrappor av konststen. Mot norr profilerad gesims och vita fönsteromfattningar. Liten kupa mot norr, klädd med svart plåt. Elegant yttre källarnedgång med välvt tak på gården.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 4.**



ADOLF 2, hus A från SV

fastighet: **ADOLF 2, hus B.**  
 adress: Stora Östergatan 43.  
 ålder: 1911. Ombyggt 1935, 1939.  
 arkitekt / byggm: J. Persson. Karl Eriksson (1935, 1939).  
 användning: Affärer och bostäder.  
 antal våningar: 3½, mot gård 4.  
 sockel: Granit.  
 väggar: Gul tegel, bottenvåning granitklädd.  
 tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel och kopparplåt.  
 detaljer: Vackra tredelade vinklade skyltfönster med spröjsad överdel. Ursprungliga 2- och 3-lufts-fönster med småspröjsade överbågar. Indragen entré till portgång genom huset. Mörkgröna portar med speglar, spröjsade råglasfönster och spröjsat överljus. Burspråk, krönt med torn i svartmålat snidat trä och mönstermurat tegel. I bottenvåningen skulpterade fasaddetaljer i form av kastanjeblommor och blad. Ljusgårdar till källarvåningen med smidesräcken. Rundade yttertrappor av granit till affärerna. Mot gården tre balkonger med svarta smidesräcken. Stickbågar. Trapphuset har blyspröjsade fönster med färgat glas i stiliserad blomdekoration. Portgången har klinkergolv och putsade väggar, målade som tegelmur med svarta fogar. Trappräcke i svart smide. Delvis kullerstensbelagd gård.  
 Här låg tidigare Jens Jacobsens hus som numera finns på Urban 1.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 2.**  
 Många välbevarade ursprungliga detaljer.



ADOLF 2, hus B från SV



ADOLF 2, hus B från S, BURSPRÅK

fastighet:

**ADOLF 2, hus B**

forts.



ADOLF 2, hus B från S FÖNSTER



ADOLF 2, hus B från S DETALJ

fastighet:

**ADOLF 2, hus C.**

adress:

Blekegatan 3.

ålder:

1800-tal. Ombyggt 1930.

arkitekt / byggm:

Lager, förråd.

användning:

1, delvis 2 mot söder.

antal våningar:

sockel:

Grå cement.

väggar:

Östra delen korsvirke med svart timra och rödputsade fack, västra delen rödmålad cementputs.

tak:

Sadeltak, västra delen mansardtak mot söder, grå eternitplattor och svart tjärpapp.

detaljer:

I östra delen ett brunt, i övrigt vita spröjsade 2-lufts fönster med gamla beslag. I västra delen vita 2-lufts med spröjsade överbågar. En enkel och en dubbel svart spegeldörr med spröjsat fönster och spröjsat överljus. Mörkgrå dubbelpport med gamla hängslor. Ståldränna.

Västra delen har varit Elimkyrka.

**Värdering  
kulturhistoriskt (K)  
miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 3.**



ADOLF 2, hus C från NV



ADOLF 2, hus C från NO

fastighet:

**ADOLF 2, hus C.**

forts.



ADOLF 2, hus C från NO DÖRR-PARTI

fastighet:

**ADOLF 2, hus D.**

adress:

Blekegatan 3.

ålder:

arkitekt / byggm:

användning:

Garage.

antal våningar:

1

sockel:

väggar:

Grå betong.

tak:

Pulpettak, grå papp.

detaljer:

10 blå eller bruna garageportar, i liggande eller stående panel.



ADOLF 2, hus D från NO

**värdering**

**kulturhistoriskt (K)**

**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 5.**

fastighet: **ADOLF 3, hus A.**  
adress: Stora Östergatan 41.  
ålder: 1783. Ombyggt 1893, 1903, 1913, 1937.  
arkitekt / byggm:  
användning: Affärer och bostäder.  
antal våningar: 2  
sockel: Brun cementputs, åt gård grå puts.  
väggar: Gul, slät cementputs.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel och röd plåt.  
detaljer: Bruna stora skyltfönster. Bruna 2-lufts spröjsade fönster mot söder, röda mot norr. Bruna glasade ramdörrar. Yttertrappa av granit. Profilerad gesims. Ståndränna. Minnestavla över Christoffer Carsten. Gården är kullerstensbelagd. En del av byggnaden förmodligen uppförd på S:t Nicolai kyrkas grund.

**Värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 3.**



ADOLF 3, hus A från SV



ADOLF 3, hus A från S

fastighet: **ADOLF 3, hus B.**  
adress: Blekegatan 5.  
ålder: 1837.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad och lager.  
antal våningar: 2  
sockel: Grå puts.  
väggar: Gul slätputs.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Röda 2-lufts spröjsade fönster. Röd spegeldörr. Profilerad gesims.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 2.**



ADOLF 3, hus B från NV

fastighet: **ADOLF 3, hus C.**  
adress: Blekegatan 5.  
ålder: 1898.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostäder, lager.  
antal våningar: 1½  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Gult fogstruket tegel.  
tak: Brutet pulpettak, brun falsad plåt.  
detaljer: Röda 2-lufts spröjsade fönster. Röda dörrar, en spegeldörr och en slät. Avtrappad gesims, stickbågar och dekorband i rött tegel. Två små, halvt in-dragna kupor mot öster.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 2.**



ADOLF 3, hus C från NO



ADOLF 3, hus C från O



ADOLF 3, hus C från SO MURNING



ADOLF 3, hus C från NO KUPA

fastighet: **ADOLF 3, hus D.**  
adress: Blekegatan 5.  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Tvättstuga, förråd.  
antal våningar: 1  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Gul puts.  
tak: Pulpettak, röd falsad plåt.  
detaljer: Röda 2-lufts spröjsade fönster. Röda dörrar, två släta och en gammal med liggande pärlspont. Ståldränna.

**Värdering**  
**kultuhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 3.**



ADOLF 3, hus D från NV



ADOLF 3, hus D från SV

fastighet: **ADOLF 3, hus E.**  
adress: Blekegatan 5.  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel:  
väggar: Gulmålat tegel och betong.  
tak: Pulpettak, röd papp.  
detaljer: Sju röda garageportar med liggande panel.

**värdering**  
**kultuhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 5.**



ADOLF 3, hus E från NO

fastighet: **ADOLF 5.**  
adress: Vädergränd 6.  
ålder: 1800-tal.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1  
sockel: Brun cementputs.  
väggar: Cementputs, målad med grön plastfärg.  
tak: Sadeltak, rödgrå eternitplattor.  
detaljer: Bruna 2-lufts spröjsade fönster. Brun lamelldörr med fönster. Profilerad gördellist och gesims. Yttertrappa av kalksten. Ståndränna.  
Renovering påbörjad 2005.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 2.**



ADOLF 5 från V

fastighet: **ADOLF 6.**  
adress: Vädergränd 8.  
ålder: 1800-tal.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1  
sockel: Svartmålad cementputs.  
väggar: Slät cementputs, målad laxrosa.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Blå 2-lufts fönster. Blå lamelldörr med spegelmöns-  
ter och halvrunt spröjsat fönster. Vita dörr- och  
fönsteromfattningar. Yttertrappa av kalksten.  
Ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 2.**



ADOLF 6 från V

fastighet: **ADOLF 9.**  
adress: Vädergränd 14.  
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1964.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1  
sockel: Gråmålad cementputs.  
väggar: Blåmålad, slät cementputs.  
tak: Sadeltak, rödgrå eternitplattor.  
detaljer: Svarta 2-lufts spröjsade fönster. Blå dörr med speglar, utskurna med romber. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Profilerad gesims. Ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 2.**



ADOLF 9 från V

fastighet: **ADOLF 10.**  
adress: Vädergränd 16.  
ålder: Tidigt 1800-tal.  
arkitekt / byggm:v  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1, mot gård 2.  
sockel: Grå cementputs.  
väggar: Sprutputsad i gult. Ovanvåningen mot gården i mörkbrun stående panel.  
tak: Osymmetriskt sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Vita spröjsade 1-lufts fönster. Vit spegeldörr med blyspröjsade fönster. Profilerad gesims. Yttertrappa av kalksten. Ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 2.**



ADOLF 10 från V



ADOLF 10 från V DÖRR



fastighet: **ADOLF 11.**  
adress: Vädergränd 18.  
ålder: 1800-tal.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1  
sockel: Brunmålad cementputs.  
väggar: Vitmålad slätputs, korsvirke på gaveln.  
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
detaljer: Bruna spröjsade 2-lufts fönster. Brun lamelldörr med sidoljus av glasblock. Brun garageport med stående panel. Brun lockpanel i gavelspets och garage mot norr.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 2.**



ADOLF 11 från NV

fastighet: **ADOLF 12.**  
adress: Blekegatan 7.  
ålder: Omkr. 1850, ombyggt 1887, 1950.  
arkitekt / byggm:  
användning: Butik, verkstad, lager.  
antal våningar: 1  
sockel: Rödmålad cementputs.  
väggar: Mot gata vit cementputs, gavel mot öster gult fasadtegel.  
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
detaljer: Blå 2-lufts fönster och stora skyltfönster. Glasad brun ramdörr. Ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 4.**



ADOLF 12 från N

fastighet: **ADOLF 13, hus A.**  
adress: Vädergränd 4.  
ålder: 1800-tal.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad och affär.  
antal våningar: 2  
sockel: Svart cementputs.  
väggar: Korsvirke, röd timra med gula cementputsade fack.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt taktegel.  
detaljer: Röda 2-lufts spröjsade fönster, korsdelade större fönster i bottenvåning. Röd port i gammal stil, med diagonal panel i rutor och kraftiga hängslor. Över port bjälke med inskriptionen: "Gamla Hantverkar-gården 1729".

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2, M = 2.**



ADOLF 13, hus A från NV



ADOLF 13, hus A från V PORT

fastighet: **ADOLF 13, hus B.**  
adress: Vädergränd 4.  
ålder: 1800-tal.  
arkitekt / byggm:  
användning: Affär.  
antal våningar: 1  
sockel: Gråmålad cementputs.  
väggar: Korsvirke med röd timra och gula cementputsade fack.  
tak: Sadeltak, röda eternitplattor, rött 1-kupigt tegel på vinkelbyggnad.  
detaljer: Korsdelade röda fönster. Röd glasad ramdörr med panel i fiskbensmönster. Profilerad gesims. Yttertrappa av granit och kalksten. Ståndränna. Röd lockpanel på vinkelbyggnadens gavelspets.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 2.**



ADOLF 13, hus B från SV

fastighet: **ADOLF 14, hus A.**  
 adress: Stora Östergatan 39.  
 ålder: Ombyggt 1913, 1938.  
 arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Oscar Isberg (1938).  
 användning: Konditori, butik, kontor, bostäder.  
 antal våningar: 2½  
 sockel: Marmorklädd, på gavel svartmålad cementputs.  
 väggar: På bottenvåningen marmorplattor, i övrigt vitmålad cementputs. Gavel i gråbrun puts.  
 tak: Sadeltak, rött 1-kupigt taktegel.  
 detaljer: Bruna 2- och 3-lufts fönster, stora skyltfönster i bottenvåning. Bruna och lila glasade ramdörrar. Avskuret hörn. Yttertrappa av granit. Profilerad gesims och gördellist. Ståndränna med vackert stuprörshuvud. Två kupor mot norr, klädda med brun falsad plåt.  
 Här låg S:t Nikolai kyrka.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 4, M = 2.**



ADOLF 14, hus A från SV



ADOLF 14, hus A från S



ADOLF 14, hus A från N



ADOLF 14, hus A från SV KÄLLAR-  
NEDGÅNG



ADOLF 14, hus A från V KÄLLAR-  
NEDGÅNG 2

fastighet: **ADOLF 14, hus B.**  
adress: Vädergränd 2.  
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1916.  
arkitekt / byggm:  
användning: Kök och affärer.  
antal våningar: 1  
sockel: Svartmålad kalkputs.  
väggar: Korsvirke, brun timra och putsade gula fack.  
tak: Sadeltak, rödgrå eternitplattor.  
detaljer: Bruna fönster, dels spröjsade 2-lufts, dels stora hela. Gammal brun port, 3-delad med snidade speglar. Brun spegeldörr med fönster. Brun glasad ståldörr. Takfot av gulmålade brädor. Ståldränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)** **K = 3, M = 2.**  
**miljömässigt (M)** Många vackra detaljer, men de två större skylt-fönstren förtar intrycket.



ADOLF 14, hus B från SV



ADOLF 14, hus B från V PORT



ADOLF 14, hus B från N KUPOR



ADOLF 14, hus B från O DÖRR

fastighet: **ADOLF 15.**  
adress: Blekegatan 1.  
ålder: 1988.  
arkitekt / byggm: Claes B. Persson.  
användning: Kontor (Socialförvaltningen).  
antal våningar: 3  
sockel: Cementputsad betong.  
väggar: Rött fasadtegel.  
tak: Sadeltak, rött, 1-kupigt tegel.  
detaljer: Vita 4-delade aluminiumfönster med breda karmar.  
Glasade stålramdörrar. Triangelformade skärmtak med glas. Tredje våningen indragen, klädd med vit falsad plåt. Stort rundat fönsterparti mot nordväst. Rundad stor yttertrappa med ramp.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)** **K = 3, M = 3.**  
**miljömässigt (M)** Volymen är viktig för att sluta torget.



ADOLF 15 från N



ADOLF 15 från NV

fastighet: **ADOLF 16, hus A.**  
adress: Stora Östergatan 49.  
ålder: 1969.  
arkitekt / byggm: Rune Welin.  
användning: Bostäder, affärer.  
antal våningar: 3½  
sockel: Ljusgrå betong.  
väggar: Rött fasadtegel, korsvirke med gul timra mot gård.  
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
detaljer: Bruna 2-lufts aluminiumfönster, stora skyltfönster i bottenvåning. Glasade bruna aluminiumdörrar. Risalit med trappstegsfronon, krönt med kopparplåt, vid trapphus. Avtrappad mönstermurad gämsims med gulslammade ursparningar under. Trappstegsgavel med kopparplåt åt öster. Mönstermurad dekor och klockspel på östgavel. Fyra små kopparklädda kupor åt söder. Fyra balkonger mot norr med räcken av gula stående brädor. Två franska balkonger med gallerräcken mot öster.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)** **K = 3, M = 3.**  
**miljömässigt (M)**



ADOLF 16, hus A från O



ADOLF 16, hus A från SO

fastighet: **ADOLF 16, hus B.**  
adress: Österportstorg.  
ålder: 1969.  
arkitekt / byggm: Rune Welin.  
användning: Lager, kontor (Trafikskola).  
antal våningar: 1  
sockel: Betong.  
väggar: Rött fasadtegel.  
tak: Pulpettak.  
detaljer: Stora, bruna skyltfönster av aluminium. Portgång genom huset.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 5, M = 4.**



ADOLF 16, hus B från S

fastighet: **ADOLF 17.**  
adress: Stora Östergatan 47.  
ålder: 1915. Ombyggt 1985 (utvändigt trapporn bl.a.).  
arkitekt / byggm: Karl Erikson. Claes B. Persson (1985).  
användning: Butiker, bostäder.  
antal våningar: 4½  
sockel: Huggen sten.  
väggar: Rött fasadtegel, i bottenvåning grå puts, åt gård grå slät- och spritputs.  
tak: Mansardtak, grå plåt.  
detaljer: Vita korsdelade fönster. Rundade, tredelade och vinklade skyltfönster med småspröjsade överbågar. Glasade vita lamelldörrar med spegelmönster, åt gård glasade vita spegeldörrar. Rektangulärt burspråk med lisener och mönstermurning. Profilerad portal med dekor av kläppar. Profilerade ursparningar i putsen under fönster. Stickbågar, några rundade och mönstermurade. Yttertrappa av granit. Mot norr utvändigt hiss- och trapporn med räcken av blågrått stående trä.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 2(gata), 4(gård), M = 3.**  
Gatufasaden har många genuina detaljer kvar, men gårdssidans trapporn verkar påklästrat.



ADOLF 17 från SO



ADOLF 17 från S SKYLTFÖNSTER



ADOLF 17 från N TRAPPTORN

fastighet: **ADOLF 19, hus A.**  
adress: Vädergränd 10.  
ålder: Tidigt 1800-tal.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1, 2 åt gården.  
sockel: Svartmålad cementputs.  
väggar: Slät, gulmålad cementputs.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt taktegel.  
detaljer: Mörkgröna 2-lufts fönster. Mörkgrön lamelldörr med spegelmönster och spröjsat fönster. Profilerad gesims. Ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 2.**



ADOLF 19, hus A från V

fastighet: **ADOLF 19, hus B.**  
adress: Vädergränd 12.  
ålder: Tidigt 1800-tal, Ombyggt 1878.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1  
sockel: Svartmålad cementputs.  
väggar: Gulmålad slätputs.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Mörkgröna 2-lufts fönster. Mörkgrön ramdörr med spröjsat fönster och spegeldekor. Vita fönsteromfattningar. Profilerad gesims. Ståndränna. Yttertrappa av kalksten.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M)**

**K = 3, M = 2.**



ADOLF 19, hus B från V