

fastighet: **AGNES 19, hus A.**
adress: Kristianstadsvägen 2.
ålder: Mitten av 1800-talet. Ombyggt 1929, 1940.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1929), Karl Erikson (1940).
användning: Bostad och advokatkontor.
antal våningar: 2
sockel: Grå cementputs.
väggar: Ljust gul slätputs, rött tegel mot gård .
tak: Valmat sadeltak, 1-kupigt rött taktegel.
detaljer: Bruna korsdelade fönster med de nedre rutorna spröjsade, mot gård gröna. En brun och en blå pardörr i gotisk stil, med rikt utskurna speglar. Yttertrappa av kalksten. Profilerat våningsband och gesims. Halvrunt traptorn mot gård.

Värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



AGNES 19, hus A, från SV



AGNES 19, hus A, från N



AGNES 19, hus A, port mot N



AGNES 19, hus A, kakelugn



AGNES 19, portvalv mot gata

fastighet: **AGNES 19, hus B.**
adress: Norra Vallgatan 3.
ålder: Ombyggt 1943.
arkitekt / byggm: Karl Erikson (1943).
användning: Tvättstuga, förråd och bostad.
antal våningar: 1
sockel: Grå spritputs.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött taktegel.
detaljer: Gröna korsdelade fönster med rundad överbåge, mot öster likadana blindfönster. Mot gården gröna 1-lufts med rundad överbåge, spröjsade till nio rutor. Brunmålad rundad brädport med gamla, smidda hängslor. Avtrappad gesims. Stickbågar. Mur mellan husen med rundat portvalv, i detta mörkbrun parport med gamla smidda beslag.

Värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 2.



AGNES 19, hus B, från SV



AGNES 19, hus B, från NO



AGNES 19, hus B, från NV



AGNES 19, hus B, fönster



AGNES 19, hus B, port

fastighet: **AGNES 20.**
adress: Kristianstadsvägen 4.
ålder: 1950.
arkitekt / byggm: HSB.
användning: Bostäder, affärer.
antal våningar: 3½
sockel: Grå betong.
väggar: Rött tegel, på gavel ljusbrun puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela 2- och 3-lufts fönster. Stora skyltfönster på bottenvåningen mot norr. Bruna glasade ramdörrar. Inglasade balkonger med vit plåt i räckan mot gård. Fyra kupor åt söder, klädda med rödbrun plåt.

Värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 4, M = 4.



AGNES 20, från V



AGNES 20, från SV

fastighet: **AGNES 22.**
adress: Kristianstadsvägen 6, Klostergatan 33.
ålder: 1954.
arkitekt / byggm: HSB.
användning: Bostäder, affärer, lokaler.
antal våningar: 3 med en hög sockelvåning mot norr, 4 mot öster och mot gården.
sockel: Grå betong.
väggar: Rött tegel.
tak: Rött tegel
detaljer: Vita hela 2-lufts fönster. Glasade, gröna aluminiumdörrar. Sandstensomfattning runt portar och trapphusfönster. Inglasade balkonger mot öster och mot gård.

Värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 4, M = 4.



AGNES 22, från NO



AGNES 22, från SV