

fastighet: **BACKUS NORRA 1.**
adress: Västra Vallgatan 45.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1943, 1967.
arkitekt / byggm: Axel Andersson (1943).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Grågrön cementputs.
väggar: Vit cementputs.
tak: Sadeltak, svart enkupig betongtakpanna.
detaljer: Blåa 2-lufts spröjsade fönster. Äldre blå pardörr av helfransk typ med blåmålat överljusfönster. Profilerad gesims med tandsnitt. Ståndränna. Balkong av trä på norra gaveln, frontespis mot gård.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.
Bör ha tegeltak.



BACKUS N. 1 från SO



BACKUS N. 1, BALKONG

fastighet: **BACKUS NORRA 2.**
adress: Västra Vallgatan 43.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1963.
arkitekt / byggm: Rune Welin (1963).
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Grön cementputs.
väggar: Gråvit spritputs, blåvit mot gård.
tak: Sadeltak, grå eternit.
detaljer: Bruna 2-lufts spröjsade fönster. Brun port och dörr. 4-stegs yttertrappa av kalksten. Slätputsade vita fönsteromfattningar. Profilerade tak- och gördellister. Tillbyggd svalgång mot gård.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2 .



BACKUS N. 2 från SO

fastighet: **BACKUS NORRA 3.**
adress: Västra Vallgatan 41.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1933, 1972.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1 + inredd vind.
sockel: Svartmålad cementputs.
väggar: Rosa slammat mexitegel.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt taktegel.
detaljer: Mörkbruna 2-lufts spröjsade fönster. Mörkbrun djupt indragen dörr. Ståndränna. Tillbyggnad åt gård.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.
Bör vara putsat och ha dörren i liv med fasaden.



BACKUS N. 3 från SO

fastighet: **BACKUS NORRA 4.**
adress: Västra Vallgatan 39.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1988.
arkitekt / byggm: BO-hus (1988).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Ljusgrå cementputs.
väggar: Vit slätputs,
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita fönster med lös spröjs. Vit lamelldörr med spröjsat fönster och spegelmönster. Grå fönster- och dörrromfattningar. Slät takfotslist. Ståndränna.
Lusthus mot Norra Promenaden.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 4, M = 2.
Kraftigt renoverat med nya fönster och ny dörr.



BACKUS N. 4 från SO

fastighet: **BACKUS NORRA 5.**
adress: Västra Vallgatan 37.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1988.
arkitekt / byggm: Skånsk Byggkonsult (1988).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svart puts.
väggar: Röd puts med vita fönsteromfattningar åt gata, vit slätputs åt gård.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Svarta 2-lufts spröjsade fönster. Brun dörr. Inredd vind och balkong åt gård. Ståndränna.
Gårdshus i tegel med röd cementputs. Lusthus av trä.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.



BACKUS N. 5 från SO

fastighet: **BACKUS NORRA 6.**
adress: Västra Vallgatan 35.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1973.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Brunsvart slätputs.
väggar: Rött fasadtegel, röd puts åt gård.
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött taktegel.
detaljer: 3-lufts vitt fönster. Indragen teakdörr med sidoljus. Ståndränna. Rött, putsat uthus med tak av 1-kupigt rött tegel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 4, M = 2.
Bör vara putsat, ytterdörren bör vara målat trä.



BACKUS N. 6 från SO

fastighet: **BACKUS NORRA 7.**
adress: Västra Vallgatan 33.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1974, 1982.
arkitekt / byggm: Sven Grönvall (1982).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad cementputs.
väggar: Rosa slätputs med vita fönsteromfattningar.
tak: Sadeltak, 2-kupigt rött taktegel.
detaljer: Mörkbruna 2-lufts spröjsade fönster, Brun glasad pardörr med speglar. Profilerad gesims. Ståndränna. Kupa mot öster, klädd med svart plåt. Lusthus av trä mot Norra Promenaden.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.



BACKUS N. 7 från SO

fastighet: **BACKUS NORRA 8.**
adress: Västra Vallgatan 31.
ålder: 1965.
arkitekt / byggm: Erik Langlet.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad cement.
väggar: Vitslammat tegel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Blå hela 2-lufts fönster. Blå garageport och indragen ramdörr. Kupa åt gatan, klädd med svart plåt. Lusthus av trä mot Norra Promenaden. Tidigare fanns en tobaksfabrik på fastigheten.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.
Bör vara putsat.



BACKUS N. 8 från SO

fastighet: **BACKUS NORRA 9.**
adress: Västra Vallgatan 29.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1955, 1966, 1996, 1999.
arkitekt / byggm: Börje Johnzon (1955), Lars Cederholm (1996).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Vinröd cementputs.
väggar: Gul slätputs, vita dörr- och fönsteromfattningar.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita fönster med lös spröjs. Vinröd dörr. Profile-
rad gesims. Ståndränna. Gårdslänga har gul
slätputs och pulpettak med 2-kupigt tegel.
Lusthus av trä mot Norra Promenaden.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.
De lösa spröjsarna ger fönstren fel proportioner.



BACKUS N. 9 från SO

fastighet: **BACKUS NORRA 11.**
adress: Västra Vallgatan 25.
ålder: 1966.
arkitekt / byggm: Rune Welin.
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Murad cementsten med frilagd ballast.
väggar: Falskt korsvirke med rött tegel i fyllningarna och
brun, blå, gul eller röd timra, vitmålad lättbetong i
de indragna partierna.
tak: Sadeltak med 1-kupigt rött tegel, platt tak på de
indragna partierna.
detaljer: Balkonger mot Norra Promenaden.
Fem huskroppar, sammanlänkade av indragna
partier.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 4.



BACKUS N. 11 från NO



BACKUS N. 11 från O



BACKUS N. 11 från N