

fastighet: **CHRISTINA 2, hus A.**  
adress: Stora Norregatan 8.  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 2, mot gård 3.  
sockel: Grå puts.  
väggar: Ljusgul och vit puts, vit träpanel.  
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
detaljer: Vita hela fönster, åt gatan med en spröjs. Vita lamelldörrar. Sidodelarnas sockel har bandrustik. Avtrappad gesims, avtrappad gördellist i mittdelen. Fyra burspråk och fem balkonger mot gården. Loftgång med uteplatser, vitt järnräcke och med tegeltak över.

**värdering** **K = 3, M = 2.**  
**kulturhistoriskt (K)** Modernt bostadshus, väl anpassat till omgivningen.  
**miljömässigt (M):**



CHRISTINA 2 A från S



CHRISTINA 2 A från SV



CHRISTINA 2 A från SO



CHRISTINA 2 A från SO GÅRD



CHRISTINA 2 GARAGENERFART

fastighet: **CHRISTINA 2, hus B.**  
adress: Stora Norregatan 10.  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 2  
sockel: Grå betong.  
väggar: Ljusbetong, vit diagonalsatt träpanel i ovanvåning.  
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
detaljer: Vita hela fönster, några med en spröjs. Vita lamelldörrar. Bottenvåningen framdragen mot söder. Stort takutsprång, drygt en meter. Trivsamt gård med träd, gräs, plattor och uteplatser. Nerfart till underjordiskt garage är täckt med nät, övervuxen av murgröna.



CHRISTINA 2 B från SV



CHRISTINA 2 B från V

fastighet: **CHRISTINA 3, hus A.**  
adress: Stora Norregatan 6.  
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1887, 1948.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Gråmålad cementputs.  
väggar: Rödbrun puts.  
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
detaljer: Gröna 4-delade fönster, de nedre rutorna med blyspröjsat färgat glas. Grön pardörr med speglar och utskurna fyllningar. Grön bräddport med gångdörr och gamla hängslor av smide. Vita slätputsade fönsteromfattningar. Vit profilerad gesims. Fyra kupor åt väster, klädda med röd plåt. Yttertrappa av kalksten.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 1, M = 2.**



CHRISTINA 3 A från NV



CHRISTINA 3 A från V DÖRR

fastighet:

**CHRISTINA 3, hus A.**

forts.



CHRISTINA 3 A från V FÖNSTER



CHRISTINA 3 A från NV PORT



CHRISTINA 3 A från V HÄNGSLA

fastighet:

**CHRISTINA 3, hus B.**

adress:

Stora Norregatan 6.

ålder:

arkitekt / byggm:

Förråd.

användning:

1

antal våningar:

sockel:

Grå puts, färgad med kimrök.

väggar:

Rödbrun puts på gavel, Röd locklistpanel på långsida.

tak:

Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.

detaljer:

Röd locklistpanel på gavelspets.

**värdering**

**K = 3, M = 2.**

**kulturhistoriskt (K)**

**miljömässigt (M):**



CHRISTINA 3 B från V

fastighet: **CHRISTINA 6.** Odd-Fellow-huset.  
 adress: Stortorget 3.  
 ålder: 1898. Ombyggt 1972, 1982.  
 arkitekt / byggm: Lindvall och Boklund. Bo Holmstedt (1972), Nilsson & Persson (1982).  
 användning: Affärer och bostäder.  
 antal våningar: 4½  
 sockel: Kvadersten av granit, nederst slät däröver grovhuggen.  
 väggar: Klarrött beklädnadstegel, åt gård gult tegel med dekor i rött tegel.  
 tak: Brutet sadeltak, grå skiffer eller eternit mot gata, grönaktig plåt mot gård.  
 detaljer: Vita ursprungliga 1- och 2-lufts fönster med rundad småspröjsad överbåge, parställda på tredje våningen och i östra delen. Vita korsdelade fönster mot gården. Ursprunglig skyltfönsterindelning i bottenvåning. Entrédörrar med utskurna speglar och blommor, pilastrar, spetsbågade fönster, överljus och sidoljus Tredelad port i gotikinspire-rad stil, rikt dekorerad med pilastrar, fronton, speglar, utskurna detaljer och etsade glasfönster med blomdekor. Portal av sten med rika profile-ringar, blom- och fruktdekoreringar och en banderoll med årtal. Två burspråk, ett kvadratisk och ett triangulärt, med balkonger överst och en balkong på volutformade konsoler, alla med smidesräcken. Tre frontespiser, varav en utformad som trappstegsgavel, med blinderingar och dekorlister. Hörntorn med kupol och spira. Fönsteromfattningar i profilerat formtegel, rund- och spetsbågiga. Solbänkar och avtrappade bröstningslister i glaserat tegel. På hörnet en hållare för fana(?) i svart smide. Mot gården stickbågar, solbänkar och banddekor i rött tegel. Mycket fint trapphus med utskuren ekpanel i förhallen, marmorerade väggar i grön färg, svartvitt kakelgolv, målad dekor med linnéor i takvalv och ett sirligt trappräcke i järn och trä.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 1, M = 1.**

Mycket välbevarat med många fina detaljer, i såväl fasad som trapphus. Har också historiskt värde.



CHRISTINA 6 från SO



CHRISTINA 6 från SV



CHRISTINA 6 från S TORN



CHRISTINA 6 från SO BURSPRÅK



CHRISTINA 6 från SO FRONTESPIS

fastighet:

**CHRISTINA 6.** Odd-Fellow-huset.

forts.



CHRISTINA 6 från SV BALKONG



CHRISTINA 6 från S PORTAL



CHRISTINA 6 från S PORTALDEKOR



CHRISTINA 6 från S PORT

fastighet:

**CHRISTINA 6.** Odd-Fellow-huset.

forts.



CHRISTINA 6 från S DÖRR



CHRISTINA 6 från SV HÅLLARE



CHRISTINA 6 från NV



CHRISTINA 6 från N FÖNSTER

fastighet:

**CHRISTINA 6.** Odd-Fellow-huset.

forts.



CHRISTINA 6 från NO



CHRISTINA 6 PORTFÖNSTER



CHRISTINA 6 TRAPPHUSPANEL



CHRISTINA 6 TRAPPHUS TAKDEKOR

fastighet:

**CHRISTINA 6.** Odd-Fellow-huset.

forts.



CHRISTINA 6 TRAPPHUSLAMPA



CHRISTINA 6 TRAPPHUS KAPITÄL



CHRISTINA 6 TRAPPHUS INNER-  
DÖRR



CHRISTINA 6 TRAPPAVSATS



fastighet:

**CHRISTINA 6.** Odd-Fellow-huset.

forts.



CHRISTINA 6 TRAPPHUS LÄGENHETS  
DÖRR



CHRISTINA 6 TRAPPRÄCKE



CHRISTINA 6 TRAPPSTOLPE

fastighet: **CHRISTINA 10, hus A.**  
adress: Klostergatan 7.  
ålder: 1907-08. Ombyggt 1987.  
arkitekt / byggm: Peter Boisen påbörjade 1907, Ewe & Melin slutförde 1908. Nilsson & Persson (1987).  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 4  
sockel: Kvadersten i granit.  
väggar: Gulbrunt tegel i bottenvåning, beige spritputs. Mot gård grå spritputs.  
tak: Mansardtak, rödbrun plåt.  
detaljer: Gröna korsdelade fönster med småspröjsad överdel, rundbågade i bottenvåning. Vacker tredelad grön port i jugendstil med fönster, över- och sidoljus i blyspröjsat, facettslipat glas. Portal med blomdekor och glaserat rödbrunt tegel och slätputs i solstrålemönster. Balkong över porten, uppburen på konsoler av rundat formtegel, grönt järnräcke med initialerna "TPJ" eller "IPJ". Balkongdörren har dekorativ omfattning i tegel och slätputs. Två mjukt rundade burspråk, krönta av balkonger och frontespiser med volutformer. Fasadpartier med mönster av glaserat rödbrunt tegel. Profilerad gesims med tandsnitt. Solbänkar av avtrappad tegellist. Mycket fint trapphus med glaserat blått dekorationstegel, stucktak, klinkergolv i rött och vitt, fönster i jugendstil med färgat och blyspröjsat glas, originaldörrar, rödmålat trappräcke i järnsmide med snidade ändstolpar med årtal.

**värdering** **K = 1, M = 1.**  
**kulturhistoriskt (K)** Mycket välbevarat med många fina detaljer, i såväl fasad som trapphus.  
**miljömässigt (M):**



CHRISTINA 10 A från NO



CHRISTINA 10 A från O MANSARD



CHRISTINA 10 A från O FRONTE-  
SPIS



CHRISTINA 10 A från O BALKONG

fastighet:

**CHRISTINA 10, hus A.**

forts.



CHRISTINA 10 A från O PORTAL



CHRISTINA 10 A från O PORT



CHRISTINA 10 A TRAPPHUSVÄGG



CHRISTINA 10 A TRAPPFÖNSTER

fastighet: **CHRISTINA 10, hus A.**

forts.



CHRISTINA 10 A TRAPPHUSGOLV

fastighet: **CHRISTINA 10, hus B.**  
adress: Klostersgatan 7.  
ålder: 1907-08. Ombyggt 1987.  
arkitekt / byggm: Peter Boisen påbörjade 1907, Ewe & Melin slutförde 1908. Nilsson & Persson (1987).  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 2  
sockel: Ljusbult slätputs.  
väggar: Vit spritputs.  
tak: Pulpettak, rödbrun plåt.  
detaljer: Gulvita korsdelade fönster. Grön pardörr med speglar och spröjsade fönster. Liten balkong med aluminiumräcke. Källarnergång med rundade, putsade sidostycken. Stensatt gård.

**värdering**  
**kulturarhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 2, M = 2.**



CHRISTINA 10 A LÄGENHETSDÖRR

fastighet: **CHRISTINA 10, hus C.**  
adress: Klostersgatan 7.  
ålder: 1907-08. Ombyggt 1987.  
arkitekt / byggm: Peter Boisen påbörjade 1907, Ewe & Melin slutförde 1908. Nilsson & Persson (1987).  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 3  
sockel: Ljusbult slätputs.  
väggar: Vit spritputs.  
tak: Gulvita korsdelade fönster.  
detaljer: Gulvita korsdelade fönster.

**värdering**  
**kulturarhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 2, M = 2.**



CHRISTINA 10 A TRAPPSTOLPE

fastighet: **CHRISTINA 11, hus A.**  
adress: Stora Norregatan 12.  
ålder: Ombyggt 1915.  
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1915).  
användning: Affärer, bageri, bostäder.  
antal våningar: 2½, mot gården 3.  
sockel: Grå cementputs.  
väggar: Gulröd cementputs, mot gården gulbeige.  
tak: Sadeltak, röd plåt.  
detaljer: Vita 2- och 3-lufts-fönster. Stora skyltfönster i bottenvåning. Bruna glasade ramdörrar. Vitt våningsband och enkel profilerad taklist. Två små äldre kupor med facetter och en större mot väster, alla klädda med röd plåt. Balkong åt gården med vit korrugerad plåt i räcket.

**värdering** **K = 3, M = 3.**  
**kulturhistoriskt (K)** De stora skyltfönstren, den breda kupan och den trista baksidan förfular ett ursprungligen vackert hus, som dessutom har historiskt värde.  
**miljömässigt (M):**



CHRISTINA 11 A från NV



CHRISTINA 11 A från SV KUPA



CHRISTINA 11 A från V MINNES-TAVLA



CHRISTINA 11 A från O

fastighet: **CHRISTINA 11, hus B.**  
adress: Sladdergatan 1.  
ålder: 1800-tal.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 2  
sockel: Grå betong, mot gård delvis vitmålad.  
väggar: Korsvirke, brunmålad timra och rött tegel i facken.  
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
detaljer: Blå 1-lufts-fönster. Brun lamelldörr med fönster och panel i fiskbensmönster. Mot gård vita glasade lamelldörrar. Portgång genom huset. Klinkerklädd yttertrappa mot gården.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):** **K = 3, M = 2.**



CHRISTINA 11 B från V



CHRISTINA 11 B från SO

fastighet: **CHRISTINA 11, hus C1.**  
adress: Sladdergatan 1.  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Bageri, bostäder.  
antal våningar: 2, åt söder 3.  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Gulvit puts.  
tak: Pulpettak, röd korrugerad plåt.  
detaljer: Vita 2- och 3-lufts fönster. Vit lamelldörr med spröjsat fönster.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):** **K = 4, M = 4.**



CHRISTINA 11 C1 från NO

fastighet: **CHRISTINA 11, hus C2.**  
adress: Sladderгатan 1.  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel:  
väggar: Vitmålad puts.  
tak: Pulpettak, svart asfaltpapp.  
detaljer: Fyra garageportar med vit stående panel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):** **K = 5, M = 5.**



CHRISTINA 11 C2 från NO

fastighet: **CHRISTINA 12, hus A.**  
adress: Klosterгатan 9.  
ålder: 1947. Ombyggt 1986.  
arkitekt / byggm: Karl Erikson.  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 3½  
sockel: Grå ädelputs.  
väggar: Gult tegel med vitslammade partier.  
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
detaljer: Vita 3-lufts fönster. Grå glasad ramdörr i stål. Vitslammade fönsteromfattningar och bröstningspartier. Tre kupor åt öster i brun plåt med tegeltak. Fyra inglasade balkonger med ljusgrå plåt i räcknen. Klinkerklädd yttertrappa.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):** **K = 3, M = 4.**



CHRISTINA 12 A från NO

fastighet: **CHRISTINA 12, hus B.**  
adress: Sladderгатan 1.  
ålder: 1947. Ombyggt 1986.  
arkitekt / byggm: Karl Erikson.  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 2  
sockel: Grå ädelputs.  
väggar: Gult tegel med vitslammade partier.  
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
detaljer: Vita 2-lufts fönster. Grå glasad ramdörr i stål. Utkragande vit dörrumfattning. Vitslammade fönsteromfattningar och bröstningspartier. Kupa åt norr i brun plåt med tegeltak. Klinkerklädd yttertrappa.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):** **K = 3, M = 4.**



CHRISTINA 12 B från NO

fastighet: **CHRISTINA 13.**  
adress: Klostergatan 5.  
ålder: 1947. Ombyggt 1992.  
arkitekt / byggm: Bertil Sandin (1992).  
användning: Bostäder, pizzeria.  
antal våningar: 4½, mot gård 3½.  
sockel: Grå betong.  
väggar: Rött tegel, mot gård gulvit puts.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel mot gata, röd papp mot gård.  
detaljer: Bruna 1- och 3-lufts fönster. Bruna glasade ramdörrar med överljus. Framspringande dörromfattningar i ljus marmor. Fyra burspråk i vit plåt med balkonger. Indragna, inglasade balkonger längs hela översta våningen. Garagenerfart till källarvåningen.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 4, M = 4.**



CHRISTINA 13 från N



CHRISTINA 13 från SO



CHRISTINA 13 från V

fastighet: **CHRISTINA 14, hus A.**  
adress: Stora Norregatan 4.  
ålder: Tidigt 1800-tal. Ombyggt 1968.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 2  
sockel: Grönmålad cementputs åt gata, rödbrun mot gård.  
väggar: Gulvit cementputs åt gata, gulbeige mot gård.  
tak: Sadeltak, 2-kupigt rött tegel.  
detaljer: Gröna 2-lufts fönster, vita mot gård. Grön fyrdelad port med dubbel gångdörr och skurna fyllningar. Bruna teakdörrar med stående panel mot gården. Portgång genom huset med golv av kalksten. Avtrappad gördellist och gesims. Stor balkong i brunt trä på gårdssidan.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 2, M = 2.**



CHRISTINA 14 A från S



fastighet:

**CHRISTINA 14, hus A.**

forts.



CHRISTINA 14 A från V PORT



CHRISTINA 14 A PORTDEL 1



CHRISTINA 14 A PORTDEL 2



CHRISTINA 14 A från O

fastighet: **CHRISTINA 14, hus B.**  
adress: Stora Norregatan 4.  
ålder: Ombyggt 1968.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 2½  
sockel: Rödbrun puts.  
väggar: Gul cementputs åt gata, ljus gulröd mot gård.  
tak: Sadeltak, 2-kupigt rött tegel.  
detaljer: Röda 2-lufts fönster, vita mot gård. Vit lamelldörr med stående panel mot gården. Avtrappad gördellist och gesims. En kupa åt gatan och tre små mot gården, alla klädda med kopparplåt. Balkong med gul trapetsplåt i räcket på gårdssidan.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 2, M = 2.**



CHRISTINA 14 B från S



CHRISTINA 14 B från SO

fastighet: **CHRISTINA 14, hus C.**  
adress: Stora Norregatan 4.  
ålder: Ombyggt 1968.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 1  
sockel: Grå betong.  
väggar: Korsvirke, röd timra och vitslammade fack.  
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
detaljer: Vita 4-delade fönster. Vita lamelldörrar med lig-gande panel och överljus.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 2, M = 2.**



CHRISTINA 14 C från SV

fastighet: **CHRISTINA 14, hus D.**  
adress: Stora Norregatan 4.  
ålder: Ombyggt 1968.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 1  
sockel: Grå betong.  
väggar: Korsvirke, röd timra och vitslammade fack.  
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
detaljer: Vita 4-delade fönster. Vita lamelldörrar med lig-gande panel och överljus.

**värdering**  
**kultuhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):** **K = 2, M = 2.**



CHRISTINA 14 D från SV



CHRISTINA 14 D från O

fastighet: **CHRISTINA 14, hus E.**  
adress: Stora Norregatan 4.  
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1968.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 2  
sockel: Grå betong.  
väggar: Korsvirke av ek, röd timra och vitslammat tegel.  
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
detaljer: Vita 4-delade fönster. Vita lamelldörrar med lig-gande panel. Gjutna yttertrappor med kalkstens-plattor. Port genom huset. Två balkonger åt öster med rött stående träräcke.

**värdering**  
**kultuhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):** **K = 1, M = 1.**



CHRISTINA 14 E från NO



CHRISTINA 14 E från V

fastighet: **CHRISTINA 14, hus F1.**  
adress: Klostergränd 3.  
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1968.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 1  
sockel: Grå slätputs och grå slamning på natursten.  
väggar: Korsvirke av ek, röd timra och vitslammat tegel.  
tak: Brutet sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
detaljer: Vita 4-delade fönster. Bruna släta dörrar.

**värdering**  
**kultuhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):** **K = 1, M = 1.**



CHRISTINA 14 F1 från NO



CHRISTINA 14 F1 från SV

fastighet: **CHRISTINA 14, hus F2.**  
adress: Klostergränd 3.  
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1968.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 2  
sockel: Grå slätputs och grå slamning på natursten.  
väggar: Korsvirke av ek, röd timra och vitslammat tegel.  
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
detaljer: Vita 4-delade fönster. Bruna släta dörrar. Portvalv genom huset, med rött tegel i väggarna och kalkstensgolv. Rött tegel i gavelspets.

**värdering**  
**kultuhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):** **K = 1, M = 1.**



CHRISTINA 14 F2 från NV

fastighet: **CHRISTINA 14, hus G.**  
adress: Klostergränd 3.  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 3½, 2½ mot gård.  
sockel: Grå betong.  
väggar: Rött tegel med grå skifferplattor i korsvirkesmönster.  
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
detaljer: Vita 3-delade fönster. Bruna glasade teakdörrar med överljus eller sidoljus. Fyra balkonger mot öster, med gul trapetsplåt i räcken. Garagenerfart till källarvåning. Två balkonger mot gård med räcken av brunt stående trä.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):** **K = 5, M = 4.**



CHRISTINA 14 G från O



CHRISTINA 14 G från SV

fastighet: **CHRISTINA 14, hus H.**  
adress: Klostergränd 3.  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1  
sockel: Grå betong.  
väggar: Rött tegel med grå skifferplattor i korsvirkesmönster.  
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
detaljer: Vita 2-lufts spröjsade fönster. Vit lamelldörr med liggande panel, sido- och överljus. Yttertrappa med granitsteg.  
Stensatt gård.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):** **K = 5, M = 4.**



CHRISTINA 14 H från SO

fastighet: **CHRISTINA 15, hus A.** Hemborgska huset.  
adress: Stortorget 2.  
ålder: 1839. Ombyggt 1921, 1935, 1959, 1975, 1991.,  
arkitekt / byggm: Bourghardt. Telegrafstyrelsen (1921 och 1935),  
Rune Welin (1959), Göran Johansson (1975),  
Börje Johnzon (1991).  
användning: Kontor. Förut telegrafstation, men byggt som privatbostad.  
antal våningar: 2 och en låg mezzaninvåning, mot gård 3.  
sockel: Grå cementputs.  
väggar: Vitmålad puts, mot gård grå spritputs.  
tak: Valmat tak, grå plåt.  
detaljer: Vita korsdelade fönster, mot gård delvis spröjsade. Grön lamelldörr. Vit lamelldörr med speglar mot gården. Fasaden mot torget har ett framhävt mittparti med entré krönt av en bred balkong med sirligt svart järnräcke, buren av volutformade konsoler. Väggen bakom balkongen består av en sluten arkad med tre välvda öppningar och med joniska halvkolonner i svicklarna. Hörnkedjor i vit avvikande nyans och bandrustik i bottenvåningen. Kraftig avtrappad plåttäckt gördellist med en meanderslinga. Djupt profilerade fönsteromfattningar med kornischer. Ovanvåningens fönsterbröstningar har dekorativa vitmålade mönsterplattor med arabesker. Mezzaninvåning med runda fönster och blomdekor i husets hörn. Kraftigt markerad gesims med äggstav och täta volutkonsoler. Vita slätputsade fönsteromfattningar mot gård. Yttertrappa av granit.  
Liten förgård med sirligt järnräcke och sittbänkar.  
Vacker klassicistisk byggnad.

**värdering** **K = 1, M = 1.**  
**kulturhistoriskt (K)** Mycket välbevarat. Stort historiskt kulturvärde.  
**miljömässigt (M):**



CHRISTINA 15 A från SV



CHRISTINA 15 A från V



CHRISTINA 15 A från S DEKOR



CHRISTINA 15 A från SV KONSOL

fastighet:

**CHRISTINA 15, hus A.** Hembergskas huset. forts.



CHRISTINA 15 A från V BRÖSTNING



CHRISTINA 15 A från V GESIMS

fastighet:

**CHRISTINA 15, hus B.**

adress:

Stora Norregatan 2.

ålder:

arkitekt / byggm:

Bostäder.

användning:

2, mot gård 3.

antal våningar:

sockel:

Gråmålad puts.

väggar:

Vitmålad slätputs, mot gård grå spritputs.

tak:

Sadeltak, grå plåt.

detaljer:

Vita korsdelade fönster i ovanvåning, 2-lufts i bottenvåning. Grön glasad lamelldörr. Bandrustik i bottenvåning. Försänkta fönsterbröstningar med profilerade sidolister. Vita slätputsade fönsteromfattningar mot gård. Kraftig avtrappad plåttäckt gördellist. Profilerad gesims. Yttertrappa av sten.



CHRISTINA 15 B från SV

**värdering**

**K = 1, M = 1.**

**kulturhistoriskt (K)**

**miljömässigt (M):**