

fastighet: **ESTER 1, hus A.**
adress: Lilla Strandgatan 3.
ålder: Ombyggt 1979-80.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel: Fogstruken grå natursten.
väggar: Korsvirke med svart timra och rött tegel i facken.
tak: Sadeltak, grå eternit, åt gård tjärpapp.
detaljer: Ljuslaserade 4-delade fönster. Blågrå pardörr med skurna speglar och spröjsat överljus. Stådränna. Yttertrappa av kalksten.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 1.



ESTER 1 A från S



ESTER 1 A från V DÖRR

fastighet: **ESTER 1, hus B.**
adress: Möllegatan 4.
ålder: Ombyggt 1979-80.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Fogstruken grå natursten.
väggar: Korsvirke med svart timra och rött tegel i facken,
övre våningen brun locklistpanel.
tak: Pulpettak.
detaljer: Ljuslaserade små 2-delade fönster i bottenvåning, i ovanvåning små hela med bruna träluckor. Ljuslaserad pardörr med skurna speglar och spröjsat överljus. Svart brädport med hängslor av gammal modell. Yttertrappa av kalksten.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 4, M = 3.
Ovanvåningens träpanel dominerar fasaden och känns främmande. Dörr och fönster bör vara målade. Många genuina detaljer, men helheten är förvirrande.



ESTER 1 B från SV



ESTER 1 B från S DÖRR

fastighet: **ESTER 2.**
adress: Stortorget 8.
ålder: 1886. Ombyggt 1962, 1984, 1991.
arkitekt / byggm: Bertil Sandin (1962), Per Anders Jönsson (1991).
användning: Restaurang och bostäder.
antal våningar: 2½
sockel: Rusticerad gul puts.
väggar: Gul och tegelröd puts.
tak: Sadeltak, grå plåt.
detaljer: Gröna 4-delade fönster, rundbågade gröna skylt-fönster i bottenvåning. Gröna pardörrar med snidade speglar och fönster. Grön parport med snidade speglar. Rikt utsmyckad fasad med profilerad gesims, gördelband och pilastrar. Profilerade dörr- och fönsteromfattningar med slutsten på bottenvåningen och kornischer på ovanvåningen. Ingång på det avskurna hörnet, som också har en liten balkong, vilande på kraftiga voluter och med balusterdockor i räcket. Ovanför dörren är målat "GUSTAF KLARIN", den specerihandlare som haft butik här. Yttertrappor av kalksten. Ståndränna med vackra stuprörshuvuden. Sirligt gjutjärnsräcke vid källartrappa. Mycket stora takfönster mot torget.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.
Färgerna alltför skarpa och dominerande. Många välbevarade putsdetaljer. De stora takfönstren bryter mot husets karaktär.



ESTER 2 från NO



ESTER 2 från S



ESTER 2 från NV INGÅNG

fastighet:

ESTER 2.

forts.



ESTER 2 från NV DETALJER



ESTER 2 från NV BALKONG



ESTER 2 från NO KORNISCH



ESTER 2 från SV PORT

fastighet: **ESTER 3.**
adress: Stortorget 10.
ålder: 1879. Ombyggt 1887, 1904, 1948.
arkitekt / byggm: H. F. Möller. Peter Boisen (1904), Rune Welin (1948).
användning: Affärer och bostäder.
antal våningar: 3, den översta något indragen.
sockel: Gråvit rusticerad puts.
väggar: Gråvit puts.
tak: Sadeltak, troligen plåt.
detaljer: Röda fönster. Stort skyltfönster i källare, rundbågsfönster i bottenvåning, korsdelade i övre våning, hela högst upp. Brun pardörr med profilerade speglar. Mörkare gråa utsmyckningar på fasaden, profilerade gesimser och gördelband. Fönsteromfattningar med slutsten och pilastrar. Kornischer med knektar över fönster. Portal med fronton och gesims med triglyfer. Trapphus med marmorerade väggar och trappräcke med svarvade ståndare.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 1.**
miljömässigt (M): Mycket välbevarad fasad, men den översta våningen verkar påklistrad.



ESTER 3 från NV



ESTER 3 från N RISALIT

fastighet: **ESTER 4+5.**
 adress: Hamngatan 2.
 ålder: 1889. Ombyggt 1917, 1923, 1937, 1941, 1944, 1952, 1962, 1969, 1981, 1987, 1993, 2001.
 arkitekt / byggm: F. Ulrich och E. Hasselqvist. August Ewe (1923 och 1937), Kjell Westin (1941), Hans Westman (1944), Rune Welin (1952), Einar Owrén (1962), NP-arkitekter (1993 och 2001).
 användning: Bank.
 antal våningar: 3
 sockel: Grå kalksten, åt gård grå granit.
 väggar: Bottenvåning i grå rusticerad granit/sandsten, i övrigt rött tegel med sandstensutsmyckningar. Åt f.d. gården rött tegel.
 tak: Sadeltak.
 detaljer: Bruna rundbågsfönster, kopplade två och två med profilerade sandstensomfattningar och kolonner. Klarlackad port till gård med profilerade speglar och överljus. Glasdörr med stålram. Den förra ytterdörren, en pardörr i snidad ek med lejonhuvuden av brons, sitter nu mot den förutvarande gården. Fasaden är rikt utsmyckad med ornament i sandsten. Profilerade gördelband. Gesims med täta volutknektar och snäckbård. Sköldbärare i form av lejon. Nischer med statyer. Balustrad på taket. Två balkonger på kraftiga stenkonsoler åt öster, stenräcken med balusterdockor. Dekorativa ankarjärn. Mot f.d. gården rundade trapphus, burspråk, sågtandsmönstrad gesims och gördelband. Freskmålningar (vapensköldar) i entrén. Vackert trapphus med stuckatur, marmorerade väggar, sirligt trappräcke i järn och belysning på gjutjärnsstolpar.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 1.
 Tyvärr har man bytt den gamla vackra ytterdörren av ek mot en stål- och glasdörr. Av säkerhetsskäl?



ESTER 4+5 från O



ESTER 4+5 från NO HÖRN



ESTER 4+5 från NO



ESTER 4+5 från SO



ESTER 4+5 från SO GAVEL ÖVRE

fastighet:

ESTER 4+5.

forts.



ESTER 4+5 från N FÖNSTER



ESTER 4+5 från N GESIMS



ESTER 4+5 från N KOLONN



ESTER 4+5 från N SKÖLD

fastighet:

ESTER 4+5.

forts.



ESTER 4+5 från N STATY



ESTER 4+5 från O BALKONG



ESTER 4+5 från O ÖVERLJUS