

fastighet: **HEDVIG 3, hus A.**
adress: Skansgränd / Skansgatan.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1918.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Grå cementputs.
väggar: Grå cementputs med bandrustik.
tak: Sadeltak, 2-kupigt rött tegel.
detaljer: Gröna 3-delade fönster. Tre runda blindfönster på gaveln. Utkragade fönsteromfattningar av grå cement. Vit profilerad gesims. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.



HEDVIG 3 A från SV



HEDVIG 3 A från SO

fastighet: **HEDVIG 3, hus B.**
adress: Skansgatan 22.
ålder: 1902. Ombyggt 1923, 1929.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1923), Alf Göransson (1929).
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel: Svartmålad cementputs.
väggar: Gulröd cementputs.
tak: Platt med takterrass.
detaljer: Bruna korsdelade fönster. Mörkbrun dörr i ädelträ. Vita fönsteromfattningar. Vita lisener vid port och hörn. Vit profilerad gesims. Vitkantad balustrad vid takterrassen. Yttertrappa i granit.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 3.

Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret i övrigt.



HEDVIG 3 B från SO

fastighet: **HEDVIG 4.**
adress: Skansgatan 20.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1945, 1973.
arkitekt / byggm: Bertil Sandin (1945), L. E. Nilsson (1973).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Brunmålad cementputs.
väggar: Ljust gul cementputs.
tak: Sadeltak, gammalt 1-kupigt gult tegel.
detaljer: Mörkbruna fönster, åt gatan 3-lufts, på gavel 6-delade, i kupa smårutade fönster. Ljust laserad osymmetrisk pardörr med fönster och skurna speglar med romber och blommor. Enligt uppgift kommer dörren från ett bankkontor. Kupa åt söder, mörkbrunt trä och tegeltak. Avtrappad gesims. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 4, M = 2.**
miljömässigt (M): Fönstret för stort för det lilla huset, borde varit två små istället.



HEDVIG 4 från SO

fastighet: **HEDVIG 5.**
adress: Skansgatan 18.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1986.
arkitekt / byggm: Bostad.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad cementputs.
väggar: Vit kvastad cementputs.
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Grå 2-lufts spröjsade fönster. Rikt utsirad vit pardörr med utskurna blommor, fåglar, snäckornament och kornischer. Kupa med vit locklistpanel och tegeltak. Avtrappad gesims. Ståndränna. Yttertrappa av cement med skifferplattor på stegen.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 3, M = 2.**
miljömässigt (M):



HEDVIG 5 från SO



HEDVIG 5 från S DÖRR

fastighet: **HEDVIG 6.**
adress: Skansgatan 16.
ålder: Troligen omkring 1800. Ombyggt 1910, 1950.
arkitekt / byggm: Tage Billgren (1950).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, mot gård 2.
sockel: Blå slät cementputs
väggar: Rosa spritputs, åt gård grå puts.
tak: Sadeltak, 1-kupigt brunlaserat tegel.
detaljer: Vita 4-lufts fönster. Blå spegeldörr med fönster och en blå, slät dörr med överljus. Takkupa åt söder i brun plåt med tegeltak. Liten vit profilerad gesims. Yttertrappa av kalksten. Balkong åt gård.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



HEDVIG 6 från SO

fastighet: **HEDVIG 7.**
adress: Skansgatan 14.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1963.
arkitekt / byggm: Ulf Söderman (1963).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, mot gård 2.
sockel: Grå puts.
väggar: Gul slät cementputs.
tak: Sadeltak, platt mot gård. 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Vita 2-lufts spröjsade fönster. Röd spegeldörr med halvrunt fönster. Kupa åt söder i rödbrun plåt. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Vit profilerad gesims. Yttertrappa av kalksten. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



HEDVIG 7 från S

fastighet: **HEDVIG 8.**
adress: Skansgatan 12.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1944.
arkitekt / byggm: Tore Johansson (1944).
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Grå cementputs.
väggar: Vit cementputs.
tak: Sadeltak, grå korrugerad eternit.
detaljer: Grå 2-lufts spröjsade fönster, bruna mot norr. Grå spegeldörr med fönster. Kupor i svart plåt, en mot söder och en mot norr. Utkragande dörr- och fönsteromfattningar. Avtrappad gesims. Stådränna.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 4.**
miljömässigt (M): Avviker markant från omgivningen.



HEDVIG 8 från SV

fastighet: **HEDVIG 9.**
adress: Skansgatan 10.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1961, 1973, 1980.
arkitekt / byggm: Kai Krüger (1961), Eva Lundström (1973).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, 2 mot gård.
sockel: Mörkgrå skifferplattor.
väggar: Vit cementputs.
tak: Osymmetriskt sadeltak, platt mot gård. 1-kupigt rött tegel, papp mot gård.
detaljer: Svarta 2-lufts spröjsade fönster. Svart spegeldörr. Kupa mot söder i svart plåt. Profilerad gesims. Yttertrappa av kalksten. Stådränna.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 2.**
miljömässigt (M):



HEDVIG 9 från SO



HEDVIG 9 från S DÖRR

fastighet: **HEDVIG 10.**
adress: Skansgatan 8.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1923.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1923).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad cementputs.
väggar: Ljusgrön cementputs.
tak: Sadeltak, 2-kupigt rött tegel åt gård, ljusgrå skiffer åt gata.

detaljer: Vita 2-lufts fönster. Vit spegeldörr med halvrunt fönster. Vit port med stående panel. Profilerad gesims, målad vit liksom gavelspetsen. Enkla ankarjärn på gaveln. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



HEDVIG 10 från SO

fastighet: **HEDVIG 11-12.**
adress: Skansgatan 6.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1983, 1987.
arkitekt / byggm: Göran Johansson (1983), Eva Ferlinger (1987).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad cementputs.
väggar: Rosa cementputs.
tak: Sadeltak, gråmålat 1-kupigt tegel. På utbyggnad mot gård svart, valmat plåttak.

detaljer: Blå 2-lufts spröjsade fönster. Blå pardörr med snidade speglar. Blå port med stående panel. Stor kupa åt gård med svart locklistpanel. Yttertrappa av kalksten. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



HEDVIG 11, 12 från SO



HEDVIG 11, 12 från S DÖRR

fastighet: **HEDVIG 13, hus A.**
adress: Lilla Strandgatan 16, Skansgatan 4.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1911-12, 1933, 1942, 1965, 1977, 2002.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1911), Hansson (1942), Sven-Göran Johansson (1965), Lars Fyge (1977), Peter Lindahl (2002).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svart puts.
väggar: Vit puts.
tak: Sadeltak, rött tegel, 1-kupigt åt öster och 2-kupigt åt väster.
detaljer: Gröna 2-lufts spröjsade fönster. Grön pardörr med speglar. Avskuret hörn med tornliknande överbyggnad, som har plåttak med knopp. Vacker rundad kupa åt öster, med voluter och knopp, klädd med grå plåt och trä. Profilerad gesims. Smala gröna linjer över dörr och fönster.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 2.



HEDVIG 13 A från SO



HEDVIG 13 A från SO GAVEL



HEDVIG 13 A från NO KUPA

fastighet: **HEDVIG 13, hus B.**
adress: Skansgatan 4.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1911-12, 1977, 2002.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1911), Lars Fyge (1977), Peter Lindahl (2002).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Rött fasadtegel.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Brunna 2-lufts spröjsade fönster. Brun paneldörr med fönster. Brun lockpanel på gavelspets. Yttertrappa med klinker på stegen.
Hög mur av rött tegel mellan hus A och hus B.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 4.



HEDVIG 13 B från SV

fastighet: **HEDVIG 13, hus C.**
adress: Lilla Strandgatan 16.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1912, 1965, 1977, 2002.
arkitekt / byggm: Sven-Göran Johansson (1965), Lars Fyge (1977), Peter Lindahl (2002).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, 2 mot gård.
sockel: Svart puts.
väggar: Gulröd puts, vit mot gård.
tak: Osymmetriskt sadeltak, platt mot gården. 1-kupigt rött tegel mot gata och svart plåt mot gård..
detaljer: Grå 2-lufts spröjsade fönster. Grå pardörr med speglar. Kupa i svart plåt med tegeltak. Profilerad gesims.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



HEDVIG 13 C från NO

fastighet: **HEDVIG 14.**
adress: Lilla Strandgatan 14.
ålder: 1908. Ombyggt 1931, 1981, 1983.
arkitekt / byggm: Sture Persson (1931), Roland Ling (1981 och 1983).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Ljusbrunmålad cementputs.
väggar: Puts, målad i ljus aprikosfärg, med vita dekor-element.
tak: Sadeltak, grå plåt.
detaljer: Blå 2- och 3-lufts fönster med spröjsade överbågar, i bottenvåning rundade. Blå pardörr med speglar och rundbågigt överljus. Markerat mittparti med trekantig frontespis med runt fönster och en volutknekt, som bär upp en takknopp. Bandrustik i bottenvåning. Vita profilerade fönsteromfattningar och vitt enkelt gördelband. Kraftigt vit profilerad gesims. 2-stegs yttertrappa av granit.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 2.

Vackert hus med många välbevarade detaljer.



HEDVIG 14 från NO



HEDVIG 14 från O FRONTESPIS



HEDVIG 14 från O FÖNSTER

fastighet: **HEDVIG 15.**
adress: Lilla Strandgatan 12.
ålder: 1885. Ombyggt 1954, 1976, 1979.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. U. B. Andersson (1954), Gun Smitt (1979).
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Brun puts.
väggar: Gul puts. Gul locklistpanel mot gård.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Bruna 2-lufts spröjsade fönster. Brun spegeldörr med fönster och utsirat smidesgaller. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Stor kupa mot gården, i röd plåt och gul locklistpanel. Stor balkong, med brunt träräcke i snickarglädje.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 4, M = 4.



HEDVIG 15 från SO



HEDVIG 15 från O DÖRRGALLER



HEDVIG 15 från V

fastighet: **HEDVIG 16, hus A.**
adress: Lilla Strandgatan 10.
ålder: 1987.
arkitekt / byggm: Dahlman.
användning: Bostäder.
antal våningar: 3
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel med vita putspartier.
tak: Sadeltak, gråröd 2-kupig betongpanna.
detaljer: Vita fönster, oregelbundet spröjsade. Vita glasade lamelldörrar. Tre kupor mot öster, klädda med brun plåt. Översta våningen har lägre fasadhöjd, utom i kuporna. Portgång genom huset med omfattning i vit puts. Mot gården en öppen spiraltrappa av betong med rött stålräcke och loftgångar med vitt järnräcke.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3(gata) 4(gård), M = 4.
Gatufasaden är intressant och genomarbetad, men gårdsfasaden ger ett rörigt intryck med loftgångar och stor spiraltrappa.



HEDVIG 16 A från SO



HEDVIG 16 A från O KUPA



HEDVIG 16 A från SV

fastighet: **HEDVIG 16, hus B.**
adress: Lilla Strandgatan 10.
ålder: 1987.
arkitekt / byggm: Dahlman.
användning: Bostäder.
antal våningar: 1½, 2 mot norr.
sockel: Grå puts.
väggar: Rött tegel med vita putspartier.
tak: Osymmetriskt sadeltak, gråröd 2-kupig betongpanna.
detaljer: Vita fönster, oregelbundet spröjsade. Vita glasade lamelldörrar. Tre kupor mot söder, klädda med brun plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 4.



HEDVIG 16 B från SO

fastighet: **HEDVIG 17.**
adress: Lilla Strandgatan 8.
ålder: äldre än 1826 (enligt ett brandförsäkringsbrev blev huset reparerat då.) Ombyggt 1889, 1946, 1984.
arkitekt / byggm: Tore Johansson (1946), Göran Johansson (1984).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, åt gård 2.
sockel: Cementputs, målad brunlila.
väggar: Gul cementputs.
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Mörkgrå 2-lufts spröjsade fönster med blyspröjsat, färgat innanfönster. Spegeldörr med halvrunnt fönster, röd med grå dekor. Två kupor mot öster av röd plåt och med tegeltak. Yttertrappa i marmor.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



HEDVIG 17 från N

fastighet: **HEDVIG 18 och 19, hus A och B.**
adress: Lilla strandgatan 4.
ålder: 1800-tal, delvis 1700-tal. Ombyggt 1937, 1940, 1948, 1949, 1987.
arkitekt / byggm: Nils Persson (1937 och 1940), Tore Johansson (1948), Bertil Sandin (1949).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, 2 mot norr.
sockel: Grå puts.
väggar: Grå spritputs.
tak: Valmat sadeltak, 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Röda 2-lufts spröjsade fönster. Två mindre 4-delade fönster med gamla fönsterluckor åt norr. Rikt utsirad vit pardörr med utskurna blommor, fåglar, snäckornament och kornischer, dekoren målad i vinrött. Kupa mot öster, klädd med röd plåt. Korsvirke i gavel mot väster med svart timra och grå puts i facken. Balkong mot väster med svart träräcke. Profilerad taklist. Yttertrappa av kalksten. Ståndränna. Vindflöjel på taket med årtalet 1743.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 1.

Många välbevarade detaljer, även om en del är kopior.



HEDVIG 18+19 från NO



HEDVIG 18 från NO FÖNSTER



HEDVIG 19 A från V

fastighet:

HEDVIG 18 och 19, hus A och B.

forts.



HEDVIG 19 A från N PORT



HEDVIG 19 B från NO DÖRR

fastighet:

HEDVIG 18 och 19, hus C.

adress:

Lilla strandgatan 4.

ålder:

1800-tal. Ombyggt 1987.

arkitekt / byggm:

Bostad.

användning:

1½

antal våningar:

sockel:

väggar:

Korsvirke med svart timra och grå puts i facken.
Sadeltak, 1-kupigt rött tegel åt norr, grå papp åt söder.

tak:

detaljer:

Vita 2-lufts spröjsade fönster. Rikt utsirad svart pardörr med utskurna blommor, fåglar, snäckornament och kornischer, dekoren målade i rött.

**värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):**

K = 1, M = 3.

fastighet: **HEDVIG 18-19, hus D.**
adress: Lilla Strandgatan 4.
ålder: Ombyggt 1937.
arkitekt / byggm: N. Persson (1937).
användning: Förråd.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Vit slätputs.
tak: Pulpettak.
detaljer: Rött 9-delat fönster. Röd port i muren, med stående panel och kraftiga svarta smidda beslag.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 4.



HEDVIG 19 D från NO

fastighet: **HEDVIG 20.**
adress: Långgatan 5.
ålder: 1800-tal. Tillbyggt med brygghus 1906, ombyggt 1980.
arkitekt / byggm: Peter Boisen (1906), Bengt-Göran Hansson (1980).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, åt gård 2.
sockel: Svart puts.
väggar: Röd slätputs.
tak: Osymmetriskt sadeltak, 2-kupigt rött tegel åt gata, 1-kupigt gult tegel åt gård.
detaljer: Bruna 6-delade fönster. Grå pardörr med speglar skurna med blommor och kanneleringar, dekoren målad i svart, vitt och rött. Port till gård med brun, liggande panel. Två kupor mot gata, i svart lockpanel och med tegeltak. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Korsvirke i östra gaveln, gavelspetsen klädd med brun lockpanel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



HEDVIG 20 från NO



HEDVIG 20 från NV DÖRR

fastighet: **HEDVIG 21, hus A.**
adress: Långgatan 7.
ålder: 1800-tal.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1, 2 åt gård.
sockel: Svart cementputs.
väggar: Grön spritputs.
tak: Sadeltak, röda eternitplattor.
detaljer: Bruna hela 2-luftsfönster. Vacker brun pardörr med speglar och skurna hörnblommor. Spröjsat överljusfönster. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Avtrappad taklist. Ståndränna. Inglasad balkong åt gård, räcke med grön fyllning av trä.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



HEDVIG 21 A från N



HEDVIG 21 A från N DÖRR

fastighet: **HEDVIG 21, hus B.**
adress: Långgatan 7.
ålder: 1908. Ombyggt 1926.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1926).
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel:
väggar: Rött tegel.
tak: Mansardtak, svart plåt.
detaljer:

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 3.

fastighet: **HEDVIG 26.**
adress: Skansgränd 1.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1938, 1946, 1968.
arkitekt / byggm: Mårtensson (1938), Karl Erikson (1946).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svart cementputs.
väggar: Gulröd cementputs.
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Svarta spröjsade 2- och 3-luftsfnster. Svart lamelldörr med stående panel. Kupa mot väster med svart plåt. Avtrappad gesims. Yttertrappa av gråsten. Mur mot nordväst med gulröd puts och krönt med taktegel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



HEDVIG 26 från NV

fastighet: **HEDVIG 27.**
adress: Skansgränd 3.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1952.
arkitekt / byggm: Karl Erikson (1952).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svart cementputs.
väggar: Grön cementputs.
tak: Sadeltak, 2-kupigt rött tegel.
detaljer: Svarta spröjsade 2-luftsfnster. Svart lamelldörr med stående panel. Avtrappad gesims. Yttertrappa av gråsten. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



HEDVIG 27 från SV

fastighet: **HEDVIG 28.**
adress: Skansgränd 5.
ålder: 1878. Ombyggt 1959, 1972.
arkitekt / byggm: Karl Erikson (1959), Ulf Söderman (1972).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2½
sockel: Gråmålad cementputs.
väggar: Vit slät kalkputs.
tak: Sadeltak, grå plåt.
detaljer: Vita korsdelade fönster med spröjs. Pardörr i ljus ek med speglar. Svagt utkragande mittparti. Bandrustik och profilerade gördel- och bröstningsband. Profilerad gesims. Profilerade dörr- och fönsteromfattningar med kornischer i ovanvåningens mittdel. Kupor åt väster och öster med rundade tak, framdragna i liv med fasaden, klädda med grå falsad plåt. Yttertrappa av granit. Ståndränna med originellt stupörshuvud.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2(gata) 4(gård), M = 3.**
miljömässigt (M): Vackert hus med mycket välbevarad fasad, men de båda takkuporna känns påklitrade.



HEDVIG 28 från V



HEDVIG 28 från SV KUPA



HEDVIG 28 från SV LISTER



HEDVIG 28 från SO KUPA

fastighet: **HEDVIG 31.**
adress: Skansgränd 7.
ålder: 1971.
arkitekt / byggm: Kjell-Åke Göransson.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Grå puts.
väggar: Mörkrött fasadtegel, åt gård vit Mexitegel.
tak: Sadeltak, svart 2-kupig betongpanna.
detaljer: Brun 2-lufts spröjsade fönster. Två bruna ramdörrar, den ena smårutigt glasad. Brun garageport med stående panel. Fem takfönster åt väster.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 4, M = 3.



HEDVIG 31 från SV

fastighet: **HEDVIG 32.**
adress: Långgatan 9.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1893, 1912, 1970, 1990.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1912).
användning: Bostad.
antal våningar: 1, 2 åt gård.
sockel: Grå cementputs.
väggar: Gul puts.
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel, brunbeige plåt åt gården.
detaljer: Vita hela 2- och 3-lufts fönster. Ljust röd pardörr med speglar. 3-delad ljusröd port med speglar och spröjsat överljus. Liten kupa åt norr, klädd med röd plåt. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.



HEDVIG 32 från NO



HEDVIG 32 från NO PORT