

fastighet: **INGRID 3.**
adress: Långgatan 13.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1930.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1, åt gård 2.
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Rosa puts.
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Blå hela fönster. Blå lamelldörr med snidade speglar, romber och blomma, och halvrunt fönster. Gråmålade utkragande dörr- och fönsteromfattningar. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.



INGRID 3 från N



INGRID 3 från N DÖRR

fastighet: **INGRID 6.**
adress: Teatergränd 3.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1948.
arkitekt / byggm: Bertil Sandin (1948).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Gul puts.
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Bruna 2-lufts fönster. Brun glasad teakdörr. Indragen entré. Enkel vit gesims. Kupa mot väster, klädd med röd plåt. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.



INGRID 6 från SV

fastighet: **INGRID 7.**
adress: Teatergränd 5.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1961.
arkitekt / byggm: K. Krüger.
användning: Bostad, för närvarande tomt.
antal våningar: 1
sockel: Cementputs, beige plastfärg.
väggar: Cementputs, gul plastfärg.
tak: Sadeltak, 2-kupigt rött tegel.
detaljer: Blått 2-lufts fönster. Blå glasad lamelldörr. Enkel rak taklist. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.



INGRID 7 från SV

fastighet: **INGRID 8.**
adress: Teatergränd 7.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1916, 1955.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1916).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad cementputs.
väggar: Rosa cementputs.
tak: Sadeltak, 2-kupigt rött tegel.
detaljer: Brun 3-lufts fönster. Brun glasad lamelldörr. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Kupa mot väster, klädd med brun plåt. Enkel vit taklist. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.



INGRID 8 från SV

fastighet: **INGRID 9.**
adress: Teatergränd 9.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1951.
arkitekt / byggm: Å. Lindén (1951).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad cementputs.
väggar: Gult fasadtegel.
tak: Sadeltak, 2-kupigt rött tegel.
detaljer: Brun 3-lufts fönster. Brun glasad lamelldörr. In-
dragen entré. Kupa mot väster, klädd med brun
plåt. Avtrappad gesims. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 4, M = 2.
Borde vara putsat.



INGRID 9 från SV

fastighet: **INGRID 10.**
adress: Teatergränd 11.
ålder: 1860. Ombyggt 1967, 1969.
arkitekt / byggm: Ulf Söderman (1967 och 1969).
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Gul cementputs.
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Bruna 2-lufts spröjsade fönster, innerrutor smårutat blyspröjsade. Brun diagonalrutad teakdörr.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 4.
Avviker från helheten med sina två våningar.



INGRID 10 från SV



INGRID 10 NÄSTAN BALKONG

fastighet: **INGRID 11.**
adress: Teatergränd 13.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1974.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Brunmålad puts.
väggar: Rosa cementputs.
tak: Sadeltak, 2-kupigt rött tegel.
detaljer: Bruna 2-lufts fönster. Brun lamelldörr i ädelträ med rutmönster och litet fönster. Vitmålad profile-rad gesims.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.



INGRID 11 från SV

fastighet: **INGRID 14, hus A. Södra skolan.**
adress: Skansgatan 24.
ålder: 1874. Ombyggt 1924, 1944, 1950, 1994.
arkitekt / byggm: Karl Erikson (1924), Rune Welin (1944 och 1950), Mats Persson (1994).
användning: Skola.
antal våningar: 2
sockel: Grå cementputs.
väggar: Grågult tegel, fogstruket.
tak: Flackt valmat tak, 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Vita 2-lufts-fönster med rundade överbågar. Brun pardörr med stående panel och etsat överljus, med fem glada skolbarn och "Södra Folkskolan" i skrivstil. Brun glasad pardörr mot gård. Mot söder och norr mittrisalit med trekantigt gavelparti och rundbågade fönster. Portal med sadeltak, krönt av lotusblomma och voluter i cement. Horisontella band av cementputs över hela fasaden. Stickerbågar med tegel och putspartier. Profilerad gäms i cement. Rundbågsfris under taklisten, uppbyggen av små cementkonsoler. Yttertrappa av kalksten. Stora markiser, som döljer den vackra fasaden.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 1.



INGRID 14 A från SO



INGRID 14 A från SO GAVELPARTI



INGRID 14 A från SO PORTAL



INGRID 14 A från S PORTALKNOPP



INGRID 14 A från S ÖVERLJUS

fastighet: **INGRID 14, hus A. Södra skolan.** forts.



INGRID 14 A från NV

fastighet: **INGRID 14, hus B. Södra skolan.**
adress: Skansgatan 24.
ålder: 1994.
arkitekt / byggm: Mats Persson.
användning: Skola.
antal våningar: 1
sockel: Grå cementputs.
väggar: Gult tegel.
tak: Flackt valmat tak, 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Vitputsade fönstermarkeringar med små vita 1-lufts-fönster. Stickbågar med grå putspartier. Två horisontella band i rusticerad puts. Avtrappad gesims med tandsnittsfris.



INGRID 14 B från SV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 5, M = 4.**
En hygglig kompromiss mellan anpassning till omgivningen och skyddsrummets funktionskrav, men ur kulturmiljösynpunkt borde det aldrig ha byggts.

fastighet: **INGRID 15.**
adress: Långgatan 15.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1908, 1968.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Grå cementputs.
väggar: Gul spritputs.
tak: Sadeltak, svart falsad plåt.
detaljer: Vitt 4-lufts spröjsat fönster. Grålila glasad lamell-dörr. Vita slätputsade dörr- och fönsteromfattningar. Kupa mot norr, klädd med svart plåt. Vit profilerad gesims. Ståndränna.



INGRID 15 från NV

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 3, M = 2.**

fastighet: **INGRID 16, hus A.**
adress: Långgatan 17.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1948.
arkitekt / byggm: Bertil Sandin (1948).
användning: Rumshotell och galleri.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Gul cementputs.
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Bruna 1-lufts fönster. Brunmålad vacker gammal pardörr med snidade speglar och utskuret ljustinsläpp. Brun gammal dubbelpart med gångdörr, med skurna speglar med solar, romber och snäckmotiv. Vita släta dörr- och fönsteromfattningar. Vit profilerad gesims. Stådränna.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 2.**
miljömässigt (M): Borde ha andra fönster.



INGRID 16 A från NV



INGRID 16 A från N PORT



INGRID 16 A från NO DÖRR



INGRID 16 A från N SKYLT

fastighet: **INGRID 16, hus B.**
adress: Långgatan 17.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1953.
arkitekt / byggm: Tage Billgren (1953).
användning: Rumshotell.
antal våningar: 1½
sockel: Grå cement.
väggar: Gult tegel åt öster, gul puts åt söder.
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Bruna och grå 2-lufts spröjsade fönster.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 4, M = 3.



INGRID 16 B från SO

fastighet: **INGRID 16, hus C.**
adress: Långgatan 17.
ålder: 1800-tal.
arkitekt / byggm:
användning: Rumshotell.
antal våningar: 1½, delvis 2.
sockel:
väggar: Gul puts.
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Bruna fönster, olika storlekar och spröjsningar.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 3.



INGRID 16 C från SO

fastighet: **INGRID 18.**
adress: Teatergränd 15.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1947.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Blå spritputs.
tak: Valmat, 2-kupigt rött tegel.
detaljer: Bruna 2- och 3-lufts fönster. Brun glasad lamell-dörr. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Vitmålad profilerad gesims.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



INGRID 18 från SV