

fastighet: **INGVAR 1, hus A.**  
adress: Lilla Östergatan 11.  
ålder: ca 1850. Ombyggt 1898, 1910, 1962, 1989.  
arkitekt / byggm: Gustaf Hansson (1910), Kai Krüger (1962), Roger Stigson (1989).  
användning: Kontor (ABF).  
antal våningar: 1 och 2.  
sockel: Grå cementputs.  
väggar: Gul puts, vita dörr- och fönsteromfattningar.  
tak: Sadeltak och mansardtak, brun falsad slätplåt.  
detaljer: Blåa 2- och 3-luftsfnster. Pardörr med speglar och fönster, blåmålad med vit dekor. Blåmålad port med pärlspont i fiskbensmönster. Ovanvåningen något utkragande mot söder. Profilerad gesims. Liten kupa åt söder. Ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):** **K = 4, M = 2 (1-våningsdelen) 4 (2-våningsdelen).**



INGVAR 1 A från SO



INGVAR 1 A från SV

fastighet: **INGVAR 1, hus B.**  
adress: Snedgränd 5.  
ålder: ca 1850. Ombyggt 1910, 1962, 1989.  
arkitekt / byggm: Gustaf Hansson (1910), Kai Krüger (1962), Roger Stigson (1989).  
användning: Kontor (ABF).  
antal våningar: 2  
sockel: Grå cementputs.  
väggar: Gul puts, vita fönsteromfattningar.  
tak: Sadeltak, brun falsad slätplåt.  
detaljer: Blåa 2-luftsfnster. Entréparti i en våning mellan hus A och B, med glasad dörr och sidoljus, vit panel i bröstningen. Vitmålad gesims, ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):** **K = 4, M = 4.**



INGVAR 1 A och B från O

fastighet: **INGVAR 2.**  
adress: Kvarngränd 4.  
ålder: Ombyggt 1894, 1917, 1981 (helt ombyggt).  
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1917).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1  
sockel: Grå puts.  
väggar: Grå puts. (Under renovering, ska troligen målas eller kalkas.)  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Gråmålade spröjsade 2-lufts-fönster. Brun glasad trädörr. Utkragande solbänkar, avtrappad gesims.  
Tidigare fanns fyra små bostäder i huset.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 3, M = 2.**



INGVAR 2 från NV



INGVAR 2 från S

fastighet: **INGVAR 3.**  
adress: Lilla Östergatan 7, Kvarngränd 2.  
ålder: 1826 (enl. brandförsäkringsbrev), ev. äldre. Ombyggt 1932, 1977.  
arkitekt / byggm: Sture Persson (1932), Sigbritt Engström (1977).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Svart puts.  
väggar: Röd slätputs.  
tak: Sadeltak, 2-kupigt rött tegel.  
detaljer: Svarta 2-lufts spröjsade fönster. Grön vacker pardörr med speglar och råglas. Grön gammal pardörr med liggande pärlspontpanel och små fönster. Enkel gesims, stådränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 2, M = 2.**



INGVAR 3 från SV



INGVAR 3 från S DÖRR

fastighet: **INGVAR 4.**  
adress: Lilla Östergatan 9.  
ålder: 1827 eller äldre. Ombyggt 1899.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1  
sockel: Grå cementputs.  
väggar: Vit slätputs.  
tak: Sadeltak, 2-kupigt rött tegel.  
detaljer: Brunna 2-lufts spröjsade fönster med buktiga rutor.  
Brun pardörr med speglar och blyspröjsat glas.  
Enstegs yttertrappa av granit. Enkel gesims,  
ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 3, M = 2.**



INGVAR 4 från S



INGVAR 4 från S DÖRR

fastighet: **INGVAR 5.**  
adress: Trädgårdsgatan 6.  
ålder: 1914. Ombyggt 1916, 1958.  
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson (1958).  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 2½  
sockel: Huggen granit.  
väggar: Grå cementputs, undre del i brunt kakel, gavlar och gårdssida i gult tegel.  
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Röda fönster i olika storlekar, några med spröjs i ovanrutorna. Brun trädörr med stående panel och ovanljus. Röd tredelad port med speglar och spröjsat överljus. Rundat hörn med burspråk krönt av torn med spira. Små takkupor i rött trä, olika utformning.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 2, M = 3.**

Understryker variationen i innerstaden och balanserar 2-våningshuset mittemot.



INGVAR 5 från NO



INGVAR 5 från NV BURSPRÅK

fastighet:

**INGVAR 5.**

forts.



INGVAR 5 från SV



INGVAR 5 från NV KUPA



INGVAR 5 från N PORT



INGVAR 5 från N DÖRR

fastighet: **INGVAR 6, hus A.**  
adress: Trädgårdsgatan 8.  
ålder: 1885, byggt som smedja. Ombyggt 1939, 2002.  
arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1939).  
användning: Kontor, bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Grå cementputs.  
väggar: Gult tegel med mönster i rött mot norr, gavel i gulgrön puts med vit dekor.  
tak: Pulpettak, röd falsad slätplåt.  
detaljer: Vita spröjsade fönster, fyllning under putsad. Vit glasad trädörr. Stor plåtklädd kupa med fyrdelade fönster. Avtrappad taklist med sågtandsnitt.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)** **K = 4, M = 4.**  
**miljömässigt (M):** Norrfasaden är visserligen bevarad, men förvanskad av de nya fönstren och den stora kupan.



INGVAR 6 A från NO



INGVAR 6 A från N FÖNSTER



INGVAR 6 A från O

fastighet: **INGVAR 6, hus B.**  
adress: Snedgränd 7.  
ålder: Södra delen 1923, byggt som stall. Norra delen äldre, påbyggt 1924 med kylskepp. Ombyggt 1937.  
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1923 och 1924). Karl Eriksson (1937).  
användning: Kontor, bostad.  
antal våningar: 2 och 3.  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Blå och grå slätputs med vita kanter.  
tak: Pulpettak, röd falsad plåt. Hela tredje våningen plåtklädd.  
detaljer: Vita spröjsade fönster. Vit glasad trädörr.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 4, M = 4.**



INGVAR 6 A och B från SO



INGVAR 6 B från SO