

fastighet: **JOHAN 15.**
adress: Lilla Östergatan 31.
ålder: 1907. Ombyggt 1933, 1938, 1969.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Karl Eriksson (1933 och 1938), Ulf Söderman (1969).
användning: Bostad
antal våningar: 2½
sockel: Ljusgrå puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, röd plåt.
detaljer: Röda rundbågade småspröjsade fönster, åt gård hela vita. Vackert dörrparti med tredelad röd port med speglar, blyspröjsat fönster med färgat glas och överljus. Frontespis med årtal i smide, två utsirade ankarjärn och två blinderingar. Fasaddekor med stickbågar och strömskift. Avtrappad gesims. Två kupor åt gården, klädda med röd falsad plåt. Balkong åt norr, räcke av gråmålade stående brädor. Tegelmur mot väster, krönt med taktegel.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 1.



JOHAN 15 från SV



JOHAN 15 från S PORT



JOHAN 15 från S FRONTESPIS



JOHAN 15 från NV

fastighet: **JOHAN 29, hus A.**
adress: Lilla Östergatan 33.
ålder: 1895. Ombyggt 1960, 1982.
arkitekt / byggm: Kaj Krüger (1960), Roger Stigson (1982).
användning: Bostad. Byggt som kapell för Missionsföreningen Smyrna.

antal våningar: 1
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, grå asfaltpapp.
detaljer: Blå 6-delade rundbågsfönster. Blå pardörr med speglar och överljus i framdragen portal. Gavelparti med blinderingar. Gesims och gördelband med strömskift och tandsnitt. Kraftiga solbänkar klädda med plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 1, M = 1.**



JOHAN 29 A från SV



JOHAN 29 A från S PORTAL



JOHAN 29 A från SV FRONTESPIS

fastighet: **JOHAN 29, hus B.**
adress: Lilla Östergatan 33.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Förråd, garage.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Rött tegel, röd stående träpanel.
tak: Pulpetak, svart papp.
detaljer: Blå hela fönster. Blå garageport med spegelmönster.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 5, M = 5.**



JOHAN 29 B från S

fastighet: **JOHAN 31, hus A.**
adress: Lilla Östergatan 35.
ålder: 1880. Ombyggt 1941, 1951, 1965.
arkitekt / byggm: Åke Pettersson (1941), Å. Lindén (1951).
användning: Affär och bostad.
antal våningar: 2
sockel: Grå cementputs.
väggar: Gult fogstruket tegel, kryssförband.
tak: Sadeltak, grå papp i plattmönster.
detaljer: Gröna enluftsfönster. Fönstren är mindre än de ursprungliga öppningarna, resten är fyllt med grå slätputs. Vacker mörkbrun pardörr med snidade speglar, råglasfönster med smårutigt järngaller och överljus i råglas. Gammalt elegant dörrtrycke. Stickbågar, hörnkedjor, gördellist och gesims i rött tegel. Listerna är avtrappade och har tandsnitt. Portgången har golv av svart/vit schackmönstrad marmor och tak dekorerat med schablonmålade bladrankor och arabesker i brunt och gult. Två takkupor åt gatan och två åt gården, klädda med röd plåt. Blindfönster på gaveln. Liten fransk balkong.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 4, M = 2.



JOHAN 31 A från SV



JOHAN 31 A från S FÖNSTER



JOHAN 31 A från S GESIMS

fastighet: **JOHAN 31, hus B.**
adress: Lilla Östergatan 35.
ålder: 1880.
arkitekt / byggm: Förråd.
användning: Förråd.
antal våningar: 1
sockel: Möjligen kalkgjuten.
väggar: Tegel, slammat och målat med rosa plastfärg.
tak: Pulpettak.
detaljer:

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 4, M = 4.

fastighet: **JOHAN 34.**
adress: Lilla Östergatan 39.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1912, 1926, 1968, 1976.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1912 och 1926), Thorsten Lundberg (1968).
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Rödmålad cementputs.
väggar: Gul cementputs.
tak: Sadeltak, 1-kupigt gulrött tegel, röd plåt på utbyggnad.
detaljer: Röda spröjsade 2- och 3-luftsfnster. Brunbetsad spegeldörr. Röd profilerad gesims. Gördelband och fönsteromfattningar med kläppar i skiffer. Ståndränna. Vacker grå stupörskrona.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



JOHAN 34 från SO



JOHAN 34 från S FÖNSTER

fastighet: **JOHAN 35.**
adress: Lilla Östergatan 41.
ålder: Tidigt 1800-tal. Ombyggt 1925, 1981.
arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1925), Husmakarna (1981).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad cementputs.
väggar: Blågrå målad cementputs.
tak: Sadeltak, 1-kupigt gulrött tegel.
detaljer: Blå spröjsade 2-luftsfnster. Blå spegeldörr. Profilerad blågrå gesims. Takkupa åt gård, stora takfönster mot gata. Yttertrappa av granit. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 4, M = 4.

Egendomligt halvhög fasad, varken 1 eller 2 våningar.



JOHAN 35 från SV



JOHAN 35 från S DÖRR

fastighet: **JOHAN 36.**
adress: Lilla Östergatan 43.
ålder: Tidigt 1800-tal. Ombyggt 1883, 1926.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1926).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Grå cementputs.
väggar: Rosamålat fasadtegel.
tak: Sadeltak, 2-kupigt rött tegel.
detaljer: Vita spröjsade 2-luftsfnster. Blå snidad spegeldörr med fnster. Vit putsad gesims. Kupa åt gård.

värdering
kultuhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 2, M = 2.**



JOHAN 36 från SV



JOHAN 36 från S DÖRR

fastighet: **JOHAN 43.**
adress: Trädgårdsgatan 12.
ålder: 1958. Tillbyggt 1966 (garage).
arkitekt / byggm: Karl Eriksson.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Brunmålad puts.
väggar: Gult tegel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Gröna 9-delade fnster. Brun garageport, stående träpanel. Dörromfattning åt söder i rött tegel. Kupa åt söder, klädd med svart plåt. Gulvit putsad mur åt väster.

värdering
kultuhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 3, M = 4.**



JOHAN 43 från NV



JOHAN 43 från SV

fastighet: **JOHAN 44, hus A.**
adress: Lilla Östergatan 19 – 29.
ålder: 1964.
arkitekt / byggm: Rune Welin.
användning: Affärer och bostäder.
antal våningar: 1½, 2 mot gård.
sockel: Grå cement.
väggar: Rött tegel med brun timra i korsvirkesmönster.
Parti med naturstensmönster i betong. Gul rusticerad spritputs mot gård.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster. Gröna dörrar med panel i fiskbensmönster. Brunlaserade glasade ramdörrar, mot gård vita. 18 kopparklädda små takkupor åt söder. Loftgång i brunt trä mot gård.

värdering
kultuhistoriskt (K) **K = 3, M = 2.**
miljömässigt (M):



JOHAN 44 A från SV (1)



JOHAN 44 A från SV (2)



JOHAN 44 A från SO



JOHAN 44 A från S



JOHAN 44 A från V

fastighet: **JOHAN 44, hus B.**
adress: Trädgårdsgatan 14 – 24.
ålder: 1964.
arkitekt / byggm: Rune Welin.
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Grå cement.
väggar: Rött tegel med ljusbrunt trä i korsvirkesmönster.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2-delade fönster. Gröna dörrar med stående panel och överljus. Loftgång åt söder i brunt trä. Mur mot söder, rött tegel krönt av taktegel.

värdering
kultuhistoriskt (K) **K = 4, M = 4.**
miljömässigt (M):



JOHAN 44 B från V



JOHAN 44 B från S

fastighet: **JOHAN 45, hus A.**
adress: Trädgårdsgatan 28 – 32.
ålder: 1896. Ombyggt 1980.
arkitekt / byggm: Byggmästare Ahlström. Nilsson & Persson (1980).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2½
sockel: Grå puts.
väggar: Rött fogstruket tegel, åt gård gult tegel med dekor av rött tegel. Gaveln är putsad.
tak: Sadeltak, röd plåt.
detaljer: Vita korsdelade fönster, åt gård 2-lufts spröjsade, med stickbågar. Brun glasad pardörr med speglar och överljus. Brun tredelad port med speglar och rundat överstycke. Vacker portal med formtegel, strömskift och putsade partier. Gesims, gördellist och bröstningslist av rundat profiltegel och med rundbågefris och tandsnitt. 3-steps yttertappa av granit. Fem kupor åt gatan och tre åt gård, klädda med röd plåt. Mot gården runt trapphus och sex balkonger i brunt trä. Stickbågar, avtrappad gesims och dekorrande i rött tegel.
Gårdshus med bagerilokal, byggd för Arbetarnas Bageriförening, revs 1980.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 1.



JOHAN 45 A från NV



JOHAN 45 A från NV PORT



JOHAN 45 A från NV DÖRR



JOHAN 45 A från NV GESIMS



JOHAN 45 A från SO

fastighet: **JOHAN 45, hus B.**
adress: Trädgårdsgatan 34.
ålder: 1904. Ombyggt 1980.
arkitekt / byggm: Peter Boisen. Nilsson & Persson (1980).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2½
sockel: Grå, huggen granit.
väggar: Rött fogstruket tegel.
tak: Sadeltak, röd plåt.
detaljer: Vita fönster med stickbågar, större rundade på bottenvåning, på ovanvåning korsdelade. Bruna glasade pardörrar med speglar. Brun port med stående träpanel. I portgången tre helfranska vita dörrar. Två risaliter över entré och port, den ena avslutas med platt valmat tak, den andra med spetsigt sadeltak. Gesims och gördellist av rundat profiltegel med rundbågefris och tandsnitt. Yttertrappor med tre steg av granit. Över dörren står "Nr 75". Fyra kupor åt gatan och två åt gård, klädda med röd plåt. Mot gården vita fönster av olika storlekar. Liten rundad frontespis. Avtrappad gesims med tandsnitt. Runt trapphus och två balkonger i brunt trä. Trapphus med ursprungligt kakelgolv i svart, brunt, orange och vitt. Trappräcke med svarvade stolpar och ståndare av gjutjärn.
Två gårdshus med bagerilokaler, byggda för Arbeitarnas Bageriförening, revs 1980.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 1.



JOHAN 45 B från V



JOHAN 45 B från NV FRONTESPIS



JOHAN 45 B från NV FRONTESPIS 2



JOHAN 45 B från SV



JOHAN 45 B från S

fastighet:

JOHAN 45, hus B.

forts.



JOHAN 45 B TRAPPHUSGOLV



JOHAN 45 B TRAPPRÄCKE

fastighet:

JOHAN 45, hus C.

adress:

Trädgårdsgatan 42.

ålder:

1897. Ombyggt 1980.

arkitekt / byggm:

Nilsson & Persson (1980).

användning:

Bostäder.

antal våningar:

2½

sockel:

Grå cement.

väggar:

Rött tegel, åt gård gult tegel med dekor i rött.

tak:

Sadeltak, röd plåt.

detaljer:

Grå tredelade fönster med stickbågar, omfattningar i rundtegel och solbänkar i glaserat tegel. Mot gården vita korsdelade fönster. Tredelad port med brunröd stående panel och överljus.

Mycket vacker gatufasad med formtegel och horisontella band av svartglaserat tegel. Nygotisk portal i tegel och cement med formtegel, svartglaserat tegel i band, cementlist med små voluter, korintiska halvkolonner och en lilja i cement på spetsen. Lisener i hörn. Gesims och fris med formtegel, tandsnitt och blommor. Gördellist och sockellist med äggstav och blommor. På taket cementskulpturer i form av urnor. Kupa åt gatan med sadeltak och röd träpanel. Portgång med gult kakelgolv och väggbröstning av röd träpanel. Mot gården en kupa med röd plåt och fyra balkonger med räcken i rött trä.

värdering

**kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):**

K = 1(gata) 3(gård), M = 1.

Balkongerna mot söder är mindre lyckade.



JOHAN 45 C från NV



JOHAN 45 C från N PORTAL

fastighet:

JOHAN 45, hus C.

forts.



JOHAN 45 C från N TOPPBLOMMA



JOHAN 45 C från NV DEKOR



JOHAN 45 C från N GESIMS



JOHAN 45 C från SV



JOHAN 45 C från SV BALKONG

fastighet: **JOHAN 45, hus D.**
adress: Trädgårdsgatan 44 – 46.
ålder: 1887. Ombyggt 1980.
arkitekt / byggm: Murare H. Lindh. Nilsson & Persson (1980).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Grå puts.
väggar: Rött fogstruket tegel.
tak: Sadeltak, röd plåt.
detaljer: Vita 3-delade fönster. Bruna pardörrar med speglar, mycket tätt spröjsade fönster, smäckra halvkolonner och överljus. Framspringande risaliter med runt fönster överst, ankarjärn och årtal över ingångarna. Gesims av profilerat tegel med små täta konsoler och tandsnitt. Gördellist med rundat tegel och tandsnitt. Solbänkar på små konsoler. 3 stegs yttertrappa av kalksten. Frontespis i hörnet, som är avskuret. Två källarnedgångar på gården.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 1.



JOHAN 45 D från NV



JOHAN 45 D från N FRONTESPIS



JOHAN 45 D från N DÖRR



JOHAN 45 D från SO



JOHAN 45 D från SV

fastighet: **JOHAN 45, hus E.**
adress: Gåsegränd 7.
ålder: 1915. Ombyggt 1980.
arkitekt / byggm: Murare H. Lindh. Nilsson & Persson (1980).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2½
sockel: Mörkgrå puts.
väggar: Ljusgrå puts. På gavel gult tegel med band i rött tegel.
tak: Sadeltak, grå plåt.
detaljer: Grå 2- och 3-lufts fönster med överbågar. Gröna glasade pardörrar med speglar och överljus. Tredelad port med speglar och överljus. Bandrustik i bottenvåning. Eleganta omfattningar runt fönster. Två frontespiser och fyra kupor med brun plåt mot gatan. Profilerad taklist. Mot gården gröna paneldörrar och sju balkonger i gråmålat trä.

värdering
kultuhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 1.



JOHAN 45 E från SO



JOHAN 45 E från O FÖNSTER



JOHAN 45 E från O PORT



JOHAN 45 E från O DÖRR

fastighet: **JOHAN 45, hus F.**
adress: Trädgårdsgatan 26.
ålder: 1980.
arkitekt / byggm: Nilsson & Persson.
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Gråmålad betong.
väggar: Rött tegel, gråmålad stående panel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster. Mot gatan små, kantade med röd plåt, i bottenvåning och fönsterband i ovanvåning. Röda paneldörrar med fönster. Portgång genom huset.

värdering
kultuhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 4, M = 5.



JOHAN 45 F från NV



JOHAN 45 F från SV



JOHAN 45 F från NO

fastighet: **JOHAN 45, hus G.**
adress:
ålder: 1980.
arkitekt / byggm: Nilsson & Persson.
användning: Cykelförråd och soprum.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Röd träpanel.
tak: Sadeltak, svart papp.
detaljer: Röda paneldörrar med hängslor av gammal modell.

värdering
kultuhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 5, M = 4.

fastighet: **JOHAN 46.**
adress: Lilla Östergatan 37.
ålder: 1979.
arkitekt / byggm: Kommunaltekniska Systemvillor AB.
användning: Bostad.
antal våningar: 2½
sockel: Grå cement.
väggar: Rosa puts.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Blå spröjsade fönster. Blå ramdörrar och vit garageport. Indragen entré. Burspråk med blå stående träpanel. Balkong i blått trä mot norr.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 3, M = 3.**



JOHAN 46 från SO

fastighet: **JOHAN 48.**
adress: Gåsegränd 5.
ålder: tidigt 1800-tal. Ombyggt 1883, tillbyggt 1914.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1914).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad cementputs.
väggar: Vitt, slammat tegel.
tak: Oliksidigt sadeltak, 2-kupigt rött tegel.
detaljer: Bruna 6-delade fönster. Brun spegeldörr med blyinfattat färgat glas. 1-stegs yttertrappa av kalksten. Avtrappad gesims, stickbågar över fönster. Brunt plank runt gården.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 2, M = 2.**



JOHAN 48 från SO