

fastighet: **KARNA 4, hus A.**  
adress: Stortorget 13.  
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1939, 1971.  
arkitekt / byggm: Erik Ahlsén (1939), Göran Johansson (1971).  
användning: Bank och kontor.  
antal våningar: 2  
sockel: Brunmålad puts.  
väggar: Gul puts.  
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel åt gata, grön trapetsplåt åt gård.

detaljer: Stora skyltfönster i bottenvåning med partier av fernissad stående träpanel. Korsdelade vita och bruna fönster i ovanvåning, mot gården 2-lufts bruna. Indragen entré med träklädd pelare och glasade dörrar. Vita fönsteromfattningar med profilerade kornischer. Vit profilerad gesims och brun bröstningslist. Yttertappa av granit. Mot gården en frontespis och en indragen balkong med räcke av brunt stående trä.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)** **K = 4, M = 3.**  
**miljömässigt (M):** Ursprungligen ett vackert hus med fina proportioner, men den uppglasade bottenvåningen har förvanskats husets karaktär.



KARNA 4 A från NV



KARNA 4 A från NV FÖNSTER



KARNA 4 A från S

fastighet: **KARNA 4, hus B.**  
adress: Långgatan 8.  
ålder: 1976.  
arkitekt / byggm: Göran Johansson.  
användning: Kontor.  
antal våningar: 1  
sockel: Svartmålad puts.  
väggar: Gul puts.  
tak: Platt, troligen plåt.  
detaljer: Bruna hela fönster och ljusinsläpp av murade glasblock. Grå garageport av plåt. Vertikala band mellan fönstren, målade i gulbrunt.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)** **K = 5, M = 5.**  
**miljömässigt (M):** Har viss elegans, men är helt malplacerad.



KARNA 4 B från SO

fastighet: **KARNA 4, hus C.**  
adress: Långgatan 8.  
ålder: 1904.  
arkitekt / byggm: Peter Boisen.  
användning: Lager.  
antal våningar: 2  
sockel: Grå puts.  
väggar: Gult tegel.  
tak: Pulpettak, grå falsad plåt.  
detaljer: Bruna hela fönster. Bruna lamelldörrar med stående panel och överljus. Dekorband, stickbågar och avtrappad gesims med tandsnitt i rött tegel. Halvrund frontespis med ljusgul puts, två små och ett runt fönster, alla spröjsade, med omfattning i rött tegel. Årtalet "1904" och ett namnchiffer "MB" i svart smide sitter på den putsade delen. Sockeln är utkragande och krönt med brun plåt. Gjuten yttertrappa med steg av kalksten. Lastbrygga i brun plåt.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)** **K = 2, M = 2.**  
**miljömässigt (M):** Lastbryggan bör tas bort, fönstren borde vara spröjsade.



KARNA 4 C från SV



KARNA 4 C från SV FÖRUT INGÅNG



KARNA 4 C från V DEKOR

fastighet: **KARNA 4, hus D.**  
adress: Långgatan 8.  
ålder: 1953.  
arkitekt / byggm: Bertil Sandin.  
användning: Garage.  
antal våningar: 1  
sockel: Svartmålad puts.  
väggar: Glasfiberväv, målad gul med ballast i färgen.  
tak: Sadeltak, grå papp.  
detaljer: Tre garageportar med fönster, brun plåt med mönster av stående panel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)** **K = 5, M = 4.**  
**miljömässigt (M):**



KARNA 4 D från SV

fastighet: **KARNA 5, hus A.**  
 adress: Stortorget 12.  
 ålder: 1800-tal. Ombyggt 1903, 1915, 1950, 1990.  
 arkitekt / byggm: Peter Boisen (1903), Henrik Nilsson (1915),  
 Rune Welin (1950), Lars Wikström (1990).  
 användning: Affärer och bostäder.  
 antal våningar: 2½, mot gården 3.  
 sockel: Gråmålad cementputs.  
 väggar: Grön puts, vit åt gård.  
 tak: Valmat sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
 detaljer: Stora skyltfönster med fernissad träpanel överst i  
 bottenvåning. Vita 2-lufts fönster med överbåge,  
 mot gård blåa hela med överbåge. Grön vacker  
 parport med gångdörr, flankerad av två vita  
 pilastrar. Porten har rikt skurna speglar med  
 stjärnor, blommor, fåglar och bladmotiv. Över  
 porten ett överstycke med två bevingade hästar.  
 Bred frontespis med vitputsade hörnkedjor och  
 trekantsgavel. Över porten ett vitt burspråk med  
 profilerade lister, krönt av en liten balkong med  
 svart järnräcke. Vita profilerade fönsteromfatt-  
 ningar med kornischer. Kraftig vit profilerad ge-  
 sims, bröstningslist och gördelband. Avskuret  
 hörn med pilastrar och trekantsfält. Fyra takkupor  
 åt norr, klädda med brun plåt och med sadeltak  
 av tegel. Mot gården fyrkantigt trapptorn med  
 nedre delen klädd med gult tegel. Tre balkonger  
 med räcken av vit trapetsplåt.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 1(gata) 4(gård), M = 1(gata) 4(gård).**  
 Den kringbyggda gården är en ombonad och  
 attraktiv miljö, och husens volymer bidrar till det-  
 ta. Fasaderna mot gården är dock kraftigt föränd-  
 rade och har inget större värde i sig.



KARNA 5 A från NV



KARNA 5 A från N FRONTESPIS



KARNA 5 A från N BURSPRÅK



KARNA 5 A från NV FÖNSTER

fastighet:

**KARNA 5, hus A.**

forts.



KARNA 5 A från N PORT



KARNA 5 A från N PORTSPEGEL



KARNA 5 A från N PORTDETALJ



KARNA 5 A från SO

fastighet: **KARNA 5, hus B.**  
adress: Lilla Strandgatan 2.  
ålder: Omkring 1850. Ombyggt 1919, 1928, 1937, 1990.  
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1919 och 1928), Karl Erikson (1937), Lars Wikström (1990).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1, mot gård 2.  
sockel: Svartmålad puts.  
väggar: Vit spritputs.  
tak: Sadeltak, brun falsad plåt.  
detaljer: Blåa 2-lufts spröjsade fönster. Blå pardörr med utskurna växtornament och fönster. Blå lamell-dörr mot gård. 3-stegs yttertappa av kalksten. Profilerad gesims. Ståndränna.

**värdering** **K = 2(gata) 4(gård), M = 2(gata) 4(gård).**  
**kulturhistoriskt (K)** Se 5 A.  
**miljömässigt (M):**



KARNA 5 B från SO



KARNA 5 B från O DÖRR



KARNA 5 B från O DÖRRDETALJ



KARNA 5 B från S

fastighet: **KARNA 5, hus C.**  
adress: Lilla Strandgatan 2.  
ålder: 1700-tal, norra delen tidigt 1800-tal. Ombyggt 1980.  
arkitekt / byggm: C. K. (1980).  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 1  
sockel: Svart puts.  
väggar: Korsvirke, röd timra med rött tegel i facken, mot gård grågrön timra och grå putsade fack. Grå spritputs på gavel mot söder.  
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött gammalt tegel, mot gård svart papp.  
detaljer: Blå 2-lufts spröjsade fönster med gammalt glas och beslag, mot väster och söder vita fönster. Mycket fin blå pardörr med skurna speglar med blommönster och kannelyr. Blå dörr med släta speglar. Vit glasad ramdörr mot gård. Utskjutande bjälkhuvuden med tappar. Yttertrappor av kalksten.  
**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)** **K = 1(gata) 3(gård), M = 1(gata) 3(gård).**  
**miljömässigt (M):** Se 5 A.



KARNA 5 C från SO



KARNA 5 C från O DÖRR



KARNA 5 C från SO BJÄLKAR



KARNA 5 C från SO GAVEL



KARNA 5 C från NV

fastighet: **KARNA 5, hus D.**  
adress: Långgatan 6.  
ålder: 1711, enligt inhuggning i bjälke i bottenvåning.  
Ombyggt 1903, 1990.  
arkitekt / byggm: Lars Wikström (1990).  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 3½  
sockel: Svart cementputs.  
väggar: Vitkalkad spritputs.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.  
detaljer: Blå 4-delade fönster. Portvalv genom huset med kullerstengolv och korsvirke, brun timra och vit puts. Blå brädport med liggande panel och gångdörr. Över port och två fönster utskjutande kalkstensdroppskydd. Blåa fönsterluckor av gammal typ. Murankare troligen 1800-tal. Profilerad gesims. Tre kupor åt norr, klädda med brun locklistpanel. På gavel mot öster två ansiktsmasker. Mycket fin kryssvälvd källare, troligen 1500-tal.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)** **K = 1, M = 1.**  
**miljömässigt (M):** Se 5 A.



KARNA 5 D från SV



KARNA 5 D från SV GAVEL



KARNA 5 D från SV PORT



KARNA 5 D från SV SKÄRM



KARNA 5 D från S LUCKOR

fastighet:

**KARNA 5, hus D.**

forts.



KARNA 5 D från N



KARNA 5 D från N KUPOR



KARNA 5 D från N ANKARE



KARNA 5 D från NO



KARNA 5 D från NO MASK



fastighet:

**KARNA 5, hus D.**

forts.



KARNA 5 D KÄLLARE 1



KARNA 5 D KÄLLARE 2



KARNA 5 D KÄLLARE 4

fastighet:

**KARNA 5, hus E.**

adress:

Långgatan 6.

ålder:

1902. Ombyggt 1950, 1990.

arkitekt / byggm:

Peter Boisen. Rune Welin (1950), Lars Wikström (1990).

användning:

Bostäder, lager.

antal våningar:

2

sockel:

Gråmålad puts.

väggar:

Vit puts.

tak:

Pulpettak, troligen plåt.

detaljer:

Blå fönster i olika storlekar. Blå glasade ramdörrar. Frontespis och runt trapporn mot gården. Tre balkonger mot öster med räcken av vit trappetsplåt. Avtrappad gesims.

**värdering**

**K = 4, M = 3.**

**kultuhistoriskt (K)**

Se 5 A.

**miljömässigt (M):**



KARNA 5 E från O

fastighet: **KARNA 7, hus A.**  
adress: Stortorget 15, Långgatan 12.  
ålder: 1907. Ombyggt 1986.  
arkitekt / byggm: Ewe, Melin. Olle Mårtensson (1986).  
användning: Bostäder och affärer.  
antal våningar: 3½ och 4½.  
sockel: Grå huggen granit.  
väggar: Gulbrunt tegel.  
tak: Mansardtak, gulvit falsad plåt.  
detaljer: Bruna 2- och 3-luftsfnster med överbågar. Stora ursprungliga rundade skyltfnster, framför dem ljusschakt med järnräcken. Mot Stortorget röd entréport med snidad jugendornamentik och spröjsat överljus. Bruna glasade ramdörrar. Mot söder portgång genom huset, röd port med speglar och rundat, spröjsat överljus. Fin jugendfasad med mjukt rundade former i hörn, burspråk och frontoner. Trekantsfronton åt norr, två rundade mot väster och en åt söder. Två burspråk mot väster. Bottenvåningen betonad genom mörkare tegelnyans och bandrustik av grovt huggen granit. Sex balkonger med tidstypiska sirliga järnräcken och konsoler. Inläggningar av rödbrun och ljusblå kakel på burspråk, under taklist och på frontoner. Avtrappad och profilerad gesims. Gördelband av grå puts. Stickbågar med strömskift. Avtrappade solbänkar i granit eller tegel. Yttertrappor av granit.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)** **K = 1, M = 1.** Ett välbevarat, stilenligt och väl sammanhållet kvarterskomplex, som är unikt för Ystad.  
**miljömässigt (M):**



KARNA 7 A från NV HÖRN



KARNA 7 A från NO FRONTESPIS



KARNA 7 A från NO BALKONGER



KARNA 7 A från NV PORT



KARNA 7 A från NV ENTRÉ

fastighet:

**KARNA 7, hus A.**

forts.



KARNA 7 A från NV



KARNA 7 A från NV FRONTESPIS



KARNA 7 A från SV



KARNA 7 A från SO



KARNA 7 A från S FRONTESPIS

fastighet:

**KARNA 7, hus A.**

forts.



KARNA 7 A från S BALKONG



KARNA 7 A från SO STICKBÄGAR



KARNA 7 A från O



KARNA 7 A från SO TRAPPHUS-  
FÖNSTER

fastighet: **KARNA 7, hus B.**  
adress: Stortorget 14.  
ålder: 1908, bottenvåning. Påbyggt med tre våningar 1986.  
arkitekt / byggm: Olle Mårtensson (1986).  
användning: Bostäder och affärer.  
antal våningar: 4  
sockel: Huggen granit.  
väggar: Brunrött tegel i bottenvåning, beige puts i övrigt.  
tak: Mansardtak, grå falsad plåt.  
detaljer: Stora bruna ursprungliga skyltfönster med rundad, småspröjsad överdel i bottenvåningen. Bruna korsdelade fönster, hela i fönsterband på burspråk. Bruna glasade ramdörrar. Burspråk mot norr. Gult och blått kakel som dekor på burspråk, bröstningsband och fönsteromfattningar. Mönstermurade stickbågar i bottenvåning. Ljusschakt till källarvåning med svarta järnräcken framför. Avtrappad gesims. Våningsband i formtegel. Yttertrappa av sten.

**värdering** **K = 2, M = 2.**  
**kulturhistoriskt (K)** Se 7 A.  
**miljömässigt (M):**



KARNA 7 B från N



KARNA 7 B från NV BURSPRÅK



KARNA 7 B från NV SKYLTFÖNSTER



KARNA 7 B från N STICKBÅGE

fastighet: **KARNA 7, hus C.**  
 adress: Stortorget 12.  
 ålder: 1911. Ombyggt 1986.  
 arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Olle Mårtensson (1986).  
 användning: Bostäder, affärer.  
 antal våningar: 5  
 sockel: Hela bottenvåningen är i granit, grov- och slät-huggen.  
 väggar: Rödbrunt tegel.  
 tak: Mansardtak, grå skiffer och plåt.  
 detaljer: Bruna 1-, 2- och 3-lufts fönster med småspröjsade överbågar. Stora skyltfönster i bottenvåningen med rundade, småspröjsade överbågar. Vackra rödbruna dörrar och parport med skuren blomdekor och facettslipade glasrutor. Fasaden kröns av en stor fronton med voluter, flankerad av två bur-språk. Portal med stiliserade blommor, profile-ringar och "No 342" inhugget i slät granit. Fönsteromfattningar i bottenvåningen av slät-huggen granit. Fönsteröverstycken och solbänkar, dekor-element med årtal, blommor, ugglor och fågel-vingar, allt i huggen granit. Välbevarat trapphus med blyspröjsade fönster, gjutjärnsräcke, schablonmålning, kakelgolv och spegeldörrar.

**värdering** **K = 1, M = 1.**  
**kulturhistoriskt (K)** Se 7 A.  
**miljömässigt (M):**



KARNA 7 C från NV



KARNA 7 C från N BURSPRÅK TOPP



KARNA 7 C från N MANSARD



KARNA 7 C från NV PORT



KARNA 7 C från N PORTAL

fastighet:

**KARNA 7, hus C.**

forts.



KARNA 7 C från N FÖNSTERPARTI



KARNA 7 C från N DEKOR



KARNA 7 C från N ÅRTAL



KARNA 7 C från SV

fastighet:

**KARNA 7, hus C.**


forts.



KARNA 7 C LÄGENHETSDÖRR



KARNA 7 C HISSDÖRR



KARNA 7 C TRAPPHUSFÖNSTER



KARNA 7 C TRAPPSTOLPE



fastighet: **KARNA 7, hus D.**  
adress: Långgatan 10.  
ålder: 1911. Ombyggt 1986.  
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Olle Mårtensson (1986).  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 4  
sockel: Grå puts över sten.  
väggar: Gulbrunt tegel.  
tak: Mansardtak, ljusgrå falsad plåt.  
detaljer: Bruna korsdelade fönster med småspröjsade överbågar, i bottenvåningen rundade. Brun pardörr med speglar, rundade fönster och överljus. Två rundade burspråk, som kröns av frontoner med voluter och bärs upp av granitkonsoler. Fönsteröverstycken och solbänkar av granit. Kraftig profilerad granitgesims med täta konsoler. Granitdekorer med blommotiv.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)** **K = 1, M = 1.**  
**miljömässigt (M):** Se 7 A.



KARNA 7 D från SO



KARNA 7 D från SO DEKOR



KARNA 7 D från SO BURSPRÄKS-KONSOL



KARNA 7 D från S FÖNSTERDEKOR



KARNA 7 D från S PORT

fastighet:

**KARNA 7, hus D.**

forts.



KARNA 7 D LÄGENHETSDÖRR



KARNA 7 D TRAPPFÖNSTER



KARNA 7 D RÄCKESKNOPP