

fastighet **PAUL 1, hus A.**  
 adress: Hamngatan 13.  
 ålder: 1814, påbyggt 1856-58. Ombyggt 1890 (entré), 1907 (mansardvåning påbyggd), 1921 (fasadändring), 1945, 1968, 1975, 1983-85 (efter brand).

arkitekt / byggm: O. Andersson (1907), Henrik Nilsson (1921), Karl Eriksson (1945).

användning: Hotell.  
 antal våningar: 3  
 sockel: Gråmålad puts.  
 väggar: Gul puts.  
 tak: Mansardtak, grå falsad slätplåt.  
 detaljer: Grågröna fönster, stora enlufts i bottenvåning., tredelade i övre våningar. Glasad ståldörr, trottoaren upphöjd vid ingången med två skiffertrappsteg till gatan. Vita gördelband och rikt profilerade gesimser. Vita rusticerade hörn med dekorelement av cement.

Mittpartiet av huset är rikt utsmyckat med rusticeringar, fönsteromfattningar med balusterdockor, blomkransar och girlanger, ett gavelfält med Skånes vapen, girlanger och draperingar, portal med akantusblad samt balkong på rikt utsirade konsoler, allt vitmålat. Spiraltrappa i järn mot gård.

Trapphall med färgade blyinfattade fönster i jugendstil, golv och trappa i vit och röd marmor, kassettak med stuckatur, marmorkolonner, räcke i marmor med balusterdockor. Innerdörrar med glas, etsat med Skånes vapen. Rik stuckatur i matsalens tak.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)** **K = 1, M = 1.**  
**miljömässigt (M):** Även stort historiskt värde, har varit hotell/gästgivargård sedan 1829.



PAUL 1 A från SV



PAUL 1 A från V



PAUL 1 A från NV



PAUL 1 A från V MITTPARTI

fastighet

**PAUL 1, hus A.**

forts.



PAUL 1 A från V FRONTESPIS



PAUL 1 A från V GAVELFÄLT



PAUL 1 A från V HÖRNDEKOR

fastighet

adress:

ålder:

arkitekt / byggm:

användning:

antal våningar:

sockel:

väggar:

tak:

detaljer:

**PAUL 1, hus B.**

Österleden 1.

1866. Ombyggt 1907.

O. Andersson (1907).

Hotell.

3

Gråmålad puts.

Ljusbultad puts.

Sadeltak, svart plåt.

Gröna 3-delade fönster. Kraftigt rusticerad bottenvåning. Vita gördelband och profilerad gesims med små volutknektar. Portal med balkong på konsoler med voluter och akantusblad. Spiraltrappa i järn på gaveln (brandtrappa).

**värdering**

**kulturhistoriskt (K)**

**miljömässigt (M):**

**K = 1, M = 1.**

Muren mot söder vid parkeringsplatsen är mycket viktig för gatumiljön.



PAUL 1 B från S

fastighet

**PAUL 1, hus B.**

forts.



PAUL 1 B från SO



PAUL 1 B från SV BALKONG

fastighet

**PAUL 1, hus C.**

adress:

ålder:

arkitekt / byggm:

användning:

antal våningar:

sockel:

väggar:

tak:

detaljer:

Hotell, köks- och förrådsutrymmen.

1

Grå puts.

Gul puts, gul stående panel på gavel.

Pulpettak, svart plåt.

Gröna hela fönster, mörkbruna paneldörrar.

**värdering**

**kulturhistoriskt (K)**

**miljömässigt (M):**

**K = 5, M = 5.**



PAUL 1 C från NO

fastighet **PAUL 2, hus A.**  
 adress: Supgränd 3.  
 ålder: 1810. Ombyggt 1893 (fönster), 1960, 1993-96 (renovering).  
 arkitekt / byggm: Karl Eriksson (1960), Ingrid Kronvall (1993-96).  
 användning: Bostäder. Byggt som gästgiveri, vilket det var fram till ca 1900. Därefter hyreshus.  
 antal våningar: 1½  
 sockel: Grå puts, kalkad med kimrök.  
 väggar: Gul kalkputs, kalkad med järnvitriol. Falskt korsvirke med röd timra på västra gaveln. Alla väggar är korsvirke, men överputsat.  
 tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
 detaljer: Grå 2-lufts-fönster. Lamelldörr med fönster; klädd med gråmålad, gammal pärlspontpanel i diagonalmönster. Ljusgul profilerad gesims. Enkelt gördelband, dörr- och fönsteromfattningar och hörn i ljus gul slätputs. Röda plåtklädda kupor, tre åt gata, varav en rundad, tre åt gård varav en ett f.d. lastintag. Stådränna. Plank av röd locklistpanel. Fin, lummig innergård med kullerstensbeläggning.

**värdering** **K = 2, M = 2.**  
**kulturhistoriskt (K)** Även planket i västra delen är viktigt för gatumiljön.  
**miljömässigt (M):**



PAUL 2 A från SO



PAUL 2 A från O



PAUL 2 A från SO GAVEL



PAUL 2 A från NO



PAUL 2 A från NV GAVELSPETS



fastighet

**PAUL 2, hus A.**

forts.



PAUL 2 A från S GATUSKYLT



PAUL 2 från O PLANK

fastighet:

adress:

ålder:

arkitekt / byggm:

användning:

antal våningar:

sockel:

väggar:

tak:

detaljer:

**PAUL 2, hus B.**

Supgränd 3 (Paulsgränd).

trol. 1700-tal. Ombyggt 1960, 1993-96 (renovering).

Karl Eriksson (1960), Ingrid Kronvall (1993-96). Bostad och garage.

1

Gråsten med grå puts, kalkad med kimrök.

Gul kalkputs, kalkad med järnvitriol. Alla väggar är korsvirke, men överputsat.

Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.

Gråa 2-lufts-fönster. Gråmålad garageport, stående panel. Ramdörr med fönster mot gård. Profile-rad gesims. Slåtputs runt fönster.

Garaget var förr ett öppet portvalv in till gården.

**värdering**

**kulturhistoriskt (K)**

**miljömässigt (M):**

**K = 2, M = 2.**



PAUL 2 B från SO



PAUL 2 B från SV

fastighet: **PAUL 2, hus C.**  
adress: Supgränd 3.  
ålder: 1913.  
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson.  
användning: Tvättstuga, förråd.  
antal våningar: 1  
sockel: Grå cement.  
väggar: Rött tegel.  
tak: Pulpettak, svart papp.  
detaljer: Enkla, rödmålade spröjsade 2-lufts-fönster. Röd spegeldörr med tre speglar ersatta med glas.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 3, M = 3.**



PAUL 2 C från O

fastighet: **PAUL 3.**  
adress: Tullgatan 10.  
ålder: 1973.  
arkitekt / byggm: Ulf Henningson.  
användning: Bostad.  
antal våningar: 2½  
sockel: Grå betong.  
väggar: Mörkrött tegel.  
tak: Sadeltak, svarta betongpannor.  
detaljer: Vita, spröjsade 2-lufts-fönster. Blå port med stående träpanel. Blåa balkar över port och fönster i bottenvåning. Två kupor, varav en som fransk balkong, klädda med svart plåt åt gården. Stor markis åt söder.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 4, M = 5.**



PAUL 3 från V

fastighet: **PAUL 4.**  
adress: Tullgatan 8.  
ålder: 1764 enl. uppgift, men med på 1753 års karta. Ombyggt 1892 (frontespis), tillbyggt 1977.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½, 2 åt gård.  
sockel: Svart puts.  
väggar: Gulröd puts.  
tak: Osymmetriskt sadeltak. Svart papp i skifferformat åt gata, svart korrugerad plåt åt gård.  
detaljer: Bruna 2- och 3-lufts-fönster. Vacker glasad pardörr med speglar. Avtrappad gesims. Frontespis. Takterrass åt söder med brunt träräcke, uppgång från gården. Mycket välkött trädgård med många ovanliga växter.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 2, M = 2.**



PAUL 4 från NO

fastighet  
adress:  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning:  
antal våningar:  
sockel:  
väggar:  
tak:

**PAUL 5.**  
Tullgatan 6.  
1885.  
  
Bostad.  
1½  
Svart puts.  
Beige puts, gul puts åt gård.  
Sadeltak, rött 1-kupigt tegel, svart korrugerad plåt  
åt gård.  
3- delade gröna fönster. Glasad lamelldörr med  
överljus. Rikt utsirad fasad med klassicistiska  
motiv, rusticeringar, profilerade dörr- och fönster-  
omfattningar; gesims och fönsteröverstycken på  
konsoler med volutmotiv, allt vitmålat. Frontespis  
åt gård. Yttertrappa av kalksten. Ståndränna.

detaljer:

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 1, M = 2.**



PAUL 5 från NV



PAUL 5 från N DEKOR

fastighet  
adress:  
ålder:  
  
arkitekt / byggm:  
användning:  
antal våningar:  
sockel:  
väggar:  
tak:

**PAUL 6.**  
Tullgatan 4.  
Ombyggt 1911 (2 våningar mot gård, omgjort till  
cigarrfabrik).  
Henrik Nilsson.  
Bostad.  
1, 2 åt gård.  
Rödmålad puts.  
Gulmålad kalkspritputs, vit puts åt gård.  
Osymmetriskt sadeltak, 2-kupigt rött tegel. Man-  
sardtak åt gård, nedre del röd plåt.  
Röda 2-lufts spröjsade fönster; åt gård blåa. Par-  
dörr av ek med snidade speglar med Ystad-  
blommor, mussla och romber. Yttertrappa av  
kalksten och cement. Vit profilerad gesims, vita  
slätputsade dörr- och fönsteromfattningar. Port  
genom huset, har delvis glasade spegeldörrar,  
målade blåa med röda lister. Ståndränna. Marki-  
ser mot söder.

detaljer:

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 2, M = 2.**



PAUL 6 från V



PAUL 6 från N PORT

fastighet

**PAUL 6.**

forts.



PAUL 6 från N DÖRR

fastighet:

adress:

ålder:

arkitekt / byggm:

användning:

antal våningar:

sockel:

väggar:

tak:

detaljer:

**PAUL 7, hus A.**

Tullgatan 12.

1973.

Ulf Henningson.

Bostad.

2

Grå betong.

Gult tegel.

Sadeltak, svarta betongpannor.

Mörkbruna, spröjsade 2-luftsönster. Blyspröjsat innanfönster. Röd glasad parspegeldörr. Röd träbalk över dörr och fönster i bottenvåning. Kupa åt gård, klädd med svart plåt. Stor markis åt söder.



PAUL 7 A från NO

**värdering**

**kulturhistoriskt (K)**

**miljömässigt (M):**

**K = 4, M = 5.**

fastighet:

adress:

ålder:

arkitekt / byggm:

användning:

antal våningar:

sockel:

väggar:

tak:

detaljer:

**PAUL 7, hus B.**

Paulsgränd.

1973.

Ulf Henningson.

Förråd, carport.

1

Grå betong.

Gult tegel, gul stående träpanel.

Sadeltak/pulpettak, svarta betongpannor.



PAUL 7 B från SO

**värdering**

**kulturhistoriskt (K)**

**miljömässigt (M):**

**K = 5, M = 5.**