

fastighet: **RAGNHILD 1.**
adress: Långgatan 19 G.
ålder: 1975.
arkitekt / byggm: Nilsson & Persson.
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Grå cementputs.
väggar: Rött tegel, utdraget fogbruk.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster. Röd lamellörr. Infart till underjordiskt garage utgör halva bottenvåningen. Markant tegelklätt skärmtak över entrén, som är framdragen, och garagenerfarten.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 3, M = 3.**
miljömässigt (M): Ett markant modernt hus, som dock är anpassat vad gäller skala och materialval.



RAGNHILD 1 och 10-11 från NV

fastighet: **RAGNHILD 2.**
adress: Teatergränd 4.
ålder: 1890. Ombyggt 1960, 1969.
arkitekt / byggm: Peter Boisen (?) Sven-Göran Johansson (1960), Ulf Söderman (1969).
användning: Bostad.
antal våningar: 2, delvis 1½.
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Vitkalkat fogstruket tegel.
tak: Sadeltak, valmat över hörn. Grå skiffer, eller eternit i skifferformat.
detaljer: Grå korsdelade spröjsade fönster med svagt rundad ovankant. Mörkbrun pardörr med speglar och överljus. Mörkbrun brädport med gamla hängslor och dörrvred. Avtrappad gesims med dubbelt tandsnitt. Gördelband och bröstningslist där varannan sten dragits in i flera skift. Solbänkar. Elegant takkupa i grå plåt mot norr med dekorationer runt fönstret, valmat plåttak och takknopp med spira. Ståndränna. Yttertrappa med klinker.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 1, M = 1.**
miljömässigt (M):



RAGNHILD 2 från NO



RAGNHILD 2 från NO GESIMS



RAGNHILD 2 från NO KUPA

fastighet: **RAGNHILD 3.**
adress: Teatergränd 6.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1958.
arkitekt / byggm: Karl Erikson (1958).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Grå puts.
väggar: Gul spritputs.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel, på farstu valmat tak av röd plåt.

detaljer: Vita 2-lufts fönster. Röd pardörr med fönster och skurna speglar med romber och blomma. Röd-målad brädport i mur. Avtrappad gesims. Röd-brun lockpanel på gavelspets mot söder. Kupa mot gården, klädd med röd plåt. Ståndränna. Yttertrappa med klinker.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.



RAGNHILD 3 från SO



RAGNHILD 3 från O DÖRR

fastighet: **RAGNHILD 4.**
adress: Teatergränd 8.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1934, 1948.
arkitekt / byggm: S. Persson (1934), Bertil Nordström (1948).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Ljusgrå puts.
väggar: Ljusblå cementputs.
tak: Sadeltak, 2-kupigt rött tegel.
detaljer: Vitt 3-lufts fönster. Brun teakdörr. Profilerad gesims. Mörkbrun locklistpanel på gavelspets. Kupa mot öster, klädd med röd plåt. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.



RAGNHILD 4 från NO

fastighet: **RAGNHILD 5.**
adress: Teatergränd 8.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1937.
arkitekt / byggm: S. Persson (1937).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Ljusgrön kalkputs.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Brunt 2-lufts fönster. Brunröd boardklädd pardörr med små fönster. Kraftig vit profilerad gesims. Ståndränna. Yttertrappa av kalksten. Takkupa mot gård.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.



RAGNHILD 5 från SO

fastighet: **RAGNHILD 6.**
adress: Harmonigatan 2.
ålder: Troligen 1700-tal.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, 2 mot gård.
sockel: Gråblå cementputs.
väggar: Gul puts, vit mot gård.
tak: Sadeltak, 2-kupigt rött tegel, gul korrugerad plåt mot gård..
detaljer: Små bruna 2-lufts spröjsade fönster. Brun pardörr med speglar. Taklist av trä. Yttertrappa av kalksten.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 4, M = 2.



RAGNHILD 6 från SO

fastighet: **RAGNHILD 7.**
adress: Harmonigatan 4.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1929.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråblå cementputs.
väggar: Vit cementputs.
tak: Utvinklat sadeltak, gråa eternitplattor.
detaljer: Brunna korsdelade fönster. Brun spegeldörr med råglasrutor och spröjsat överljus. Takkupa med rundat tak och facettdekor, klädd med vit plåt. Profilerad gesims. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 2, M = 2.**



RAGNHILD 7 från SO



RAGNHILD 7 från S KUPA

fastighet: **RAGNHILD 8.**
adress: Harmonigatan 6.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1946.
arkitekt / byggm: Bertil Sandin (1946).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Gråmålad cementputs.
väggar: Grön spritputs.
tak: Utvinklat sadeltak, gråa eternitplattor.
detaljer: 3-lufts fönster med röd karm och vita bågar. Brun lamelldörr med fönster. Enkel gesims. Ståndränna. Dörröppning och yttertrappa klädda med röd-brun klinker.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 3, M = 2.**



RAGNHILD 8 från SV

fastighet: **RAGNHILD 9, hus A.**
adress: Långgatan 21.
ålder: tidigt 1700-tal. Ombyggt 1943, 1944, 1975.
arkitekt / byggm: Karl Erikson (1943 och 1944), Nilsson & Persson (1975).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, delvis 2 åt gård.
sockel: Grå puts.
väggar: Ljusgrå spritputs.
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.
detaljer: Vita fönster, dels 2-lufts, dels med 9 rutor. Klarlackerad pardörr med speglar och segmentformat spröjsat överljus. Klarlackerad garageport med stående ribbor. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Vit profilerad gesims. Två små kupor åt norr och en åt söder, med tegeltak och klädda med svart plåt. Yttertrappa av sten.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



RAGNHILD 9 A från NO



RAGNHILD 9 A från NV GAVEL



RAGNHILD 9 A från N DÖRR



RAGNHILD 9 A från NV KUPA



RAGNHILD 9 A från SV

fastighet:

RAGNHILD 9, hus A.

forts.



RAGNHILD 9 A från SV GÅRD

fastighet:

RAGNHILD 9, hus B.

adress:

Långgatan 21.

ålder:

Ombyggt 1975.

arkitekt / byggm:

Nilsson & Persson (1975).

användning:

Förråd.

antal våningar:

1

sockel:

Grå cement.

väggar:

Rött tegel.

tak:

Pulpettak, rött 1-kupigt tegel.

detaljer:

Gulbrun plåtdörr.

värdering

K = 5, M = 4.

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M):



RAGNHILD 9 B från V



RAGNHILD 9 LEKSTUGA

fastighet: **RAGNHILD 10 – 14.**
adress: Långgatan 19 B – F.
ålder: 1975.
arkitekt / byggm: Nilsson & Persson.
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Grå cementputs.
väggar: Rött tegel, utdraget fogbruk.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster. Röd eller grön lamelldörr. Bur-
språk antingen i bottenvåningen eller på ovanvå-
ningen. Markant tegelklätt skärmtak över bur-
språk och entré. Mörkbrun lockpanel på gavel-
spets på Ragnhild 14.

värdering **K = 3, M = 3.**
kulturhistoriskt (K) Markant moderna hus, som dock är anpassade
miljömässigt (M): vad gäller skala och materialval.



RAGNHILD 12-14 från NV

fastighet: **RAGNHILD 15.**
adress: Harmonigatan 22.
ålder: 1975. Ombyggt 1994.
arkitekt / byggm: Nilsson & Persson (nybyggnad och 1994).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, och med hög källarvåning.
sockel: Grå cementputs.
väggar: Rött tegel, utdraget fogbruk.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster. Vit lamelldörr. Mörkbrun lock-
panel på gavelspets. Balkong av mörkbrunt trä åt
väster.

värdering **K = 3, M = 3.**
kulturhistoriskt (K) Ett markant modernt hus, som dock är anpassat
miljömässigt (M): vad gäller skala och materialval.



RAGNHILD 15 från S

fastighet: **RAGNHILD 16 – 22.**
adress: Harmonigatan 8 – 20.
ålder: 1975.
arkitekt / byggm: Nilsson & Persson.
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, delvis 2, och med hög källarvåning.
sockel: Grå cementputs.
väggar: Rött tegel, utdraget fogbruk.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita hela fönster. Röda lamelldörrar. Markanta
tegelklädda skärmtak över entréerna.

värdering **K = 3, M = 3.**
kulturhistoriskt (K) Markant moderna hus, som dock är anpassade
miljömässigt (M): vad gäller skala och materialval.



RAGNHILD 15-22 från SV