

fastighet: **SIGRID 1.**  
adress: Teatergränd 14.  
ålder: 1800-tal.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Gråmålad cementputs.  
väggar: Ljusgrön cementputs.  
tak: Utvinklat sadeltak, 1-kupigt gulrött tegel.  
detaljer: Gröna 2-lufts fönster. Grön spegeldörr med fönster av råglas. Grön bräddörr med gamla hängslor i mur till gård. Två små runda kupor mot söder, klädda med röd plåt. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Vit profilerad gesims. Yttertrappa av kalksten. Ståndränna. Utbyggnad mot norr med vit locklistpanel och platt plåttak.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 3, M = 2.**



SIGRID 1 från SO



SIGRID 1 från SO DÖRRAR

fastighet: **SIGRID 4.**  
adress: Harmonigatan 3.  
ålder: 1878. Ombyggt 1950.  
arkitekt / byggm: Bertil Sandin (1950).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Mörkgrå puts.  
väggar: Ljusgrå spritputs.  
tak: Sadeltak, 2-kupigt rött tegel.  
detaljer: Vita 2-lufts spröjsade fönster. Vit glasad pardörr med speglar. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Fönsterbänkar av grå skiffer. Vit profilerad gesims. Stor kupa mot norr med tegeltak och klädd med grå locklistpanel. Frontespis mot gård, klädd med röd plåt. Yttertrappa av kalksten. Ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 2, M = 2.**



SIGRID 4 från NV

fastighet: **SIGRID 5.**  
adress: Harmonigatan 5.  
ålder: 1897. Ombyggt 1960.  
arkitekt / byggm: Peter Boisen (?). K. Eriksson (1960).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Ljusblå slätputs med vita dekorelement..  
tak: Sadeltak, grå falsad plåt.  
detaljer: Vita fönster, 2-delade med spröjsad överbåge. Grå och vit lamelldörr med spegelmönster och halvrunt fönster. Vita profilerade dörr- och fönsteromfattningar. Vita profilerade kornischer med facetter under, över dörren även ett trekantsfält. Vit profilerad gesims. Vit kraftigt profilerad bröstningslist på konsoler. Bandrustik. Ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 1, M = 2.**



SIGRID 5 från NO



SIGRID 5 från N FÖNSTER



SIGRID 5 från N KÖRNISCH

fastighet: **SIGRID 6.**  
adress: Harmonigatan 7.  
ålder: 1894.  
arkitekt / byggm: Bostad.  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1, åt gård 2.  
sockel: Svartmålad cementputs.  
väggar: Rött fogstruket tegel.  
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
detaljer: Bruna korsdelade fönster. Mörkbrun pardörr med speglar och överljus. Dekorränder av gult tegel. Avtrappad gesims med dubbelt tandsnitt. Stickbågar. Yttertrappa av kalksten. Ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 1, M = 2.**



SIGRID 6 från NO

fastighet: **SIGRID 7.**  
adress: Harmonigatan 9.  
ålder: 1881. Ombyggt 1986, 1989.  
arkitekt / byggm: Allround Byggservice (1986), Nilsson & Persson (1989).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 2  
sockel: Svartmålad cementputs.  
väggar: Rödmålat tegel.  
tak: Sadeltak, svart plåt.  
detaljer: Grå 2-lufts spröjsade fönster. Grå lamelldörr med brädmönster. Våningsband och gesims med strömskift, vitmålade. Vita avtrappade bröstningslister. Stickbågar.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 2, M = 2.**



SIGRID 7 från NO



SIGRID 7 från NO GESIMS

fastighet: **SIGRID 11, hus A.**  
adress: Skansgatan 46.  
ålder: Omkring 1900. Ombyggt 1938, 1955.  
arkitekt / byggm: L. Persson (1938), Börje Johnzon (1955).  
användning: Bostäder.  
antal våningar: 2, plus tornrum.  
sockel: Gråmålad cementputs.  
väggar: Mörkröd spritputs.  
tak: Sadeltak, falsad röd plåt. På garaget 1-kupigt rött tegel.  
detaljer: Vita korsdelade fönster. Grön glasad ramdörr med över- och sidoljus. Grön garageport av stående träpanel mot norr. Kraftig profilerad gesims i gul puts med täta volutkonsoler. Gult profilerat gördelband. Kraftiga bröstnings- och sockellister. Gula profilerade fönsteromfattningar. Runt hörntorn, krönt av ett svart järnräcke. Tornvåningen har rundbågade fönster med rikt profilerade omfattningar, pilastrar och kornisch, allt i gul puts. Ovanvåningen mot väster och på tornet har bandrustik, och fönstren har solbänkar och kornischer. Ståndränna. Två balkonger mot gård, med räcken av grön korrugerad plåt.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 2, M = 2.**

Gatufasaden och framför allt tornet är rikt utsmuckade, men den gröna stäldörren med sitt höga överljus passar inte alls. Gårdssidan är ganska tråkig.



SIGRID 11 A från SO



SIGRID 11 A från S TORN

fastighet:

**SIGRID 11, hus A.**

forts.



SIGRID 11 A från S DÖRR



SIGRID 11 A från SO GESIMS



SIGRID 11 A från SV FÖNSTER



SIGRID 11 A från NV



SIGRID 11 A från V

fastighet: **SIGRID 11, hus B.**  
adress: Harmonigatan 15.  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Förråd.  
antal våningar: 1  
sockel: Grå cement.  
väggar: Grågul lockpanel, gult fogstruket tegel mot norr.  
tak: Pulpettak, falsad slätplåt.  
detaljer: Grönt 4-delat fönster. Grön ramdörr med liggande fjällpanel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)** **K = 5, M = 4.**  
**miljömässigt (M):**



SIGRID 11 B från SV

fastighet: **SIGRID 14 och 15.**  
adress: Skansgatan 38-40.  
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1920, 1992.  
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1920), Nils Rosendahl (1992).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Grå cementputs.  
väggar: Vit slätputs.  
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.  
detaljer: Vita 3-delade fönster. Vit lamelldörr med spegelmönster och halvrunn fönster. Tre runda takkupor, varav en med balkongdörr, klädda med röd plåt. Balkong åt söder med vitt utsvängt järnräcke. Taklist med bräder. Yttertrappa av kalksten.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)** **K = 2, M = 2.**  
**miljömässigt (M):** Originell balkong och balkongdörr.



SIGRID 14-15 från SO



SIGRID 14-15 från SO KUPA

fastighet: **SIGRID 16.**  
adress: Skansgatan 36.  
ålder: 1897. Ombyggt 1959.  
arkitekt / byggm: Peter Boisen (?). K Eriksson (1959).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 2  
sockel: Grå cementputs.  
väggar: Rött tegel.  
tak: Sadeltak, röda eternitplattor.  
detaljer: Vita korsdelade fönster. Blå glasad lamelldörr med överljus. Brett gördelband med tandsnittslister och mönstermurning. Avtrappad gesims med dubbelt tandsnitt. Elegant utformade skorstenar. Stickbågar. Ståndränna. Yttertrappa med klinker.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 1, M = 2.**



SIGRID 16 från SO



SIGRID 16 från S GESIMS



SIGRID 16 från S GÖRDELLIST

fastighet: **SIGRID 17.**  
adress: Skansgatan 34.  
ålder: 1897. Ombyggt 1923, 1959, 1973.  
arkitekt / byggm: Peter Boisen (?). Henrik Nilsson (1923), Johan Persson (1959).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 2½  
sockel: Svartmålad cementputs.  
väggar: Blå puts.  
tak: Sadeltak, mörkgrå skiffer.  
detaljer: Vita fönster med överbåge. Svart lamelldörr med fönster och överljus. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Vit profilerad gesims med tandsnitt. Vit enkel bröstningslist. Liten rundad takkupa, klädd med svart plåt. Ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 2, M = 2.**



SIGRID 17 från SO

fastighet: **SIGRID 18.**  
adress: Skansgatan 32.  
ålder: 1800-tal.  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Grå cementputs.  
väggar: Rosa slätputs.  
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel.  
detaljer: Blåa 2-lufts spröjsade fönster. Blå lamelldörr med fönster och svart smidesgaller. Profilerad vit gesims. Vita utkragande dörr- och fönsteromfattningar. Liten kupa mot söder, med tegeltak och rosa locklistpanel. Ståndränna.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):** **K = 2, M = 2.**



SIGRID 18 från SO



SIGRID 18 från S DÖRR

fastighet: **SIGRID 19, hus A.**  
adress: Skansgatan 44.  
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1971.  
arkitekt / byggm: Ulf Henningsson (1971).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Gråmålad puts.  
väggar: Ljusgrå cementputs.  
tak: Sadeltak, svarta 2-kupiga betongpannor.  
detaljer: Gröna 2-lufts spröjsade fönster. Grön lamelldörr med sidoljus. Avtrappad vit gesims. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Stor kupa mot söder, klädd med svart plåt.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):** **K = 3, M = 2.**  
Alltför stor kupa.



SIGRID 19 A från SO

fastighet: **SIGRID 19, hus B.**  
adress: Harmonigatan 11.  
ålder: Ombyggt 1978.  
arkitekt / byggm: Ulf Henningsson (1978).  
användning: Garage och bostad.  
antal våningar: 2  
sockel: Grå betong.  
väggar: Rött tegel.  
tak: Sadeltak, svarta 2-kupiga betongpannor.  
detaljer: Mörkbruna 2-lufts spröjsade fönster. Åttkantigt blyspröjsat fönster i gavelspets. Mörkbrun garageport med liggande panel.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 4, M = 3.**



SIGRID 19 B från NV



SIGRID 19 B från NO FÖNSTER

fastighet: **SIGRID 20.**  
adress: Skansgatan 42.  
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1949, 1992.  
arkitekt / byggm: Bertil Sandin (1949).  
användning: Bostad.  
antal våningar: 1½  
sockel: Svartmålad cement.  
väggar: Gul puts.  
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel, svart eternit mot norr.  
detaljer: Ljust brunlaserade 2-lufts spröjsade fönster med blyspröjsade rutor. Ljust brunlaserad pardörr med snidade speglar i form av blomma och diagonalmönster, och mjukt formade ljusinsläpp. Utkragande fönsteromfattningar och avtrappade solbänkar. Takkupa mot söder med röd lockpanel, valmat tegeltak och mycket stort takutsprång. Liten kupa mot norr, klädd med vit plåt. Ståndränna. Gul putsad mur, krönt med taktegel, mot norr.

**värdering**  
**kulturhistoriskt (K)**  
**miljömässigt (M):**

**K = 4, M = 2.**

Många nygamla detaljer, men kupan med sitt stora valmade tak tynger ner huset.



SIGRID 20 från SO



SIGRID 20 från SO KUPA



fastighet:

**SIGRID 20.**

forts.



SIGRID 20 från S DÖRR

fastighet:

**SIGRID 21, hus A.**

adress:

Teatergränd 12.

ålder:

1800-tal. Ombyggt 1995.

arkitekt / byggm:

Bostad.

användning:

1½

antal våningar:

sockel:

Rödmålad cementputs.

väggar:

Ljusgul cementputs.

tak:

Sadeltak, svart eternit.

detaljer:

Röda 2-lufts fönster. Fernissad pardörr med stående panel, fönster och mässingstrycke. Röd dörr av locklistpanel in till gård, i mur av gult tegel. Taklist av snedställd bräda. Svart lockpanel på gavelspets.



SIGRID 21 A från SO

**värdering**

**K = 3, M = 2.**

**kulturhistoriskt (K)**

**miljömässigt (M):**

fastighet:

**SIGRID 21, hus B.**

adress:

Harmonigatan 1.

ålder:

1800-tal. Ombyggt 1951.

arkitekt / byggm:

Tage Billgren (1951).

användning:

Bostad.

antal våningar:

1, delvis 2 mot gård.

sockel:

Rödmålad cementputs.

väggar:

Cementputs, gul plastfärg.

tak:

Sadeltak, röd eternit.

detaljer:

Röda 2- och 3-lufts fönster. Boardklädd röd pardörr med fyrklöverrutor och mässingstrycke. Vit profilerad gesims. Ståndränna. Yttertrappa av kalksten.



SIGRID 21 B från NO

**värdering**

**K = 3, M = 2.**

**kulturhistoriskt (K)**

**miljömässigt (M):**