

fastighet: **STENKIL 1.**
adress: Liregatan 3.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1936, 1945, 1980.
arkitekt / byggm: Karl Eriksson (1945).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Mörkgrå stenplattor.
väggar: Rött fasadtegel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Mörgrått 3-luftsönster, småspröjsat, blyinfattat och med färgade glasrutor. Mörkbrun dörr, dekorerad med facettromber. Takkupa åt söder, klädd med kopparplåt. Yttertrappa och dörrromfattning i samma sten som sockeln. Ståldränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 4, M = 3.



STENKIL 1 från SO

fastighet: **STENKIL 2.**
adress: Liregatan 5.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1873, 2001.
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, frontespis åt gård.
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Puts målad ljusgrå.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel.
detaljer: Röda 2-lufts spröjsade fönster, med solbänkar. Röd lamelldörr med halvrunnt fönster. Mörkgrå dörr- och fönsteromfattningar. Yttertrappa av betong. Profilerad gesims. Ståldränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 3.



STENKIL 2 från SO

fastighet: **STENKIL 3 och 4.**
adress: Tvärgränd 10.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1888 (fasad).
arkitekt / byggm:
användning: Bostad.
antal våningar: 1½
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Vit puts.
tak: Sadeltak, grå 2-kupiga betongpannor.
detaljer: Bruna 4-delade fönster. Gammal brun pardörr med speglar och fönster. Kupa åt öster, klädd med svart plåt. Gavelspets i röd locklistpanel. Rött plank av Ystadmodell.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 2, M = 2.



STENKIL 3 från SO

fastighet: **STENKIL 5.**
adress: Tvärgränd 8.
ålder: 1887. Ombyggt 1948, 1980.
arkitekt / byggm: Nilsson & Persson (1980).
användning: Bostad.
antal våningar: 1½, 2 mot gård.
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Grönmålad puts.
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel mot gata, svart papp mot gård.

detaljer: Bruna spröjsade 2-luftsfnster. Brun spegeldörr, kraftigt snidad med facetter och blomma. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Liten kupa mot öster, klädd med svart plåt. Kupa i husets hela bredd mot gård, klädd med brun träpanel. Ankarjärn på gavel. Yttertrappa av granit.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 2, M = 2.**
miljömässigt (M):



STENKIL 5 från SO



STENKIL 5 och 6 från O DÖRRAR

fastighet: **STENKIL 6.**
adress: Tvärgränd 6.
ålder: Omkring 1840. Ombyggt 1970, 1980.
arkitekt / byggm: Nilsson & Persson (1980).
användning: Bostad.
antal våningar: 2
sockel: Svartmålad puts.
väggar: Gul spritputs, ovanvåning åt gård av brun träpanel.
tak: Lågt sadeltak, svart falsad plåt.
detaljer: Svartbetsade spröjsade 2-luftsfnster. Brun pardörr i gammal stil, snidade speglar med facetter, blommor och ljusinsläpp. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Profilerad gesims och gördellist. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 3, M = 3.**
miljömässigt (M):



STENKIL 6 från NO

fastighet: **STENKIL 7.**
 adress: Tvärgränd 4.
 ålder: 1800-tal. Ombyggt 1909, 1947, 1999.
 arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1909), Tore Johansson (1947).
 användning: Bostad.
 antal våningar: 1, delvis mansardvåning åt gård.
 sockel: Svartmålad puts.
 väggar: Gulmålad slätputs.
 tak: Sadeltak, delvis mansard mot gård. Röd falsad slätplåt, korrugerad mot gård.
 detaljer: Blå 4-lufts spröjsade fönster. Blå pardörr i gammal stil med snidade speglar. Yttertrappa delvis i kalksten. Profilerad gesims. Ståndränna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 3, M = 2.



STENKIL 7 från NO



STENKIL 7 från O DÖRR

fastighet: **STENKIL 10, hus A.**
 adress: Hamngatan 7.
 ålder: 1861 och 1881. Ombyggt 1897, 1914, 1924, 1932, 1966 (indragen entré).
 arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1924), Karl Eriksson (1932), Lars Hamnerö (1966).
 användning: Affärer och bostäder.
 antal våningar: 2
 sockel: Gråvita polerade marmorplattor.
 väggar: Bottenvåning polerade marmorplattor, ovanvåning vit slätputs, spritputs åt söder.
 tak: Sadeltak, valmat i hörn. Grå 1-kupiga betongpannor.
 detaljer: Vita tredelade fönster i ovanvåning. Stora vita skyltfönster. Indragen butiksentré med helt gladsade skyltskåp. Brunlaserad pardörr i ek med snidade speglar och fönster. Yttertrappa av granit. Avtrappad gesims.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 4, M = 2.

Ett ursprungligen värdefullt hus, som förvanskats av framför allt den indragna entrén till affären, men också av stora skyltfönster och mindre lyckat takmaterial.



STENKIL 10 A från SV



STENKIL 10 A från NV

fastighet:

STENKIL 10, hus A.

forts.



STENKIL 10 A från V DÖRR

fastighet:

STENKIL 10, hus B.

adress:

Liregatan 1.

ålder:

1924.

arkitekt / byggm:

Henrik Nilsson.

användning:

Affär och bostäder.

antal våningar:

2½

sockel:

Gråvita marmorplattor.

väggar:

Vit spritputs, åt gård vitmålat tegel, gavel gulgrått tegel.

tak:

Sadeltak, grå 1-kupiga betongpannor.

detaljer:

Vita fönster med överbågar, olika storlekar. Brun port, snidad med facetter. Överljus med råglas och monogramförsett smidesgaller. Frontespis och stramt burspråk. Avtrappad gesims och gör-dellist.

värdering

K = 3, M = 3.

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M):



STENKIL 10 B från O



STENKIL 10 B från SO PORT

fastighet: **STENKIL 10, hus C.**
adress: Liregatan 1.
ålder: Sent 1700-tal. Ombyggt 1924.
arkitekt / byggm:
användning: Lager.
antal våningar: 2
sockel: Natursten, slammad med cement och målad grå.
väggar: Korsvirke, svart timra och vita putsade fyllningar.
tak: Sadeltak, brutet åt öster, grå korrugerad eternit.
detaljer: Bruna 3- och 6-delade fönster, några rundbågade. Blåa dörrar, en gammal pardörr med utsirade speglar, en hög pardörr med speglar och fönster, två med panel i fiskbensmönster. Plåtklätt lastintag över takfoten med brädluckor och små, spröjsade fönster. Gavelspetsar i svart lockpanel. Källarnedgång utifrån med träluckor.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 1, M = 2.**
miljömässigt (M):



STENKIL 10 C från SV



STENKIL 10 C från SV DÖRR



STENKIL 10 C från V FÖNSTER



STENKIL 10 C från V LASTKUPA

fastighet:

STENKIL 10, hus C.

forts.



STENKIL 10 C från S DÖRR



STENKIL 10 C från S FÖNSTER

fastighet:

STENKIL 12, hus A.

adress:

Hamngatan 5.

ålder:

1970. Ombyggt 1976.

arkitekt / byggm:

Alf Lundqvist. Ulf Henningson (1976).

användning:

Bank, kontorslokaler, bostäder.

antal våningar:

3

sockel:

Svarta skifferplattor.

väggar:

Vitmålad mexisten, övre delen klädd med kopparplåt. Bottenvåningen helt glasad mot väster. Sadeltak.

tak:

detaljer:

Vita hela fönster, på bottenvåningen bruna stora, kantade med kopparplåt. Entrén indragen, klädd med skiffer. Brun, glasad stålramdörr.



STENKIL 12 A från SV

värdering

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M):

K = 3, M = 5.



STENKIL 12 A från NV

fastighet: **STENKIL 12, hus B.**
adress: Böckaregatan 2, Tvärgränd 2.
ålder: 1970. Ombyggt 1972.
arkitekt / byggm: Alf Lundqvist. Henry Åkesson (1972).
användning: Bostäder, lokaler.
antal våningar: 2
sockel: Svarta skifferplattor.
väggar: Mexisten, gulmålad åt norr, övre delen klädd med kopparplåt. Mot söder några putsade partier.
tak: Platt tak.
detaljer: Vita hela fönster, på bottenvåningen bruna stora, kantade med kopparplåt. Brun stålramdörr, glasad, med över- och sidoljus. Södra delen överbyggd med takterrass. Vid terrassen vita lamell-dörrar till lägenheterna med över- och sidoljus.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 3, M = 5.**
miljömässigt (M):



STENKIL 12 B från NV



STENKIL 12 B från NO



STENKIL 12 B från SO