

fastighet: **XERXES 1, hus A.**
adress: Stortorget 5.
ålder: 1600-tal. Ombyggt 1914, 1984.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1914), Ulf Söderman (1984).
användning: Affärer och bostäder.
antal våningar: 2½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Gulröd puts, i ovanvåning korsvirke med gråbrun timra och gulputsade fack. På gavel mot öster korsvirke med röd timra och rött tegel i facken.
tak: Utsvängt valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Gröna 4-delade fönster, skyltfönster i bottenvåning. Rustik i hörnkedja. Profilerat gördelband. Kraftig vit profilerad gesims. Två små kupor mot torget, klädda med röd plåt.

värdering
kultuhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 1, M = 1.**



XERXES 1 AB från SO



XERXES 1 A från SO KUPA



XERXES 1 A från NO

fastighet: **XERXES 1, hus B.**
adress: Stortorget 5.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1914, 1943, 1984.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1914), Karl Eriksson (1943), Ulf Söderman (1984).
användning: Affärer och bostäder.
antal våningar: 2½
sockel: Gråmålad puts.
väggar: Gulröd puts, i ovanvåning korsvirke med gråbrun timra och gulputsade fack.
tak: Utsvängt sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Gröna 4-delade fönster, skyltfönster i bottenvåning. Grön vacker pardörr med snidad blomdekor och halvmånefönster. Rustik vid ingången och i hörnkedjor. Profilerat gördelband. Kraftig vit profilerad gesims. En liten kupa mot torget, klädd med röd plåt. Yttertrappa av kalksten med rundade hörn.

värdering
kultuhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 1, M = 1.**



XERXES 1 AB från NV

fastighet: **XERXES 1, hus C.**
adress: Garvaregränd 1.
ålder: 1800-tal. Ombyggt 1895, 1914, 1978, 1984.
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1914), Ulf Söderman (1978, 1984).
användning: Bostäder.
antal våningar: 2
sockel: Svart puts på natursten.
väggar: Gulröd spritputs.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Gröna 2-lufts spröjsade fönster. Grön pardörr med speglar. Mot gården en grön ovanlig pardörr med speglar och gjutjärnspröjsade fönster. Gessims av trä.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 2, M = 1.**



XERXES 1 C från NO



XERXES 1 C från V DÖRR



XERXES 1 C från V DÖRRDETALJ

fastighet: **XERXES 2, hus A. "Riddarhuset".**
adress: Stortorget 4.
ålder: Tidigt 1800-tal. Ombyggt 1901, 1933, 1987.
arkitekt / byggm: Peter Boisen (1901), Wåhlin (1933), Nilsson & Persson (1987).
användning: Kontor och bostäder.
antal våningar: 2½
sockel: Hög stenfot av natursten, delvis putsad.
väggar: Korsvirke, röd timra och rött tegel i facken.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Gröna 6-delade fönster. Källarfönster med smidesgaller. Grön ramdörr med spröjsade fönster. Två kupor i röd träpanel och med gröna magasinluckor mot torget. Taklist av snedställd bräda. Hög dubbeltrappa av sten med svart järnräcke. Mot gården ett tillbyggt trapphus med röd lockpanel i översta delen.

värdering **K = 1, M = 1.**
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):



XERXES 2 A från SV



XERXES 2 A från SV KUPA



XERXES 2 A från N



XERXES 2 A från NV

fastighet: **XERXES 2, hus B.**
adress: Klostergränd.
ålder: 1933.
arkitekt / byggm: Wåhlin.
användning: Förråd.
antal våningar: 1
sockel: Grå puts.
väggar: Korsvirke, röd timra och rött tegel i facken.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Gröna 6-delade fönster. Grön plankdörr med hängslor av gammal typ. Röd lockpanel i gavel-spetsarna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 2, M = 2.**



XERXES 2 B från NV



XERXES 2 B från S

fastighet: **XERXES 2, hus C.**
adress: Klostergränd.
ålder:
arkitekt / byggm:
användning: Garage.
antal våningar: 1
sockel: Fotträ.
väggar: Korsvirke, röd timra och rött tegel i facken.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Grön bred garageport. Röd lockpanel i gavel-spetsarna.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 2, M = 2.**