

fastighet: **YNGVE NORRA 5, hus A.**
adress: Klostergatan 12, Hospitalsgatan 2.
ålder: 1958. Ombyggt 1981, 1992.
arkitekt / byggm: Rune Welin. Nilsson & Persson (1981 och 1992).
användning: Kontor och samlingsrum (församlingshem).
antal våningar: 2½, dessutom hög källarvåning åt öster och söder.
sockel: Huggen granit.
väggar: Rött tegel, korsvirke med mörkbrun timra på sydgavel.
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita spröjsade fönster. Lätt indragna väggpartier ger korsvirkesmönster på långväggarna. Gavelspets klädd med brun panel. Balkong i mörkbrunt trä på träkonsoler mot söder. Fyra små kopparklädda kupor mot väster, två större panelklädda mot öster.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M): **K = 3, M = 2.**



YNGVE N. 5 A från S



YNGVE N. 5 A från SO



YNGVE N. 5 A från SV KUPOR



YNGVE N. 5 A och B från O

fastighet: **YNGVE NORRA 5, hus B.**
adress: Klostergatan 12, Hospitalsgatan 2.
ålder: 1982. Ombyggt 1992.
arkitekt / byggm: Nilsson & Persson (även 1992).
användning: Kontor och samlingsrum (församlingshem).
antal våningar: 2½
sockel: Grå cement.
väggar: Rött tegel, smala stenar med mycket breda fogar.
tak: Sadeltak, halvvalmat. Rött 1-kupigt tegel.
detaljer: Vita 2- och 3-delade fönster. Vita, glasade stålramdörrar. Stor veranda åt öster med spröjsade fönster och tegelbröstning runt om, pulpettak av svart falsad plåt.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 3, M = 2.**
miljömässigt (M):



YNGVE N. 5 B från S



YNGVE N. 5 B från NO



YNGVE N. från V MUR

fastighet:
adress:
ålder:

YNGVE NORRA 6, hus A.

Hospitalsgatan 4.
12-1300-tal. Byggdes som kloster av franciskankonventualer. Efter reformationen blev det hospital, sedan kronbränneri och efter det spannmålsmagasin, och förföll allt mer. 1887 beslöt stadsfullmäktige om rivning. Men verkställandet uppsköts, och när man 1901 tog upp frågan igen fanns också förslag om restaurering. Efter många turer fram och tillbaka (och insamlande av pengar) bestämde man sig för att restaurera huset och inreda det till bibliotek och museum. Klostret återinvigdes 1912.

arkitekt / byggm:
användning:
antal våningar:
sockel:
väggar:
tak:
detaljer:

Museum.
2

Rött tegel.
Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.
Bruna, blyspröjsade fönster. På bottenvåningen stora, spetsbågade, indelade med träkarmar mot väst, med rundat formtegel mot öst. Fönsteromfattningar i formtegel. På ovanvåningen små 2-lufts-fönster. Strävpelare med taktegelavtäckning. Trappstegsgavel åt norr med rikliga blindingar. På östfasaden närmast kyrkan syns spår av den trappa som förde från munkarnas dormatorium till kyrkans kor.

värdering
kulturhistoriskt (K)
miljömässigt (M):

K = 1, M = 1.



YNGVE N. 6 A från V



YNGVE N. 6 A från NO



YNGVE N. 6 A från N GAVELSPETS



YNGVE N. 6 A från NO F: D: INGÅNG



YNGVE N. 6 A från V FÖNSTER

fastighet:

YNGVE NORRA 6, hus A.

forts.



YNGVE N. 6 A från O FÖNSTER

fastighet:

YNGVE NORRA 6, hus B.

adress:

Hospitalsgatan 4.

ålder:

14-1500-tal. Restaurerat 1908-12.

arkitekt / byggm:

användning:

Museum.

antal våningar:

2

sockel:

väggar:

Rött tegel, på östgavel korsvirke med svart timra och putsade, gulkalkade fyllningar.

tak:

Sadeltak, rött 1-kupigt tegel.

detaljer:

Bruna, blyspröjsade fönster i olika storlekar. Låg, brunsvart bräddörr med smidda hängslor. Strävpelare. Yttertrappa av tegel.



YNGVE N. 6 B från S

värdering

K = 1, M = 1.

kulturhistoriskt (K)

miljömässigt (M):



YNGVE N. 6 B från NO



YNGVE N. 6 B från N FÖNSTER

fastighet: **YNGVE NORRA 6, hus C.**
adress: S:t Petri kyrkoplan.
ålder: 12-1400-tal.
arkitekt / byggm:
användning: Kyrka, utställningslokal.
antal våningar: 1
sockel:
väggar: Rött tegel.
tak: Sadeltak, pulpettak på sidoskeppet. Rött 1-kupigt tegel.

detaljer: Höga blyspröjsade spetsbågade fönster, över porten med trepassbåge. Snidad träport med gamla beslag. Trappstegsgavlar med rikliga blinderingar. Gesims av rundat formtegel. Fris med trepassbågar, åt norr även med sågtandsnitt. Strävpelare med taktegelavtäckning. Klocktorn med sadeltak, trappstegsgavlar och blinderingar.

värdering
kulturhistoriskt (K) **K = 1, M = 1.**
miljömässigt (M):



YNGVE N. 6 C från V



YNGVE N. 6 C från SV



YNGVE N. 6 C från NV



YNGVE N. 6 C från N GILLESBUS



YNGVE N. 6 C från SO

fastighet:

YNGVE NORRA 6, hus C.

forts.



YNGVE N. 6 C från SO TORN



YNGVE N. 6 C från N TORNTOPP



YNGVE N. 6 C från N KORFÖNSTER